


1과목 : 정밀계측

1. 다음 측정오자 원인 중 외부조건(환경)에 의한 오차에 해당하는 것은?

- ① 측정자의 심리적 상태에서 오는 오차
- ② 실온이나 채광으로 인한 오차
- ③ 계기 마모에 의한 오차
- ④ 시차(時差)

2. 그림과 같이 A에서 B까지 210mm 이동시킨다면, 테이퍼 값이 1/30 일 때 A점과 B점의 다이얼게이지 눈금차는 얼마이어야 되는가?



- ① 0.88mm
- ② 1.75mm
- ③ 3.50mm
- ④ 7.00mm


3. 측정량의 변화에 대하여 지침의 흔들림의 크기를 말하며 그 확대율을 의미하는 것은?

- ① 감도
- ② 눈금선 간격
- ③ 지시 범위
- ④ 흔들림 오차

4. 표준형 버니어캘리퍼스 사용 시 유의사항에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 아베의 원리에 적합한 구조가 아니므로 될 수 있는 대로 턱의 안쪽(어미자에 가까운 쪽)에서 측정하는 것이 좋다.
- ② 아베의 원리에 적합한 구조가 아니므로 될 수 있는 대로 턱의 바깥쪽(어미자에서 먼 쪽)에서 측정하는 것이 좋다.
- ③ 아베의 원리에 적합한 구조이므로 될 수 있는 대로 턱의 안쪽(어미자에 가까운 쪽)에서 측정하는 것이 좋다.
- ④ 아베의 원리에 적합한 구조이므로 될 수 있는 대로 턱의 바깥쪽(어미자의 먼 쪽)에서 측정하는 것이 좋다.

5. 그림과 같은 원추의 각도를 측정하는데 있어서 α 를 구하고자 할 때 그 식으로 옳은 것은?



$$\textcircled{①} \quad \alpha = 2\sin^{-1} \frac{D_2 - D_1}{2t_1 + D_1 + 2t_2 - D_2}$$

$$\textcircled{②} \quad \alpha = \sin^{-1} \frac{D_2 - D_1}{2t_1 + D_1 + 2t_2 - D_2}$$


$$\textcircled{③} \quad \alpha = 2\tan^{-1} \frac{D_2 - D_1}{2t_1 + D_1 + 2t_2 - D_2}$$

$$\textcircled{④} \quad \alpha = \tan^{-1} \frac{D_2 - D_1}{2t_1 + D_1 + 2t_2 - D_2}$$

6. 게이지블록의 평면도를 옵티컬 플랫으로 측정한 결과 간섭무늬 간격이 2.5mm, 휨량이 0.5mm 를 얻었다면 평면도는 몇 μm 인가? (단, 빛의 파장은 0.6 μm 이다.)

- ① 0.6
- ② 0.06
- ③ 0.3
- ④ 0.03

7. 다음 중 정확도는 좋지만, 정밀도가 좋지 않은 것은? (단, X로 표시된 좌표 위치가 참값이다.)



8. 컴퓨터제어를 통한 3차원 측정기의 일반적인 사용 효과로 거리가 먼 것은?

- ① 기준설이 컴퓨터에 의해 되기 때문에 측정 능률이 향상된다.
- ② 오차 요인이 전혀 없어 오차가 없는 정확한 측정 데이터를 얻을 수 있다.
- ③ 컴퓨터에 의하여 데이터가 연산처리 되기 때문에 자동화의 효과가 있다.
- ④ 복잡한 자유곡면을 연속적으로 신속 정확하게 측정할 수 있다.

9. 다음 중 오토콜리메이터로 측정할 수 있는 항목으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 공작기계 베드면의 진직도
- ② 정밀 정반의 평면도
- ③ 공작기계 베드면의 직각도
- ④ 원통면의 윤곽도

10. 나사의 유효지름을 측정하고자 할 때 가장 적합하지 않은 방법은?

- ① 삼침법(三針法)을 이용하여 측정
- ② 전기 마이크로미터를 이용하여 측정
- ③ 공구 협미경을 이용하여 측정
- ④ 나사 마이크로미터를 이용하여 측정

11. 다음 중 간접 측정으로 볼 수 없는 것은?


- ① 사인바에 의한 각도의 측정
- ② 롤러와 게이지블록에 의한 테이퍼 측정
- ③ 마이크로미터에 의한 원통 측정

- ④ 시험편의 최소 두께는 원추형 누르개로 시험할 경우는 누르개 자국 깊이의 10배 이상, 구형 누르개로 시험할 경우는 15배 이상이 되어야 한다.

27. 다음 시험 항목 중 동적하중이 가해지는 시험에 해당되는 것은?

- ① 인장시험 ② 피로시험
③ 크리프시험 ④ 비틀림시험

28. 자분검사시험에서 그림과 같이 시험품의 구멍 등에 철심을 통해 놓고 그 철심에 교류 자속을 흘림으로써 시험품 구멍 주변에 유도 전류를 발생시켜 그 전류가 만드는 자장에 의해서 시험품을 자화시키는 방법은?



- ① 축통전법 ② 극간법
③ 코일법 ④ 자속관통법

29. 비틀림시험에서 비틀림 모멘트를 측정하는 방법이 아닌 것은?

- ① 펜들럼식 ② 유압식
③ 레버식 ④ 탄성식

30. 지름 30mm, 길이 1m인 연강의 한 끝을 고정하는 다른 끝에 490N·m의 비틀림 토크가 작용할 때 이 봉에 생기는 최대 전단응력을 몇 MPa 인가?

- ① 9.3 ② 92.4
③ 18.2 ④ 183.5

31. 기계재료 시험에서 표점거리가 50mm의 재료를 인장시험하여 전단 후 표점거리가 60mm가 된 재료의 연신율은 몇 % 인가?

- ① 17% ② 20%
③ 83% ④ 120%

32. 충격시험을 충격 하중의 횟수와 충격 하중이 작용하는 방식에 따라 분류할 때 충격 하중의 횟수에 따라 분류되는 시험은?

- ① 충격 압축시험 ② 충격 굽힘시험
③ 충격 비틀림시험 ④ 단일 충격시험

33. 재료의 인성(toughness)과 취성(brittleness)을 모두 평가하기에 가장 적당한 시험법은?

- ① 인장시험 ② 경도시험
③ 내마모시험 ④ 충격시험

34. 브리넬 경도시험기의 특징에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 시편 윗면의 상태에 의하여 측정치에 큰 오차가 발생하지 않는다.

- ② 측정시간이 비교적 짧다.

- ③ 커다란 압입자국을 얻을 수 있으므로 불균일한 재료의 평균적인 경도값은 측정할 수 있다.

- ④ 간단한 장치로 현장에서 쉽게 경도를 측정할 수 있다.

35. 경도시험을 시험하는 방법에 따라 크게 3가지로 분류하는데 이에 속하지 않는 것은?

- ① 압입 경도시험 ② 굽힘 압축경도시험
③ 반발 경도시험 ④ 굽기 경도시험

36. 마모의 형태 중 주로 기어 또는 베어링에서 주로 발생하는 마모 형태는?

- ① 응착마모(adhesive wear) ② 연삭마모(abrasive wear)
③ 피로마모(fatigue wear) ④ 부식마모(corrosion wear)

37. 초음파검사시험의 방법 중 공기 중에서 초음파 펄스를 한쪽 면에서 일사시키고, 타 단면 및 내부로부터의 반사파를 동일면상의 탐촉 아서 발생하는 전압 펄스를 브라운관상에서 관찰하는 방법은?

- ① 투과법 ② 공진법
③ 펄스 반사법 ④ 수침 탐사법

38. 재료를 완전한 탄성체로 생각할 때 노치부분에 생긴 최대 응력을 σ_{max} 라 하고, 노치가 없을 때의 응력을 σ_n 이라 할 때

$$\alpha \left(\frac{\sigma_{max}}{\sigma_n} \right)$$

이 비 $\alpha \left(\frac{\sigma_{max}}{\sigma_n} \right)$ 를 응력집중계수라고 한다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 응력집중계수는 노치의 형상이나 재료의 종류와 관계가 없다.
② 응력집중계수는 노치의 형상에 따라 결정되며 재료의 종류와는 관계가 없다.
③ 응력집중계수는 재료의 종류에 따라 결정되며 노치의 형상과는 관계없다.
④ 응력집중계수는 노치의 형상과 재료의 종류에 따라 결정된다.

39. 가한 하중을 시편이 변형한 후의 실제 단면적으로 나눈 값을 무엇이라고 하는가?

- ① 진응력(true stress) ② 공청응력(nominal stress)
③ 1차 응력(primary stress) ④ 잔류응력(residual stress)

40. 굽힘장치에서 재료의 단면2차모멘트(I)가 200cm^4 인 연강 시편을 2개의 받침대에 올려놓고 두 받침대의 정중앙에 하중을 7.8KN로부터 11.8KN로 증가시킨 결과 중앙부 최대처짐량은 0.017cm만큼 변화하였다. 이 재료의 세로탄성계수는 몇 N/cm^2 인가? (단, 받침대간의 거리는 100cm^2 이다.)


- ① 24.5×10^6 ② 2.45×10^6
③ 49.0×10^6 ④ 4.9×10^6

3과목 : 도면해독

41. 길이 치수 기입에서 사각형 안에 표시된 50이란 치수는 무엇을 의미하는가?

- ① 한 변의 길이가 50mm인 정사각형이다.
② 길이 50mm에 대하여 일반 공차가 적용된다.
③ 길이가 이론적으로 정확하게 50mm이다.
④ 참고치수가 50mm이다.

42. 그림에서 흠 부위의 실제 치수가 37.9로 측정되었을 경우 이 부분에 허용되는 직각도 공차는 얼마인가?



- ① 0.2 ② 0.3
③ 0.4 ④ 0.5

43. 도면의 종류 중 판금 작업시 주로 이용되는 도면으로 대상 물을 구성하는 면을 평면으로 펴서 나타낸 도면을 무엇이라고 하는가?

- ① 스케치도 ② 투상도
③ 확산도 ④ 전개도

44. 다음에서 나타낸 선의 종류 중 “가공 전 또는 가공후의 모양을 표시하는 선”으로 사용되는 선은?

- ① 숨은선 ② 파단선
③ 외형선 ④ 가상선


45. 어떤 축의 진직도 공차가 $\phi 0.01/100$ 으로 도시되어 있다. 이 축의 전체 길이가 400mm이면, 축 전체길이에 대한 진직도 오차는 최대 몇 mm까지 되는가?

- ① 0.04 ② 0.08
③ 0.16 ④ 0.32

46. 기하 공차에서 평행도가 전체 면에 대한 공차가 0.08이고, 지정길이 100에 대한 공차가 0.01일 때 바르게 표시된 것은?

- | | | |
|---|----|----------|
| ① | // | 0.08 |
| | | 0.01/100 |
- | | | |
|---|----|----------|
| ② | // | 0.08/100 |
| | | 0.01 |
-
- | | | |
|---|----|----------|
| ③ | // | 0.01 |
| | | 0.08/100 |
- | | | |
|---|----|----------|
| ④ | // | 0.01/100 |
| | | 0.08 |


47. 다음 도면에서 가공한 축의 지름이 $\phi 50.03$ 인 경우 허용되는 진직도 공차는 얼마인가?



- ① 0.03mm ② 0.05mm


- ③ 0.07mm ④ 0.10mm

48. 헐거운 끼워맞춤에서 구멍의 최대 허용치수와 축의 최소 허용치수의 차이는?




- ① 최대 틈새 ② 최소 틈새
③ 최대 짐새 ④ 최소 짐새

49. 그림과 같이 대상물의 구멍, 키, 흠 등과 같이 한 부분의 모양을 도시하는 것으로 충분할 경우에 사용되는 투상도는?



- ① 보조 투상도 ② 회전 투상도
③ 국부 투상도 ④ 부분 투상도

50. 그림은 기하 공차에서 무엇을 나타내는 것인가?




- ① 동심도 ② 원통도
③ 진원도 ④ 위치도

51. 기하공차의 분류 중 모양 공차에 해당되는 것은?

- ① 원주 흔들림 공차 ② 원통도 공차
③ 대칭도 공차 ④ 위치도 공차

52. 등각투상법으로 그릴 경우 좌우의 각도(θ)는 얼마인가?



- ① 15° ② 30°
③ 45° ④ 60°

53. 탄소강 단강품의 재료 기호로 옳은 것은?


- ① STS 11 ② SW-A
③ GCD 350 ④ SF 390 A

54. 35 ± 0.05 로 표시된 공차의 위 치수허용차는?

- ① 0.05
- ② 0.1
- ③ 35.05
- ④ 34.95

55. 다음과 같이 구멍과 축의 끼워 맞춤을 표기할 때 나타낸 치

수 중 $\phi 50H7$ 의 공차가 $50 + 0.025$ 일 때 $\phi 50h7$ 의 공차는 얼마가 되겠는가?



- | | |
|----------------|----------------|
| ① $50 - 0.050$ | ② $50 - 0.025$ |
| ③ $50 + 0.050$ | ④ $50 - 0.025$ |
| 0.025 | 0.050 |


56. KS 기하공차 중 자세 공차의 종류에 해당하는 것은?

- ① 진직도 공차
- ② 평행도 공차
- ③ 평면도 공차
- ④ 원통도 공차

57. 누수치수기입을 할 때 기점 기호로 옳은 것은?


- ① ○
- ② ●
- ③ □
- ④ ■

58. 다음 도면을 보고 기하공차에 관련한 설명으로 틀린 것은?



- ① 온 흔들림 공차를 나타낸 것이다.
- ② 축직선 A-B로 원통 부분을 회전시켰을 때 원통 표면 위에 임의의 점에서 0.1mm의 규제값을 가진다.
- ③ 60mm 전체길이에 대한 흔들림을 규제한 것이다.
- ④ A와 B는 데이텀을 나타낸다.

59. 다음 부품에서 동축도 규제형체의 지름이 20.0, 데이텀(A) 원통 지름이 40.0일 때 허용되는 동축도 허용 공차는?



- ① 0.20
- ② 0.40
- ③ 0.60
- ④ 0.10

60. 다음 중 흔들림 공차에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 흔들림 공자는 데이텀이 필요 없는 공차다.
- ② 원주 흔들림 공차와 온 흔들림 공차가 있다.
- ③ 온 흔들림을 규제하는 이중 화살표는 표면의 두 방향인 원형과 직선방향 모두에 적용됨을 의미한다.
- ④ 흔들림 오차는 일반적으로 제품을 V블록이나 맨드릴(mandrel) 등에서 360° 회전시키면서 다이얼 인디 케이터를 표면에 접촉시켜 측정한다.

4과목 : 정밀가공학

61. 선반 작업에서 가늘고 길이가 긴 가공물 작업시 진동으로 인하여 정밀한 가공할 수 없을 때 사용하는 것은?

- ① 면판
- ② 돌리개
- ③ 심봉
- ④ 방진구

62. 연삭작업에서 연삭력이 300N, 연산속도가 1000m/min일 때 연삭동력은 약 몇 kW인가?

- ① 3.3
- ② 4.4
- ③ 5.0
- ④ 6.7

63. 액체 호닝(honing) 가공에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 연마제를 가공액과 함께 고속으로 분사하여 공작물 표면을 매끈하게 한다.
- ② 녹이나 흙피, 유지 등을 제거하는 세정(洗淨)작용도 한다.
- ③ 기계 가공에서 생긴 지느러미(fin)를 절삭 제거하는 가공법이다.
- ④ 피닝 효과가 있어서 가공물의 피로강도를 향상시킬 수 있다.

64. 나사 연삭을 하기 위하여 솟돌을 나사 모양으로 만드는 작업과 가장 관계 깊은 용어는?

- ① 드레싱(Dressing)
- ② 글레이징(Glazing)
- ③ 트루잉(Truing)
- ④ 로딩>Loading)

65. 슈퍼피니싱(super finishing) 가공에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 입도가 작고 연한 솟돌에 적은 압력으로 가압하면서 가공물에는 이송과 동시에 솟돌에 진동을 주어 표면 거칠기를 향상시키는 가공이다.
- ② 솟돌 절삭날의 자생작용이 크고 단시간에 비교적 평활한

면을 만들 수 있다.

- ❸ 철강 종류에는 GC 계열 숫돌을, 주철 종류에는 WA계열 숫돌이 가공에 좋을 것으로 알려져 있다.
- ❹ 가공액은 석유나 경유를 주성분으로 하여 기계유를 첨가하여 사용한다.

66. 절삭면적을 표시하는 식으로 옳은 것은?

- ❶ 절삭속도×절삭 깊이
- ❷ 절삭속도×이송
- ❸ 절삭속도×절삭 깊이×침 단면적
- ❹ 이송×절삭 깊이

67. 정밀 보링머신에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ❶ 표면거칠기가 작은 우수한 내면을 얻는데 주로 사용된다.
- ❷ 포신과 같은 구멍이 큰 가공에 적합하다.
- ❸ 다이아몬드 또는 초경합금을 절삭공구재료로 사용한다.
- ❹ 고속 회전 및 정밀한 이송기구를 갖추고 있다.

68. 방전 가공시 전극 재료로 적합하지 않은 것은?

- ❶ 구리
- ❷ 스트론튬
- ❸ 흑연
- ❹ 세라믹

69. 다음 중 일반적으로 밀링 머신에서 할 수 있는 작업으로 볼 수 없는 것은?

- ❶ 총형 가공
- ❷ 윤곽 가공
- ❸ 기어 가공
- ❹ 널링 가공

70. 전해연마의 특징에 관한 설명으로 잘못된 것은?

- ❶ 가공면에는 방향성이 없다.
- ❷ 복잡한 형상의 공작물을 대해서도 가공이 가능하다.
- ❸ 주철에 대해서도 광택 있는 가공면을 얻을 수 있다.
- ❹ 전기도금의 반대 현상을 이용한 가공이다.

71. 일반적인 밀링 머신에서 단식 분할법으로 원주를 8등분으로 분할하고자 할 때 분할 크랭크는 몇 회전씩 회전시켜 가공하면 되는가?

- ❶ 4회전
- ❷ 5회전
- ❸ 6회전
- ❹ 8회전

72. 밀링가공에서 커터의 지름이 100mm, 커터의 날수가 6개인 정면 밀링커터로 길이 400mm의 공작물을 절삭할 때 가공 시간은 약 몇 분(min)인가? (단, 절삭속도는 100m/min, 날 1개당 이송은 0.1mm이다.)

- ❶ 1.6분
- ❷ 2.6분
- ❸ 3.2분
- ❹ 5.4분

73. 밀링 머신으로 가공할 때 단위시간에 절삭되는 칩의 체적 (cm^3/min)을 구하는 일반적인 식은? (단, b:정삭 폭(mm), t: 절삭 깊이(mm)이고, f:분당 이송(mm/min)이다.)

$$\begin{array}{ll} \text{❶ } \frac{b \times t \times f}{1000} & \text{❷ } 1000 \times \frac{b \times t}{f} \\ \text{❸ } 1000 \times f \times \sqrt{b \times t} & \text{❹ } \frac{b \times f}{1000 \times t} \end{array}$$

74. 다음 중 선반의 연동척에 대한 일반적인 설명으로 옳은 것은?

- ❶ 조(jaw)가 각자 움직이며 중심 잡는데 시간이 걸린다.
- ❷ 사용 후에는 가공물에 잔류 자기가 남아있을 수 있다.
- ❸ 스크롤(scroll) 척이라고도 하며 조임이 약한 편이다.
- ❹ 편심가공 시에 편리하며 가장 많이 사용되는 척이다.

75. 센터리스 연삭작업에서 연삭숫돌 지름이 500mm, 조정숫돌 (regulating wheel)의 지름이 300mm일 때, 숫돌축이 5°의 경사를 이루고 있다. 연삭숫돌의 회전수가 250rpm이고 조정숫돌의 회전수는 200rpm인 경우 이송속도는?

- ❶ 16.42m/min
- ❷ 12.63m/min
- ❸ 15.24m/min
- ❹ 18.15m/min

76. 전통적인 연삭작업은 재료제거율이 낮은 편이나 연삭 깊이를 깊게 하고 이송속도를 작게 함으로써 재료 제거율을 대폭으로 높인 연삭작업을 무엇이라 하는가?

- ❶ 플런지 연삭
- ❷ 트래버스 연삭
- ❸ 센터리스 연삭
- ❹ 크리프 피드 연삭

77. 선반에서 각도가 크고, 길이가 짧은 테이퍼 가공을 할 때 가장 적합한 방법은?

- ❶ 복식 공구대를 이용한다.
- ❷ 심압축을 편위시킨다.
- ❸ 백기어를 사용한다.
- ❹ 모방 가공 장치를 사용한다.

78. 절삭 가공시 절삭온도의 측정방법으로 거리가 먼 것은?

- ❶ 칩(chip)의 형태에 의한 방법
- ❷ 삽입된 열전대에 의한 방법
- ❸ 칼로리미터에 의한 방법
- ❹ 복사고온계에 의한 방법

79. 절삭속도를 증가시키면서 공구수명을 시험하였더니 절삭속도가 62m/min일 때 공구수명은 120min, 절삭속도가 100m/min일 때 공구수명은 18min이었다. Taylor 공구수명식($VT^n=C$)의 공구수명상수 C값은 약 얼마인가? (단, 다른 조건은 일정함)

- ❶ 107
- ❷ 207
- ❸ 307
- ❹ 407

80. 연삭숫돌 결합제의 구비조건이 아닌 것은?

- ❶ 입자 사이에 기공이 없어야 한다.
- ❷ 결합능력을 필요에 따라 조절할 수 있어야 한다.
- ❸ 고속회전에서도 파손되지 않아야 한다.
- ❹ 연삭액에 대하여 안전성이 있어야 한다.

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xe

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(2)	(3)	(1)	(1)	(2)	(2)	(3)	(2)	(4)	(2)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
(3)	(3)	(3)	(1)	(4)	(1)	(4)	(2)	(4)	(1)
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
(2)	(3)	(3)	(4)	(2)	(3)	(2)	(4)	(2)	(2)
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
(2)	(4)	(4)	(2)	(2)	(3)	(3)	(2)	(1)	(1)
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
(3)	(3)	(4)	(4)	(3)	(1)	(3)	(1)	(3)	(4)
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
(2)	(2)	(4)	(1)	(2)	(2)	(1)	(3)	(1)	(1)
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
(4)	(3)	(3)	(3)	(3)	(4)	(2)	(4)	(4)	(3)
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
(2)	(2)	(1)	(3)	(1)	(4)	(1)	(1)	(2)	(1)