

1과목 : 기계재료 및 요소

1. 모듈3, 잇수 30과 60의 한 쌍의 표준 평기어의 중심거리는 얼마인가?  
 ① 114 mm                      ② 126 mm  
 ③ 135 mm                      ④ 148 mm
2. 바깥지름 126, 잇수 40인 스퍼기어의 모듈은?  
 ① 6                                ② 3.15  
 ③ 2.5                            ④ 3
3. 금속의 조직검사로써 측정이 불가능한 것은?  
 ① 기공                            ② 결정입도  
 ③ 내부응력                      ④ 결함
4. 일반적으로 60mm 이하의 작은 축에 사용되고 특히 테이퍼축에 사용이 용이하며, 축의 강도가 약하게 되기는 하나 키에 키홈 등의 가공이 쉬운 것은?  
 ① 성크키                        ② 접선키  
 ③ 반달키                        ④ 원뿔키
5. 탄소강에서 탄소량이 증가할 때 기계적 성질 변화에 알맞는 것은?  
 ① 경도증가, 연성감소                      ② 경도증가, 연성증가  
 ③ 경도감소, 연성감소                      ④ 경도감소, 연성증가
6. 주조시 주형에 냉금을 삽입하여 표면을 급냉시켜 경도를 증가시킨 내마모성 주철은?  
 ① 가단주철                      ② 고급주철  
 ③ 칠드주철                      ④ 합금주철
7. 원통 커플링의 종류에 속하지 않는 것은?  
 ① 반중첩 커플링                      ② 머프 커플링  
 ③ 셸러 커플링                      ④ 플렌지 커플링
8. 베어링 메탈의 구비 조건이 아닌 것은?  
 ① 열전도도가 좋아야 한다.  
 ② 피로 강도가 작아야 한다.  
 ③ 내부식성이 좋아야 한다.  
 ④ 마찰이나 마멸이 적어야 한다.
9. 다음 중 하중이 작용하는 방향에 따른 분류를 나타낸 것 중 틀린 것은?  
 ① 인장 하중                      ② 휨 하중  
 ③ 전단 하중                      ④ 충격 하중
10. Fe-C 상태도에서 온도가 낮은 것부터 일어나는 순서가 맞는 것은?  
 ① 포정점 < 자기변태점 < 공석점 < 공정점  
 ② 공석점 < 자기변태점 < 공정점 < 포정점  
 ③ 공석점 < 공정점 < 자기변태점 < 포정점  
 ④ 공정점 < 공석점 < 자기변태점 < 포정점

11. 청동의 한 종류로 8~12% Sn에 1~2% Zn을 넣어 만든 합금으로 내해수성이 좋고 수압, 증기압에도 잘 견디므로 선박용 재료로 널리 사용되는 것은?  
 ① 특수 청동                      ② 포금  
 ③ 인청동                        ④ 연청동
12. 체결용 요소 중 볼나사(ball screw)의 장점을 설명한 것 중 옳바르지 않는 것은?  
 ① 나사의 효율이 좋다.  
 ② 백래시를 작게 할 수 있다.  
 ③ 먼지에 의한 마모가 적다.  
 ④ 자동 체결용으로 좋다.
13. 다음 중 불변강의 종류에 속하지 않는 것은?  
 ① 인코넬                        ② 엘린바  
 ③ 플라티나이트                      ④ 인바
14. 공작기계, 자동차, 선박 및 항공기에 사용되는 소결마찰 재료로서의 구비조건 중 틀린 것은?  
 ① 내마모성, 내열성이 클 것  
 ② 마찰계수가 적고 안정적인 것  
 ③ 열전도성, 내유성이 좋을 것  
 ④ 가격이 저렴할 것
15. 길이 200 cm의 정사각형 봉에 8 ton의 인장하중이 작용할 때 정사각형의 한 변의 길이는? (단, 봉의 허용응력은 500 kgf/cm<sup>2</sup> 이다.)  
 ① 4cm                            ② 6cm  
 ③ 8cm                            ④ 10cm
16. 브로치라는 공구를 사용하여 일감의 표면 또는 내면을 필요한 모양으로 절삭가공하는 기계는?  
 ① 마찰전단기                      ② 크랭크절삭기  
 ③ 브로칭 머신                      ④ 밀링 머신
17. 직경 30mm인 환봉을, 318rpm으로 선반 가공 할 때의 절삭 속도는 약 몇 m/min인가?  
 ① 30                                ② 40  
 ③ 50                                ④ 60
18. 연삭숫돌 입자의 크기는 "굵기를 표시하는 숫자"로 나타내는데, 이것을 무엇이라 하는가?  
 ① 조직                            ② 입자  
 ③ 입도                            ④ 결합도
19. 분할변환기어, 이송변환기어, 차동변환기어를 구비하고 있는 공작기계는?  
 ① 만능드릴머신                      ② 슬로터  
 ③ 호빙머신                        ④ 만능연삭기
20. 일반적으로 바이스의 크기를 나타내는 것은?  
 ① 바이스 전체의 중량  
 ② 물건을 물릴 수 있는 조오의 폭  
 ③ 물건을 물릴 수 있는 최대 거리  
 ④ 바이스의 최대 높이

2과목 : 기계가공법 및 안전관리



39. 위치를 지정하는 방법으로 CAD 시스템에서 가장 부정확한 입력방법은?

- ① 요소의 중간점 인식에 의한 점
- ② 요소의 끝점 인식에 의한 점
- ③ 교차점 입력에 의한 점
- ④ 화면의 커서 인식에 의한 점

40. 컴퓨터의 기억용량 표시가 틀린 것은?

- ① 1 Gigabyte = 230 byte
- ② 1 Megabyte = 220 byte
- ③ 1 Kilobyte = 210 byte
- ④ 1 byte = 16 bit

41. 다음 그래픽 디스플레이 장치 중 음극선관(CRT)을 사용한 것이 아닌 것은?

- ① 랜덤 스캔형                      ② 래스터 스캔형
- ③ 스토리지형                      ④ 플라즈마형

42. 기어 제도법에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 스퍼기어의 이끝원은 굵은 실선으로 그린다.
- ② 맞물리는 한 쌍 기어의 도시에서 맞물림부의 이끝원은 모두 굵은 실선으로 그린다.
- ③ 헬리컬 기어의 잇줄 방향은 3개의 가는 실선으로 그린다.
- ④ 스퍼기어의 피치원은 가는 2점쇄선으로 그린다.

43. 다음 중 표면거칠기 표시 방법에 해당되지 않는 것은?

- ① 최소 높이                      ② 최대 높이
- ③ 산술 평균 거칠기              ④ 10점 평균 거칠기

44. 다음은 기계 요소 중에서 원칙적으로 길이 방향으로 절단하여 단면하지 않는 것이다. 틀린 것은?

- ① 축, 키                          ② 리벳, 핀
- ③ 볼트, 작은나사              ④ 베어링, 너트

45. 구름 베어링의 호칭 번호가 "6203ZZ"일 때 베어링의 안지름은?

- ① 10                              ② 13
- ③ 15                              ④ 17

46. 나사의 각부를 그릴 때 선의 종류로 맞는 것은?

- ① 수나사 바깥지름, 암나사 안지름 : 가는 실선
- ② 수나사와 암나사의 골 : 굵은 실선
- ③ 완전 나사부와 불완전 나사부의 경계선 : 굵은 실선
- ④ 가려서 보이지 않는 나사부 : 가는 실선

47. 가공전후의 형상을 나타낼 때 사용하는 선은?

- ① 파선                            ② 가는 실선
- ③ 가는 1점 쇄선              ④ 가는 2점 쇄선

48. 수나사 막대의 양 끝에 나사를 깎은 머리없는 볼트로서, 한 끝은 본체에 박고 다른 끝은 너트로 질때 쓰이는 것은?

- ① 관통 볼트                      ② 미니추어 볼트
- ③ 스타드 볼트                    ④ 탭 볼트

49. 구멍의 치수가 축의 치수보다 클 때, 구멍과 축과의 치수의 차를 무엇이라고 하는가?

- ① 틈새                            ② 침새
- ③ 공차역                        ④ 치수차

50. 배관도의 제도에 대한 설명 중 잘못된 것은?

- ① 치수는 밸브의 목 입구의 중심에서 중심까지의 길이로 표시한다.
- ② 파이프의 호칭지름은 복선이나 단선으로 표시된 파이프 라인 밖으로 지시선을 끌어내어 표시한다.
- ③ 배관도에는 단선 도시 방법과 복선 도시방법이 있다.
- ④ 파이프이음 기호를 사용하지 않고 파이프와 파이프이음을 실물모양과 같게 나타내는 방법을 단선 도시라 한다.

51. 도면을 축소 또는 확대 복사를 할 때의 편의를 위하여 윤곽선의 외부에 그려주는 것은?

- ① 비교표시                      ② 비교마크
- ③ 중심마크                      ④ 비교눈금

52. 척도 기입 방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 척도는 표제란에 기입하는 것이 원칙이다.
- ② 같은 도면에서는 서로 다른 척도를 사용할 수 없다.
- ③ 표제란이 없는 경우에는 도명이나 품번 가까운 곳에 기입한다.
- ④ 현척이 가장 보편적으로 사용된다.

53. 대상물의 일부를 파단한 경계 또는 일부를 떼어낸 경계를 표시하는데 사용하는 선은?

- ① 파단선                        ② 지시선
- ③ 가상선                        ④ 절단선

54. 다음 리벳 중 호칭길이의 표시방법이 다른 것은?




55. 다음 중 기하공차의 기호 설명이 잘못된 것은?



56. 화면 표시장치에 나타난 모양을 확대, 축소 등의 다른 조작 없이 그대로 종이 등의 물리적 요소에 출력시키는 장치를 무엇이라 하는가?


- ① 스캐너                        ② 라이트펜
- ③ 모니터                        ④ 화면복사장치

57. 보기의 그림은 V벨트의 단면이다. 벨트의 각  $\alpha$  는 몇 도 인가?



- ① 30°
- ② 35°
- ③ 40°
- ④ 45°

58. 다음 보기의 그림은 체인의 종류 중 어느 것을 나타낸 것인가?



- ① 롤러체인
- ② 사일런트체인
- ③ 링크체인
- ④ 인벌류트체인

59. 기계제도에서 투상도의 선택방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 계획도, 조립도 등 주로 기능을 나타내는 도면에서는 대상을 사용하는 상태로 놓고 그린다.
- ② 부품을 가공하기 위한 도면에서는 가공 공정에서 대상물이 놓인 상태로 그린다.
- ③ 정면도에서는 대상물의 모양이나 기능을 가장 뚜렷하게 나타내는 면을 그린다.
- ④ 정면도를 보충하는 다른 투상도는 되도록 크게 그리고 많이 그린다.

60. 표면 거칠기의 표시법에서 10점 평균 거칠기를 표시하는 기호는?

- ① Ry
- ② Rm
- ③ Ra
- ④ Rz

전자문제집 CBT PC 버전 : [www.comcbt.com](http://www.comcbt.com)  
 전자문제집 CBT 모바일 버전 : [m.comcbt.com](http://m.comcbt.com)  
 기출문제 및 해설집 다운로드 : [www.comcbt.com/x](http://www.comcbt.com/x)

**전자문제집 CBT란?**

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동  
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

**오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	④	③	③	①	③	④	②	④	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	④	①	②	①	③	①	③	③	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	④	④	③	②	①	③	③	③	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	④	①	②	②	④	②	④	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	④	①	④	④	③	④	③	①	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	②	①	②	④	④	③	①	④	④