

1과목 : 자기탐상시험원리

1. 그림과 같이 반지름을 a [cm]의 원통형 도체에 직선 전류[i]를 흘렸을 때 도체 표면에서의 자장의 세기 [H]는?



$$\textcircled{1} \quad H = \frac{1}{5} \cdot \frac{i}{a} \quad \textcircled{2} \quad H = 5ai$$

$$\textcircled{3} \quad H = \frac{1}{5} \cdot \frac{i}{a^2} \quad \textcircled{4} \quad H = \frac{1}{5} \cdot \frac{i^2}{a}$$

2. 직류회로에서 전류를 I, 전압을 E, 저항을 R이라 할 때 상호 관계식으로 알맞은 것은?

$$\textcircled{1} \quad I = \frac{E}{R} \quad \textcircled{2} \quad E = \frac{R}{I}$$

$$\textcircled{3} \quad R = \frac{I}{E} \quad \textcircled{4} \quad I = ER^2$$

3. 자분탐상시험법중에서 습식법의 장점이 아닌 것은?

- ① 아주 미세한 표면 균열에 대하여 가장 감도가 높은 방법이다.
- ② 소형 부품을 대량으로 신속하게 탐상할 수 있는 방법이다.
- ③ 표면 밑에 존재하는 불연속을 용이하게 검출할 수 있다.
- ④ 자분 입자의 유동성이 좋다.

4. 30[Oe]에서 자분모양이 나타나는 A형 표준시험편을 사용하여 시험체에 36[Oe]의 자계의 세기를 걸어 주었을 때의 자화전류치[A]는 얼마인가? (단, A형 표준시험편을 시험체에 부착하고 자화전류를 증가시켰을 때 자분모양이 나타난 자화전류치는 5A이다.)

- ① 2
- ② 4
- ③ 6
- ④ 8

5. 다음 중 일반적으로 최종적인 자분탐상시험의 시기는 언제가 적당한가?

- ① 최종 가공이 완료되기 전으로써, 최종 열처리가 실시된 후에
- ② 최종 가공이 완료된 후로써, 최종 열처리가 실시되기 전에
- ③ 최종 가공 및 열처리가 완료된 후에
- ④ 최종 열처리의 실시 전으로서 아무 때나

6. 자화방법 선택시 고려 사항을 열거한 것으로 틀린것은?

- ① 예측되는 방향에 대하여 자계의 방향이 직각이 되는 자화방법을 선택한다.
- ② 자계의 방향을 시험면에 가급적 평행이 되도록 한다.

- ③ 잔류법에 의한 시험의 경우는 교류자화를 하여야한다.
- ④ 대형시험체는 분할하여 국부적으로 자화시킬 수 있는 자화방법을 선택한다.

7. 비파괴시험의 종류별 특성이 틀리게 짹지어진 것은?

- ① 방사선투과시험 - X선, γ의 발생
- ② 초음파탐상시험 - 미세 균열에 감도 높음
- ③ 자분탐상시험 - 교번자장에 의한 자분 흡착
- ④ 침투탐상시험 - 액체의 적심성 영향

8. 일반적으로 매 검사마다 소모성 재료비가 가장 많이 소요되는 비파괴검사는?

- ① X선투과시험
- ② 와전류탐상시험
- ③ 초음파탐상시험
- ④ X선투시영상시험

9. 초음파탐상시험시 주파수의 선정방법으로 옳은 것은?

- ① 초음파의 감쇠가 큰 재료에는 높은 주파수를 사용하는 것이 유리하다.
- ② 작은 결함의 검출에는 높은 주파수를 사용하는 것이 탐상에 유리하다.
- ③ 초음파 빙의 진행거리가 긴 시험체에서는 높은 주파수를 사용하는 것이 유리하다.
- ④ 초음파 빙의 방향에 인접해 있는 두 결함의 검출에는 낮은 주파수를 사용하는 것이 유리하다.

10. 방사선을 이용한 비파괴검사 응용 중의 하나로 시험체의 조성 검토에 사용되는 검사법은?

- ① 방사선 두께 측정법
- ② 중성자투과검사법
- ③ 양전자 쌍 소멸법
- ④ 미시방사선투과검사법

11. 염색침투검사법이 형광침투검사법에 비해 좋은 점은?

- ① 검출감도가 좋다.
- ② 표면이 검은 시험체에 좋다.
- ③ 어두운 곳에서도 검사가 가능하다.
- ④ 현장에서 간편하게 이용할 수 있다.

12. 비파괴검사를 이상적으로 수행하기 위한 전제 조건이 아닌 것은?

- ① 제작품에 대한 납기를 고려할 것
- ② 제작에 의해 발생하는 결함의 상황을 알 것
- ③ 피검사장소가 비파괴검사를 적용하는 것이 가능할 것
- ④ 결함이 제품에 미치는 영향에 대한 지식을 보유할 것

13. 할로겐누설시험에서 가열양극 할로겐법의 장점을 설명한 것으로 틀린 것은?

- ① 사용이 간편하고 능률적이다.
- ② 할로겐 주제가스에만 응답한다.
- ③ 기름에 막혀 있는 누설도 검출할 수 있다.
- ④ 진공상태에서도 일반적인 검출기를 이용하여 시험 할 수 있다.

14. 침투탐상검사의 적용에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 다공성 재료나 흡수성 재료 탐상에 적합하다.
- ② 사용 중인 제품의 표면 피로균열의 검출이 어렵다.
- ③ 자성체의 표면결함을 검출할 경우 자분탐상검사보다 신뢰성이 높다.

- ④ 시험체에 존재하는 표면 불연속의 검출력은 방사선 투과 검사보다 높다.

15. 와전류탐상시험으로 탐상하기 가장 어려운 것은?

- ① 관의 외경 변화
- ② 관의 표면 균열
- ③ 후판 내부 결함의 자동화검사
- ④ 봉의 랩(lap) 및 심(seam) 검출

16. 자분탐상검사의 검사액(자분현탁액)에 물을 쓰는 주된 이유는?

- ① 시험체 표면에서 유동성이 좋기 때문이다.
- ② 기름에 비하여 인화성이 없기 때문이다.
- ③ 기름에 비하여 값이 싸기 때문이다.
- ④ 시험이 끝난 후 시험체로부터 닦아내기 용이하기 때문이다.

17. 결함의 생성 중에서 검출이 용이하지만 결함의 생성이 정지된 상태에서는 검출이 어려운 비파괴검사법은?

- ① 초음파탐상시험
- ② 방사선투과시험
- ③ 와전류탐상시험
- ④ 음향방출시험

18. 와전류탐상시험의 특징을 설명한 것 중 틀린 것은?

- ① 시험의 후처리가 필요없다.
- ② 고온 부위의 시험체에 탐상이 가능하다.
- ③ 시험체에 비접촉으로 탐상이 가능하다.
- ④ 복잡한 형상을 갖는 시험체의 전면 탐상에 능률적이다.

19. 침투탐상검사에서 침투에 영향을 미치는 요인을 설명한 것 중 옳은 것은?

- ① 접촉각 θ 가 0° 이면 이상적인 적심성을 갖는다.
- ② 점성이 낮은 침투액은 점성이 높은 침투액에 비하여 침투속도가 느리다.
- ③ 제한된 범위에서 표면장력이 작을수록 모세관 속에 액체가 높이 올라간다.
- ④ 액체가 모세관 벽을 적시게 되면 모세관 속 액체의 유통면은 오목면이 되고 액체가 상승한다.

20. 내압시험은 고압가스용기와 보일러 등의 내압용기가 사용 중의 압력에 잘 견디는지의 여부를 알기 위한 시험이다. 그 뿐만 아니라 시험압력은 최고사용압력(설계압력)의 몇 배까지 가 압하여야 하는가?

- ① 0.5 ~ 1.2
- ② 1.25 ~ 1.5
- ③ 2.0 ~ 3.0
- ④ 3.0 ~ 4.0

2과목 : 자기탐상검사

21. 자분탐상검사에서 축통전법(direct contract technique)을 적용하는 경우 시험면에서의 자계의 세기(H)를 구하는 공식으로 다음 중 맞는 것은? (단, 시험편의 반지름을 $r(m)$, 자화전류의 세기를 $I(A)$, 시험체의 전기저항을 $R(\Omega)$ 이라고 한다.)

$$\textcircled{1} \quad H = \frac{2\pi r I}{R} \quad (\text{A/m}) \quad \textcircled{2} \quad H = 0.5\pi \times I R \quad (\text{A/m})$$

$$\textcircled{3} \quad H = \frac{I}{4\pi r} \quad (\text{A/m}) \quad \textcircled{4} \quad H = \frac{I}{2\pi r} \quad (\text{A/m})$$

22. 형광 습식자분탐상 검사액의 성능 점검 항목으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 불순물의 혼입량
- ② 검사액 중의 자분 분산농도
- ③ 색채, 형광휘도
- ④ 1000Lx 이상의 가시광 조도

23. 다음 중 홀효과(Hall effect)의 설명으로 틀린 것은?

- ① 얇은 철판으로 실험할 수 있다.
- ② 전류의 흐름과 자계의 흐름이 직각일 때 발생한다.
- ③ 자계와 전압의 관계에서 발생한다.
- ④ 자계의 방향과 세기를 측정할 수 있다.

24. 자분탐상검사 후 시험체를 탈자해야 하는 경우 전류를 조금씩 감소시키는 이유로 가장 적합한 것은?

- ① 탈자가 시험체 표면에 국한되지 않게 하기 위해
- ② 자기이력곡선의 변화가 일어나지 않게 하기 위해
- ③ 전류변화량이 크면 부분적으로 탈자가 누락되기 때문에
- ④ 매번 자기이력곡선의 폐회로가 충분히 이루어지도록 해야 하기 때문에

25. 다음 중 습식자분의 분산농도를 측정하는 기기는?

- ① 하이드로메타
- ② 침전관
- ③ 피펫시험관
- ④ 블랙라이트

26. 자분탐상검사에 사용되는 자기 계측기로서 홀 소자(Hall element)라 부르는 감자성 반도체(Ge, In-Sb 등)로 만들어진 작고 얇은 평판 모양의 자기 검출기를 이용하여 국부적인 공간의 자계나 누설 자속밀도를 측정하는 것으로써 공간의 교류와 직류의 자계를 측정할 수 있는 것은?

- ① 자속계(Flux meter)
- ② 가우스 미터(Gauss meter)
- ③ 에르스테드 미터(Oersted meter)
- ④ 교류 자계 자속계

27. 습식자분탐상검사에서 계면 활성제가 첨가된 물분산액을 사용할 경우 성질에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 표면을 균일하게 적설 수 있도록 적심성이 좋아야 한다.
- ② 자분의 응집이 없이 자분이 전체적으로 분산될 수 있도록 분산성이 좋아야 한다.
- ③ 자분의 분산성이 좋고, 적심성을 좋게 하기 위하여 거품 형성이 잘 되어야 한다.
- ④ 사용하는 장치나 검사품을 부식시키지 않아야 한다.

28. 습식자분 사용시 그 특징으로 틀린 것은?

- ① 건식자분보다 재사용성이 좋다.
- ② 검사 후 후속공정에 잔류자분으로 인한 제거성이 나쁘다.
- ③ 미세한 표면균열 검사에 좋다.
- ④ 자분액의 농도로 인한 유동성이 나쁘다.

29. 프로드법에서 높은 자속밀도가 전극부위에 방사상으로 형성

- 되는 자분모양을 무엇이라고 하는가?
- ① 전극지시 ② 재질경계지시
③ 단면급변지시 ④ 단류선에 의한 지시
30. 자분모양 중 잔류법을 적용한 시험품이 서로 접촉한 경우 나타나는 지시는?
- ① 자기펜 흔적 ② 단면 급변지시
③ 자극지시 ④ 전극지시
31. 다음 중 자기펜 흔적의 의사모양 발생에 대하여 잘못 설명 한 것은?
- ① 잔류법을 적용할 때 시험체끼리 접촉되지 않도록 주의하여야 한다.
② 일반적으로 희미하고 굵은 모양의 지시를 나타낸다.
③ 탈자 후 재자화시키면 없어진다.
④ 예리한 것으로 접촉하면 자분모양이 뚜렷한 선모양으로 나타나 결함으로 잘못 판독하기 쉽다.
32. 다음 중 자화고무법(Magnetic Rubber Inspection)의 특성이 아닌 것은?
- ① 코일법 및 프로드법으로도 적용할 수 있다.
② 관찰할 때 직접 접근이 어려운 부위에도 검사가 가능하다.
③ 검사시간이 많이 소요되나 검사결과를 다시 확인할 수 있다.
④ 시험면이 코팅(Coating)된 경우에는 검사가 어려워 진다.
33. 비형광자분을 사용하여 자분탐상검사시 시험면에서 조도는 일반적으로 얼마 이상이어야 하는가?
- ① 50 lx ② 100 lx
③ 300 lx ④ 500 lx
34. 다음 중 교류자화의 장점으로 틀린 것은?
- ① 표면결함 검출 우수 ② 탈자 용이
③ 잔류법의 적용에 우수 ④ 반자장의 영향이 적음
35. 자분탐상검사에 사용되고 있는 방법 중 발생하는 자계의 방향성에 따라 분류한 검사방법은?
- ① 건식법 ② 형광법
③ 선형자화법 ④ 직류법
36. 자분탐상검사를 적용했을 때 효과적이지 못한 것은?
- ① 차량의 크랭크축
② 석유저장탱크의 용접부
③ 항공기용 터빈블레이드
④ 완충 스프링
37. 형광자분탐상시험시 사용되는 자외선등의 가장 이상적인 파장은?
- ① 305nm ② 365nm
③ 425nm ④ 510nm
38. 습식자분에 사용되는 강자성체 분말의 크기로 적합한 것은?
- ① 0.01 ~ 0.1 μm ② 0.2 ~ 60 μm
③ 70 ~ 90 μm ④ 100 ~ 600 μm
39. 비형광 자분탐상검사 결과, 검출된 자분모양에서 반사되는 빛의 반사량은 입사광량의 어느 정도가 되는가?
- ① 약 5% ② 약 10%
③ 약 30% ④ 약 50%
40. 자분탐상시험에서 자화 전류와 자분의 종류에 따라 분류한 시험방법 중 깊은 결함에 대하여 감도가 좋은 순서대로 나열된 것은?
- ① 교류습식 - 직류건식 - 반파정류건식
② 직류건식 - 교류습식 - 반파정류건식
③ 반파정류건식 - 교류습식 - 직류건식
④ 직류건식 - 반파정류건식 - 교류습식

3과목 : 자기탐상관련규격및컴퓨터활용

41. 보일러 및 압력용기에 대한 자분탐상검사(ASME Sec.V. Art.7)에서의 프로드(Prod)법에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 시험체에 직접 자화전류를 보낸다.
② 부품, 구조물의 부분탐상을 위하여 선형자계를 형성할 때 사용한다.
③ 전극인 동봉의 굵기는 자화전류의 크기에 따라 정할 필요가 있다.
④ 프로드법은 전기적 스파크를 방지하기 위한 특별한 조치가 필요하다.
42. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 따라 자화전류를 선택할 때 고려해야 하는 항목으로 옳은 것은?
- ① 충격 전류를 사용하여 자화하는 경우는 연속법에 한한다.
② 직류에 의한 자화는 표피효과 때문에 교류보다 약하다.
③ 교류를 사용하여 자화하는 경우는 원칙적으로 잔류 법에 한한다.
④ 직류 및 맥류를 사용하여 자화하는 경우는 연속법 및 잔류법을 사용할 수 있다.
43. 보일러 및 압력용기에 대한 표준자분탐상검사(ASME Sec.V. Art.25 SE-709)에서 비형광자분 검사 액의 조정수 (conditioned water)의 알칼리성은 pH 측정기로 측정하였을 때 어느 범위(pH) 이어야 하는가?
- ① 1.0 ~ 3.5 ② 3.5 ~ 6.0
③ 6.0 ~ 10.5 ④ 11.0 ~ 13.0
44. 보일러 및 압력용기에 대한 표준자분탐상검사(ASME Sec.V. Art.25 SE-709)에서 규정한 전류계의 정밀도에 대한 최대 교정주기로 옳은 것은?
- ① 6개월마다 1회 이상 ② 1년마다 1회 이상
③ 2년마다 1회 이상 ④ 5년마다 1회 이상
45. 보일러 및 압력용기에 대한 자분탐상검사의 합격기준(ASME Sec.VIII Div.1, App.6)에 따라 검출된 관련자분모양이 길이 9mm, 폭 3mm 일 때 자분모양의 평가는?
- ① 선형지시 ② 원형지시
③ 타원형지시 ④ 선형 또는 원형지시
46. 보일러 및 압력용기에 대한 자분탐상검사(ASME Sec.V. Art.7)에 따른 자화 장치의 교정주기와 장치 계기의 허용 오

차 범위를 옳게 나타낸 것은?

- ① 교정 주기 : 2년, 허용 오차 : $\pm 5\%$
- ② 교정 주기 : 1년, 허용 오차 : $\pm 10\%$
- ③ 교정 주기 : 1년, 허용 오차 : $\pm 15\%$
- ④ 교정 주기 : 2년, 허용 오차 : $\pm 15\%$

47. 다음 중 탈자 후 재시험하면 없어지는 유사지시는?

- ① 재질 경계지시
- ② 단면 급변지시
- ③ 오염지시
- ④ 자기펜 흔적

48. 보일러 및 압력용기에 대한 표준자분탐상검사(ASME Sec.V. Art.25 SE-709)의 검사장비 점검 권고 기간을 나타낸 것으로 틀린 것은?

- ① 조도계 점검 : 6개월
- ② 습식자분의 농도 : 1주
- ③ 시험편을 사용한 시스템 성능 : 1일
- ④ 가시광선 및 자외선조사등의 조명 : 1주

49. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 따라 자화를 시킬 때 고려할 사항중 잘못된 것은?

- ① 자계의 방향을 예측되는 흠의 방향에 대하여 가능한 한 직각으로 한다.
- ② 자계의 방향을 시험면에 가능한 한 평행으로 한다.
- ③ 반자계는 가능한 한 크게 한다.
- ④ 시험면을 태워서는 안 될 경우는 시험체에 직접 통전하지 않는 방법을 선택한다.

50. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)의 장치 기록 사항이다. () 안에 올바른 것은 어느 것인가?


자석형 장치에는 시험체에 투입 가능한 ()을(를)
명기하여야 하고, 전자석형의 장치는 전류의 종류
및 ()을(를) 병기한다.

- ① 평균 자속, 파형
- ② 최대 자속, 주파수
- ③ 잔류 자속, 주파수
- ④ 최대 전류, 파형

51. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)의 B형 대비시험편에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 잔류법으로 사용한다.
- ② 인공 흠의 치수는 깊이 8mm, 나비 20mm로 한다.
- ③ 장치, 자분 및 검사액의 성능 조사에 사용한다.
- ④ 시험편의 직경은 10, 50, 100, 150, 200mm가 있다.

52. 보일러 및 압력용기에 대한 자분탐상검사(ASME Sec. V. Art 7)에 의거 그림과 같은 흰봉을 코일법으로 검사하고자 할 때 필요한 자회전류[A]는? (단, 권선수는 4회로 한다.)



- ① 2250
- ② 3750
- ③ 4250
- ④ 4750

53. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D

0213)에 따른 동일 직선상에 길이 10mm, 나비 2mm인 지시(A)와 길이 8mm, 나비 3mm인 지시 (B)가 3mm 간격으로 검출되었을 때 설명으로 옳은 것은?

- ① 지시 A는 선상, 지시 B는 원형상의 자분모양이며, 길이는 각각 10mm와 8mm이다.
- ② 지시 A와 B는 모두 선상의 자분모양이며, 길이는 각각 10mm와 8mm이다.
- ③ 지시 A와 B는 1개의 선상의 자분모양으로 간주되며, 길이는 18mm이다.
- ④ 지시 A와 B는 1개의 선생의 자분모양으로 간주되며, 길이는 21mm이다.

54. 보일러 및 압력용기에 대한 표준자분탐상검사(ASME Sec.V. Art.25 SE-709)에서 전파직류(FWDC)를 사용한 전류관통법으로 외경 2인치의 속이 빈 관을 자화하기 위해 필요한 자화전류 범위로 옳은 것은?

- ① 100 ~ 125[A]
- ② 300 ~ 500[A]
- ③ 600 ~ 1600[A]
- ④ 2000 ~ 4000[A]

55. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 검사액 속의 자분 분산 농도에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 분산 농도는 검사액의 단위 용적(ℓ) 중에 포함하는 자분의 무게(g)로 나타낸다.
- ② 분산 농도는 검사액의 단위 용적(100m^3) 중에 포함되는 자분의 침전 용적(m^3)으로 나타낸다.
- ③ 비형광 자분의 분산 농도는 자분의 종류 및 입도를 고려하여 설정한다.
- ④ 형광 자분의 분산농도는 자분의 색조와 휘도를 고려하여 설정한다.

56. 보일러 및 압력용기에 대한 자분탐상검사의 합격기준(ASME Sec.VIII Div.1 App.6)에 따라 지시를 평가할 경우 의심스러운 지시에 대한 올바른 조치는?

- ① 관련지시 여부를 결정하기 위해 재시험한다.
- ② 선상지시 또는 원형지시로 분류한다.
- ③ 지시의 위치 및 크기를 기록한다.
- ④ 의사지시로 평가하고 다음 검사를 진행한다.

57. 보일러 및 압력용기에 대한 자분탐상검사(ASME Sec.V. Art.7)에 따라 검사 절차서를 작성할 때 다음중 필수 변수에 포함하지 않아도 되는 것은?

- ① 자화방법
- ② 표면준비
- ③ 검사자의 자격인정 요건
- ④ 인정한 범위를 초과하는 피복두께

58. 보일러 및 압력용기에 대한 자분탐상검사의 합격기준(ASME Sec.VIII Div.1 App.6)에 의해 크기가 2mm 인 원형지시 4개가 일렬로 배열되어 검출되었을 때 불합격으로 판정할 수 있는 최대 결함사이 간격의 합은?

- ① 1/8인치
- ② 3/16인치
- ③ 1/4인치
- ④ 5/16인치

59. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 시험체의 재질, 표면 상황 및 흠의 성질에 따른 자분의 적당한 조건은?

- ① 입도, 분산성, 혼탁성, 색조
- ② 자성, 점성, 투자율, 색조

- ③ 입도, 분산성, 자속밀도, 투자율
④ 자성, 질량, 분산성, 혼탁성
60. 철강 재료의 자분탕상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 따라 자회전류로 직류를 사용했을 때 자분모양이 표면의 흡 또는 표면근처 내부 흡에 의한 것인지를 구별하기 위한 조치로 올바른 것은?
 ① 적용한 전류치보다 더 높은 직류전류로 재시험한다.
 ② 충격전류를 사용하여 연속법으로 재시험한다.
 ③ 교류로 재시험한다.
 ④ 탈자한 후 자분분산매를 적용한다.
- 4과목 : 금속재료학**
61. 공구강이 구비해야 할 조건을 설명한 것 중 틀린 것은?
 ① 피삭성이 좋아야 한다.
 ② 열처리 변형이 적어야 한다.
 ③ 인성이 커서 충격에 잘 견디어야 한다.
 ④ 고온경도가 낮고, 마모성이 커야 한다.
62. 침탄처리 후 1차 및 2차 담금질을 실시한다. 이때 1차 담금질하는 목적으로 옳은 것은?
 ① 표면층을 미세화하기 위하여
 ② 중심부 조직을 미세화하기 위하여
 ③ 변형을 줄이고 깊은 침탄층을 얻기 위하여
 ④ 중심부와 표면층의 높은 강도와 경도를 얻기 위하여
63. 비철 합금 주물의 편석 현상 중 주물 각부의 온도차 때문에 생기는 편석 현상은?
 ① 정편석(正偏析) ② 열편석(熱偏析)
 ③ 중력편석(重力偏析) ④ 역편석(逆偏析)
64. 청동에 관한 설명 중 틀린 것은?
 ① 주석청동의 α 고용체는 결정편석 때문에 농도가 둘려져 유심조직을 나타낸다.
 ② 스프링용 인청동은 7~8%Sn, 0.05~0.15%P 정도의 합금이 실용화되고 있다.
 ③ 인청동을 용해 주조할 때 합금 중에 인을 0.05~0.15%P 남게 하면 용탕의 유동성이 향상된다.
 ④ 니켈청동에서 6상이 석출하는 과정에 연화하는 현상이 나타난다.
65. Ti 합금의 기본이 되는 합금형이 아닌 것은?
 ① α 형 ② β 형
 ③ η 형 ④ ($\alpha+\beta$)형
66. 탄소강에서 Mn의 영향이 아닌 것은?
 ① 경화능을 크게 한다.
 ② 고온에서 결정립의 성장을 억제한다.
 ③ 편석을 일으키고 상온 취성의 원인이 된다.
 ④ 강의 점성을 증가시키고 고온 가공을 쉽게 한다.
67. Cu-Pb 계로 고속, 고하중에 적합한 베어링용 합금의 명칭은?
 ① 켈멘(Kelmet) ② 크로멜(Chromel)
- ③ 슈퍼인바(Superinvar) ④ 백 메탈(Back metal)
68. Cr계 스테인리스강에서 42~48%Cr 범위에 금속간 화합물의 석출로 인하여 재료가 취화하는 현상은?
 ① σ 취성 ② 고온취성
 ③ 저온취성 ④ 475°C 취성
69. 스텔라이트(stellite)의 합금 조성으로 옳은 것은?
 ① WC-Co계 합금 ② Co-Cr-W-C계 합금
 ③ W-C-Nb-Mn계 합금 ④ Ti-Mo-W-Pb계 합금
70. 2원계 합금 중에서 대표적인 초소성(super plastic) 합금은?
 ① Zn - 22% Al 합금 ② W - 22% Zn 합금
 ③ Ag - 22% S 합금 ④ Cu - 22% Ti 합금
71. 소성변형의 가공방법을 설명한 것 중 틀린 것은?
 ① 압연가공 : 회전하는 Roll 사이에 소재를 통과시켜 성형
 ② 인발가공 : 괴상의 소재를 고온에서 가압하여 성형
 ③ 프레스가공 : 판재를 펀치와 다이 사이에 압축하여 성형
 ④ 압출가공 : 다이를 통하여 금속을 밀어내어 균일한 단면을 갖는 제품을 성형
72. 표점거리 100mm인 인장시험편의 연신율이 30% 였을 때 늘어난 길이는 몇 mm인가?
 ① 10 ② 20
 ③ 30 ④ 40
73. 용융점이 높아 용해가 곤란하여 주로 분말 야금법으로 성형하는 금속으로 고속도강의 첨가 원소로도 사용되는 것은?
 ① W ② Ag
 ③ Au ④ Cu
74. 목적원소를 이온화하여 정전(靜電)적으로 가속해서 고체 중에 도입함으로써 표면근방(약100mm까지)이 연속적이면서 선택적으로 조성이 변화하며, 반도체의 실리콘 도핑 등에 이용되는 표면개질처리는?
 ① 스팍터(Sputter)법
 ② 이온플레이팅(Ion plating)법
 ③ 플라즈마(Plasma) CVD법
 ④ 이온 주입(Ion implantation)법
75. 열처리에서 질량효과(Mass effect)에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 가열시간의 차이에 따라 재료의 내·외부가 뒤틀리는 현상이다.
 ② 재료의 크기에 따라 담금질 효과가 다르게 나타나는 현상이다.
 ③ 시효처리의 일종으로서 재료가 크면 내부의 경도가 외부 경도에 비해 떨어지는 현상이다.
 ④ 뜨임현상의 일종으로서 뜨임 시간이 길어지면 재료 내·외부에 경도가 달라지는 현상이다.
76. 2원계 상태도에서 포정 반응을 설명한 것 중 옳은 것은?
 ① 하나의 융체로부터 2개의 고체상이 정출되는 반응이다.
 ② 두 개의 융체로부터 하나의 고체상이 정출되는 반응이다.
 ③ 하나의 결정상으로부터 두 개의 새로운 결정상이 석출하

는 반응이다.

- ④ 하나의 용체와 하나의 결정상이 반응하여 다른 결정상이 정출되는 반응이다.

77. 구상흑연 주철에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 인장강도는 약 20kgf/mm^2 이하이다.
- ② 주조상태에서 흑연이 구상으로 정출한다.
- ③ 피로한도는 회주철에 비해 $1.5 \sim 2.0$ 배 낮다.
- ④ 구상흑연주철의 기지 조직은 펄라이트만 존재한다.

78. Fe-C 평형 상태도에서 공정점의 자유도는? (단, 압력은 일정하다.)

- | | |
|-----|-----|
| ① 0 | ② 1 |
| ③ 2 | ④ 3 |

79. 탄소강의 열처리 과정에서 용적의 변화가 가장 심한 조직은?

- | | |
|---------|----------|
| ① 펄라이트 | ② 소르바이트 |
| ③ 마텐자이트 | ④ 오스테나이트 |

80. 마그네슘(Mg)에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 비중이 약 1.74로 가볍다.
- ② 열전도도는 Cu, Al보다 낮다.
- ③ 원료로는 보오크사이트, 헤마타이트 등이다.
- ④ 알칼리에는 잘 견디나 산이나 염기에는 침식된다.

5과목 : 용접일반

81. TIG 용접에서 직류 전원을 사용하여 용접을 할 때 나타나는 현상에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 정극성에서 전자는 전극에서 모재쪽으로 흐른다.
- ② 역극성에서 용접하면 아크의 자기 제어가 나타난다.
- ③ 정극성으로 접속하면 비드 폭이 좁고 용입이 깊어진다.
- ④ 역극성으로 접속하면 전극 끝이 과열되어 용융되는 경향이 있다.

82. 아크 전압 30V, 아크 전류 300A, 용접속도 10cm/min로 용접시 발생하는 용접 입열은 몇 Joule/cm 인가?

- | | |
|---------|---------|
| ① 18000 | ② 24000 |
| ③ 36000 | ④ 54000 |

83. 가스용접에서 연강용 용접봉의 설명으로 틀린 것은?

- ① 가능한 모재와 같은 재질이어야 한다.
- ② 용융온도는 모재보다 약간 낮은 것이 좋다.
- ③ SR은 $625 \pm 25^\circ\text{C}$ 에서 1시간 동안 응력을 제거한 것을 뜻한다.
- ④ 인(P)의 성분은 강에 취성을 주며 가연성을 잃게 하는 원인이 된다.

84. 직류 아크 용접시 두 전극 사이의 아크 전압 분포를 나타내는 식으로 옳바른 것은? (단, V_a : 아크 전압, V_A : 양극 전압 강하, V_k : 음극 전압 강하, V_p : 아크 기동 전압 강하)

- | |
|---------------------------|
| ① $V_a = V_A - V_k + V_p$ |
| ② $V_a = V_A + V_k - V_p$ |

$$\textcircled{3} \quad V_a = V_A - V_k - V_p$$

$$\textcircled{4} \quad V_a = V_A + V_k + V_p$$

85. 연납땜과 경납땜을 구분하는 용점은?

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| ① 350°C | ② 400°C |
| ③ 450°C | ④ 500°C |

86. 용접법의 분류에서 저항 용접에 해당하는 것은?

- | | |
|----------|----------|
| ① 심 용접 | ② 테르밋 용접 |
| ③ 스터드 용접 | ④ 가스 납땜 |

87. 용접결함의 발생 원인 중 용접사에 의한 원인이라 볼 수 없는 것은?

- ① 언더컷(under cut)
- ② 크레이터 균열(crater crack)
- ③ 라미네이션 균열(lamination crack)
- ④ 아크 스트라이크(arc strike)

88. 직류 아크 용접기의 극성에서 정극성과 비교한 역극성의 설명으로 옳바른 것은?

- ① 용접봉을 음극에 연결한다.
- ② 모재의 용입이 깊다.
- ③ 용접봉의 용융속도가 빠르다.
- ④ 비드의 폭이 좁다.

89. 용접부의 열영향으로 인한 내부균열로서 모서리 이음, T 이음 등에서 볼 수 있는 것으로 모재 표면과 평행하게 층상으로 발생하는 균열은?

- | | |
|---------|------------|
| ① 설퍼 균열 | ② 루트 균열 |
| ③ 토 균열 | ④ 라미네이션 균열 |

90. TIG 용접에서 토크의 노즐(nozzle)을 통하여 분출되는 아르곤 가스의 속도는 약 몇 m/s 정도이어야 가장 적합한가?

- | | |
|----------------|---------------|
| ① $0.5 \sim 2$ | ② $2 \sim 3$ |
| ③ $5 \sim 8$ | ④ $9 \sim 10$ |

91. 다음 중 심 용접의 통전 방법이 아닌 것은?

- | | |
|----------|----------|
| ① 단속 통전법 | ② 연속 통전법 |
| ③ 맥동 통전법 | ④ 축 통전법 |

92. 용접 금속부의 피닝(peening)의 목적에 해당하지 않는 것은?

- ① 잔류응력의 완화
- ② 용접변형의 경감
- ③ 용접부의 연성 증가
- ④ 용착금속의 균열 방지

93. 핫 스타트 장치(hot start)의 장점에 해당하지 않는 것은?

- ① 비드 모양을 개선한다.
- ② 기공을 방지한다.
- ③ 아크 손실이 적어 용접이 쉽다.
- ④ 아크 발생 초기의 용입을 양호하게 한다.

94. 연강용 가스 용접봉의 성분 중 유황(S)이 모재에 미치는 영향으로 옳바른 것은?


- ① 강의 강도를 증가시키나 연신율, 굽힘성 등이 감소된다.

- ② 기공은 막을 수 있으나 강도가 떨어진다.
 ③ 강에 취성을 주며 가연성을 앓게 한다.
 ④ 용접부의 저항력을 감소시키고 기공의 발생이 쉽다.

95. 전류가 높고 아크 길이가 특히 긴 경우에 발생하며 용접금 속의 비산에 의한 용접봉의 손실을 초래하는 결함은?

- ① 기공 ② 오버 랙
 ③ 용입 불량 ④ 스파터

96. 다음 그림에 나타난 심(seam) 용접의 종류는?



- ① 맞대기 심 용접(butt seam welding)
 ② 매시 심 용접(mash seam welding)
 ③ 포일 심 용접(foil seam welding)
 ④ 맥동 심 용접(pulsation seam welding)

97. 용접부에 발생하는 비틀림 변형을 줄이기 위한 시공상의 주의사항으로 잘못된 것은?

- ① 용접시 적당한 지그를 활용할 것
 ② 용접부에 집중 용접을 피할 것
 ③ 이음부의 맞춤을 정확하게 할 것
 ④ 용접순서는 구속이 작은 부분부터 용접할 것

98. 용해 아세틸렌가스 병 전체의 무게가 50kgf이고, 사용 후 빈병의 무게가 45kgf이라면 15°C, 1기압 하에서 충전된 아세틸렌 가스의 용적은 약 몇 L 인가?

- ① 3525 ② 3725
 ③ 4525 ④ 4725

99. 용접부의 취성파괴에 대한 일반적인 특징 설명으로 틀린 것은?

- ① 거시적 파단상황은 판 표면에 거의 수직으로 발생한다.
 ② 항복점 이하의 평균응력에서도 발생한다.
 ③ 온도가 높을수록 발생하기 쉽다.
 ④ 취성파괴의 기점은 응력과 변형이 집중하는 부분에서 발생하기 쉽다.

100. 경납땜에 사용되는 용제는?

- ① 염산 ② 봉사
 ③ 염화암모니아 ④ 염화아연

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
 전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
 기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/x

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	①	③	③	③	③	③	①	②	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	①	④	④	③	②	④	④	①	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	④	③	④	②	②	③	④	①	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	④	④	③	③	③	②	②	①	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	④	③	①	②	②	④	②	③	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	②	①	③	④	①	③	②	①	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	②	②	④	③	③	①	①	②	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	③	①	④	②	④	②	①	③	③
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
②	④	②	④	③	①	③	③	④	②
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	③	③	④	④	②	④	③	③	②