

1과목 : 금속재료일반

- 반자성체에 해당하는 금속은?
① 철(Fe) ② 니켈(Ni)
③ 안티몬(Sb) ④ 코발트(Co)
- 문쯔메탈(Muntz metal)이라 하며 탈아연 부식이 발생되기 쉬운 동합금은?
① 6-4 황동 ② 주석 청동
③ 네이벌 황동 ④ 애드미럴티 황동
- 다음 중 강괴의 탈산제로 부적합한 것은?
① Al ② Fe-Mn
③ Cu-P ④ Fe-Si
- 주철의 기계적 성질에 대한 설명 중 틀린 것은?
① 경도는 C+Si의 함유량이 많을수록 높아진다.
② 주철의 압축강도는 인장강도의 3~4배 정도이다.
③ 고 C, 고 Si의 크고 거친 흑연편을 함유하는 주철은 충격값이 작다.
④ 주철은 자체의 흑연이 윤활제 역할을 하며, 내마멸성이 우수하다.
- 강에 탄소량이 증가할수록 증가하는 것은?
① 경도 ② 연신율
③ 충격값 ④ 단면수축율
- 비중 7.3, 용융점 232℃, 13℃에서 동소변태하는 금속으로 전연성이 우수하며, 의약품, 식품 등의 포장용 튜브, 식기, 장식기 등에 사용되는 것은?
① Al ② Ag
③ Ti ④ Sn
- 고속도강의 대표 강종인 SKH2 텅스텐계 고속도강의 기본 조성으로 옳은 것은?
① 18%Cu-4%Cr-1%Sn
② 18%W-4%Cr-1%V
③ 18%Cr-4%Al-1%W
④ 18%W-4%Cr-1%Pb
- 다음의 합금 원소 중 함유량이 많아지면 내마멸성을 크게 증가시키고, 적열 메짐을 방지하는 것은?
① Ni ② Mn
③ Si ④ Mo
- 금(Au)의 일반적인 성질에 대한 설명 중 옳은 것은?
① 금(Au) 내식성이 매우 나쁘다.
② 금(Au)의 순도는 캐럿(K)으로 표시한다.
③ 금(Au)은 강도, 내마멸성이 높다.
④ 금(Au) 조밀육방격자에 해당하는 금속이다.
- Al에 1~1.5%의 Mn을 합금한 내식성 알루미늄 합금

으로 가공성, 용접성이 우수하여 저장 탱크, 기름 탱크 등에 사용되는 것은?

- 알민 ② 알드리
③ 알클래드 ④ 하이드로날륨
- Ti 금속의 특징을 설명한 것 중 옳은 것은?
① Ti 및 그 합금은 비강도가 낮다.
② 고용융점 금속이며, 열전도율이 낮다.
③ 상온에서 체심입방격자의 구조를 갖는다.
④ Ti은 화학적으로 반응성이 없어 내식성이 나쁘다.
- Al-Si계 합금에 관한 설명으로 틀린 것은?
① Si 함유량이 증가할수록 열팽창계수가 낮아진다.
② 실용합금으로는 10~13%의 Si가 함유된 실루민이 있다.
③ 용융점이 높고 유동성이 좋지 않아 복잡한 모래형 주물에는 이용되지 않는다.
④ 개량처리를 하게 되면 용탕과 모래 수분과의 반응으로 수소를 흡수하여 기포가 발생된다.
- Fe-C 평형상태도에서 레데뷰라이트의 조직은?
① 페라이트
② 페라이트+시멘타이트
③ 페라이트+오스테나이트
④ 오스테나이트+시멘타이트
- 다음 중 슬립(slip)에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 원자 밀도가 최대인 방향으로 잘 일어난다.
② 원자 밀도가 가장 큰 격자면에서 잘 일어난다.
③ 슬립이 계속 진행하면 결정은 점점 단단해져 변형이 쉬워진다.
④ 다결정에서는 외력이 가해질 때 슬립방향이 서로 달라 간섭을 일으킨다.
- 분산 강화 금속 복합 재료에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 고온에서 크리프 특성이 우수하다.
② 실용 재료로는 SAP, TD Ni이 대표적이다.
③ 제조 방법은 일반적으로 단점법이 사용된다.
④ 기지 금속 중에 0.01~0.1μm 정도의 미세한 입자를 분산시켜 만든 재료이다.

2과목 : 금속제도

- 침탄, 질화 등 특수 가공 할 부분을 표시할 때, 나타내는 선으로 옳은 것은?
① 가는 파선 ② 가는 일정 쇠선
③ 가는 이점 쇠선 ④ 굵은 일정 쇠선
- 표제란에 재료를 나타내는 표시 중 밀줄 친 KS D가 의미하는 것은?

제도자	홍길동	도명	캐스터
도번	M20551	척도	NS
재질	KS D3503 SS 330		

- ① KS 규격에서 기본 사항
 ② KS 규격에서 기계 부분
 ③ KS 규격에서 금속 부분
 ④ KS 규격에서 전기 부분


18. 미터나사의 표시가 “M 30×2”로 되어 있을 때 2가 의미하는 것은?

- ① 등급 ② 리드
 ③ 피치 ④ 거칠기


19. 구멍 $\phi 42^{+0.009}_0$, 축 $\phi 42^{+0.009}_{-0.025}$ 일 때 최대 점새는?

- ① 0.009 ② 0.018
 ③ 0.025 ④ 0.034

20. 치수 기입을 위한 치수선과 치수보조선 위치가 가장 적합한 것은?



21. 그림은 3각법에 의한 도면 배치를 나타낸 것이다. (↖), (↘), (↙)에 해당하는 도면의 명칭을 옳게 짝지은 것은?



- ① (↖):정면도, (↘):좌측면도, (↙):평면도
 ② (↖):정면도, (↘):평면도, (↙):좌측면도
 ③ (↖):평면도, (↘):정면도, (↙):우측면도
 ④ (↖):평면도, (↘):우측면도, (↙):정면도


22. 한국산업표준에서 규정한 탄소 공구강의 기호로 옳은 것은?

- ① SCM ② STC

③ SKH

④ SPS

23. 그림과같은 단면도는?



- ① 전단면도 ② 한쪽 단면도
 ③ 부분 단면도 ④ 회전 단면도

24. 다음 기호 중 치수 보조 기호가 아닌 것은?

- ① C ② R
 ③ t ④ △

25. 금속의 가공 공정의 기호 중 스크레이핑 다듬질에 해당하는 약호는?

- ① FB ② FF
 ③ FL ④ FS

26. 물체를 투상면에 대하여 한쪽으로 경사지게 투상하여 입체적으로 나타내는 것으로 물체를 입체적으로 나타내기 위해 수평선에 대하여 30°, 45°, 60° 경사각을 주어 삼각자를 편리하게 사용하게 한 것은?

- ① 투시도 ② 사투상도
 ③ 등각 투상도 ④ 부등각 투상도

27. 제도 도면에 사용되는 문자의 호칭 크기는 무엇으로 나타내는가?

- ① 문자의 폭 ② 문자의 굵기
 ③ 문자의 높이 ④ 문자의 경사도

28. 다음 중 코크스의 반응성을 나타내는 식으로 옳은 것은?

- ① $\frac{CO_2}{CO_2+CO} \times 100\%$
 ② $\frac{CO}{CO_2+CO} \times 100\%$
 ③ $\frac{CO_2-CO}{CO} \times 100\%$
 ④ $\frac{CO}{CO_2-CO} \times 100\%$

29. 철광석의 필요조건이 틀린 것은?

- ① 산화도가 낮을 것
- ② 철함유량이 많을 것
- ③ 피환원성이 좋을 것
- ④ 유해불순물을 적게 품을 것

30. 로의 내용적이 4800m^3 , 로정압이 2.5kg/cm^2 , 1일 출선량이 8400t/d , 연료비는 4600kg/T-P 일 때 출선비는?

- ① 1.75 ② 2.10
- ③ 3.10 ④ 7.75

3과목 : 제선법

31. 다음 중 고로의 풍구가 파손되는 가장 큰 원인은?

- ① 용선이 접촉할 때
- ② 코크스가 접촉할 때
- ③ 풍구 앞의 온도가 높을 때
- ④ 고로내 장입물이 슬립을 일으킬 때

32. 고로의 슬래그 염기도를 1.2로 조업하려고 한다. 슬래그 중 SiO_2 가 250kg 이라면 석회석(CaCO_3)은 약 얼마 정도가 필요한가? (단, 석회석(CaCO_3) 중 유효 CaO 는 56%이다.)

- ① 415.7kg ② 435.7kg
- ③ 515.7kg ④ 535.7kg

33. Mn의 노내 작용이 아닌 것은?

- ① 탈황작용 ② 탈산작용
- ③ 탈탄작용 ④ 슬래그의 유동성 증대

34. 고로에서 코크스비를 낮추기 위한 방법이 아닌 것은?

- ① 송풍온도 상승
- ② 코크스 회분 상승
- ③ CO 가스 이용률 향상
- ④ 철광석의 피환원성 증가

35. 다음 중 산성 내화물의 주성분으로 옳은 것은?

- ① SiO_2 ② MgO
- ③ CaO ④ Al_2O_3

36. 생리적 원인에 의한 재해는?

- ① 안전시설 불량 ② 작업자의 피로
- ③ 작업복의 불량 ④ 작업공구의 미흡

37. 용광로 조업에서 석회과잉(line setting)현상의 설명 중 틀린 것은?

- ① 유동성이 악화된다.
- ② 용융온도가 상승한다.
- ③ 염기도가 급격히 감소한다.
- ④ 출선 출재가 곤란하게 된다.

38. 휴풍시 작업상의 주의사항을 설명한 것 중 틀린 것은?

- ① 노정 및 가스 배관을 부압으로 할 것
- ② 제진기의 증기를 필요이상으로 장시간 취입하지 말 것
- ③ 가스를 열풍 밸브로부터 송풍기 측에 역류시키지 말 것
- ④ 송풍 직후 압력이 낮을 때 누풍을 점검하고 누풍이 있으면 수리 할 것

39. 다음 중 부주의가 발생하는 현상과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 의식의 단절 ② 의식의 우회
- ③ 의식의 집중화 ④ 의식 수준의 저하

40. 고로의 장입장치가 구비해야 할 조건으로 틀린 것은?

- ① 장치가 간단하여 보수하기 쉬워야 한다.
- ② 장치의 개폐에 따른 마모가 없어야 한다.
- ③ 원료를 장입할 때 가스가 새지 않아야 한다.
- ④ 조업속도와는 상관없이 최대한 느리게 장입되어야 한다.

41. 질소와 화합하여 광재의 유동성을 저해하는 원소는?

- ① C ② Si
- ③ Mn ④ Ti

42. 다음 중 고로제선법의 문제점을 보완하여 저렴한 분광성, 분탄을 직접 노에 넣어 용선을 생산하는 차세대 제선법은?

- ① BF법 ② LD법
- ③ 파이넥스법 ④ 스트립 캐스팅법

43. 유동로의 가스흐름을 고르게 하여 장입물을 균일하게 유동화시키기 위하여 고속의 가스 유속이 형성되는 장치는?

- ① 딥 레그(Dip leg)
- ② 분산판 노즐(Nozzle)
- ③ 친니스 햇(Chiness hat)
- ④ 가이드 파이프(Guide pipe)

44. 고로 조업시 벤틸레이션과 슬립이 일어났을 때의 대책과 관계없는 것은?

- ① 슬립부에 코크스를 다량 장입한다.
- ② 송풍량을 감하고 송풍온도를 높인다.
- ③ 슬립부 쪽의 바람구멍에서 송풍량을 감소시킨다.
- ④ 통기 저항을 크게 하고 가스 상승차가 발생하게 된다.

45. 고로의 노체 연와(煙瓦)마모 방지 설비인 냉각반은 주로 구리를 사용하여 만드는 가장 큰 이유는?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인 하시기 바랍니다.)

- ① 열전도도가 높다.
- ② 주조(鑄造)하기가 용이하다.
- ③ 다른 금속보다 무게가 가볍다.
- ④ 다른 금속보다 용융점이 높다.

4과목 : 소결법

46. 소결광의 성분이 보기와 같을 때 염기도는?

- CaO : 10.2%	- SiO ₂ : 6.0%
- MgO : 2.0%	- FeO : 5.8%

- ① 1.55 ② 1.60
 - ③ 1.65 ④ 1.70
47. 석탄의 풍화에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ① 온도가 높으면 풍화가 되지 않는다.
 - ② 탄화도가 높은 석탄일수록 풍화되기 쉽다.
 - ③ 미분은 표면적이 크기 때문에 풍화되기 쉽다.
 - ④ 환기가 양호하면 열방산이 되지 않고, 새로운 공기가 공급되기 때문에 발열되지 않는다.
48. 두 광물의 비중이 중간정도 되는 비중을 갖는 액체 속에서 광물을 선별하는 선광법은?
- ① 자기 선광 ② 부유 선광
 - ③ 자력 선광 ④ 중액 선광
49. 소결기에 급광하는 원료의 소결반응을 신속하게 하기 위한 조건으로 틀린 것은?
- ① 폭 방향으로 연료 및 입도의 편석이 적어야 한다.
 - ② 소결기 상층부에는 분 코크스를 증가시키는 것이 좋다.
 - ③ 입도는 작을수록 소결시간이 단축되므로 미립이 많아야 한다.
 - ④ 장입물 입도분포와 장입밀도에 따라 소결반응에 영향을 미치므로 통기성이 좋아야 한다.
50. 코크스(coke)가 과다하게 첨가(배합)되었을 경우 일어나는 현상이 아닌 것은?
- ① 소결광의 생산량이 증가한다.
 - ② 배기가스의 온도가 상승한다.
 - ③ 화격자(grate har)에 정착하기도 한다.
 - ④ 소결광 중 FeO 성분에 함유량이 많아진다.
51. 소결과정에 있는 장입원료를 격자면에서 장입층 표면까지 구역을 순서대로 옳게 나타낸 것은?
- ① 건조대→습원료대→하소대→소결대→용융대
 - ② 습원료대→건조대→하소대→용융대→소결대
 - ③ 건조대→하소대→습원료대→용융대→소결대
 - ④ 습원료대→하소대→건조대→소결대→용융대
52. 자철광에 해당하는 분자식은?

- ① Fe₂O₃ ② Fe₃O₄
- ③ FeCO₃ ④ Fe₂O₃ · 6H₂O

53. 다음 중 코크스로에서 발생하는 가스의 성분조성으로 가장 많은 것은?
- ① H₂ ② O₂
 - ③ N₂ ④ CO
54. 제선에서 많이 쓰이는 성분조성 CaCO₃ · MgCO₃인 부원료를 무엇이라고 하는가?
- ① 규석 ② 석회석
 - ③ 백운석 ④ 감람석
55. 소결광 품질이 고로 조업에 미치는 영향을 설명한 것 중 틀린 것은?
- ① 낙하정도(SI) 저하시 노황 부조의 원인이 된다.
 - ② 낙하정도(SI) 저하시 고로 내의 통기성을 저해한다.
 - ③ 일반적으로 피환원성이 좋은 소결광일수록 환원시 분화가 어렵고 입자 직경이 커진다.
 - ④ 소결광의 염기도 변동 폭이 클 경우 부원료를 직접 장입함으로써 열손실을 초래한다.
56. 야드 설비 중 불출 설비에 해당되는 것은?
- ① 스택커(Stacker)
 - ② 언로더(Unloader)
 - ③ 리크레이머(Reclaimer)
 - ④ 트레인 호퍼(Train Hopper)
57. 고로내에서 코크스(coke)의 역할이 아닌 것은?
- ① 열원 ② 산화제
 - ③ 열교환 매체 ④ 통기성 유지제
58. 소결광을 고로에 사용했을 때의 장점에 해당되지 않는 것은?
- ① 원료비 절감 ② 피환원성 향상
 - ③ 코크스연소 촉진 ④ 용선성분 안정화
59. 상부광이 사용되는 목적으로 틀린 것은?
- ① 화격자가 고온이 되도록 한다.
 - ② 화격자 면의 통기성을 양호하게 유지한다.
 - ③ 용융상태의 소결광이 화격자에 정착되지 않게 한다.
 - ④ 화격자 공간으로 원료가 낙하하는 것을 방지하고 분광의 공간 메움을 방지한다.
60. 소결광의 환원분화를 조장하는 화합물은?
- ① 페이어라이트(Fayalite)
 - ② 마그네타이트(Magnetite)
 - ③ 칼슘페라이트(Calcium Ferrite)
 - ④ 재산화 해머타이트(Hematite)

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
 전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
 기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xs

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT 에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	①	③	①	①	④	②	②	②	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	③	④	③	③	④	③	③	①	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	②	①	④	④	②	③	②	①	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	④	③	②	①	②	③	①	③	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	③	②	④	①	④	③	④	③	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	②	①	③	③	③	②	③	①	④