

**1과목 : 기계재료 및 요소**


- 열처리란 탄소강을 기본으로 하는 철강에서 매우 중요한 작업이다. 열처리의 특성을 잘못 설명한 것은?
  - 내부의 응력과 변형을 감소시킨다.
  - 표면을 연화시키는 등의 성질을 변화시킨다.
  - 기계적 성질을 향상 시킨다.
  - 강의 전기적/자기적 성질을 향상시킨다.
- 5~20%Zn의 황동으로 강도는 낮으나 전연성이 좋고 황금색에 가까우며 금박대용, 황동단추 등에 사용되는 구리 합금은?
  - 통백
  - 문쯔메탈
  - 델타메탈
  - 주석황동
- 다음 중 플라스틱 재료로서 동일 중량으로 기계적 강도가 강철보다 강력한 재질은?
  - 글라스 섬유
  - 폴리카보네이트
  - 나일론
  - FRP
- 일반 구조용 압연강재의 KS 기호는?
  - SS330
  - SM400A
  - SM45C
  - SNC415
- 철과 탄소는 약 6.68% 탄소에서 탄화철이라는 화합물을 만드는데 이 탄소강의 표준조직은 무엇인가?
  - 펄라이트
  - 오스테나이트
  - 시멘타이트
  - 솔바이트
- 비철금속 구리(Cu)가 다른 금속 재료와 비교해 우수한 것 중 틀린 것은?
  - 연하고 전연성이 좋아 가공하기 쉽다.
  - 전기 및 열전도율이 낮다.
  - 아름다운 색을 띠고 있다.
  - 구리합금은 철강 재료에 비하여 내식성이 좋다.
- 강의 표면 경화법으로 금속 표면에 탄소(C)를 침입 고용시키는 방법은?
  - 질화법
  - 침탄법
  - 화염경화법
  - 숯피닝
- 왕복운동 기관에서 직선운동과 회전운동을 상호 전달할 수 있는 축은?
  - 직선 축
  - 크랭크 축
  - 중공 축
  - 플렉시블 축
- 재료의 안전성을 고려하여 허용할 수 있는 최대응력을 무엇이라 하는가?
  - 주 응력
  - 사용 응력
  - 수직 응력
  - 허용 응력
- 스퍼 기어에서 Z는 잇수(개)이고, P가 지름피치(인치)일 때 피치원 지름(D, mm)를 구하는 공식은?
  - $D = \frac{PZ}{25.4}$
  - $D = \frac{25.4}{PZ}$

③  $D = \frac{P}{25.4Z}$       ④  $D = \frac{25.4Z}{P}$

- 큰 토크를 전달시키기 위해 같은 모양의 키 홈을 등 간격으로 파서 축과 보스를 잘 미끄러질 수 있도록 만든 기계 요소는?
  - 코터
  - 문힘 키
  - 스플라인
  - 테이퍼 키
- 스프링의 막리약 100 mm 인 한 끝을 고정하고, 다른 한 끝에 무게 40 N의 추를 달았더니 스프링의 전체 길이가 120 mm로 늘어났을 때 스프링 상수는 몇 N/mm 인가?
  - 8
  - 4
  - 2
  - 1
- 다음 벨트 중에서 인장강도가 대단히 크고 수명이 가장 긴 벨트는?
  - 가죽 벨트
  - 강철 벨트
  - 고무 벨트
  - 섬유 벨트
- 축이음 기계요소 중 플렉시블 커플링에 속하는 것은?
  - 올덤 커플링
  - 셀러 커플링
  - 클램프 커플링
  - 마찰 원통 커플링
- 회전체의 균형을 좋게 하거나 너트를 외부에 돌출시키지 않으려고 할 때 주로 사용하는 너트는?
  - 캡 너트
  - 둥근 너트
  - 육각 너트
  - 와셔볼이 너트


**2과목 : 기계제도(절삭부분)**


16. 그림의 치수 기입 방법 중 옳게 나타낸 것을 모두 고른 것은?




- ① 가, 나, 다, 라      ② 나, 다, 라  
 ③ 가, 나, 다      ④ 나, 다

17. 그림과 같은 입체도에서 화살표 방향에서 본 것을 정면도로 하여 3각법으로 투상한 것으로 가장 적합한 것은?






18. 다음 중 분할핀 호칭 지름에 해당하는 것은?  
 ① 분할 핀 구멍의 지름    ② 분할 상태의 핀의 단면지름  
 ③ 분할 핀의 길이        ④ 분할 상태의 두께
19. 투상면이 어느 각도를 가지고 있기 때문에 그 실형을 도식하기 위하여 그림과 같이 나타내는 투상법의 명칭은?



- ① 보조 투상도            ② 부분 투상도  
 ③ 회전 투상도            ④ 국부 투상도
20. 기하공차의 종류별 기호가 잘못된 연결된 것은?  
 ① 평면도 :    ② 원통도 :   
 ③ 위치도 :    ④ 진직도 :
21. 베어링 기호가 "F684C2P6"으로 나타나 있을 때 "68"이 나타내는 뜻은?  
 ① 안지름 번호            ② 베어링 계열 기호  
 ③ 궤도륜 모양 기호        ④ 정밀도 등급 기호

22. 오른쪽 그림과 같이 절단면에 색칠한 것을 무엇이라고 하는가?



- ① 해칭                    ② 단면  
 ③ 투상                    ④ 스머징
23. 끼워 맞춤 방식에서 구멍의 치수가 축의 치수보다 큰 경우 그 치수의 차를 무엇이라고 하는가?  
 ① 위치수 공차            ② 틈새  
 ③ 틈새                    ④ 허용차
24. 미터 사다리꼴 나사에서 나사의 호칭 지름인 것은?  
 ① 수나사의 골지름        ② 수나사의 유효지름  
 ③ 암나사의 유효지름      ④ 수나사의 바깥지름

25. 가공에 의한 컷의 줄무늬가 기호를 기입한 면의 중심에 대하여 거의 동심원 모양인 경우의 기호는?  
 ① C                        ② M  
 ③ R                        ④ X

26. 다음과 같은 연삭숫돌 표시 기호 중 밑줄 친 K가 뜻하는 것은?

WA · 60 · K · 5 · V

- ① 숫돌입자                ② 조직  
 ③ 결합도                 ④ 결합제
27. 밀링 커터의 주요 공구각 중에서 공구와 공작물이 서로 접촉하여 마찰이 일어나는 것을 방지하는 역할을 하는 것은?  
 ① 여유각                 ② 경사각  
 ③ 날끝각                 ④ 비트림각

28. 절삭 공구를 재연삭하거나 새로운 절삭공구로 바꾸기 위한 공구수명 판정기준으로 거리가 먼 것은?  
 ① 가공면에 광택이 있는 색조 또는 반점이 생길 때  
 ② 공구 인선의 마모가 일정량에 도달했을 때  
 ③ 완성치수의 변화량이 일정량에 도달했을 때  
 ④ 주철과 같은 메진 재료를 저속으로 절삭했을 시 균열형 칩이 발생할 때

29. 다음 중 일반적으로 각도 측정에 사용되는 측정기는?  
 ① 사인 바(sine bar)  
 ② 공기 마이크로미터(air micrometer)  
 ③ 하이트 게이지(height gauge)  
 ④ 다이얼 게이지(dial gauge)

30. 일반 드릴에 대한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 사심(dead center)은 드릴 날 끝에서 만나는 부분이다.  
 ② 표준 드릴의 날끝각은 118° 이다.  
 ③ 마진(margin)은 드릴을 안내하는 역할을 한다.  
 ④ 드릴의 지름이 13mm 이상의 것은 곧은 자루 형태이다.

**3과목 : 기계공작법**

31. 선반에서 양센터 작업을 할 때, 주축의 회전력을 가공물에 전달하기 위해 사용하는 부속품은?  
 ① 연동척과 단동척        ② 돌림판과 돌리개  
 ③ 면판과 클램프         ④ 고정 방진구와 이동 방진구
32. 주로 대형 공작물이 테이블 위에 고정되어 수평 왕복 운동을 하고 바이트를 공작물의 운동 방향과 직각 방향으로 이송시켜서 평면, 수직면, 홈, 경사면 등을 가공하는 공작기계는?  
 ① 플레이너                ② 호빙 머신  
 ③ 보링 머신                ④ 슬로터
33. 다음 중 비교 측정기에 해당하는 것은?  
 ① 버니어 캘리퍼스        ② 마이크로미터  
 ③ 다이얼 게이지            ④ 하이트 게이지


34. 밀링 머신의 주요 구성 요소로 틀린 것은?  
 ① 니(knee)                      ② 컬럼(column)  
 ③ 테이블(table)                ④ 맨드릴(mandrel)
35. 구성인선(built-up edge)의 방지 대책으로 틀린 것은?  
 ① 경사각(rake angle)을 크게 할 것  
 ② 절삭 깊이를 크게 할 것  
 ③ 윤활성이 좋은 절삭유를 사용할 것  
 ④ 절삭 속도를 크게 할 것
36. 수용성 절삭유제의 특징에 관한 설명으로 옳은 것은?  
 ① 윤활성은 좋으나 냉각성이 적어 경절삭용으로 사용한다.  
 ② 윤활성과 냉각성이 떨어져 잘 사용되지 않고 있다.  
 ③ 점성이 낮고 비열이 커서 냉각효과가 크다.  
 ④ 광유에 비눗물을 첨가하여 사용하며 비교적 냉각효과가 크다.
37. 밀링 머신에서 테이블의 이송속도를 나타내는 식은?(단, F: 테이블 이송속도(mm/min), Fz:커너 탈 1개마다의 이송(mm), z:커터의 날수, n:커터의 회전수(rpm))

①  $f = f_z \times z \times n$       ②  $f = \frac{f_z \times z \times n}{1000}$   
 ③  $f = \frac{f_z \times z}{n}$             ④  $f = \frac{1000}{f_z \times z \times n}$

38. 래핑 가공에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?  
 ① 래핑은 랩이라고 하는 공구와 다듬질하려고 하는 공작물 사이에 랩제를 넣고 공작물을 누르며 상대운동을 시켜 다듬질하는 가공법을 말한다.  
 ② 래핑 방식으로는 습식래핑과 건식래핑이 있다.  
 ③ 랩은 공작물 재료보다 경도가 낮아야 공작물에 흠질이나 상처를 일으키지 않는다.  
 ④ 건식래핑은 절삭량이 많고 다음면은 광택이 적어 일반적으로 초기 래핑작업에 많이 사용한다.
39. 연삭기의 연삭 방식 중 외경 연삭의 방법에 해당하지 않는 것은?  
 ① 유성형                              ② 테이블 왕복형  
 ③ 슷돌대 왕복형                    ④ 플랜지 컷형
40. 선반의 종류 중 볼트, 작은 나사 등을 능률적으로 가공하기 위하여 보통 선반의 심압대 대신에 회전공구대를 설치하여 여러 가지 절삭공구를 공정에 맞게 설치한 선반은?  
 ① 자동선반(automatic lathe)      ② 터릿선반(turret lathe)  
 ③ 모방선반(copying lathe)        ④ 정면선반((face lathe)

**4과목 : CNC공작법 및 안전관리**

41. 다음 가공물의 테이퍼 값은 얼마인가?



- ① 0.25                                  ② 0.5  
 ③ 1.5                                    ④ 2

42. 다음 중 정밀입자에 의하여 가공하는 기계는?  
 ① 밀링 머신                              ② 보링 머신  
 ③ 래핑 머신                              ④ 와이어 컷 방전 가공기
43. 다음은 CNC 프로그램의 일부분이다. 여기에서 L4가 의미하는 것으로 가장 올바른 것은?

```
N0034 M98 P2345 L4 ;
```

- ① 보조프로그램 호출번호 명령이 4번임을 뜻한다.  
 ② 보조프로그램의 반복 횟수를 4회 실행하라는 뜻이다.  
 ③ 나사가공프로그램에서 나사의 리드가 4mm 임을 뜻한다.  
 ④ 보조프로그램 호출 후 다른 보조프로그램을 4번 호출 한다는 뜻이다.

44. ø50mm SM20C 재료의 가공물을 CNC 선반에서 작업할 때 절삭속도가 80m/min이라면, 적절한 스피들의 회전수는 약 얼마인가?  
 ① 510 rpm                              ② 1020 rpm  
 ③ 1600 rpm                              ④ 2040 rpm
45. 다음 중 드릴가공에서 휴지기능을 이용하여 바닥면을 다듬질하는 기능은?  
 ① 머신 록                                  ② 싱글블록  
 ③ 오프셋                                    ④ 드웰
46. 다음 중 CNC 선반 프로그래밍에서 소수점을 사용할 수 있는 어드레스로 구성된 것은?  
 ① X, U, R, F                              ② W, I, K, P  
 ③ Z, G, D, Q                              ④ P, X, N, E

47. 근래에 생산되는 대형 정밀 CNC 고속가공기에 주로 사용되며 모터에서 속도를 검출하고, 테이블에 리니어 스케일을 부착하여 위치를 피드백 하는 서보기구 방식은?  
 ① 개방회로 방식                              ② 반폐쇄회로 방식  
 ③ 폐쇄회로 방식                              ④ 복합회로 방식
48. 다음 중 CNC 공작기계의 점검시 매일 실시하여야 하는 사항과 가장 거리가 먼 것은?  
 ① ATC 작동점검                              ② 주축의 회전점검  
 ③ 기계정도검사                              ④ 습동유 공급 상태점검

49. 다음 중 CNC 공작기계에서 이송속도(Feed Speed)에 대한 설명으로 틀린 것은?  
 ① CNC 선반의 경우 가공물이 1회전할 때 공구의 가로방향 이송을 주로 사용한다.

- ② CNC 선반의 경우 회전당 이송인 G98이 전원공급시 설정 된다.
- ③ 날이 2개 이상인 공구를 사용하는 머시닝센터의 경우 분당이송을 주로 사용한다.
- ④ 머시닝센터의 경우 분당 이송거리는 "날당 이송거리 × 공구의 날수 × 회전수"로 계산된다.

50. 다음 머시닝센터 가공용 CNC 프로그램에서 G80의 의미는?

```
N10 G80 G40 G49
```

- ① 공구경 보정 취소    ② 위치결정 취소
- ③ 공구길이 보정 취소    ④ 고정사이클 취소

51. 다음 중 CNC 공작기계 운전 중의 안전사항으로 틀린 것은?

- ① 가공 중에는 측정을 하지 않는다.
- ② 일감은 견고하게 고정시킨다.
- ③ 가공 중에 칩을 손으로 제거한다.
- ④ 옆 사람과 잡담을 하지 않는다.


52. CNC 선반에서 ø52 부분을 가공하고, 측정된 결과 ø51.97 이었다. 기존의 X축 보정값이 0.002라면 보정값을 얼마로 수정해야 ø52로 가공되는가?

- ① 0.002                      ② 0.028
- ③ 0.03                        ④ 0.032

53. 1대의 컴퓨터에서 여러 대의 CNC 공작기계에 테이터를 분배하여 전송함으로써 동시에 직접 제어, 운전할 수 있는 방식을 무엇이라 하는가?

- ① DNC                        ② CAM
- ③ FA                            ④ FMS

54. 그림에서 단면절삭 고정사이클을 이용한 프로그램의 준비 기능은?



- ① G76                        ② G90
- ③ G92                        ④ G94

55. 다음 머시닝센터 프로그램 중에서 사용된 공구길이 보정을 나타내는 준비기능(G 코드)은 어느 것인가?

```
G17 G40 G49 G80 ;
G91 G28 Z0, ;
          G28 X0, Y0, ;
G90 G92 X400, Y250, Z500, ;
T01 M06 ;
G00 X-15, Y-15, S1000 M03 ;
G43 Z50, H01 ;
          Z3, ;
G01 Z-5, F100 M08 ;
G41 X0, D11 ;
```


- ① G40                        ② G41

- ③ G43                        ④ G91

56. 다음 중 CNC 공작기계 사용시 비경제적인 작업은?

- ① 작업이 단순하고, 수량이 1 ~ 2 개인 수리용 부품
- ② 항공기 부품과 같이 정밀한 부품
- ③ 곡면이 많이 포함되어 있는 부품
- ④ 다품종이며 로트당 생산수량이 비교적 적은 부품

57. 그림은 CNC선반 프로그램에서 P1에서 P2로 진행하는 블록을 나타낸 것이다. ( ) 안에 알맞은 명령어는?



```
(        ) X26, Z-10, R3, ;
```

- ① G01                        ② G02
- ③ G03                        ④ G04

58. 다음 중 CNC 선반에서 G96(주축속도일정제어)의 설명으로 옳은 것은?

- ① 공작물의 직경에 관계없이 회전수는 일정하다.
- ② 공작물 직경에 관계없이 가공 중 원주속도는 일정하다.
- ③ 절삭시 공구가 공작물 직경이 감소하는 방향으로 진행하면 주축의 회전수도 감소한다.
- ④ 나사가공이나 홈 가공시 많이 이용한다.

59. 다음 중 선반 작업에서 방호조치로 적합하지 않은 것은?

- ① 긴 일감 가공시 덮개를 부착한다.
- ② 작업 중 급정지를 위해 역회전 스위치를 설치한다.
- ③ 칩이 짧게 끊어지도록 칩브레이커를 둔 바이트를 사용한다.
- ④ 칩이나 절삭유등의 비산으로부터 보호를 위해 이동용 설드를 설치한다.

60. CNC 선반에서 복합형 고정사이클 G76을 사용하여 나사가공을 하려고 한다. G76에 사용되는 X의 값은 무엇을 의미하는가?

- ① 골지름                      ② 바깥지름
- ③ 안지름                      ④ 유효지름

전자문제집 CBT PC 버전 : [www.comcbt.com](http://www.comcbt.com)  
 전자문제집 CBT 모바일 버전 : [m.comcbt.com](http://m.comcbt.com)  
 기출문제 및 해설집 다운로드 : [www.comcbt.com/x](http://www.comcbt.com/x)

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동  
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	①	④	①	③	②	②	②	④	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	③	②	①	①	②	③	①	③	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	④	③	④	①	③	①	④	①	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	①	③	④	②	③	①	④	①	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	③	②	①	④	①	③	③	②	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	④	①	④	③	①	②	②	②	①