

1과목 : 기계가공법 및 안전관리

1. 보올나사(BALL SCREW)가 쓰인 공작기계는?

- ① 수치제어선반 ② 세이퍼
③ 플레이너 ④ 슬로터

2. 바이트의 종류를 구조상으로 분류하면 3가지로 분류할 수 있다. 이에 해당되지 않는 것은?

- ① 단체 바이트 ② 분별식 바이트
③ 날붙이 바이트 ④ 클램프 바이트

3. 선반 작업에서 하중이 같을 때 주축의 회전 속도를 크게 하고자 한다. 다음 중 옳은 것은?

- ① 점도가 높은 기름을 사용한다.
② 점도가 낮은 기름을 사용한다.
③ 하중이 같으므로 바꾸지 않아도 된다.
④ 기름의 양을 많이 준다.

4. 선반작업시 재료의 무게가 대형일 때, 센터(center)끝의 각도는 얼마인가?

- ① 45° ② 60°
③ 90° ④ 120°

5. 생상형 밀링머신에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 대량생산에 적합하도록 어느정도 단순화, 자동화된 것이다.
② 회전 테이블형 밀링머신은 1개의 스핀들 헤드를 써서 두 종류의 가공을 동시에 할 수 있다.
③ 베드형 밀링머신이라고도 한다.
④ 테이블은 상자형 베드 위에서 길이 방향으로만 움직인다.

6. 절삭속도 31.4 m/min인 8날 짜리 $\phi 20$ 엔드밀로 소재를 가공할 때 이송속도는? (단, 밀링커터의 날 1개마다의 이송 $f_z = 0.05$ mm이다.)

- ① 251.2mm/min ② 25.12mm/min
③ 20mm/min ④ 200mm/min

7. 드릴의 연삭에 관한 사항이다. 틀린 것은?

- ① 날끝각은 표준드릴에서 118° 이다.
② 날끝각은 굳은 재료일수록 적게하고 무른 재료 일수록 크게 한다.
③ 절삭날의 길이를 좌우 같게 한다.
④ 절삭날에 중심과 이루는 각과 여유각을 좌우 같게 한다.

8. 소화 및 방화대책에 관한 안전사항으로 옳은 것은?

- ① 전등의 샷갓등에 종이를 사용한다.
② 위험물이나 타기 쉬운 물질등에 소화기를 가까이 둔다.
③ 모든 시설 및 장비를 정기적으로 안전 점검한다.
④ 통로, 비상구, 소화기가 있는 곳에 물건을 놓아둔다.

9. 기계의 회전을 정지시킬 때 안전한 방법은?

- ① 공구로 정지시킨다.
② 손으로 정지시킨다.
③ 스스로 정지하도록 한다.
④ 발로 한다.

10. 대형 숫돌에서 숫돌에 화살표시가 된것이 있는 데, 이 화살표시는 어떤 의미인가?

- ① 평형검사를 하여 가벼운 방향 표시이다.
② 가장 무거운 곳으로 항상 지면에 가깝게 해야 되는 점 표시이다.
③ 드레싱할 때 시작하는 점의 표시이다.
④ 균열검사시 타격 위치를 표시한다.

11. 드릴링 머신의 작업 중 옳은 것은?

- ① 안전을 위해 긴 작업복을 착용한다.
② 칩은 회전중 와이어 브러쉬로 제거한다.
③ 이동식 전기드릴은 반드시 접지시키지 않고 사용한다.
④ 드릴작업에서는 보호안경을 써야 한다.

12. 절삭공구용 소결 초경합금의 화학성분이 아닌 것은?

- ① W(텅스텐) ② Co(코발트)
③ Ti(티탄) ④ Cr(크롬)

13. 삼침법으로 미터 숫나사의 유효경을 측정하였다. 유효지름은 얼마인가? (단, 마이크로 미터로 측정한 치수 : 43mm, 나사의 피치 : 4mm, 측정핀의 직경 : $\phi 5$ mm이다.)

- ① 24.536mm ② 31.464mm
③ 19.464mm ④ 18.464mm

14. 지름 100mm인 연강을 절삭속도 250 m/min로 선삭할 때에 주축의 회전수는?

- ① 약 79 r.p.m ② 약 76 r.p.m
③ 약 796 r.p.m ④ 약 769 r.p.m

15. 칩 형태 중 가공표면에 가장 좋은 결과를 주는 것은?

- ① 열단형 ② 균열형
③ 전단형 ④ 유동형

16. 해머작업 안전수칙 중 틀린 것은?

- ① 녹이슨 재료를 작업할때는 보안경을 착용한다.
② 장갑을 끼고 작업하지 않는다.
③ 처음부터 큰 힘을 주어 작업한다.
④ 자루가 불안정한 것은 사용하지 않는다.

17. 밀링머신에서 오버암의 한끝을 컬럼위에 고정하는 이유 중 가장 적당한 것은?

- ① 강력절삭을 하기위하여
② 회전속도를 높이기 위하여
③ 작업을 편리하게 하기위하여
④ 아머의 휘는 것을 방지하기 위하여

18. 삼각법에 의한 각도 측정방법의 설명이 아닌 것은?

- ① 사인바에 의한 각도측정
② NPL식 각도 게이지에 의한 각도측정
③ 탄젠트바에 의한 각도측정
④ 롤러에 의한 각도측정

19. 기어 절삭용 공구가 아닌 것은?

- ① 호브(Hob) ② 호운(Hone)

- ③ 랙 커터 ④ 피니언 커터

20. 한계 게이지 측정방식의 특징 중 잘못된 것은?

- ① 제품의 호환성을 좋게 할 수 있다.
 ② 측정의 개인차를 줄일 수 있다.
 ③ 측정이 쉽고 대량생산에 적합하다.
 ④ 눈금이 없어 측정 실패율이 높다.

2과목 : 기계설계 및 기계재료

21. 공작기계나 줄로 깎아내기 힘든 곳을 깎거나, 주조품, 단조품의 플래시 부분을 따내는 작업은?

- ① 피팅 ② 치핑
 ③ 탭핑 ④ 리밍

22. 호브를 사용하여 치형을 깎는 기계는?

- ① 호빙머신 ② 브로칭머신
 ③ 래핑머신 ④ 슬로터

23. 정 작업에 대해 옳지 않은 것은?

- ① 칩(chip)이 눈으로 될 수 있으므로 정작업을 할 때에는 보호안경을 사용한다.
 ② 철재를 정으로 절단시 재료에 비하여 정의 폭이 넓을 때는 정과 직각으로 칩밥이 튀므로 주의한다.
 ③ 자르기 시작할 때와 끝날 무렵에는 세게 치지 않는다.
 ④ 담금질 된 재료를 깎아낼 때 처음에는 약하게 치고, 점점 힘을 주어 세게 친다.

24. 선반의 테이퍼 작업에서 테이퍼의 양끝 지름중에서 큰 지름을 30mm, 작은 지름을 25mm, 테이퍼 부분의 길이를 150mm, 일감 전체 길이를 200mm라면, 심압대의 편위량은 몇 mm 인가?

- ① 약 2.5 mm ② 약 3.3 mm
 ③ 약 0.0167 mm ④ 약 0.33 mm

25. 구성 인선의 크기를 좌우하는 것 중 가장 관계없는 것은?

- ① 절삭 속도 ② 칩의 두께
 ③ 공구의 상면 경사각 ④ 공구의 전면 여유각

26. 연삭숫돌의 표시가 " WA· 60· K· m· V " 일 때, 틀린 것은?

- ① WA - 숫돌입자 ② K - 결합도
 ③ V - 결합제 ④ m - 입도

27. 성형 연삭에서 도형을 확대, 축소하는 장치를 이용하여 다이어몬드 드레서가 움직여 숫돌을 성형하는 방식은?

- ① 수동식 ② 광학식
 ③ 팬터그래프식 ④ 자석식

28. 다음 중 실제 치수와 표준 치수와의 차를 측정하는데 사용되는 측정기는?

- ① 블록게이지 ② 실린더게이지
 ③ 캘리퍼스 ④ 마이크로미터

29. 선반 주축(main spindle)의 강성을 크게하고 진동을 방지하기 위하여 이용되는 지점방식은?

- ① 3점 지지 주축대 ② 4점 지지 주축대
 ③ 5점 지지 주축대 ④ 6점 지지 주축대

30. 액체 호닝에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 피닝 효과가 있고 공작물의 피로 한도를 높인다.
 ② 짧은 시간에 광택이 나지 않는 매끈한 면을 얻을 수 있다.
 ③ 공작물 표면의 산화막과 도료등을 간단히 제거할 수 있다.
 ④ 복잡한 모양의 공작물은 다듬질이 곤란하다.

31. 탄소강을 200×300℃에서 가공을 피해야 하는 가장 큰 이유는?

- ① 온도가 너무 낮기 때문에
 ② 청열 취성이 있기 때문에
 ③ 적열 취성이 있기 때문에
 ④ 온도가 너무 높기 때문에

32. 배빗 메탈의 성분을 바르게 표시한 것은?

- ① Cu-Sn-As계 합금 ② Sn-Sb-Cu계 합금
 ③ Cu-Pb-Zn계 합금 ④ Cu-Zn-Ni계 합금

33. 황동계의 스프링(Spring)재료가 시간의 경과와 더불어 스프링 특성이 저하되어 불량하게 되는 현상을 무엇이라 하는가?

- ① 경년변화 ② 자연균열
 ③ 탈아연현상 ④ 시효경화


34. 1500kgf의 인장하중과 비틀림이 동시에 걸리는 점나사의 허용인장응력을 4.8 kgf/mm²이라 할 때, 다음의 미터 보통 나사 중에서 가장 알맞는 것은?

- ① M30 ② M24
 ③ M27 ④ M39

35. 커플링의 종류 중 약간 휜수 있으며 충격이나 진동을 완화시키기 위하여 사용하는 커플링은?

- ① 플렉시블 커플링(flexible coupling)
 ② 플랜지 커플링(flange coupling)
 ③ 오울덤 커플링(oldham's coupling)
 ④ 반중첩 커플링(half lap coupling)

36. 그림에서 Wa에 60kgf를 매달았더니 A,B의 스프링 늘음이 같았다면 Wb 하중의 크기는? (단, A, B의 스프링 상수 K₁=K₂=3kgf/mm이다.)



- ① 9 kgf ② 15 kgf
 ③ 40 kgf ④ 60 kgf

37. 유속을 $V(\text{m/sec})$, 유량을 $Q(\text{m}^3/\text{sec})$ 라 할때 유관(流管)의 안지름 $d(\text{cm})$ 를 구하는 식은?

① $d = 1128 \sqrt{\frac{Q}{V}}$
 ② $d = 113 \sqrt{\frac{Q}{V}}$
 ③ $d = 120 \sqrt{\frac{Q}{V}}$
 ④ $d = 121 \sqrt{\frac{Q}{V}}$

38. 재료에 일정한 응력을 가할 때에 생기는 변형량의 시간적 변화를 무엇이라 하는가?

- ① 비틀림 ② 크리프
 ③ 전단 ④ 피로

39. 하중이 걸리는 속도에 의한 분류 중 동하중(dynamic load)이 아닌 것은?

- ① 반복하중 ② 교변하중
 ③ 충격하중 ④ 전단하중

40. 형상기억 합금인 니티놀의 합금 성분은?

- ① Ti-Ni ② Ti-Mn
 ③ Ni-cd ④ Ni-Ag

3과목 : 기계제도 및 CNC 공작법

41. 다이캐스팅용 합금으로 요구되는 성질을 설명한 것 중 틀린 것은?

- ① 유동성이 좋을 것
 ② 급랭에 대한 접착성이 좋을 것
 ③ 열간취성이 적을 것
 ④ 응고 수축에 대한 용탕 보급성이 좋을 것


42. 브레이크 작동력의 전달방법에 따라 분류할 때 이에 속하지 않는것은?

- ① 공기 브레이크 ② 유압 브레이크
 ③ 축압 브레이크 ④ 전자 브레이크

43. 도면의 크기에서 A_1 의 면적은 A_4 의 면적의 몇 배 인가?

- ① 1/16 ② 1/8
 ③ 16 ④ 8

44. 다음 도면에서 120 숫자 위의 기호가 뜻하는 것은?




- ① 호(弧) ② 참고 치수
 ③ 현(弦) ④ 비례척이 아님

45. 끼워 맞춤 공차 H7m5 는 어떤 끼워 맞춤인가?


- ① 축 기준식 억지 끼워 맞춤
 ② 구멍 기준식 중간끼워 맞춤
 ③ 축 기준식 헐거운 끼워 맞춤
 ④ 구멍 기준식 억지 끼워 맞춤

46. 다음 표면거칠기 도시기호의 해석으로 틀린 것은?



- ① 가공방법은 연삭가공
 ② 기준길이는 2.5mm
 ③ 거칠기 하한은 6.3μm
 ④ 가공으로 생긴선이 거의 방사상 모양

47. 아래와 같은 도면에서 X 로 표시된 부분의 의미는?




- ① 데이텀 표적 기호로 점
 ② 데이텀 표적 기호로 면
 ③ 데이텀 표적 기호로 축
 ④ 데이텀 표적 기호로 선

48. 베어링 608 C2P6의 뜻은 다음과 같다. 틀린 것은?

- ① 60 - 베어링 계열번호 ② 8 - 안지름 번호
 ③ C2 - 자동조심형 ④ P6 - 등급기호(6급)

49. 도면에서 가는 실선으로 표시된 대각선 부분의 의미는?




- ① 홈부분 ② 곡면
 ③ 평면 ④ 라운드 부분

50. 다음 중 광명단을 발라 실형을 뜨는 스케치법은?

- ① 프린트하는 방법
 ② 카메라를 사용하는 방법
 ③ 모양 쓰기 방법
 ④ 프리핸드에 의한 방법


51. 보기의 3각법으로 나타낸 도면 중 누락된 정면도로 가장 적

합한 것은?




- ①
- ②
- ③
- ④

52. 보기와 같이 투상된 정면도와 우측면도에 가장 적합한 평면도는?



- ①
- ②
- ③
- ④


53. 보기와 같은 입체도를 3각법으로 정투상한 투상도면은?



(입체도)


- ①
- ②
- ③
- ④

54. 보기 입체도를 제3각법으로 올바르게 제도한 투상도는?



(입체도)

- ①



55. 전압 측정시에 사용되는 배율기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 배율기는 직류 전압계의 외부에서 연결한다.
- ② 배율은 1+배율기저항/전압계내부저항으로 표시된다.
- ③ 배율기란 일종의 저항으로 전압계와 병렬로 접속한다.
- ④ 전압계의 측정범위를 확대하기 위한 것이다.


56. 교류의 순시값은 $v = V_m \sin \omega t [V]$ 이다. 이 식에서 V_m 은 무슨 값을 나타내는가?

- ① 평균값
- ② 실효값
- ③ 위상값
- ④ 최대값

57. 자력선의 성질로서 옳지 않은 것은?

- ① 자력선은 N극에서 나와 S극에서 끝난다.
- ② 자력선은 서로 교차한다.
- ③ 자력선에 그은 접선은 그 점에서의 자계의 방향을 나타낸다.
- ④ 한점의 자력선의 밀도는 그 점의 자계의 세기를 나타낸다.


58. 리미트스위치의 a점점에 해당되는 것은?



59. 맥동률이 가장 작은 정류방식은?

- ① 단상 반파
- ② 단상 전파
- ③ 3상 반파
- ④ 3상 전파

60. 그림과 같은 회로에서 합성저항은 몇 Ω 인가?



- ① 6.6
- ② 7.4
- ③ 8.7
- ④ 30

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com

전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com

기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/x

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	②	②	③	②	④	②	③	③	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	④	②	③	④	③	④	②	②	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	①	④	②	④	④	③	①	①	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	②	①	①	①	②	②	②	④	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	③	④	①	②	①	①	③	③	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	④	①	④	③	④	②	①	④	②