

1과목 : 용접야금 및 용접설비제도

1. 알루미늄판을 가스 용접할 때 사용되는 용제로 적합한 것은?

- ① 중탄산소다 + 탄산소다
- ② 염화나트륨, 염화칼륨, 염화리튬
- ③ 염화칼륨, 탄산소다, 붕사
- ④ 붕사, 염화리튬

2. 금속의 일반적인 특성 중 틀린 것은?

- ① 금속 고유의 광택을 가진다.
- ② 전기 및 열의 양도체 이다.
- ③ 전성 및 연성이 좋다.
- ④ 액체 상태에서 결정 구조를 가진다.

3. 용접 시 적열 취성의 원인이 되는 원소는?

- ① 산소
- ② 황
- ③ 인
- ④ 수소

4. 탄소강의 용접에서 탄소함유량이 많아지면 낮아지는 성질은?

- ① 인장강도
- ② 취성
- ③ 연신율
- ④ 압축강도

5. 냉간 가공만으로 경화되고 열처리로는 경화되지 않으며, 비자성이나 냉간가공에서는 약간의 자성을 갖고 있는 강은?

- ① 마텐자이트계 스테인리스강
- ② 페라이트계 스테인리스강
- ③ 오스테나이트계 스테인리스강
- ④ PH계 스테인리스강

6. 6.67%의 C와 Fe의 화합물로서 Fe₃C로서 표기되는 것은?

- ① 펄라이트
- ② 페라이트
- ③ 시멘타이트
- ④ 오스테나이트

7. 탄소강 중에 인(P)의 영향으로 틀린 것은?

- ① 연신율과 충격값을 증대
- ② 강도와 경도를 증대
- ③ 결정립을 조대화
- ④ 상온취성의 원인

8. 다음 금속 중 면심입방격자(FCC)에 속하는 것은?

- ① 니켈, 알루미늄
- ② 크롬, 구리
- ③ 텅스텐, 바나듐
- ④ 몰리브덴, 리튬

9. 금속의 결정계와 결정격자 중 입방정계에 해당하지 않는 결정격자의 종류는?

- ① 단순입방격자
- ② 체심입방격자
- ③ 조밀입방격자
- ④ 체심정입방격자

10. 용접 결함의 종류 중 구조상 결함에 포함되지 않는 것은?

- ① 용접균열
- ② 융합불량
- ③ 언더컷
- ④ 변형


11. 인접부분, 공구, 지그 등의 위치를 참고로 나타내는데 사용하는 선의 명칭은?

- ① 지시선
- ② 외형선
- ③ 가상선
- ④ 파단선

12. 용접 이름을 할 때 주의할 사항으로 틀린 것은?

- ① 맞대기 용접에서 뒷면에 용입 부족이 없도록 한다.
- ② 용접선은 가능한 서로 교차하게 한다.
- ③ 아래보기 자세 용접을 많이 사용하도록 한다.
- ④ 가능한 용접량이 적은 홈 형상을 선택한다.

13. 다음 치수기입 방법의 일반 형식 중 잘못 표시된 것은?

- ① 각도 치수 : 
- ② 호의 길이 치수 : 
- ③ 현의 길이 치수 : 
- ④ 변의 길이 치수 : 

14. 기계재료 표시방법 중 SF340A에서 "340"은 무엇을 표시하는가?

- ① 평균 탄소 함유량
- ② 단조품
- ③ 최저 인장 강도
- ④ 최고 인장 강도


15. 용접부의 비파괴 시험 보조기호 중 잘못 표기된 것은?

- ① RT : 방사선투과 시험
- ② UT : 초음파탐상 시험
- ③ MT : 침투탐상 시험
- ④ ET : 와류탐상 시험


16. 도면의 명칭에 관한 용어 중 잘못된 것은?

- ① 제작도 : 건설 또는 제조에 필요한 모든 정보를 전달하기 위한 도면이다.
- ② 시공도 : 설계의 의도와 계획을 나타낸 도면이다.
- ③ 상세도 : 건조물이나 구성재의 일부에 대해서 그 형태, 구조 또는 조립, 결합의 상세함을 나타낸 것이다.
- ④ 공정도 : 제조공정의 도중 상태, 또는 일련의 공정 전체를 나타낸 것이다.

17. 제 3각법에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 제3상한에 놓고 투상하여 도시하는 것이다.
- ② 각 방향으로 돌아가며 비춰진 투상도를 얻는 원리이다.
- ③ 표제란에 제 3각법의 그림 기호로  과 같이 표시한다.
- ④ 투상도를 얻는 원리는 눈 -> 투상면 -> 물체 이다.

18. 다음 [그림]에서 2번의 명칭으로 알맞은 것은?



- ① 용접 토우
- ② 용접 덧살
- ③ 용접 루트
- ④ 용접 비드

19. 사투상도에 있어서 경사축의 각도로 적합하지 않는 것은?

- ① 15° ② 30°
③ 45° ④ 60°

20. 기계재료의 재질을 표시하는 기호 중 기계 구조용강을 나타내는 기호는?

- ① Al ② SM
③ Bs ④ Br

2과목 : 용접구조설계


21. 맞대기 용접 시험편의 인장강도가 650N/mm² 이고, 모재의 인장 강도가 700N/mm² 일 경우에 이음 효율은 약 얼마인가?

- ① 85.9% ② 90.5%
③ 92.9% ④ 98.2%

22. 용접이음 설계시 일반적인 주의사항 중 틀린 것은?

- ① 가급적 능률이 좋은 아래보기 용접을 많이 할 수 있도록 설계한다.
② 후판을 용접할 경우는 용입이 깊은 용접법을 이용하여 용착량을 줄인다.
③ 맞대기 용접에는 이면 용접을 할 수 있도록 해서 용입 부족이 없도록 한다.
④ 될 수 있는 대로 용접량이 많은 홈 형상을 선택한다.

23. 그림과 같이 폭 50 mm, 두께 10 mm의 강판을 40 mm만을 겹쳐서 전둘레 필릿 용접을 한다. 이 때 100 kN의 하중을 작용시킨다면 필릿 용접의 치수는 얼마로 하면 좋은가? (단, 용접 허용응력은 10.2 kN/cm²)



- ① 약 2 mm ② 약 5 mm
③ 약 8 mm ④ 약 11 mm

24. 용접부를 기계적으로 타격을 주어 잔류 응력을 경감시키는 것은?

- ① 저온 응력 완화법 ② 취성 경감법
③ 역변형법 ④ 피닝법

25. 다음 [그림]과 같이 균열이 발생했을 때 그 양단에 정지구멍을 뚫어 균열진행을 방지하는 것은?



- ① 브로우 흠 ② 핀 흠
③ 스톱 흠 ④ 웜 흠

26. 다음 [그림]과 같이 일시적인 보조판을 붙이든지 변형을 방

지할 목적으로 시공되는 용접변형 방지법은?

[그림] 보조판



- ① 억제법 ② 피닝법
③ 역변형법 ④ 냉각법

27. 용착 금속부 내부에 발생된 기공결함 검출에 가장 좋은 검사법은?

- ① 누설 검사 ② 방사선 투과 검사
③ 침투 탐상 검사 ④ 자분 탐상 검사

28. 용접부에 형성된 잔류응력을 제거하기 위한 가장 적합한 열처리 방법은?

- ① 담금질을 한다. ② 뜨임을 한다.
③ 불림을 한다. ④ 풀림을 한다.

29. 용접 이음부 형상의 선택시 고려사항이 아닌 것은?

- ① 용접하고자 하는 모재의 성질
② 용접부에 요구되는 기계적 성질
③ 용접할 물체의 크기, 형상, 외관
④ 용접 장비 효율과 용가재의 건조

30. 이면 따내기 방법이 아닌 것은?

- ① 아크 에어 가우징 ② 밀링
③ 가스 가우징 ④ 산소창 절단

31. 아크 용접 중에 아크가 전류 자장의 영향을 받아 용접비드 (bead)가 한쪽으로 쏠리는 현상은?

- ① 용융 속도 ② 자기 불림
③ 아크 부스터 ④ 전압강하

32. 용착 금속의 인장강도를 구하는 식은?

- ① $\text{인장강도} = \frac{\text{인장하중}}{\text{시험편의 단면적}}$
② $\text{인장강도} = \frac{\text{시험편의 단면적}}{\text{인장하중}}$
③ $\text{인장강도} = \frac{\text{표점거리}}{\text{연신율}}$
④ $\text{인장강도} = \frac{\text{연신율}}{\text{표점거리}}$

33. 용접이음의 안전율을 나타내는 식은?

- ① $\text{안전율} = \frac{\text{인장강도}}{\text{허용응력}}$
② $\text{안전율} = \frac{\text{허용응력}}{\text{인장강도}}$


③
$$\text{안전율} = \frac{\text{이음효율}}{\text{허용응력}}$$

④
$$\text{안전율} = \frac{\text{허용응력}}{\text{이음효율}}$$

34. 용접부 검사에서 파괴 시험에 해당되는 것은?

- ① 음향 시험 ② 누설 시험
③ 형광 침투 시험 ④ 함유 수소 시험

35. 용접 이음의 종류 중 겹치기 이음은?



36. 초음파 경사각 탐상 기호는?

- ① UT - A ② UT
③ UT - N ④ UT - S

37. 일반적으로 피로 강도는 세로축에 응력 (S), 가로축에 파괴까지의 응력 반복 회수 (N)를 가진 선도로 표시한다. 이 선도를 무엇이라 부르는가?

- ① B - S 선도 ② S - S 선도
③ N - N 선도 ④ S - N 선도

38. 다음 중 똑같은 용접조건으로 용접을 실시하였을 때 용접변형이 가장 크게 되는 재료는 어떤 것인가?

- ① 연강
② 800MPa급 고장력강
③ 9% Ni강
④ 오스테나이트계 스테인리스강

39. 용접금속 근방의 모재에 용접열에 의해 급열, 급랭되는 부위가 발생하는데 이 부위를 무엇이라 하는가?

- ① 본드(bond)부 ② 열영향부
③ 세립부 ④ 용착금속부

40. 제품 제작을 위한 용접순서로 옳지 않은 것은?

- ① 수축이 큰 맞대기 이음을 먼저 용접한다.
② 리벳과 용접을 병용할 경우 용접이음을 먼저 한다.
③ 큰 구조물은 끝에서부터 중앙으로 향해 용접한다.
④ 재칭적으로 영접을 한다.

3과목 : 용접일반 및 안전관리

41. 가스용접 작업시 점화할 때, 폭음이 생기는 경우의 직접적

인 원인이 아닌 것은?

- ① 혼합가스의 배출이 불완전했다.
② 산소와 아세틸렌 압력이 부족했다.
③ 팁이 완전히 막혔다.
④ 가스분출 속도가 부족했다.

42. 피복아크용접에서 보통 용접봉의 단면적 1mm²에 대한 전류밀도로 가장 적합한 것은?

- ① 8 ~ 9A ② 10 ~ 13A
③ 14 ~ 18A ④ 19 ~ 23A

43. 용접 작업에서 전격의 방지대책으로 틀린 것은?

- ① 용접기 내부에 함부로 손을 대지 않는다.
② 흄더나 용접봉은 맨손으로 취급하지 않는다.
③ 보호구는 반드시 착용하지 않아도 된다.
④ 습기찬 작업복, 장갑 등을 착용하지 않는다.

44. 피복아크 용접용 기구 중 보호구가 아닌 것은?

- ① 핸드 실드 ② 케이블 커넥터
③ 용접 헬멧 ④ 팔 덮개

45. 서브머지드 아크 용접의 장점에 속하지 않는 것은?

- ① 용융속도 및 용착 속도가 빠르다.
② 용입이 깊다.
③ 용접 자세에 제약이 받지 않는다.
④ 대 전류 사용이 가능하여 고 능률적이다.

46. 자동가스절단기(산소-프로판)의 사용은 어떤 경우에 가장 유리한가?

- ① 특수강의 절단
② 형강의 절단
③ 비철금속의 절단
④ 곧고 긴 저탄소강의 절단

47. 알루미늄을 TIG 용접할 때 가장 적합한 전류는?

- ① DCSP ② DCRP
③ ACHF ④ AC

48. 피복 아크 용접의 피복제 중 슬래그(Slag) 생성제가 아닌 것은?

- ① 셀룰로오스 ② 산화티탄
③ 이산화망간 ④ 산화철

49. 탄산가스아크용접이 피복아크용접에 비해 장점이라고 볼 수 없는 것은?

- ① 전류 밀도가 높으므로 용입이 깊고 용접 속도가 빠르다.
② 박판용접은 단락이행 용접법에 의해 가능하다.
③ 슬래그 섞임이 없고 용접후 처리가 간단하다.
④ 적용 재료는 비철금속 계통에만 가능하다.

50. 피복아크 용접작업의 기초적인 용접조건으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 용접속도 ② 아크길이
③ 스파터아웃길이 ④ 용접전류

51. 연강용 피복아크 용접봉 E4316의 피복제 계통은?
 ① 저수소계 ② 고산화티탄계
 ③ 일미나이트계 ④ 철분산화철계
52. 가스 용접용으로 사용되는 가스가 갖추어야 할 성질에 해당되지 않는 것은?
 ① 불꽃의 온도가 높을 것
 ② 연소속도가 빠를 것
 ③ 발열량이 적을 것
 ④ 용융금속과 화학반응을 일으키지 않을 것
53. 1차 입력 전원 전압이 220 V인 용접기의 정격용량이 20 kVA라면 가장 적합한 퓨즈의 용량은?
 ① 50 ② 100
 ③ 150 ④ 200
54. 자동 및 반자동 용접이 수동 아크 용접에 비하여 우수한 점이 아닌 것은?
 ① 와이어 송급 속도가 빠르다.
 ② 용입이 깊다.
 ③ 위보기 용접 자세에 적합하다.
 ④ 용착금속의 기계적 성질이 우수하다.
55. 용접법의 종류 중 알루미늄 합금재료의 용접이 불가능한 것은?
 ① 피복 아크용접
 ② 탄산가스 아크용접
 ③ 불활성가스 아크용접
 ④ 산소 - 아세틸렌 가스용접
56. 불활성 가스 금속 아크 용접에서 와이어 송급 방식이 아닌 것은?
 ① 워빙 방식 ② 푸시 방식
 ③ 풀 방식 ④ 푸시 - 풀 방식
57. 아크용접 중 방독마스크를 쓰지 않아도 되는 용접재료는?
 ① 연강 ② 황동
 ③ 아연도금판 ④ 카드뮴합금
58. 알루미늄 용재로 사용되지 않는 것은?
 ① 봉사 ② 염화나트륨
 ③ 염화칼륨 ④ 염화리튬
59. 텅스텐 전극봉을 사용하는 용접은?
 ① 산소 - 아세틸렌 용접 ② 피복 아크용접
 ③ MIG 용접 ④ TIG 용접
60. 가스절단 진행 중 열량을 보충하는 예열불꽃으로 사용되지 않는 것은?
 ① 산소 - 탄산가스 불꽃 ② 산소 - 아세틸렌 불꽃
 ③ 산소 - LPG 불꽃 ④ 산소 - 수소 불꽃

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
 전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
 기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/x

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	④	②	③	③	③	①	①	③	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	②	①	③	③	②	②	④	①	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	④	③	④	③	①	②	④	④	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	①	①	④	④	①	④	④	②	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	②	③	②	③	④	③	①	④	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	③	②	③	②	①	①	①	④	①