

1과목 : 용접야금 및 용접설비제도

1. 다음 스테인리스강 중 용접성이 가장 우수한 것은?

- ① 페라이트 스테인리스강
- ② 펄라이트 스테인리스강
- ③ 마텐자이트계 스테인리스강
- ④ 오스테나이트계 스테인리스강

2. 용접균열 중 일반적인 고온 균열의 특징으로 옳은 것은?

- ① 저합금강의 비드균열, 루트균열 등이 있다.
- ② 대입열량의 용접보다 소입열량의 용접에서 발생하기 쉽다.
- ③ 고온균열은 응고과정에서 발생하지 않고, 응고 후에 많이 발생한다.
- ④ 용접금속 내에서 종균열, 횡균열, 크레이터 균열 형태로 많이 나타난다.

3. Fe-C 평형상태도에서 나타나는 불변반응이 아닌 것은?

- ① 포석반응
- ② 포정반응
- ③ 공석반응
- ④ 공정반응

4. 다음 중 전기 전도율이 가장 높은 것은?

- ① Cr
- ② Zn
- ③ Cu
- ④ Mg

5. 청열취성이 발생하는 온도는 약 몇 °C인가?

- ① 250
- ② 450
- ③ 650
- ④ 850

6. 다음 중 재질을 연화시키고 내부응력을 줄이기 위해 실시하는 열처리 방법으로 가장 적합한 것은?

- ① 풀림
- ② 담금질
- ③ 크로마이징
- ④ 세라다이징

7. 다음 중 황의 함유량이 많을 경우 발생하기 쉬운 취성은?

- ① 적열취성
- ② 청열취성
- ③ 저온취성
- ④ 뜨임취성

8. 다음 중 일반적인 금속재료의 특징으로 틀린 것은?

- ① 전성과 연성이 좋다.
- ② 열과 전기의 양도체이다.
- ③ 금속 고유의 광택을 갖는다.
- ④ 이온화하면 음(-)이온이 된다.

9. 강 내부에 모재 표면과 평행하게 층상으로 발생하는 균열로, 주로 T이음, 모서리 이음에서 볼 수 있는 것은?

- ① 토우 균열
- ② 설퍼 균열
- ③ 크레이터 균열
- ④ 라멜라 티어 균열

10. 다음 중 용접 후 잔류응력을 제거하기 위한 열처리 방법으로 가장 적합한 것은?

- ① 담금질
- ② 노내풀림법
- ③ 실리코나이징
- ④ 서브제로처리

11. 사투상도에 있어서 경사축의 각도로 가장 적합하지 않은 것은?

- ① 20°
- ② 30°
- ③ 45°
- ④ 60°

12. 제3각법의 투상도 배치에서 정면도의 위쪽에는 어느 투상면이 배치되는가?

- ① 배면도
- ② 저면도
- ③ 평면도
- ④ 우측면도

13. 일부를 도시하는 것으로 충분한 경우에는 그 필요 부분만을 표시하는 투상도는?

- ① 부분 투상도
- ② 등각 투상도
- ③ 부분 확대도
- ④ 회전 투상도

14. 다음 선의 종류 중 특수한 가공을 하는 부분 등 특별한 요구사항을 적용할 수 있는 범위를 표시하는데 사용하는 선은?

- ① 굵은 실선
- ② 굵은 1점 쇄선
- ③ 가는 1점 쇄선
- ④ 가는 2점 쇄선

15. 다음 중 기계를 나타내는 KS 부분별 분류기호는?

- ① KS A
- ② KS B
- ③ KS C
- ④ KS D

16. 복사한 도면을 접을 때 그 크기는 원칙적으로 어느 사이즈로 하는가?

- ① A1
- ② A2
- ③ A3
- ④ A4

17. 탄소강 단강품인 SF 340A에서 340이 의미하는 것은?

- ① 종별번호
- ② 탄소 함유량
- ③ 열처리 상황
- ④ 최저 인장강도

18. 용접부 보조 기호 중 영구적인 덮개 판을 사용하는 기호는?

- ①
- ②
- ③
- ④

19. KS 용접 기호 중 Z n×L(e)에서 n이 의미하는 것은?

- ① 피치
- ② 목 길이
- ③ 용접부 수
- ④ 용접 길이

20. 다음 용접 기호 중 가장자리 용접에 해당되는 기호는?


- ①
- ②
- ③
- ④

2과목 : 용접구조설계

21. 용접균열의 발생 원인이 아닌 것은?

- ① 수소에 의한 균열      ② 탈산에 의한 균열  
③ 변태에 의한 균열      ④ 노치에 의한 균열

22. 그림과 같은 용접이음에서 굽힘 응력을  $\sigma_b$ 라 하고, 굽힘 단면계수를  $W_b$ 라 할 때, 굽힘 모멘트  $M_b$ 를 구하는 식은?



- ①  $M_b = \frac{\sigma_b}{W_b}$       ②  $M_b = \sigma_b \cdot W_b$   
③  $M_b = \frac{\sigma_b \cdot W_b}{\ell}$       ④  $M_b = \frac{\sigma_b \cdot W_b}{t}$

23. 두께가 5 mm 인 강판을 가지고 다음 그림과 같이 완전 용입의 맞대기 용접을 하려고 한다. 이 때 최대 인장하중을 50000N 작용 시키려면 용접 길이는 얼마인가? (단, 용접부의 허용 인장응력은 100 MPa 이다.)



- ① 50 mm      ② 100 mm  
③ 150 mm      ④ 200 mm

24. 용접부의 변형교정 방법으로 틀린 것은?

- ① 롤러에 의한 방법  
② 형재에 대한 직선 수축법  
③ 가열 후 해머링 하는 방법  
④ 후판에 대하여 가열 후 공랭하는 방법

25. 용접 이음을 설계할 때 주의사항으로 틀린 것은?

- ① 국부적인 열의 집중을 받게 한다.  
② 용접선의 교차를 최대한으로 줄여야 한다.  
③ 가능한 아래보기 자세로 작업을 많이 하도록 한다.  
④ 용접 작업에 지장을 주지 않도록 공간을 두어야 한다.

26. 용접부 이음 강도에서 안전율을 구하는 식은?

①  $\text{안전율} = \frac{\text{허용응력}}{\text{전단응력}}$

②  $\text{안전율} = \frac{\text{인장강도}}{\text{허용응력}}$

③  $\text{안전율} = \frac{\text{전단응력}}{2 \times \text{허용응력}}$

④  $\text{안전율} = \frac{2 \times \text{인장강도}}{\text{허용응력}}$

27. 맞대기 용접부의 접합면에 홈(groove)을 만드는 가장 큰 이유는?

- ① 용접 변형을 줄이기 위하여  
② 제품의 치수를 맞추기 위하여  
③ 용접부의 완전한 용입을 위하여  
④ 용접 결함 발생을 적게 하기 위하여

28. 용접비용을 줄이기 위한 방법으로 틀린 것은?

- ① 용접지그를 활용 한다.  
② 대기 시간을 길게 한다.  
③ 재료의 효과적인 사용계획을 세운다.  
④ 용접이음부가 적은 경제적인 설계를 한다.

29. 용접 결함 중 기공의 발생 원인으로 틀린 것은?

- ① 용접 이음부가 서냉될 경우  
② 아크 분위기 속에 수소가 많을 경우  
③ 아크 분위기 속에 일산화탄소가 많을 경우  
④ 이음부에 기름, 페인트 등 이물질이 있을 경우

30. 용접부의 결함 중 구조상의 결함에 속하지 않는 것은?

- ① 기공      ② 변형  
③ 오버랩      ④ 융합 불량

31. 용접 시험에서 금속학적 시험에 해당하지 않는 것은?

- ① 파면 시험      ② 피로 시험  
③ 현미경 시험      ④ 매크로 조직시험

32. 용접전류가 120A, 용접전압이 12V, 용접속도가 분당 18cm/min 일 경우에 용접부의 입열량은 몇 Joule/cm인가?

- ① 3500      ② 4000  
③ 4800      ④ 5100

33. 레이저 용접장치의 기본형에 속하지 않는 것은?

- ① 반도체형      ② 에너지형  
③ 가스 방전형      ④ 고체 금속형

34. 강판을 가스 절단할 때 절단열에 의하여 생기는 변형을 방지하기 위한 방법이 아닌 것은?

- ① 피절단재를 고정하는 방법  
② 절단부에 역변형을 주는 방법  
③ 절단 후 절단부를 수냉에 의하여 열을 제거하는 방법  
④ 여러 대의 절단 토치로 한꺼번에 평행 절단하는 방법

35. 용접시공 시 엔드 탭(end tab)을 붙여 용접하는 가장 주된 이유는?

- ① 언더컷의 방지  
② 용접변형의 방지  
③ 용접 목두께의 증가  
㉠ 용접 시작점과 종점의 용접결함 방지
36. 다음 중 접합하려고 하는 부재 한쪽에 둥근 구멍을 뚫고 다른 쪽 부재와 겹쳐서 구멍을 완전히 용접하는 것은?  
① 가 용접                      ② 심 용접  
㉢ 플러그 용접                ④ 플레어 용접
37. 용접 시공 전에 준비해야 할 사항 중 틀린 것은?  
㉠ 용접부의 녹 부분은 그대로 둔다.  
② 예열, 후열의 필요성 여부를 검토한다.  
③ 제작 도면을 확인하고 작업 내용을 검토한다.  
④ 용접 전류, 용접 순서, 용접 조건을 미리 정해둔다.
38. 용접 균열의 종류 중 맞대기 용접, 필릿 용접 등의 비드 표면과 모재와의 경계부에 발생하는 균열은?  
㉠ 토 균열                      ② 설퍼 균열  
③ 헤어 균열                      ④ 크레이터 균열
39. 가 용접(tack welding)에 대한 설명으로 틀린 것은?  
① 가 용접에는 본 용접보다도 지름이 약간가는 용접봉을 사용한다.  
㉡ 가 용접은 쉬운 용접이므로 기량이 좀 떨어지는 용접사에 의해 실시하는 것이 좋다.  
③ 가 용접은 본 용접을 하기 전에 좌우의 흠 부분을 잠정적으로 고정하기 위한 짧은 용접이다.  
④ 가 용접은 슬래그 석임, 기공 등의 결함을 수반하기 때문에 이음의 끝 부분, 모서리 부분을 피하는 것이 좋다.
40. 용접부 초음파 검사법의 종류에 해당되지 않는 것은?  
① 투과법                      ② 공진법  
③ 펄스반사법                ㉠ 자기반사법

3과목 : 용접일반 및 안전관리

41. 가스 용접에서 판 두께를  $t(\text{mm})$ 라고 하면 용접봉의 지름( $\text{mm}$ )을 구하는 식으로 옳은 것은? (단, 모재의 두께는 1 mm 이상인 경우이다.)  
①  $D=t+1$                       ㉡  $D = \frac{t}{2} + 1$   
③  $D = \frac{t}{3} + 1$                       ④  $D = \frac{t}{4} + 1$
42. 연강판 가스 절단시 가장 적합한 예열 온도는 약 몇 °C인가?  
① 100~200                      ② 300~400  
③ 400~500                      ㉠ 800~900
43. 직류 역극성(reverse polarity)을 이용한 용접에 대한 설명으로 옳은 것은?  
① 모재의 용입이 깊다.  
② 용접봉의 용융 속도가 느려진다.

- ③ 용접봉을 음극(-), 모재의 양극(+)에 설치한다.  
㉠ 얇은 판의 용접에서 용락을 피하기 위하여 사용한다.
44. 다음 중 열전도율이 가장 높은 것은?  
㉠ 구리                          ② 아연  
③ 알루미늄                      ④ 마그네슘
45. 다음 연료가스 중 발열량( $\text{kcal/m}^3$ )이 가장 많은 것은?  
① 수소                          ② 메탄  
㉢ 프로판                      ④ 아세틸렌
46. 아크 용접기로 정격2차 전류를 사용하여 4분간 아크를 발생시키고 6분을 쉬었다면 용접기의 사용률은?  
① 20 %                          ② 30 %  
㉢ 40 %                          ④ 60 %
47. 용접 자동화에서 자동제어의 특징으로 틀린 것은?  
㉠ 위험한 사고의 방지가 불가능하다.  
② 인간에게는 불가능한 고속작업이 가능하다.  
③ 제품의 품질이 균일화되어 불량품이 감소된다.  
④ 적정한 작업을 유지할 수 있어서 원자재, 원료 등이 절약된다.
48. 강재 표면의 흠이나 개재물, 탈탄층 등을 제거하기 위하여 얇게 타원형 모양으로 표면을 깎아내는 가공법은?  
㉠ 스카핑                      ② 피닝법  
③ 가스 가우징                      ④ 겹치기 절단
49. 불활성 가스 텅스텐 아크 용접을 할 때 주로 사용하는 가스는?  
①  $\text{H}_2$                               ㉡ Ar  
③  $\text{CO}_2$                               ④  $\text{C}_2\text{H}_2$
50. 용접에 사용되는 산소를 산소용기에 충전시키는 경우 가장 적당한 온도와 압력은?  
㉠ 35°C, 15Mpa                      ② 35°C, 30Mpa  
③ 45°C, 15Mpa                      ④ 45°C, 18Mpa
51. 서브머지드 아크 용접(SAW)의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?  
① 용융속도 및 용착속도가 빠르며 용입이 깊다.  
② 특수한 지그를 사용하지 않는 한 아래보기 자세에 한정된다.  
㉢ 용접선이 짧거나 불규칙한 경우 수동 용접에 비하여 능률적이다.  
④ 불가시 용접으로 용접 도중 용접상태를 육안으로 확인할 수가 없다.
52. 다음 중 압접에 속하지 않는 것은?  
① 마찰 용접                      ② 저항 용접  
㉢ 가스 용접                      ④ 초음파 용접
53. 일반적인 용접의 특징으로 틀린 것은?  
① 작업 공정이 단축되며 경제적이다.  
㉡ 재질의 변형이 없으며 이음효율이 낮다.  
③ 제품의 성능과 수명이 향상되며 이종 재료도 접합할 수

있다.

- ④ 소음이 적어 실내에서의 작업이 가능하며 복잡한 구조물 제작이 쉽다.

54. 피복 아크 용접에서 피복제의 역할로 틀린 것은?

- ① 용착 효율을 높인다.  
② 전기 절연 작용을 한다.  
③ 스파터 발생을 적게 한다.  
④ 용착금속의 냉각속도를 빠르게 한다.

55. 직류 용접기와 비교한 교류 용접기의 특징으로 틀린 것은?

- ① 무부하 전압이 높다.  
② 자기쉴림이 거의 없다.  
③ 아크의 안정성이 우수하다.  
④ 직류보다 감전의 위험이 크다.

56. 다음 중 피복 아크 용접기 설치장소로 가장 부적절한 곳은?

- ① 진동이나 충격이 없는 장소  
② 주위온도가 -10℃ 이하인 장소  
③ 유해한 부식성 가스가 없는 장소  
④ 폭발성 가스가 존재하지 않는 장소

57. 레일의 접합, 차축, 선박의 프레임 등 비교적 큰 단면을 가진 구조나 단조품의 맞대기 용접과 보수용접에 사용되는 용접은?

- ① 가스 용접                      ② 전자빔 용접  
③ 테르밋 용접                  ④ 플라스마 용접

58. 용접시 필요한 안전 보호구가 아닌 것은?

- ① 안전화                          ② 용접 장갑  
③ 핸드 실드                      ④ 핸드 그라인더

59. 산소 및 아세틸렌 용기와 취급시 주의 사항으로 틀린 것은?

- ① 용기는 가연성 물질과 함께 뒹어서 보관할 것  
② 통풍이 잘 되고 직사광선이 없는 곳에 보관할 것  
③ 산소 용기의 운반시 밸브를 닫고 캡을 씌워서 이동할 것  
④ 용기의 운반시 가능한 운반기구를 이용하고, 넘어지지 않게 주의할 것

60. 불활성 가스 금속 아크 용접에서 이용하는 와이어 송급 방식이 아닌 것은?

- ① 풀 방식                          ② 푸시 방식  
③ 푸시-풀 방식                  ④ 더블-풀 방식

전자문제집 CBT PC 버전 : [www.comcbt.com](http://www.comcbt.com)

전자문제집 CBT 모바일 버전 : [m.comcbt.com](http://m.comcbt.com)

기출문제 및 해설집 다운로드 : [www.comcbt.com/x](http://www.comcbt.com/x)

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동  
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	④	①	③	①	①	①	④	④	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	③	①	②	②	④	④	②	③	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	②	②	④	①	②	③	②	①	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	③	②	②	④	③	①	①	②	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	④	④	①	③	③	①	①	②	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	③	②	④	③	②	③	④	①	④