

## 1과목 : 침투탐상시험법(대략구분)

1. 침투탐상시험에서 유화제의 주된 역할은?

- ① 형광 색소를 침투액에 첨가시킨다
- ② 침투액을 물로 씻을 수 있도록 한다
- ③ 건식 현상제가 잘 불도록 얇은 막을 만든다
- ④ 깊고 미세한 결함 내에 침투액을 빨리 침투시킨다

2. 초음파탐상시험에 필요한 음향 임피던스를 높게 나타낸 것은?

- ① 음향 임피던스 = 초음파의 속도 × 재질의 밀도
- ② 음향 임피던스 = 초음파의 파장 × 재질의 밀도
- ③ 음향 임피던스 = 초음파의 속도 × 재질의 탄성계수
- ④ 음향 임피던스 = 초음파의 파장 × 재질의 탄성계수

3. 건식현상법을 염색침투탐상시험에 이용하지 않는 이유는?

- ① 침투액과 반응하므로
- ② 대비(contrast)가 나빠서
- ③ 침투액을 과잉으로 빨아내므로
- ④ 가루가 날려서 위생상 나쁘므로

4. 다음과 같은 침투탐상시험의 특징을 가지고 있는 검사법은 어느 것인가?

- 넓은 시험 면을 한번의 조작으로 탐상이 가능
- 다양한 소형 부품을 신속히 탐상하는데 적합
- 다양한 재질, 크기 및 형상의 시험체와 여러 종류의 결함을 탐상하는데 적용
- 얇은 표면의 결함 검출에 신뢰성이 떨어짐
- 전원, 수도설비, 자외선등이 필요함

- ① 용제제거성 형광침투탐상검사
- ② 후유화성 형광침투탐상검사
- ③ 솔벤트 세척형 형광침투탐상검사
- ④ 수세성 형광침투탐상검사

5. 다음 침투액 중 다른 검사방법에 비해 결함검출도가 가장 높은 방법으로서 특히 깊이가 얕고 폭이 넓은 결함의 검출에 우수한 탐상액은 어느 것인가?

- ① 수세성 형광침투액
- ② 후유화성 형광침투액
- ③ 염색침투액
- ④ 용제제거성 형광침투액

6. 대비시험편에 균열을 발생시키기 위하여 열처리를 실시한 후의 다음 작업이 가장 효율적인 것은?

- ① 가열된 시험편을 기름에 담근다
- ② 가열된 시험편을 뜨거운 물에 담근다
- ③ 가열한 시험면에 차가운 물을 흘린다
- ④ 가열된 시험편을 공기 중에 놓아 둔다

7. 침투탐상시험시 침투제가 가져야 할 특성에 해당되지 않는 것은?

- ① 미세한 틈 사이에도 침투할 수 있는 능력
- ② 침투처리시 비교적 큰 결함에도 남을 수 있는 능력
- ③ 침투처리시 재빨리 증발할 수 있는 능력
- ④ 후처리시에 표면으로부터 쉽게 씻겨질 수 있는 능력


8. 침투탐상시험시 시험 표면의 유지류에 대한 전처리(ore-cleaning) 방법으로 가장 효과적인 방법은?

- ① 세제 세척
- ② 산 세척
- ③ 브러싱 세척
- ④ 증기 탈지

9. 다음 중 방사선투과검사로 검출하기 곤란한 결함은?

- ① 체적 결함
- ② 기공성 결함
- ③ 조사방향에 평행한 균열
- ④ 조사방향에 수직하게 깊이 차가 있는 균열

10. 다음 그림 중에서 유화처리가 가장 잘된것은? (단, 그림의 /// 부분은 침투액을 나타낸 것이며 ## 부분은 침투액과 유화제의 혼합층을 나타낸 것이다.)



11. 침투탐상시험으로 시험면이 개방되지 않은 시험체의 표면 아래 불연속을 검출하려 한다. 다음 중 옳은 설명은?

- ① 후유화성 형광침투액을 사용한다
- ② 가시성 염색침투액으로 검사한다
- ③ 수세성 형광침투액으로 검사한다
- ④ 침투탐상시험이로는 검출하기 어렵다

12. 형광침투탐상시험에서 자외선등은 어떤 목적 때문에 사용하는가?

- ① 침투제가 형광을 발하게 하기 위해서
- ② 침투제의 모세관현상을 도와주기 위해서
- ③ 표면의 과잉침투제를 중화시키기 위해서
- ④ 탐상부분의 표면장력을 줄이기 위해서

13. 침투액의 침투성은 탐상면에 대하여 어떤 물리적 현상을 이용한 것인가?

- ① 밀도와 끓는점
- ② 점성
- ③ 표면장력과 적심성
- ④ 상대적 무게

14. 전원 공급이 어려운 야외에서 침투탐상시험을 행할 때 휴대에 필요한 재료 및 장비로 알맞은 것은?

- ① 세척제, 형광침투제, 현상제, 자외선등
- ② 세척제, 염색침투제, 현상제, 걸레
- ③ 세척제, 후유화성침투제, 현상제, 자외선등
- ④ 세척제, 수세성 형광침투제, 유화제, 걸레

15. 자외선등에 대한 자외선강도를 측정할 때 탐상면과 자외선 등 사이의 거리는 얼마의 간격을 두고 측정 하는가?

- ① 18 cm
- ② 38 cm

- ③ 48 cm      ④ 62 cm
16. 다음 중 의사지시모양(무관련 혹은 비관련 지시모양)은 현상 제를 적용한 면에 어떤 것이 남아있을 경우 나타날 가능성 이 가장 높은가?
- ① 침투액      ② 세척액  
③ 유화액      ④ 트리클렌
17. 침투탐상시험에서 일반적으로 현상제를 백색으로 사용하는 주된 이유는?
- ① 침투액과 혼합이 용이하기 때문에  
② 백색이 모든 색의 기본이기 때문에  
③ 침투액과의 색 대비 효과를 높이기 때문에  
④ 자외선등의 파장을 증가시키기 때문에
18. 모세관 현상은 액체가 작은 틈으로 채워져 들어가는 현상을 이용한 것이다. 이러한 작용은 어떤 원리에 기인되는가?
- ① 화학평형      ② 전자기력  
③ 분자인력      ④ 정전현상
19. 형광침투탐상시험과 비교할 때 염색침투탐상시험의 장점으로 옳은 것은?
- ① 자연광에서 검사가 용이하고 장비의 사용이 간편하다  
② 형광침투탐상시험보다 미세 균열의 검출이 우수하다  
③ 형광침투제보다 침투력이 뛰어나다  
④ 형광침투제는 독성인 반면 염색침투제는 독성이 없다.
20. 수세성 침투액은 시험편 표면에서 닦아낸 후 시험편을 건조 시켜야 하는데 이 때 건조온도는 250°F를 넘지 않아야 한다. 그 주된 이유는 무엇인가?
- ① 시험편의 온도가 250°F를 넘으면 검사할 결함이 없어지기 때문이다.  
② 250°F 이상이면 결함부위에 침투했던 과량의 침투액이 빠져 나오기 때문이다.  
③ 250°F를 넘으면 침투액이 손상되어 탐상감도가 낮아지기 때문이다.  
④ 250°F 이상으로 가열하면 유독가스가 발생하기 때문이다.
- 2과목 : 침투탐상관련규격(대학구분)**
21. 비파괴검사를 수행하여 얻는 효과와 거리가 먼 것은?
- ① 생산기술의 향상      ② 제품의 신뢰성 증가  
③ 작업 공정의 자동화      ④ 제품의 안전성 확보
22. 다음 중 침투탐상시험을 적용하기 곤란한 부품은?
- ① 다공성 물질로 만든 부품      ② 알루미늄 단조물  
③ 플라스틱 제품      ④ 주강품
23. 침투탐상시험에서 전처리시 초음파 세척은 다음 중 어느 경우에 주로 이용되는가?
- ① 대형 부품의 부분 세척을 위하여 이용된다.  
② 유화제를 제거하기 위하여 이용된다.  
③ 정교한 부품의 세척을 위하여 이용된다.  
④ 자외선등의 표면을 깨끗이 청소하기 위하여 이용된다.
24. 다음 결함 중 발생 생성 요인이 다른 것은?
- ① 텅스텐 혼입      ② 고온 균열  
③ 용입 부족      ④ 콜드 셋
25. 다음 중 후유화성 염색침투탐상시험과 무관한 재료 또는 기구는?
- ① 자외선등      ② 유화제  
③ 현상제      ④ 분사노즐
26. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 규정된 A형 대비시험편에 대한 설명으로 잘못된 것은?
- ① PT-A의 기호로 표시한다.  
② 재료는 A2024로 한다.  
③ 제작시 가열은 분전버너로 한다.  
④ 한쪽 면만 흐르는 물에 급냉시켜 갈라지게 한다.
27. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 의한 침투지시모양을 3종류로 분류할 때 이것에 해당되지 않은 것은?
- ① 의사침투지시모양      ② 독립침투지시모양  
③ 연속침투지시모양      ④ 분산침투지시모양
28. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 현상방법을 분류할 때 기호 N이 의미하는 것은?
- ① 건식현상제를 사용하는 방법이다.  
② 속건식현상제를 사용하는 방법이다.  
③ 습식현상제를 사용하는 방법이다.  
④ 현상제를 사용하지 않는 방법이다.
29. 항공 우주용 기기의 침투탐상 검사방법(KS W 0914)에 따라 사용 중인 침투액에 대하여는 규정된 점검을 통해 성능이 불만족할 때는 침투액을 교환하든지 시정조치를 취해야 한다. 다음 중 용제 제거성 형광침투액의 성능 점검 사항에 해당하는 것은?
- ① 형광휘도와 제거성      ② 형광휘도와 감도  
③ 수분함유량과 제거성      ④ 수분함유량과 감도
30. 비파괴검사-침투탐상검사 일반원리(KS B ISO 3452)에 규정한 최대 표준현상시간은 보통 침투 시간의 몇 배인가?
- ① 1.1배      ② 1.2배  
③ 1.5배      ④ 2배
31. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 A형 대비시험편을 제조하기 위하여는 판의 한면 중앙부를 몇 도 정도로 가열하여, 가열 한 면에 흐르는 물을 뿌려 급냉시켜 갈라지게 하는가?
- ① 300 ~ 310°C      ② 440 ~ 450°C  
③ 520 ~ 530°C      ④ 750 ~ 760°C
32. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 규정된 시험기록 사항 중 시험시의 온도에 대한 설명으로 올바른 것은?
- ① 시험 장소에서의 침투액의 온도가 15 ~ 50°C 일 때의 온도를 반드시 기록하여야 한다.  
② 시험 장소에서 기온이 15°C 이하 또는 50°C 이상일 때의 온도를 반드시 기록하여야 한다.  
③ 시험 장소에서의 기온이 25 ~ 40°C 일 때의 온도를 반

- 드시 기록하여야 한다.
- ④ 시험 장소에서 기온이 20°C 이상 또는 45°C 이상일 때의 온도를 반드시 기록하여야 한다.
33. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 의한 속건식 현상제를 적용하는 방법으로 가장 적합한 것은?  
 ① 현상제 속에 시험품을 침지시킨다.  
 ② 속건식이므로 같은 곳에 여러번 반복 도포한다.  
 ③ 분무를 이용하여 얇고 균일하게 도포한다.  
 ④ 붓으로 여러번 반복하여 두껍게 칠한다.
34. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 의하여 침투액의 표준침투시간을 5 ~ 10분으로 할 수 있는 시험체와 침투액의 적정온도 범위는?  
 ① 3°C 이하                  ② 3 ~ 15°C  
 ③ 15 ~ 50°C                ④ 50°C 이상
35. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 규정된 분류기호 중 "VC-S"에서 C가 의미 하는 내용은?  
 ① 현상액을 의미한다.  
 ② 잉여 침투액의 제거방법을 의미한다.  
 ③ 침투액을 의미한다.  
 ④ 침투탐상시험의 건조처리 방법을 의미한다.
36. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 침투액의 침투시간을 결정하는 인자와 거리가 먼 것은?  
 ① 현상 처리시간            ② 시험체의 재질  
 ③ 예상 결함의 종류      ④ 침투액의 종류
37. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 규정된 시험에 대한 내용을 기록서에 작성할 때 시험체에 대하여 기재할 내용에 포함되지 않는 것은?  
 ① 시험체의 품명            ② 시험체의 재질  
 ③ 시험체의 치수            ④ 시험체의 무게
38. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 따른 분류기호 "FB-W"의 시험절차로 옳은 것은?  
 ① 침투처리 → 전처리 → 유화처리 → 물세척처리 → 건조 처리 → 건식현상처리 → 관찰 → 후처리  
 ② 전처리 → 침투처리 → 유화처리 → 물세척처리 → 습식 현상처리 → 건조처리 → 관찰 → 후처리  
 ③ 전처리 → 침투처리 → 유화처리 → 물세척처리 → 건조 처리 → 건식현상처리 → 관찰 → 후처리  
 ④ 전처리 → 침투처리 → 물세척처리 → 유화처리 → 습식 현상처리 → 건조처리 → 관찰 → 후처리
39. 수세성 형광 침투액을 사용하고 습식 현상제를 적용하는 경우는 "침투탐상 시험방법 및 침투 지시 모양의 분류(KS B 0816)"에서 어떤 분류 기호를 표시하는가?  
 ① FB-W                    ② FC-S  
 ③ FA-W                    ④ FA-D
40. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 전수검사에 의해 합격한 시험체에 표시를 하는 방법으로 올바른 것은?  
 ① 각인, 부식 또는 착색으로 시험체에 0의 기호를 표시  
 ② 각인, 부식 또는 착색으로 시험체에 p의 기호를 표시
- ③ 황색으로 착색하여 시험체에 p의 기호를 표시  
 ④ 황색으로 착색하여 시험체에 0의 기호를 표시
- 3과목 : 금속재료일반 및 용접일반(대략구분)**
41. 우리나라에서 인터넷 주소를 관장하는 곳은?  
 ① http://www.apnic.net    ② http://www.krnic.net  
 ③ http://www.ispnic.net    ④ http://www.internic.net
42. 인터넷에서 외부 네트워크로부터 내부 네트워크의 정보를 보호하기 위해서 설치하는 시스템은?  
 ① lifewall                    ② router  
 ③ hub                        ④ bridge
43. 인터넷에서 흔히 접할 수 있는 하이パーテ스트 문서를 작성할 때 사용되는 언어는?  
 ① WWW                        ② HTML  
 ③ HTTP                        ④ FTP
44. 은행의 온라인 거래처럼 데이터의 발생과 동시에 통신회선을 통해 즉시 처리하는 시스템으로 가장 적당한 것은?  
 ① 일괄 처리 시스템      ② 실시간 시스템  
 ③ 다중 처리 시스템      ④ 시분할 시스템
45. 운영체제(operating system)가 하는 일이 아닌 것은?  
 ① 데이터 관리              ② 스케줄 관리  
 ③ 파일 관리                ④ 컴파일
46. 온도의 변화에 따라 선팽창 계수나 탄성을 등의 변화가 없는 불변강이 아닌 것은?  
 ① 인바                        ② 엘린바  
 ③ 슈퍼인바                ④ 스테인리스강
47. 시험체 표면에 딱딱한 물체를 낙하시켜 뛰어 오르는 높이로 측정하여 사용하는 경도기는?  
 ① 쇼어 경도기              ② 비커즈 경도기  
 ③ 로크웰 경도기          ④ 브리넬 경도기
48. 상온에서 면심입방격자로만 구성되어 있는 것은?  
 ① Be, Fe, Cr                ② Co, Zn, Mo  
 ③ Ai, Cu, Ag                ④ Cd, Ta, Mg
49. 금속의 변태점을 측정하는 방법이 아닌 것은?  
 ① 비열법                    ② 열 팽창법  
 ③ 자기탐상법                ④ 전기 저항법
50. 상온에서 비중이 약 1.74인 금속은?  
 ① Zn                        ② Hg  
 ③ Sn                        ④ Mg
51. 수은을 제외한 금속재료의 일반적 성질을 설명한 것 중 옳은 것은?  
 ① 합금의 전기 전도율은 순수한 금속보다 좋다.  
 ② 순수한 금속일수록 열전도율은 떨어진다.  
 ③ 금속은 상온에서 결정체이다.

④ 이온화 경향이 작은 금속일수록 부식되기 쉽다.

52. 탄소강 중에 포함되어 있는 망간의 영향으로 틀린 것은?

- ① 고온에서 결정립 성장을 억제시킨다.
- ② 주조성을 좋게 하고 황의 해를 감소시킨다.
- ③ 강의 담금질 효과를 저감시켜 경화능을 작게한다.
- ④ 강의 연신율은 거의 감소시키지 않고 강도, 경도, 인성을 증가시킨다.

53. 다음 중 강 자성체가 아닌 것은?

- |     |       |
|-----|-------|
| ① 철 | ② 코발트 |
| ③ 금 | ④ 니켈  |

54. Au의 순도를 나타내는 단위는 K(carat)이다. 이 때 18K로 표시된 금의 순도는 몇 %인가?

- |      |      |
|------|------|
| ① 55 | ② 65 |
| ③ 75 | ④ 85 |

55. 다음 중 절삭성을 향상시킨 특수 활동은?

- |        |         |
|--------|---------|
| ① 납 활동 | ② 철 활동  |
| ③ 규소   | ④ 주석 활동 |

56. 베이나이트 조식은 강에 어떤 열처리를 함으로서 얻을 수 있는가?

- |         |            |
|---------|------------|
| ① 풀링 처리 | ② 담금질 처리   |
| ③ 뜨임 처리 | ④ 항온 변태 처리 |

57. 공정 반응에서 많이 나타나며 정출된 두 금속 A,B가 층상의 형태를 이루는 것을 어떤 구조라고 하는가?

- |          |            |
|----------|------------|
| ① 라멜라 구조 | ② 전위 구조    |
| ③ 핫티어 구조 | ④ 라미네이션 구조 |

58. 점용접 조건의 3요소가 아닌 것은?

- |          |        |
|----------|--------|
| ① 전류의 세기 | ② 통전시간 |
| ③ 너忏     | ④ 가압력  |

59. 일반적인 서브마지드 용접의 특징 설명으로 틀린 것은?

- ① 용입이 깊다.
- ② 비드의 외관이 매우 아름답다.
- ③ 곡선 용접이 능률적이다.
- ④ 용융속도 및 용착속도가 빠르다.

60. 다음 용접 결함의 종류 중 구조상의 결함이 아닌 것은?

- |      |           |
|------|-----------|
| ① 기공 | ② 슬래그 혼입  |
| ③ 균열 | ④ 인장강도 부족 |

전자문제집 CBT PC 버전 : [www.comcbt.com](http://www.comcbt.com)  
 전자문제집 CBT 모바일 버전 : [m.comcbt.com](http://m.comcbt.com)  
 기출문제 및 해설집 다운로드 : [www.comcbt.com/xe](http://www.comcbt.com/xe)

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동  
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	①	②	④	②	③	③	④	③	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	①	③	②	②	①	③	③	①	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	①	③	④	①	④	①	④	②	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	②	③	③	②	①	④	②	③	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	①	②	②	④	④	①	③	③	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	③	③	③	①	④	①	③	③	④