

1과목 : 임의 구분

1. 금속에 비중에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 일반적으로 비중이 약 4.5 이하의 것을 경금속(light metal)이라 한다.
- ② 물과 같은 부피를 가진 물체의 무게와 물의 무게와의 비를 비중이라 한다.
- ③ 비중이 크다는 것은 단위체적당 무게가 크다는 뜻이며, 구리, 수은, 니켈 등은 중금속에 속한다.
- ④ 동일한 금속일지라도 금속의 순도, 온도 및 가공법에 따라서 비중은 변화하지 않는다.

2. 다음 중 금속간 화합물은?

- ① 펄라이트 ② 레데뷰라이트
- ③ 시멘타이트 ④ 오스테나이트

3. 상온의 철-탄소계 평형 상태도에서 탄소 0.99% 되는 과공석강의 조직은?

- ① 오스테나이트 + 펄라이트 ② 펄라이트 + 펄라이트
- ③ 펄라이트 + 시멘타이트 ④ 오스테나이트 + 소르바이트

4. 원자 충전율이 68% 이며, 배위수가 8인 결정구조를 가지고 있는 격자는?

- ① 조밀정방격자 ② 체심입방격자
- ③ 면심입방격자 ④ 정방격자

5. 탄소강에 함유되어 있는 원소 중 저온 메질을 일으키는 것은?

- ① Mn ② S
- ③ Si ④ P

6. 공정점 4.3%C에서는 용액으로부터 γ -고용체와 시멘타이트가 동시에 정출한다. 이 때의 공정 조직명은?

- ① 펄라이트 ② 펄라이트
- ③ 오스테나이트 ④ 레데뷰라이트

7. 컬러 텔레비전의 전자총에서 나온 광선의 영향을 받아 색도 마스크가 열팽창하면 엉뚱한 색이 나오게 된다. 이를 방지하기 위해 색도 마스크의 제작에 사용되는 불변강은?

- ① 스테인리스강 ② 인바
- ③ 플래티 나이트 ④ Ni-Cr 강

8. 다음 중 시험체의 두께 제한을 받지 않으며, 내부 결함 검출력이 우수하고 안전성이 뛰어난 비파괴검사법은?

- ① 와전류탐상검사 ② 초음파탐상검사
- ③ 자분탐상검사 ④ 침투탐상검사

9. 다음 중 Mg에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 상온에서 비중은 약 1.74 이다.
- ② 구상흑연의 첨가제로 사용한다.
- ③ 절삭성이 양호하고, 산이나 염수에 잘 견디나 알칼리에는 침식된다.
- ④ Mg은 용융점 이상에서 공기와 접촉하여 가열되면 폭발 및 발화되기 때문에 주위가 필요하다.

10. Al-Si계 합금의 개량처리에 사용되는 나트륨의 첨가량과 용탕의 적정온도로 옳은 것은?

- ① 약 0.01%, 약 750~800℃ ② 약 0.1%, 약 750~800℃
- ③ 약 0.01%, 약 850~900℃ ④ 약 0.1%, 약 850~900℃

11. 다음 중 기지(바탕)조직이 페라이트(ferrite)로 된 것은?

- ① 스프링강 ② 고망간강
- ③ 공구강 ④ 순철

12. 동(Cu)합금 중에서 가장 큰 강도와 경도를 나타내며 내식성, 도전성, 내피로성 등이 우수하여 베어링, 스프링, 전기접전 및 전극재료 등으로 사용되는 재료는?

- ① 규소(Si) 동 ② 베릴륨(Be) 동
- ③ 니켈(Ni) 청동 ④ 인(P) 청동

13. 인장시험 중 응력이 적을 때 늘어난 재료에 하중을 제거하면 원위치로 되돌아 가는 현상을 무엇이라 하는가?

- ① 런성변형 ② 상부 항복점
- ③ 하부 항복점 ④ 최대 하중점

14. 자기변태를 설명한 것 중 옳은 것은?

- ① 고체상태에서 원자배열의 변화이다.
- ② 일정온도에서 불연속적인 성질변화를 일으킨다.
- ③ 일정 온도구간에서 연속적으로 변화한다.
- ④ 고체상태에서 서로 다른 공간격자 구조를 갖는다.

15. 다음 중 금속의 일반적인 특성에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 수은을 제외하고는 고체상태에서 결정구조를 갖는다.
- ② 전성 및 연성이 좋다.
- ③ 전기 및 열의 부도체이다.
- ④ 금속 고유의 광택을 가진다.

16. 제도에서 치수선은 어떤 모양의 선으로 긋는가?

- ① 가는 실선 ② 가는 1점쇄선
- ③ 굵은 실선 ④ 중간 굵기의 파선

17. 도면에 t4로 표시되었다면 다음 중 옳은 것은?

- ① 한변이 4mm인 정사각형 ② 넓이가 4mm²인 정사각형
- ③ 두께가 4mm인 판재 ④ 강도가 4kgf/mm²인 재료


18. 제도시 도면의 길이를 재어 옮기는 경우나 선을 등분할 때 가장 적합한 제도 기구는?

- ① 디바이더 ② 컴퍼스
- ③ 운형자 ④ 형판

19. 도형의 치수기입 방법을 설명한 것 중 틀린 것은?

- ① 치수는 중복 기입을 피한다.
- ② 치수는 계산할 필요가 없도록 기입한다.
- ③ 치수는 가급적 도형(투상도) 내부에 기입한다.
- ④ 치수는 될 수 있는 대로 주투상도에 기입해야 한다.

20. 다음 그림과 같은 단면도는?



- ① 부분 단면도 ② 계단 단면도
③ 한쪽 단면도 ④ 회전 단면도

2과목 : 임의 구분

21. 다음 중 정투상법에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 물체의 특징을 가장 잘 나타내는 면을 정면도로 한다.
 ② 제 3각법은 정면도와 측면도를 대조하는데 편리하다.
 ③ 정면도의 위치를 먼저 결정하고 이를 기준으로 평면도, 측면도 위치를 정한다.
 ④ 제 1각법으로 투상도를 얻는 원리는 “눈 → 투상면 → 물체”의 순서이다.
22. 다음 중 공차값이 가장 작은 치수는?
 ① $50^{+0.02}_{-0.01}$ ② 50 ± 0.01
 ③ $50^{+0.03}_0$ ④ $50^0_{-0.03}$
23. 도면에서 가공방법 지시기호 중 밀링가공을 나타내는 약호는?
 ① L ② M
 ③ P ④ G
24. SS 330 으로 표시된 재료 기호를 바르게 설명한 것은?
 ① 기계구조용 탄소강재, 최대인장강도 330N/mm²
 ② 기계구조용 탄소강재, 탄소 함유량 3.3%
 ③ 일반구조용 압연강재, 최저인장강도 330N/mm²
 ④ 일반구조용 압연강재, 탄소 함유량 3.3%
25. 나사의 종류를 표시하는 기호에서 미터나사를 나타내는 기호는?
 ① M ② S
 ③ UNC ④ UNF
26. 한 도면에서 두 종류 이상의 선이 같은 장소에 겹치게 되는 경우에 선의 우선 순위로 옳은 것은?
 ① 절단선→숨은선→외형선→중심선→무게중심선
 ② 무게중심선→숨은선→절단선→중심선→외형선
 ③ 외형선→숨은선→절단선→중심선→무게중심선
 ④ 중심선→외형선→숨은선→절단선→무게중심선
27. 물품을 그리거나 도안할 때 필요한 사항을 제도기구 없이
 프리 핸드(free hand)로 그린 도면은?
 ① 전개도 ② 외형도
 ③ 스케치도 ④ 곡면선도
28. 제강작업에서 탈P(인)을 유리하게 하는 조건으로 틀린 것은?
 ① 강재의 염기도가 높아야 한다.
 ② 강재 중의 P₂O₅가 낮아야 한다.
 ③ 강재 중에 FeO가 높아야 한다.
 ④ 강욕의 온도가 높아야 한다.
29. 강재(slag)의 유동성을 향상시키는데 가장 효과적인 것은?
 ① 탄소 ② 모래
 ③ 형석 ④ 흑연
30. 제강의 산화제로 쓰이는 철광석에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 인(P)이나 황(S)이 적은 적철광이 좋다.
 ② 광석의 크기는 약 10~50mm가 적당하다.
 ③ SiO₂는 약 30% 이상의 것이 좋다.
 ④ 수분이 적어야 좋다.
31. LD 전로의 열정산에서 출열에 해당하는 것은?
 ① 용선의 현열 ② 복염의 생성열
 ③ 강재의 현열 ④ 산소의 현열
32. LD 전로에서 용강 위에 필요한 산소를 취입하기 위한 설비로 노즐이 처음에는 1개에 구멍에서 용량이 대형화 됨에 따라 다공 노즐로 발전되고 있는 설비는?
 ① 용선차 ② 노체
 ③ 혼선로 ④ 산소랜스
33. 염기성 전로의 내벽 라이닝(lining) 물질로 옳은 것은?
 ① 규석질 ② 돌로마이트질
 ③ 샤모트질 ④ 알루미나질
34. 다음의 제강 반응식에서 ()에 알맞은 것은?

$$2\text{FeO} + \text{SiO}_2 \rightarrow 2\text{Fe} + ()$$

 ① SiO ② SiO₂
 ③ 2SiO₂ ④ 3SiO₂
35. 다음 중 UHP 조업에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 용해와 승열시간을 단축하여 생산성을 높인다.
 ② 초고전력 조업이라고도 한다.
 ③ 동일 용량인 로에서는 PR 조업보다 많은 전력이 필요하다.
 ④ 고전압 저전류의 투입으로 로벽소모를 경감하는 조업이다.
36. 노즐로부터 유출되는 용강량을 구하는 식은? (단, V : 단위 시간당 용강유출량[g/s]m, α : 노즐의 단면적[cm²], ρ : 용강의 밀도[g/cm³], h : 레이들 내 용강의 높이[cm], g : 중력가속도[cm/s²])

$$\textcircled{1} V = \sqrt{\alpha \cdot \rho \cdot 2 \cdot g \cdot h}$$

$$\textcircled{2} V = \sqrt{\frac{\alpha \cdot \rho}{2 \cdot g \cdot h}}$$

$$\textcircled{3} V = \frac{\alpha \cdot \rho}{\sqrt{2 \cdot g \cdot h}}$$

$$\textcircled{4} V = \alpha \cdot \rho \cdot \sqrt{2 \cdot g \cdot h}$$

37. 완전 탈산한 강으로 응고 중에는 가스 발생이 거의 없으며, 편석이 가장 적은 것은?

- ① 림드강 ② 세미킬드강
③ 킬드강 ④ 캐프트강

38. 백점의 원인이 되는 주 가스는?

- ① 산소 ② 수소
③ 질소 ④ 아르곤

39. 용강의 합금첨가법 중 Ca 첨가법의 장점이 아닌 것은?

- ① 강재 개재물의 형상은 변화가 없으며, 이방성을 갖지 않는다.
② Ca를 탄형상(彈形狀)으로 용강 중에 발사하므로 실수율이 높고 안정하다.
③ 어떠한 제강공장에서 적용이 가능하다.
④ 청정도가 높은 강을 얻을 수 있다.

40. 제강 작업장에서의 안전수칙으로 틀린 것은?

- ① 지정 안전보호구 착용
② 정리, 정돈 철저
③ 알지 못하는 물건 취급금지
④ 출입금지 구역 안전장치 제거

3과목 : 임의 구분

41. 다음 중 B급 화재가 아닌 것은?

- ① 구리스 ② 타르
③ 가연성 액체 ④ 목재

42. 아크식 전기로 조업 중에 환원기 작업의 주 목적은?

- ① 탈산과 탈황 ② 탈인
③ 탈규소 ④ 탈질소

43. 일반용 가스용기의 외부 도색을 표시한 것 중 연결이 잘못된 것은?

- ① 산소 - 녹색 ② 수소 - 청색
③ 액화암모니아 - 백색 ④ 액화염소 - 갈색

44. 용선 중에 Si 가 300kg 일 때, Si와 결합하는 이론적인 산소량은 약 몇 kg 인가? (단, Si 원자량 : 28, 산소 원자량 : 16)

- ① 171.4 ② 262.5
③ 342.9 ④ 462.9

45. 순환탈가스법(RH법)에서 상승관에 투입하는 가스는?

- ① 수소 ② 질소
③ 부탄 ④ 아르곤

46. 연속주조 설비에서 용강을 받아 주형에 공급해 주는 용기는?

- ① 턴디시 ② 레이들
③ 더미 바 ④ 핀치 롤

47. 용강 유출 사고시에 취할 사항으로 틀린 것은?

- ① 용강 유출시 주위 작업원 대피
② 주위의 인화물질 및 폭발물 제거
③ 용강 유출 부위에 수냉
④ 용강 폭발에 주의하고 방열복, 방호면 착용

48. 레이들 바닥의 다공질 내화물을 통해 캐리어 가스(N₂)를 투입하여 탈황 반응을 촉진시키는 탈황법은?

- ① KR법 ② 인젝션법
③ 레이들 탈황법 ④ 포러스 플러그법

49. 전기로 제강법에 사용되는 천정연와에 적합한 품질이 아닌 것은?

- ① 내화도가 높은 것 ② 스펙링성이 좋은 것
③ 하중 연화점이 높은 것 ④ 연화시 점성이 높은 것

50. 전기로 로외 정련작업인 VOD 설비에 해당되지 않는 것은?

- ① 배기 장치를 갖춘 진공실 ② 아르곤 가스 투입 장치
③ 산소 투입용 랜스 ④ 아크 가열 장치

51. 조괴, 분괴 압연을 단일 공정으로 하여 용강으로부터 직접 빌릿, 블룸, 슬래브를 제조하는 방법은?

- ① 연속 주조법 ② 로외 정련법
③ 직접 환원법 ④ 예비 처리법

52. LD 전로에서 슬로핑(sloping)이란?

- ① 취련압력을 낮추거나 랜스 높이를 높게 하는 현상
② 취련 중기에 용재 및 용강이 로외로 분출되는 현상
③ 취련 초기 산소에 의해 미세한 철 입자가 비산하는 현상
④ 용강 용재가 로외로 비산하지 않고 로구 근방에 도우넛 모양으로 쌓이는 현상

53. 비열이 0.6kcal/kg·℃ 인 물질 100g을 25℃에서 225℃까지 높이는데 필요한 열량은?

- ① 10kcal ② 12kcal
③ 14kcal ④ 16kcal

54. 철광석의 환원도를 표시하는 환원율은?

$$\textcircled{1} \text{ 환원율} = \frac{\text{환원으로 제거된 산소량}}{\text{철광석중의 전 산소량}} \times 100$$

$$\textcircled{2} \text{ 환원율} = \frac{\text{철광석중의 전 산소량}}{\text{환원으로 제거된 산소량}} \times 100$$

$$\textcircled{3} \quad \text{환원율} = \frac{\text{환원철 중의 금속철}}{\text{환원철 중의 전철분}} \times 100$$

$$\textcircled{4} \quad \text{환원율} = \frac{\text{환원철 중의 전철분}}{\text{환원철 중의 금속철}} \times 100$$

55. 전기를 열원으로 하여 합금을 용해하는 로가 아닌 것은?
 ① 유도로 ② 저항로
 ③ 아크로 ④ 용전로
56. 다음 중 진공 탈가스처리의 효과가 아닌 것은?
 ① 유해원소의 증발제거
 ② 비금속 개재물의 증가
 ③ 기계적 성질의 향상
 ④ 수소, 질소, 산소 가스 성분의 감소
57. 주조 초기에 하부를 막아 용강이 새지 않도록 역할을 하는 것은?
 ① 인발설비 ② 냉각대
 ③ 더미바 ④ 핀치 롤
58. 강괴의 결함 중 내부결함이 아닌 것은?
 ① 편석 ② 개재물
 ③ 탕주름 ④ 수축관
59. 다음 중 전로 공정에서 주원료에 해당되지 않는 것은?
 ① 용선 ② 고철
 ③ 생석회 ④ 냉선
60. 침지노즐을 사용하는 대형 연주기에서는 Power를 사용한다. 이 Power의 기능을 설명한 것 중 틀린 것은?
 ① 열방산을 도와준다.
 ② 공기와의 산화를 방지한다.
 ③ 용융된 Power가 주형벽에 흘러 윤활제 역할을 한다.
 ④ 용강 중에 함유된 알루미늄 등의 개재물을 용해하여 청정도를 높인다.

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
 전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
 기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xs

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	③	③	②	④	④	②	②	③	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	②	①	③	③	①	③	①	③	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	②	③	①	③	③	④	③	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	④	②	②	④	④	③	②	①	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	①	②	③	④	①	③	④	②	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	②	②	①	④	②	③	③	③	①