

1과목 : 과목 구분 없음

1. 금속재료 표면에 주철이나 세라믹 입자를 분사하여 표면층에 압축잔류응력을 발생시키는 가공법은?

- ① 클래딩(cladding)
② 스퍼터링(sputtering)
③ 샷피닝(shot peening)
④ 진공증착(vacuum deposition)

2. 다음 금속 중 용점이 가장 높고 고온에서 고강도 특성이 있어 전구의 필라멘트선이나 용접 전극으로 활용되는 것은?

- ① 아연 ② 텅스텐
③ 티타늄 ④ 마그네슘

3. 연강의 인장시험에서 응력과 변형률에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 진응력은 재료에 작용하는 하중을 순간 단면적으로 나눈 값이다.
② 극한강도는 재료가 파괴되지 않고 견딜 수 있는 최대 공칭응력이다.
③ 비례한도 이하에서는 응력과 변형률 사이에 훅의 법칙(Hooke's law)이 적용된다.
④ 탄성변형은 하중을 제거하여도 변형이 그대로 유지된다.

4. 응력집중을 완화하기 위한 설계 방안으로 옳지 않은 것은?

- ① 표면 거칠기 값을 작게 한다.
② 단면 변화를 완만하게 한다.
③ 응력 흐름이 급격하게 되도록 한다.
④ 단이 진 부분의 필렛 반지름을 크게 한다.


5. 베어링의 호칭 번호가 '6212ZZ'일 때, 내륜에 조립되는 축의 기준 치수[mm]는?

- ① $\phi 12$ ② $\phi 24$
③ $\phi 60$ ④ $\phi 62$

6. 회전수가 N[rpm]이고 전달 토크가 T[N·m]인 축의 전달 동력[W]은?

- ① $\frac{\pi TN}{30}$ ② $\frac{\pi TN}{60}$
③ $\frac{30}{\pi TN}$ ④ $\frac{60}{\pi TN}$

7. (가)와 같이 테이퍼진 공작물을 선반가공으로 만들기 위해서 (나)와 같이 심압대를 편위할 때, 심압대 편위량(e)은?



① $L \sin \left[\tan^{-1} \left(\frac{D-d}{2l} \right) \right]$

② $2L \sin \left[\tan^{-1} \left(\frac{D-d}{l} \right) \right]$

③ $l \sin \left[\tan^{-1} \left(\frac{D-d}{2L} \right) \right]$

④ $2l \sin \left[\tan^{-1} \left(\frac{D-d}{L} \right) \right]$

8. 소성가공에 해당하지 않는 것은?

- ① 압연가공 ② 인발가공
③ 프레스가공 ④ 플레이너가공

9. 주물사의 특징에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 입자가 작으면 통기성이 좋아진다.
② 입자가 작으면 주물의 표면이 우수해진다.
③ 고온에서 견딜 수 있도록 내화성이 커야 한다.
④ 주물사에 점결제(binder)를 혼합하면 성형성이 향상된다.

10. 잔류응력에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 압축잔류응력은 피로수명을 향상시킨다.
② 인장잔류응력은 파괴강도를 저하시킨다.
③ 압축잔류응력은 응력균열을 발생시킨다.
④ 잔류응력은 풀림 처리를 통해 제거될 수 있다.

11. 회전하는 주형을 이용하여 파이프, 관, 실린더 라이너 등과 같이 축이 빈 주물을 제작하는 데 적합한 주조법은?

- ① 셀 주조 ② 진원심 주조
③ 다이캐스팅 주조 ④ 인베스트먼트 주조

12. 압입자로 재료를 눌렀을 때 생기는 압입 자국을 이용한 경도 시험법이 아닌 것은?

- ① 쇼어(Shore) 경도 시험법
② 브리넬(Brinell) 경도 시험법
③ 비커스(Vickers) 경도 시험법
④ 로크웰(Rockwell) 경도 시험법

13. 외접 기어펌프에서 발생할 수 있는 오일 페임(oil trapping) 현상을 예방하기 위한 방법만을 모두 고르면?

- ㄱ. 인벌류트 치형을 사용한다.
ㄴ. 정현파(sine curve) 형태의 특수한 치형을 사용한다.
ㄷ. 기어 맞물림 부분의 측판에 릴리프 홈을 둔다.
ㄹ. 전위기어를 사용하여 기어 물림률을 1보다 크게 한다.

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ
③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ

14. 유압 작동유의 점도에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 유압 작동유의 온도가 상승하면 점도가 낮아진다.
 ② 점도 지수가 클수록 온도에 따른 점도 변화가 작아진다.
 ③ 유압 작동유의 점도가 낮아질수록 제어밸브의 누설이 증가한다.
 ④ 유압 작동유의 점도가 높아질수록 유압펌프의 효율이 증가한다.
15. 이미 생성된 구멍을 선반가공으로 확대할 때 적합한 것은?
 ① 널링(knurling) ② 보링(boring)
 ③ 슬로팅(slotting) ④ 단면절삭(facing)
16. 냉동기의 냉매가 가져야 할 조건으로 옳은 것만을 모두 고르면?

ㄱ. 저온에서도 증발압력이 대기압보다 커야 한다.
 ㄴ. 표면장력이 커야 한다.
 ㄷ. 비열비가 커야 한다.
 ㄹ. 임계온도가 높고 상온에서 액화하여야 한다.

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ
 ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ
17. 압출공정에서 발생하는 결함이 아닌 것은?
 ① 수축공 ② 표면균열
 ③ 파이핑 결함 ④ 중심부 결함
18. 평벨트 전동에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 벨트와 풀리 사이의 마찰이 없으면 장력비는 1이다.
 ② 림의 중앙부를 높게 하여 벨트의 이탈을 방지할 수 있다.
 ③ 바로 걸기에서 벨트의 이완부가 위로 가면 접촉각이 감소한다.
 ④ 유효장력이 증가하면 크리핑(creeping) 현상이 발생할 수 있다.
19. 다음 설명에 해당하는 제조 방법은?

○ 대표적인 재료로 종이나 폴리머를 사용한다.
 ○ 돌출부나 깨지기 쉬운 부분을 지지하기 위한 별도의 지지구조(support)가 필요하지 않다.

- ① 폴리젯(polyjet)
 ② 광조형법(stereolithography)
 ③ 용해용착모델링(fused-deposition modeling)
 ④ 박판적층공정(laminated-object manufacturing)
20. 다음과 같은 특성을 가진 열처리?

○ 경화된 강 종의 잔류 오스테나이트를 마르텐사이트화시킨다.
 ○ 공구강의 경도를 향상시킨다.
 ○ 시효(aging)에 의한 형상변화 및 치수변화를 방지할 수 있다.

- ① 풀림 처리(annealing)

- ② 침탄 처리(carburizing)
 ③ 불림 처리(normalizing)
 ④ 심냉 처리(sub-zero treatment)

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
 전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
 기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xe

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	②	④	③	③	①	①	④	①	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	①	③	④	②	②	①	③	④	④