



1과목 : 재료역학

1. 그림과 같이 하중을 받는 보에서 전단력의 최대값은 약 몇 kN 인가?



- ① 11 kN                      ② 25 kN  
③ 27 kN                      ④ 35 kN

2. 지름이 동일한 봉에 위 그림과 같이 하중이 작용할 때 단면에 발생하는 축 하중 선도는 아래 그림과 같다. 단면 C에 작용하는 하중(F)는 얼마인가?




- ① 150                      ② 250  
③ 350                      ④ 450

3. 길이가 L이고 지름이  $d_0$ 인 원통형의 나사를 끼워 넣을 때 나사의 단위 길이 당  $t_0$ 의 토크가 필요하다. 나사 재료의 전단 탄성계수가 G일 때 나사 끝단 간의 비틀림 회전량(rad)은 얼마인가?


- ①  $\frac{16t_0 L^2}{\pi d_0^4 G}$                       ②  $\frac{32t_0 L^2}{\pi d_0^4 G}$   
③  $\frac{t_0 L^2}{16\pi d_0^4 G}$                       ④  $\frac{t_0 L^2}{32\pi d_0^4 G}$

4. 지름이 d인 짧은 환봉의 축 중심으로부터 a만큼 떨어진 지점에 편심압축하중이 P가 작용할 때 단면상에서 인장응력이 일어나지 않는 a 범위는?




- ①  $\frac{d}{8}$  이내                      ②  $\frac{d}{6}$  이내  
③  $\frac{d}{4}$  이내                      ④  $\frac{d}{2}$  이내

5. 그림과 같이 단봉이 원형축(Stepped Circular Shaft)의 풀리에 토크가 작용하여 평형상태에 있다. 이 축에 발생하는 최대 전단응력은 몇 MPa 인가?



- ① 18.2                      ② 22.9  
③ 41.3                      ④ 147.4

6. 그림과 같이 순수 전단을 받는 요소에서 발생하는 전단응력  $\tau=70\text{MPa}$ , 재료의 세로탄성계수는  $200\text{GPa}$ , 포아송의 비는 0.25 일 때 전단 변형률은 약 몇 rad 인가?



- ①  $8.75 \times 10^{-4}$                       ②  $8.75 \times 10^{-3}$   
③  $4.38 \times 10^{-4}$                       ④  $4.38 \times 10^{-3}$

7. 전단력 10kN이 작용하는 지름 10cm인 원형단면의 보에서 그 중립축 위에 발생하는 최대 전단응력은 약 몇 MPa 인가?

- ① 1.3                      ② 1.7  
③ 130                      ④ 170


8. 두께 1.0mm의 강판에 한 번의 길이가 25mm 인 정사각형 구멍을 펀칭하려고 한다. 이 강판의 전단 파괴응력이 250 MPa 일 때 필요한 압축력은 몇 kN 인가?

- ① 6.25                      ② 12.5  
③ 25.0                      ④ 156.2

9. 지름 35cm의 차축이  $0.2^\circ$ 만큼 비틀렸다. 이때 최대 전단응력이 49MPa이고, 재료의 전단 탄성계수가 80 GPa 이라고 하면 이 차축의 길이는 약 몇 m 인가?


- ① 2.0                      ② 2.5  
③ 1.5                      ④ 1.0

10. 정육면체 형상의 짧은 기둥에 그림과 같이 측면에 힘이 파여져 있다. 도심에 작용하는 하중  $P$ 로 인하여 단면  $m-n$ 에 발생하는 최대 압축응력은 힘이 없을 때 압축응력의 몇 배인가?




- ① 2                      ② 4  
③ 8                      ④ 12

11. 그림과 같은 단순 지지보의 중앙에 집중하중  $P$ 가 작용할 때 단면이 (가)일 경우의 처짐  $y_1$ 은 단면이 (나)일 경우의 처짐  $y_2$ 의 몇 배인가? (단, 보의 전체 길이 및 보의 굽힘 강성은 일정하며 자중은 무시한다.)




- ① 4                      ② 8  
③ 16                    ④ 32

12. 그림과 같은 일단 고정 타단 롤러로 지지된 등분포하중을 받는 부정정보의 B단에서 반력은 얼마인가?



- ①  $\frac{Wl}{3}$                       ②  $\frac{5}{8}Wl$   
③  $\frac{2}{3}Wl$                     ④  $\frac{3}{8}Wl$


13. 그림과 같이 벽돌을 쌓아 올릴 때 최하단 벽돌의 안전계수를 20으로 하면 벽돌의 높이  $h$ 를 얼마만큼 높이 쌓을 수 있는가? (단, 벽돌의 비중량은  $16\text{kN/m}^3$ , 파괴 압축응력을  $11\text{MPa}$ 로 한다.)



- ① 34.3 m                      ② 25.5 m


- ③ 45.0 m                      ④ 23.8 m

14. 그림의 구조물이 수직하중  $2P$ 를 받을 때 구조물 속에 저장되는 탄성변형에너지는? (단, 단면적  $A$ , 탄성계수  $E$ 는 모두 같다.)



- ①  $\frac{P^2 h}{4AE}(1 + \sqrt{3})$                       ②  $\frac{P^2 h}{2AE}(1 + \sqrt{3})$   
③  $\frac{P^2 h}{AE}(1 + \sqrt{3})$                       ④  $\frac{2P^2 h}{AE}(1 + \sqrt{3})$

15. 그림과 같이 균일분포 하중  $w$ 를 받는 보에서 굽힘 모멘트 선도는?



- ①                      ②   
③                      ④

16. 바깥지름 30cm, 안지름 10cm인 중공 원형 단면의 단면계수는 약 몇  $\text{cm}^3$  인가?

- ① 2618                      ② 3927  
③ 6584                      ④ 1309

17. 일단 고정 타단 롤러 지지된 부정정보의 중앙에 집중하중  $P$ 를 받고 있을 때, 롤러 지지점의 반력은 얼마인가?

- ①  $\frac{3}{16}P$                       ②  $\frac{5}{16}P$   
③  $\frac{7}{16}P$                       ④  $\frac{9}{16}P$

18. 평면 응력상태에서  $\sigma_x$ 와  $\sigma_y$  만이 작용하는 2축 응력에서 모어원의 반지름이 되는 것은? (단,  $\sigma_x > \sigma_y$  이다.)

- ①  $(\sigma_x + \sigma_y)$                       ②  $(\sigma_x - \sigma_y)$

$$\textcircled{3} \frac{1}{2}(\sigma_x + \sigma_y) \quad \textcircled{4} \frac{1}{2}(\sigma_x - \sigma_y)$$

19. 강재의 인장시험 후 얻어진 응력-변형률 선도로부터 구할 수 없는 것은?

- ① 안전계수                      ② 탄성계수  
③ 인장강도                      ④ 비례한도

20. 지름 100mm의 양단 지지보의 중앙에 2kN의 집중하중이 작용할 때 보 속의 최대굽힘응력이 16MPa 일 경우 보의 길이는 약 몇 m 인가?

- ① 1.51                              ② 3.14  
③ 4.22                              ④ 5.86

### 2과목 : 기계제작법

21. 플라즈마 컷 가공의 특징으로 틀린 것은?

- ① 플라즈마 컷 절단은 수중에서도 할 수 있다.  
② 플라즈마 컷 절단은 절단폭이 좁고, 절단면이 곱다.  
③ 플라즈마 컷은 절삭가공도 가능하며 절삭성이 좋은 재료에만 응용된다.  
④ 플라즈마 컷은 스테인리스강, 알루미늄, 콘크리트, 내화벽돌 등을 고속으로 절단할 수 있다.

22. 주물의 결함 중 기공(blow hole)의 방지대책으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 주형 내의 수분을 적게 할 것  
② 주형의 통기성을 향상시킬 것  
③ 용탕에 가스함유량을 높게 할 것  
④ 쇳물의 주입온도를 필요이상으로 높게 하지 말 것

23. 선반가공에서 구성인선(built-up edge)의 방지대책으로 적절하지 않은 것은?

- ① 절삭 깊이를 크게 한다.  
② 절삭 속도를 빠르게 한다.  
③ 바이트 윗면 경사각을 크게 한다.  
④ 윤활성이 좋은 절삭유를 사용한다.

24. 프레스가공에서 딥 드로잉(deep drawing)으로 제품(용기)의 높이가 40mm, 용기 밑부분의 지름이 30mm인 제품을 가공하려고 할 때 필요한 소재의 지름은 약 몇 mm 이어야 하는가? (단, 제품과 소재의 두께는 고려하지 않는다.)

- ① 55                                  ② 65  
③ 75                                  ④ 85

25. 바이트의 전방 여유각에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 절삭 칩 제거를 용이하게 한다.  
② 바이트와 가공물간에 마찰을 적게 한다.  
③ 설치각(setting angle)와 같은 효과를 나타낸다.  
④ 여유각이 클수록 날 끝이 잘 부러지지 않는다.

26. 래핑(lapping)가공의 특징으로 틀린 것은?

- ① 기하학적 정밀도가 높은 제품을 만들 수 있다.  
② 미끄럼면이 원활하게 되고 마찰계수가 높아진다.  
③ 제품을 사용할 때 남아있는 랩제에 의하여 마모를 촉진

시킨다.

- ④ 비산하는 랩제가 다른 기계나 제품에 부착하면 마모시키는 원인이 된다.

27. 길이가 긴 게이지 블록에서 굽힘이 발생할 경우에도 양 단면이 항상 평행을 유지하기 위한 지지점인 에어리 점(Airy Point)의 위치는? (단, L은 게이지 블록의 길이이다.)

- ① 0.2113 L                      ② 0.2203 L  
③ 0.2232 L                      ④ 0.2386 L

28. 밀링가공에서 플레인 커터를 고정시키기 위해 사용하는 공구는?

- ① 아버(arbor)                      ② 돌리개  
③ 맨드릴                          ④ 센터드릴

29. 다음 중 슈퍼 피니싱 유닛을 설치하여 사용하기 가장 적합한 공작기계는?

- ① 선반                                  ② 세이퍼  
③ 슬로터                              ④ 플레인너

30. 절삭가공에서 공구를 교환하기 위한 공구수명의 판정기준과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 공구 인선의 마모가 없을 때  
② 절삭저항의 변화가 급격히 증가될 때  
③ 완성 가공물의 치수변화가 일정량에 달할 때  
④ 가공면에 광택이 있는 색조 또는 반점이 생길 때

31. 전기저항용접과 관계되는 법칙은?

- ① 줄(Joule)의 법칙                      ② 뉴턴의 법칙  
③ 암페어의 법칙                      ④ 플레밍의 법칙

32. 프레스기계에서 두께 5mm인 연강판에 지름을 30mm로 편칭하려고 한다. 슬라이드 평균속도를 5m/min, 기계효율을 72%라 한다면 소요 동력은 약 몇 kW인가? (단, 판의 전단저항은 245 N/mm<sup>2</sup> 이다.)

- ① 11.62                              ② 13.35  
③ 16.54                              ④ 17.27

33. 머시닝센터(Machining Center)에서 이송기능(F)과 함께 사용하는 준비기능으로 옳은 것은?

- ① G01                                  ② G03  
③ G17                                  ④ G95

34. 주형에 용탕을 주입할 때 걸리는 시간인 주입시간에 대한 실험식으로 옳은 것은? (단, T는 주입시간(s), W는 주물의 중량(kg), S는 주물의 살두께에 따른 상수이다.)

- ①  $T = SW$                               ②  $T = S\sqrt{W}$   
③  $T = W\sqrt{S}$                               ④  $T = W/S$

35. 방전가공(Electro Discharge Machining)에서 전극재료의 구비조건으로 적절하지 않은 것은?

- ① 기계가공이 쉬울 것                      ② 가공 속도가 빠를 것  
③ 전극소모량이 많을 것                      ④ 가공 정밀도가 높을 것

36. 연삭 작업에서 연삭숫돌의 파괴원인으로 볼 수 없는 것은?

- ① 균열이 있는 숫돌차를 사용할 때  
② 고정 시 플랜지를 너무 세게 조였을 때

- ③ 회전수가 규정 이상으로 고속일 때  
 ① 연삭숫돌의 옆에 붙은 종이를 떼지 않았을 때

37. 표면경화법인 액체 침탄법에서 액체 침탄질화제의 주성분은?

- ①  $C_2H_6$  ② NaCN  
 ③  $BaCO_3$  ④  $Na_2CO_3$

38. 드릴(drill) 가공 후 구멍의 정확한 진원가공과 구멍내면의 표면 거칠기를 우수하게 하기 위한 가공은?

- ① 리밍(reaming)  
 ② 스폿 페이스잉(spot facing)  
 ③ 카운터 보링(counter boring)  
 ④ 카운터 싱킹(counter sinking)

39. 각도측정기인 사인바에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 호칭치수는 양 롤러 간의 중심거리로 나타낸다.  
 ②  $45^\circ$ 를 초과하여 측정할 때, 오차가 급격히 커진다.  
 ③ 사인바는 삼각함수를 이용하여 각도 측정을 한다.  
 ④ 하이트 게이지와 함께 사용해 오차를 보정할 수 있다.

40. 열처리에서 심냉 처리(sub-zero treatment)에 관한 설명으로 옳은 것은?


- ① 처음 기름으로 냉각 후 계속하여 물속에 담그고 냉각하는 것  
 ② 강철을 담금질하기 전 표면에 붙은 불순물을 화학적으로 제거하는 것  
 ③ 담금질 직후 바로 뜨임하기 전에 일정시간 동안 약  $45^\circ C$  부근에서 뜨임하는 것  
 ④ 담금질한 제품을  $0^\circ C$  이하의 온도까지 냉각시켜 잔류 오스테나이트를 마르텐사이트화 시키는 것

3과목 : 기계설계 및 기계재료

41. 19.6kN의 하중을 나사잭으로 들어올리기 위하여 나사잭을 작동시키기 위한 토크를 구하고자 한다. 나사의 유효지름은 41mm, 피치는 8mm, 나사 접촉부의 유효마찰계수(effective coefficient of friction)는 0.13 이라고 할 때 필요한 토크는 약 몇 N·m 인가? (단, 와서 접촉면 마찰의 영향은 무시한다.)

- ① 77.82 ② 84.55  
 ③ 90.41 ④ 98.88

42. 그림과 같은 블록 브레이크가 제동할 수 있는 토크는 약 몇 N·m 인가? (단, a는 500mm, b는 100mm, D는 200mm 이며, 레버를 누르는 힘(P)는 250N, 접촉부 마찰계수는 0.2 이다.)



- ① 500 ② 250  
 ③ 100 ④ 25

43. 평행한 두 축 사이의 거리가 약간 떨어진 경우 사용되는 커플링으로 두 축 사이에 중간 원판을 끼워서 동력전달을 하게 되며, 윤활문제와 원심력 때문에 고속회전에는 부적당한 커플링은?

- ① 플렉시블(flexible) 커플링  
 ② 셀러(seller) 커플링  
 ③ 올덤(oldham) 커플링  
 ④ 유니버설(universal) 커플링

44. 표준 인벌류트 기어에서 물림률(contact ratio)이란?

- ① 접촉각을 물림 길이로 나눈 값  
 ② 접촉각을 원주 피치로 나눈 값  
 ③ 물림 길이를 법선 피치로 나눈 값  
 ④ 원주 피치를 물림 길이로 나눈 값

45. 온도변화에 따른 관의 열응력 발생이 우려될 때는 이를 흡수하기 위한 신축 관이음을 사용하게 되는데 다음 중 신축 관이음에 속하지 않는 것은?

- ① 플랜지(flange) 이음 ② 주름관 이음  
 ③ 미끄럼 이음 ④ 시웰(siwel) 이음

46. 강판의 두께 16mm, 리벳 구멍의 지름 18mm, 리벳의 피치 68mm인 1줄 리벳 겹치기 이음에서 1 피치마다 16kN의 하중에 작용할 때, 판의 효율은 약 얼마인가?

- ① 74% ② 81%  
 ③ 66% ④ 59%

47. 지름 70mm, 길이 85mm의 저널 베어링을 400rpm으로 회전하는 전동축에 사용했을 때 약 몇 kN의 베어링 하중을 지지할 수 있는가? (단, 압력속도계수  $p_v = 1 \text{ N/mm}^2 \cdot \text{m/s}$  이다.)

- ① 1.53 ② 2.05  
 ③ 3.24 ④ 4.06

48. 홈 마찰자에서 홈의 각도가  $2\alpha$ 이고 접촉부 마찰계수가  $\mu$ 일 때 등가마찰계수(혹은 상당마찰계수)를 나타내는 식은?

- ①  $\frac{\mu}{\sin\alpha + \cos\alpha}$  ②  $\frac{\mu}{\sin\alpha + \mu\cos\alpha}$   
 ③  $\frac{\mu}{\cos\alpha + \mu\sin\alpha}$  ④  $\frac{\mu}{1 + \mu\tan\alpha}$

49. 지름이 d인 전동축에 문힘키를 사용하여 키의 전단 저항으로 토크를 전달하고자 할 때 키의 폭 b는? (단, 키와 축에서 발생한 전단응력은 같다고 하고 키의 길이는 축 지름의 1.5배로 한다.)

- ①  $b = \pi d / 4$  ②  $b = \pi d / 6$   
 ③  $b = \pi d / 8$  ④  $b = \pi d / 12$

50. 공기 스프링에 대한 일반적인 특징 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 하중과 변형의 관계가 비선형적이다.  
 ② 측면 하중에 대한 강성이 강하다.



- ③ 공기의 압축성에 따른 감쇠 특성이 있어서 미소 진동의 흡수가 가능하다.  
 ④ 공기 탱크 등의 부대 장치가 필요하여 구조가 복잡하고 제작비가 비싸다.

51. 강의 열처리 방법 중 표면경화법에 해당하는 것은?

- ① 마켄칭                      ② 오스포밍  
 ③ 침탄질화법                ④ 오스템퍼링

52. C와 Si의 함량에 따른 주철의 조직을 나타낸 조직 분포도는?

- ① Gueiner, Klingenstein 조직도  
 ② 마우러(Maurer) 조직도  
 ③ Re-C 복평형 상태도  
 ④ Guillet 조직도

53. 고 망간강에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 오스테나이트 조직을 갖는다.  
 ② 광석·암석의 파쇄기의 부품 등에 사용된다.  
 ③ 열처리에 수인법(water toughening)이 이용된다.  
 ④ 열전도성이 좋고 팽창계수가 작아 열변형을 일으키지 않는다.

54. 서브제로(sub-Zero)처리 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 마모성 및 피로성이 향상된다.  
 ② 잔류오스테나이트를 마텐자이트화 한다.  
 ③ 담금질을 한 강의 조직이 안정화 된다.  
 ④ 시효변화가 적으며 부품의 치수 및 형상이 안정된다.

55. 강의 5대 원소만을 나열한 것은?

- ① Fe, C, Ni, Si, Au      ② Ag, C, Si, Co, P  
 ③ C, Si, Mn, P, S      ④ Ni, C, Si, Cu, S

56. 다음 중 비중이 가장 큰 금속은?

- ① Fe                          ② Al  
 ③ Pb                          ④ Cu

57. 과공석강의 탄소함유량(%)으로 옳은 것은?

- ① 약 0.01 ~ 0.02%      ② 약 0.02 ~ 0.80%  
 ③ 약 0.80 ~ 2.0%      ④ 약 2.0 ~ 4.3%

58. 두랄루민의 합금 조성으로 옳은 것은?

- ① Al - Cu - Zn - Pb      ② Al - Cu - Mg - Mn  
 ③ Al - Zn - Si - Sn      ④ Al - Zn - Ni - Mn

59. 고속도공구강(SKH2)의 표준조성에 해당되지 않는 것은?

- ① W                          ② V  
 ③ Al                          ④ Cr

60. 대표적인 주조경질 합금으로 코발트를 주성분으로 한 Co-Cr-W-C계 합금은?

- ① 라우탈(lutal)            ② 실루민(silumin)  
 ③ 세라믹(ceramic)      ④ 스텔라이트(stellite)

#### 4과목 : 기구학 및 CAD

61. 임의의 2차원 좌표점을 30° 시계방향으로 회전 후 x축으로 2만큼, y축으로 3만큼 평행이동하기 위한 식이 [P] = [P][T]일 때, 동차 변환행렬 [T]는?

① 
$$\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$
      ② 
$$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

③ 
$$\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$
      ④ 
$$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

62. 곡면 모델링 시스템에 의해 만들어진 곡면을 불러들여 기존 모델의 평면을 바꾸기도 하는데 이러한 모델링 기능을 무엇이라 하는가?

- ① 필렛팅(filleting)      ② 트위킹(tweaking)  
 ③ 리프팅(lifting)      ④ 스킨닝(skinning)

63. 다음 중 CAD 입력장치가 아닌 것은?

- ① 키보드(key board)      ② 트랙 볼(track ball)  
 ③ 플로터(plotter)      ④ 마우스(mouse)

64. 은선 혹은 은면 제거를 위한 방법이 아닌 것은?

- ① Cohen-Sutherland 알고리즘  
 ② z-버퍼에 의한 방법  
 ③ 화가(painter's) 알고리즘  
 ④ back-face 제거 알고리즘

65. 제품 설계에서 CAD 시스템을 이용하는 데 대한 장점으로 거리가 먼 것은?

- ① 시간과 오류를 줄일 수 있다.  
 ② 설계자의 능력을 배양할 수 있다.  
 ③ CAM 작업을 위한 기초 데이터를 생성할 수 있다.  
 ④ CAE 작업을 위한 기초 데이터를 생성할 수 있다.

66. 원점이 중심이고 장축이 x축이고 그 길이가 a, 단축이 y축이고 그 길이가 b인 타원을 표현하는 매개변수식은?


- ①  $x = (a-b)\cos\theta, y = (a-b)\sin\theta$  [ $0 \leq \theta \leq 2\pi$ ]  
 ②  $x = a\cos\theta, y = b\sin\theta$  [ $0 \leq \theta \leq 2\pi$ ]  
 ③  $x = a\cosh\theta, y = b\sinh\theta$  [ $0 \leq \theta \leq 2\pi$ ]  
 ④  $x = (a-b)\cosh\theta, y = (a-b)\sinh\theta$  [ $0 \leq \theta \leq 2\pi$ ]

67. 형상모델링에서 기본입체(primitive)의 조합을 이용하여 복잡한 형상을 표현하는 기능과 관계있는 기능은?

- ① 리프팅 작업(lifting operation)  
 ② 스위핑 작업(sweeping operation)

- ③ 불리안 작업(Boolean operation)
- ④ 스킨링 작업(skinning operation)

68. 그림과 같이 4개의 경계곡선(C1~C4)을 선택 보간하여 얻어지는 곡면을 무엇이라 하는가?




- ① Ruled 곡면
- ② Loft 곡면
- ③ Sweep 곡면
- ④ Coon's 곡면

69. 다음 설명 중 비다양체(nonmanifold) 상황에 해당하지 않는 것은?

- ① 꼭지점을 공유하는 두 개의 솔리드




- ② 공통 모서리를 갖는 두 개의 솔리드



- ③ 솔리드 위의 한 점에서 뻗어나온 와이어 모서리



- ④ 솔리드에서 작은 솔리드 2개를 뺀 형상



70. 컴퓨터그래픽에서 적용되는 전형적인 두 가지 투영방식인 원근투영방식과 평행투영방식에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 시각점(viewpoint)은 물체 위의 한 점을 말한다.
- ② 스크린은 시각점과 관측위치 사이에 놓인다.
- ③ 원근투영(perspective projection)에서 관심 대상 물체의 모든 점은 대개 관측위치로부터 시각점(viewpoint)에 이르는 선을 따라 위치하는 투영중심에 연결되고, 이 선들과 스크린의 교차점들이 투영되는 이미지를 만든다.
- ④ 평행투영(parallel projection)에서 관측 위치와 시각점에 의해서 정의된 시각 방향으로 물체의 모든 점에서 평행하는 선들이 주사되며, 이 선들과 스크린의 교차점들이 이미지를 만든다.

71. 다음 전동장치 중 가장 정확한 속도비를 얻을 수 있는 것은?


- ① 평 벨트
- ② V 벨트
- ③ 로프
- ④ 체인

72. 베벨기어의 종류 중 두 축이 90°로 만나면서 두 기어의 크

기와 속도가 서로 같은 것은?


- ① 크라운 기어
- ② 스파이럴 베벨 기어
- ③ 마이터 기어
- ④ 체를 베벨 기어

73. 그림과 같이 작동하는 피스톤-크랭크 기구에서 피스톤의 가장 오른쪽 끝(C<sub>1</sub>)으로부터 이동거리 x를 구하는 식으로 옳은 것은? (단, 크랭크의 반지름은 r이며, 식에서 λ는 λ = 크랭크반지름/커넥팅로드 길이 이다.)




- ①  $x = r(1 - \cos\theta) + \frac{1}{\lambda}(1 - \sqrt{1 - \lambda^2 \sin^2\theta})$
- ②  $x = r(1 - \cos\theta) + \frac{1}{\lambda}(1 - \sqrt{1 + \lambda^2 \sin^2\theta})$
- ③  $x = r(1 - \cos\theta) + \frac{1}{\lambda}(1 + \sqrt{1 - \lambda^2 \sin^2\theta})$
- ④  $x = r(1 - \cos\theta) + \frac{1}{\lambda}(1 + \sqrt{1 + \lambda^2 \sin^2\theta})$

74. 그림과 같이 4링크 회전 기구에서 순간 중심의 수는 몇 개인가?



- ① 4
- ② 6
- ③ 8
- ④ 12

75. 그림과 같은 운동기에서 B요소가 AB위를 직선운동할 때 P점의 운동에 관한 설명으로 옳은 것은?



- ① 직선 AB에 직각 방향으로 직선 운동한다.
- ② A점을 중심으로 한 회전 운동을 한다.
- ③ A점과 B점을 지나는 포물선을 따라 운동한다.

④ A점과 B점을 지나는 쌍곡선을 따라 운동한다.

76. 캠과 종동절이 그리는 접촉면의 궤적에 따라 평면캠과 입체캠으로 구분하는데 다음 중 입체캠의 종류가 아닌 것은?

- ① 원통 캠                      ② 구면 캠  
③ 정면 캠                      ④ 단면 캠

77. 평기어 장치에 비해 원기어 장치의 특징이 아닌 것은?

- ① 큰 감속비를 얻을 수 있다.  
② 소음과 진동이 크다.  
③ 치면의 미끄럼이 크고 효율이 낮다.  
④ 역회전 방지를 할 수 있다.


78. 지름이 3cm 인 회전체가 2000rpm 으로 회전할 때 원주 속도는 약 몇 m/s 인가?

- ① 1.14                      ② 3.14  
③ 4.14                      ④ 6.14

79. 다음 중 간헐운동기구가 아닌 것은?

- ① 래칫(ratchet) 기구  
② 로네-넬슨(Hrone-Nelson)의 종합기구  
③ 제네바(geneva) 기구  
④ 포이셀리에(Peaucellier) 기구

80. 그림과 같은 크랭크 기구에서 크랭크의 길이가 100mm이고, 300rpm 으로 회전하고 있다. 크랭크의 위치가 수평위치로부터 60°의 위치에 왔을 때 슬라이더(4번 부품)의 선속도는 약 몇 m/s 인가?



- ① 1.4                      ② 1.8  
③ 2.3                      ④ 2.7

전자문제집 CBT PC 버전 : [www.comcbt.com](http://www.comcbt.com)

전자문제집 CBT 모바일 버전 : [m.comcbt.com](http://m.comcbt.com)

기출문제 및 해설집 다운로드 : [www.comcbt.com/xs](http://www.comcbt.com/xs)

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동  
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	③	①	①	③	①	②	③	④	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	④	①	③	④	①	②	④	①	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	③	①	③	②	②	①	①	①	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	②	④	②	③	④	②	①	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	④	③	③	①	①	④	②	④	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	②	④	①	③	③	③	②	③	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	②	③	①	②	②	③	④	④	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	③	①	②	①	③	②	②	④	④