


1과목 : 기계가공법 및 안전관리(대략구분)

1. 아래 그림은 무슨 작업을 나타낸 것인가?




- ① 카운터 싱킹 ② 카운터 보링
 - ③ 태핑 ④ 보링
2. 선반에서 고정식 방진구를 설치하는 부분으로 맞는 것은?
- ① 공구대 ② 베드
 - ③ 왕복대 ④ 심압대
3. 고속도강 공구에서 더 뚜렷하게 나타나며, 전연성의 재료를 가공할 때 연속칩의 마찰에 의하여 공구 상면에 오목하게 파진 접시모양의 마모는?
- ① 여유면 마모 ② 노즈 마모
 - ③ 경사면 마모 ④ 경계 마모
4. 선반 테이퍼 깎기에서 테이퍼부의 작은 끝의 지름이 35.91mm, 큰 끝의 지름이 41.27mm, 길이가 203.7mm이며, 전체 길이가 320mm인 가공물을 깎으려고 한다. 심압대 센터의 편위 거리는?
- ① 약 0.71 mm ② 약 4.21 mm
 - ③ 약 6.71 mm ④ 약 8.21 mm
5. 직립형 브로칭 머신과 비교한 수평형 브로칭 머신의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 기계 점검이 어렵다.
 - ② 가동 및 안전성이 직립형보다 우수하다.
 - ③ 기계의 조작이 쉽다.
 - ④ 설치 면적이 크다.
6. 여러대의 CNC 공작기계를 1대의 컴퓨터를 이용하여 제어하며 동시에 운전할 수 있는 방식은?
- ① FMS ② CAM
 - ③ CIM ④ DNC
7. 고에너지를 순간적으로 일감의 국부에 고온가열, 용융, 증발시키는 특징을 갖는 가공 방법은?
- ① 전자빔 가공 ② 화학적 가공
 - ③ 전해 가공 ④ 극초음파 가공
8. 밀링작업에서 원주를 5° 30' 씩 등분하려고 한다. 이때, 분할판의 구멍열은?
- ① 12구멍 ② 14구멍
 - ③ 16구멍 ④ 18구멍
9. 연삭숫돌의 3요소에 해당하지 않는 것은?
- ① 결합도 ② 숫돌입자
 - ③ 기공 ④ 결합제

10. 나사의 피치를 측정할 수 있는 것은?
- ① 측정기 ② 게이지 블록
 - ③ 공구 현미경 ④ 오토 콜리미터


2과목 : 기계제도(대략구분)

11. 다음 중 도면에 $\varnothing 100 H6/p6$ 로 표시된 끼워 맞춤의 종류는?
- ① 구멍 기준식 억지 끼워 맞춤
 - ② 구멍 기준식 중간 끼워 맞춤
 - ③ 축 기준식 중간 끼워 맞춤
 - ④ 축 기준식 헐거운 끼워 맞춤
12. 제품을 규격화 하는 이유로 틀린 것은?
- ① 품질이 향상된다.
 - ② 생산성을 높일 수 있다.
 - ③ 제품 상호 간 호환성이 좋아진다.
 - ④ 생산단가를 높여 이익을 극대화 할 수 있다.
13. KS B 1311 TG 20×12×70 으로 호칭되는 키의 설명으로 옳은 것은?
- ① 나사용 구멍이 있는 평행키로서 양쪽 네모형이다.
 - ② 나사용 구멍이 없는 평행키로서 양쪽 둥근형이다.
 - ③ 머리볼이 경사키이며 호칭치수는 20×12 이고 호칭길이는 70 이다.
 - ④ 둥근바닥 반달키이며 호칭길이는 70 이다.
14. 줄 다듬질의 가공방법 약호는?
- ① BR ② FF
 - ③ GB ④ SB
15. 구름베어링의 안지름이 100 mm 일 때, 구름베어링의 호칭 번호에서 안지름 번호로 옳은 것은?
- ① 10 ② 20
 - ③ 25 ④ 100
16. 치수에 사용되는 치수보조 기호의 설명으로 틀린 것은?
- ① $S\phi$: 원의 지름 ② R : 반지름
 - ③ □ : 정사각형의 변 ④ C : 45° 모따기
17. ISO 표준에 따라 관용나사의 종류를 표시하는 기호 중 테이퍼 암나사를 표시하는 기호는?
- ① R ② R_c
 - ③ R_p ④ G
18. 도형이 대칭인 경우 대칭 중심선의 한쪽 도형만을 작도할 때 중심선의 양 끝부분의 작도 방법은?
- ① 짧은 2개의 평행한 굵은 1점 쇄선
 - ② 짧은 2개의 평행한 가는 1점 쇄선
 - ③ 짧은 2개의 평행한 굵은 실선
 - ④ 짧은 2개의 평행한 가는 실선
19. 그림에서 표시된 기하 공차는?



- ① 동심도 공차 ② 경사도 공차
- ③ 원주 흔들림 공차 ④ 온 흔들림 공차

20. 그림과 같은 입체의 제 3각 정투상도로 가장 적합한 것은?




- ①
- ②
- ③
- ④

21. 피스톤의 기계적 운동부와 공기 압축실을 격리시켜 이물질이 공기에 포함되지 않아 식품, 의약품, 화학 산업 등에 많이 사용되는 압축기는?


- ① 피스톤형 압축기 ② 다이어프램형 압축기
- ③ 루트 블로워 압축기 ④ 베인형 압축기

22. 그림과 같은 제어 밸브 방식은?



- ① 누름 스위치 방식 ② 공압 제어 방식
- ③ 페달 방식 ④ 롤러레버 방식

23. 다음 그림과 같이 밀폐된 용기 속에 가해지는 압력에 대한 설명으로 옳은 것은?



- ① a 방향에 가장 큰 압력이 발생한다.
- ② b 와 d 방향에 가장 큰 압력이 발생한다.
- ③ c 방향에 가장 큰 압력이 발생한다.
- ④ a, b, c, d 방향의 압력이 모두 같다.

24. 소요 공기량을 조절하기 위한 공기 압축기의 압축공기 생산 조절방식이 아닌 것은?

- ① 무부하 조절방식 ② ON/OFF 조절방식
- ③ 저속 조절방식 ④ 드레인 조절방식

25. 다음 중 절대압력을 바르게 표현한 것은?

- ① 게이지압력 + 대기압 ② 게이지압력 × 대기압
- ③ 게이지압력 - 대기압 ④ 게이지압력 ÷ 대기압


26. 공압 밸브 중에서 셔틀 밸브에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① AND 요소로 알려져 있다.
- ② 두 입구에 각기 다른 압력이 인가되었을 때 높은 압력 쪽의 공기가 우선적으로 출력된다.
- ③ 압축공기가 두 개의 입구에서 동시에 작용할 때에만 출구에 압축공기가 흐르게 된다.
- ④ 두 개의 압력 신호가 다른 압력일 경우 작은 쪽의 공기가 출구로 나가게 되어 안전제어, 검사기능 등에 사용된다.

27. 미끄럼 날개 회전 압축기라고도 불리며 공기를 안정되고 일정하게 공급할 수 있는 회전식 공기압축기는?

- ① 베인형 압축기 ② 원심식 압축기
- ③ 루트 블로워 압축기 ④ 피스톤형 압축기

28. 그림과 같은 공압기호 명칭은?



- ① 셔틀밸브(OR밸브) ② 2압 밸브(AND밸브)
- ③ 체크밸브 ④ 급속배기밸브

29. 압축기로부터 토출되는 고온의 압축공기를 공기건조기 입구 온도 조건에 알맞게 냉각시켜 수분을 제거하는 장치는?

- ① 율활기 ② 자동배출기
- ③ 애프터 쿨러 ④ 공기 필터

30. 설정 압력 이상이 되면 유량의 일부 또는 전부를 탱크로 보내어 회로내의 최고 압력을 한정하는 밸브는?


- ① 릴리프밸브 ② 무부하밸브
- ③ 감압밸브 ④ 시퀀스밸브

3과목 : 메카트로닉스 일반(대략구분)

31. 자동화시스템의 구성요소 중 서보모터(servo motor)는 주로 어디에 속하는가?

- ① 프로세서(processor) ② 액추에이터(actuator)
- ③ 릴레이(relay) ④ 센서(sensor)

32. 공장 자동화의 단계에서 가장 발전된 단계로서 컴퓨터 통합 생산체계를 의미하는 것은?



- ① PB1을 누르면 R3가 여자된다.
- ② PB1과 PB3를 동시에 누르면 R3가 여자된다.
- ③ PB2를 누르고 PB3를 누르면 R3가 여자된다.
- ④ PB1, PB2, PB3를 순차적으로 누르면 R3가 여자된다.


52. 입력신호 주파수의 1/2의 출력 주파수를 얻는 플립플롭은?
- ① T플립플롭 ② D플립플롭
 - ③ JK플립플롭 ④ RS플립플롭

53. 시퀀스 제어회로의 출력기기로 사용되지 않는 것은?
- ① 리밋스위치 ② 직류전동기
 - ③ 에어실린더 ④ 솔레노이드

54. 논리대수의 기본법칙으로 옳지 않은 것은?
- ① $A \cdot A = 1$ ② $A + \overline{A} = 1$
 - ③ $A \cdot B = B \cdot A$ ④ $A \cdot (B+C) = A \cdot B + A \cdot C$

55. 미리 정해 놓은 순서 또는 일정한 논리에 의하여 정해진 순서에 따라서 각 단계를 순차적으로 진행시켜 나가는 제어는?
- ① 자동제어 ② 서보제어
 - ③ 추종제어 ④ 시퀀스제어

56. 다음 그림은 무슨 회로를 나타낸 것인가?



- ① 인터록 회로 ② 동작 지연 타이머 회로
- ③ 우선동작 순차 제어회로 ④ 신입신호 우선 제어회로

57. 자기유지 회로를 바르게 설명한 것은?
- ① 두 입력이 상태가 같을 때에만 출력이 나타나는 회로
 - ② 정해진 순서에 따라 차례로 입력되었을 때에만 동작하는 회로

- 회로
- ③ 릴레이 자기 자신의 접점을 이용하여 출력을 유지하는 회로
- ④ 기기의 보호나 작업자의 안전을 위해 기기의 동작상태를 나타내는 접점을 사용하여 관련된 기기의 동작을 금지하는 회로


58. 한국산업표준(KS)에서 “시퀀스 제어 기호”는 어느 부문에서 규정하고 있는가?

- ① KS A ② KS B
- ③ KS C ④ KS D

59. 검출용 스위치가 아닌 것은?

- ① 리밋스위치 ② 로터리스위치
- ③ 근접스위치 ④ 플로트스위치

60. 다음 그림의 기호는 무엇을 나타내는가?



- ① 직류 전동기 ② 유도 전동기
- ③ 직류 발전기 ④ 교류 발전기

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
 전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
 기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/x

전자문제집 CBT란?
 종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	②	③	②	①	④	①	④	①	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	④	③	②	②	①	②	④	③	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	④	④	④	①	②	①	③	③	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	④	④	③	①	③	①	③	①	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	②	③	①	③	①	④	②	④	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	①	①	①	④	③	③	③	②	②