

## 1과목 : 자동차공학

- 디젤기관에서 감압장치의 설치 목적에 적합하지 않는 것은?
  - 겨울철 오일의 점도가 높을 때 시동을 용이하게 하기 위하여
  - 기관의 점검 조정등 고장 발견시 등에 작용 시킨다.
  - 흡입 또는 배기밸브에 작용 감압한다.
  - 흡입효율을 높여 압축압력을 크게 하는데 작용시킨다
- 수동변속기 차량의 클러치판은 어떤 축의 스플라인에 끼여져 있는가?
  - 추진축
  - 크랭크축
  - 액슬축
  - 변속기 입력축
- 하이드로백은 무엇을 이용하여 브레이크에 배력작용을 하게 하는가?
  - 흡기 다기관 압력
  - 배기가스 압력
  - 대기 압력
  - 대기압과 흡기 다기관의 압력차
- 니크롬선의 고유저항은  $110[\mu \Omega \text{ cm}]$ 이다. 단면적  $0.001\text{cm}^2$ , 길이 5 m의 니크롬선의 저항은?
  - 5.5  $\Omega$
  - 55  $\Omega$
  - 550  $\Omega$
  - 0.55  $\Omega$
- 1 PS로 1 시간 동안 하는 일량을 열량 단위로 표시하면 얼마인가?
  - 432.5 kcal/h
  - 532.5 kcal/s
  - 632.3 kcal/h
  - 732.5 kcal/s
- 제동마력(BHP)을 지시마력(IHP)으로 나눈 값은?
  - 기계효율
  - 열효율
  - 체적효율
  - 전달효율
- 가솔린 연료의 구비조건으로 적합하지 않는 사항은?
  - 발열량이 클 것
  - 연소후 탄소 등 유해 화합물을 남기지 말 것
  - 온도에 관계없이 유동성이 좋을 것
  - 연소 속도가 낮고 자기 발화온도를 낮출 것
- 예연소실식 디젤기관의 노즐 분사압력은?
  - 100 ~ 120 kgf/cm<sup>2</sup>
  - 200 ~ 250 kgf/cm<sup>2</sup>
  - 300 ~ 330 kgf/cm<sup>2</sup>
  - 400 ~ 450 kgf/cm<sup>2</sup>
- 기관의 플라이 휠의 무게는 무엇과 관계가 있는가?
  - 링기어의 잇수
  - 클러치 판의 길이
  - 크랭크 축의 길이
  - 회전속도와 실린더수
- 디젤기관에서 조속기의 작용은?
  - 분사압력을 조정한다.
  - 분사시기를 조정한다.
  - 분사량을 조정한다.
  - 착화성을 조정한다.
- 클러치판의 비틀림 스프링의 작용은?
  - 클러치판 라이닝 마모를 방지한다.

- 회전동력이 작용할 때 충격을 흡수한다.
- 클러치판의 마찰을 방지한다.
- 압력판을 보호한다.


- 마스터 실린더에서 피스톤 1차 컵의 하는 일은?
  - 오일 누출 방지
  - 유압 발생
  - 잔압 형성
  - 베이퍼록 방지
- 삼원촉매장치에서 삼원 물질에 들지 않는 가스는?
  - CO
  - HC
  - CO<sub>2</sub>
  - NOx
- 폐자로 점화코일에 흐르는 1차 전류를 차단했을 때 생기는 2차 전압은 약 몇 V인가?
  - 10000 -15000
  - 25000 -30000
  - 45000 -0000
  - 50000 -5000
- 다음 중 ABS(Anti-Lock Brake System)의 구성요소가 아닌 것은?
  - 스피드 센서
  - 프로포셔널 밸브
  - 믹스춰(mixture) 콘트롤 밸브
  - 하이드롤릭 유닛
- 직류전기의 설명으로 틀린 것은?
  - 시간의 변화에 따라 전류의 변화가 없다.
  - 시간의 변화에 따라 전압의 변화가 없다.
  - 시간의 변화에 따라 전류의 방향이 변한다.
  - 시간의 변화에 따라 전류의 방향이 일정하다.
- 기동전동기에서 회전력을 기관의 플라이휠에 전달하는 동력 기구는?
  - 피니언 기어
  - 아마추어
  - 브러시
  - 시동 스위치
- 다음 중 압력 센서의 방식이 아닌 것은?
  - 반도체식
  - 피에조식
  - 금속 다이아프램식
  - 전전 용량식
- 시동전동기 중 피니언 섹동식에 대한 설명으로 틀린 것은?
  - 피니언 섹동식은 수동식과 전자식이 있다.
  - 전기자가 회전하기 전에 피니언 기어와 링 기어를 미리 치합시키는 방식이다.
  - 피니언의 관성과 직류전동기가 무부하에서 고속 회전하려는 특성을 이용한 것이다.
  - 전자식 피니언 섹동식은 피니언 섹동과 시동전동기 스위치의 개폐를 전자력을 이용한 형식이다.
- 축거 2.5 m, 조향각 30°, 바퀴 접지면 중심과 킹핀과의 거리 25 cm인 자동차의 최소회전반경은?
  - 4.25 m
  - 5.25 m
  - 6.25 m
  - 7.25 m

## 2과목 : 자동차차체정비

21. 자동차에 쓰이는 강판 중 제일 많이 쓰이는 강판재료의 탄소 함유량은 몇 % 정도 인가?

- ① 0.01 -0.05                      ② 0.1 -0.4  
③ 1.0 -1.6                        ④ 1.8 -2.2

22. 다음 그림과 같은 볼트 이음에서 볼트에 생기는 주된 응력은?



- ① 조합응력                      ② 압축응력  
③ 전단응력                      ④ 인장응력

23. 자동차 차체강판의 수축 방법에 해당되지 않는 것은?

- ① 해머와 돌리에 의한 방법  
② 강판의 주름잡기에 의한 방법  
③ 열에 의한 방법  
④ 연마에 의한 방법

24. 프런트 펜더(front fender)의 부착시 무엇으로 고정 시키는가?

- ① 볼트                              ② 산소용접  
③ 접착제                        ④ 체인


25. 0.7mm의 철판을 자를 때 사용하는 가위 날끝의 각도로 가장 적당한 것은?

- ① 60° -65°                      ② 30° -35°  
③ 5° -10°                        ④ 2° -3°


26. 앞 부분의 패널(panel) 수리작업에 있어서 허용오차가 매우 적어 수리에 주의해야 할 것은 어느 것인가?

- ① 후드(hood)의 사이드 부분  
② 펜더(fender) 에이프런  
③ 범퍼 스톤 디플렉터의 고정장치  
④ 프런트 서스펜션의 크로스 부분

27. 보기의 정면도를 보고 다음 중 평면도로 가장 적합한 투상도는?



(정면도)




28. 탄소강에서 탄소량이 증가하면 용해되는 온도는 어떻게 되는가?

- ① 같다.                              ② 높아진다.  
③ 낮아진다.                        ④ 탄소의 양과는 무관하다.

29. 액화 우레탄 수지도료에 경화제를 사용해서 건조하는 방법은?

- ① 휘발건조                      ② 중합건조  
③ 산화건조                      ④ 자연건조

30. 그림과 같이 자유단에 우력의 모멘트  $M_o$ 가 작용하는 외팔보에 생기는 최대 굽힘모멘트는 얼마인가?



- ①  $M_o$                               ②  $M_o/l$   
③  $M_o/l^2$                         ④  $2M_o$

31. 화학 청정제의 종류 중에서 효력이 상실되었을 때 공기중에서 햇빛에 건조하면 재 사용이 가능한 청정제는?

- ① 카타리졸                      ② 마카린  
③ 헤라톨                        ④ 플랑크린

32. 다음 트램 트랙킹 게이지로 차체의 각부를 측정하는 곳이 아닌 것은?

- ① 프론트 사이드 멤버  
② 로워암과 후드레지워치 점검  
③ 프레임 이그러진 상태 점검  
④ 프레임 균열부위 점검

33. 판금 퍼티는 다음 중 어느 것이 주성분인가?

- ① 불포화 아크릴 수지와 안료  
② 불포화 폴리에스테르 수지와 안료  
③ 불포화 에폭시 수지와 안료  
④ 불포화 알키드 수지와 안료

34. 점 용접(spot welding)의 특징으로 틀린 것은?

- ① 작업속도가 빠르다.  
② 기술적인 숙련을 필요로 하지 않는다.  
③ 표면을 평활하게 할 수 있다.  
④ 용접 후 변형이 크다.

35. 스테레스 강판에 관한 설명으로 맞지 않는 것은?

- ① 인성과 연성이 크고 가공경화가 심하며 열처리가 잘 된다.  
② 내식, 내열, 내한성이 우수하다.  
③ 크롬산화 피막이 표면을 보호하므로 내부를 보호한다.


- ④ 염산에 침식되지 않으며 내식성이 우수하다.
36. 일반적으로 프레임 기준선을 정할 때 들어가는 사항이 아닌 것은?  
 ① 크로스 멤버의 각 접속부  
 ② 프레임 중앙 수평부분의 윗면  
 ③ 프레임 중앙 아래쪽 수평부분의 밑바닥  
 ④ 앞뒤 차축의 중심선
37. 보디 프레임 수정기의 종류가 아닌 것은?  
 ① 정치식 보디 프레임 수정기  
 ② 폴식 보디 프레임 수정기  
 ③ 이동식 보디 프레임 수정기  
 ④ 가변식 보디 프레임 수정기
38. 다음 중 냉간압연 강판과 관계 없는 것은?  
 ① 표면이 매끄럽다.  
 ② 가공성이 좋다.  
 ③ 800℃ 이상의 고온으로 처리한다.  
 ④ 상당히 얇은 판도 만든다.
39. 알루미늄 특성 중 틀린 것은?  
 ① 용융점이 철보다 높다.  
 ② 무게는 철의 약 1/3이다.  
 ③ 열전달이 철보다 높다.  
 ④ 전기 전도도가 구리보다 낮다.
40. 다음 중 가스용접에 의한 절단작업시 가장적당치 않는 것은?  
 ① 산소용기의 압력조정기 압력을 10 - 15 kgf/cm<sup>2</sup>으로 설정한다.  
 ② 아세틸렌 압력조정기 압력을 0.3 - 0.4kgf/cm<sup>2</sup>으로 설정한다.  
 ③ 불의 강약 조정은 아세틸렌 밸브를 고정해 둔채, 산소밸브로 조정한다.  
 ④ 불을 점화할 때 아세틸렌 밸브를 조금 열고, 산소 밸브를 아주 미세하게 열고 용접용 라이터로 점화한다.

### 3과목 : 안전관리

41. 차체 이음방법이 아닌 것은?  
 ① 기계적 이음방법      ② 화학적 이음방법  
 ③ 야금적 이음방법      ④ 접착식 이음방법
42. 보디 프레임 수정용 기기가 갖추어야 할 조건 중 아닌 것은?  
 ① 인장장치              ② 고정장치  
 ③ 계측장치              ④ 엔진 상승장치
43. 자동차의 보수도장에 필요한 스프레이건의 종류가 아닌 것은?  
 ① 흡상식                  ② 압력식  
 ③ 중력식                  ④ 분사식
44. 막대모양의 자로서 임의의 곡선을 그리는데 알맞는 것은?

- ① 형판                      ② 스케일  
 ③ 운형자                  ④ 자유 곡선자

45. 가는 실선의 용도가 아닌 것은?  
 ① 치수를 기입하기 위한 선  
 ② 치수를 기입하기 위하여 도형에서 인출한 선  
 ③ 대상물이 보이지 않는 부분의 모양을 표시하는 선  
 ④ 단면도의 절단면을 나타내는 선
46. 다음 그림과 같이 보에 하중이 작용했을 때 A에 생기는 반력은?



- ① 20Kg                      ② 30Kg  
 ③ 40Kg                      ④ 50Kg
47. 스프레이건과 피도물 사이의 거리로 적당한 것은?  
 ① 5~10cm                  ② 10~15cm  
 ③ 15~25cm                  ④ 30~50cm
48. 모노코크 보디의 충격 흡수 부분으로 틀린 것은?  
 ① 패널에 구멍을 낸다.  
 ② 패널 두께를 변화시킨다.  
 ③ 패널을 급 각도로 변화시킨다.  
 ④ 패널에 보강대를 부착한다.
49. 한번이 6cm인 정사각형 기둥이 360kgf의 압축하중을 받을 때 기둥 내부에 생기는 압축응력은 몇 kgf/cm<sup>2</sup>인가?  
 ① 36                          ② 10  
 ③ 278                          ④ 360
50. 보디 패널의 오목면과 골이 파여진 좁은 곳 등에서 주로 사용되는 샌더는 어느 것인가?  
 ① 벨트 샌더                  ② 디스크 샌더  
 ③ 스트레이트 라인 샌더      ④ 언더 샌더
51. 자동차 정비공장에서 폭발의 우려가 있는 가스, 증기, 또는 분진을 발산하는 장소에서 금지해야 할 사항에 속하지 않는 것은?  
 ① 화기의 사용  
 ② 과열함으로써 점화의 원인이 될 우려가 있는 기계  
 ③ 사용도중 불꽃이 발생하는 공구  
 ④ 불연성 재료의 사용
52. 재해조사 목적을 가장 확실하게 설명한 것은?  
 ① 적절한 예방대책을 수립하기 위하여  
 ② 재해를 발생케한 자의 책임을 추궁하기 위하여  
 ③ 재해 발생 상태와 그 동기에 대한 통계를 작성 하기 위하여  
 ④

- ④ 작업능률 향상과 근로기강 확립을 위하여
53. 동력 전달 장치에서 안전상 주의할 사항이다. 옳지 못한 것은?
- ① 기어가 회전하고 있는 곳은 뚜껑으로 잘 덮어 위험을 방지한다.
  - ② 천천히 움직이는 벨트라도 손으로 잡지말 것
  - ③ 회전하고 있는 벨트나 기어에 필요없는 접근을 금한다.
  - ④ 동력전달을 빨리 전달하기 위하여 벨트를 회전하는 폴리에 손으로 걸어도 좋다.
54. 실린더 헤드 볼트의 조임에 대한 설명 중 옳은 것은?
- ① 중앙에서부터 바깥 쪽으로 좌우, 상하 대칭으로 진다.
  - ② 대각선의 방향으로 1회에 완전히 조인다.
  - ③ 토크 렌치와 오픈렌치를 사용한다.
  - ④ 볼트의 조임 순서와 실린더 헤드 변형과는 상관없다.
55. 잭(jack)으로 차체등을 들어 올릴때의 방법 중 안전하지 못한 것은?
- ① 물체를 올리고 잭 손잡이를 뺀다.
  - ② 잭을 올리고 나서 받침대(스탠드)로 받친다.
  - ③ 잭은 물체의 중심위치에 설치한다.
  - ④ 잭을 올린다음 물체를 한번 흔들어 물체의 중심을 확인한다.
56. 드릴로 큰 구멍을 뚫으려고 할 때에 먼저 할 일은?
- ① 금속을 무르게 한다.
  - ② 조그만 구멍을 뚫는다.
  - ③ 스피들의 속도를 빠르게 한다.
  - ④ 드릴 커팅 앵글을 증가 시킨다.
57. 정비공장에서 엔진을 이동시키는 방법 가운데 가장 옳은 것은?
- ① 사람이 들고 이동한다.
  - ② 지렛대를 이용한다.
  - ③ 로프를 묶고 잡아당긴다.
  - ④ 체인 블록이나 호이스트를 사용한다.
58. 기중기로 물건을 운반할 때 주의할 사항이다. 잘못 설명한 것은?
- ① 경우에 따라서는 규정 무게보다 약간 초과 할 수도 있다.
  - ② 적재물이 떨어지지 않도록 한다.
  - ③ 로프 등의 안전여부를 항상 점검한다.
  - ④ 선화작업시에 사람이 다치지 않도록 한다.
59. 수공구 취급시 지켜야 될 안전수칙 중 옳은 것은?
- ① 줄질 후 쇠가루는 입으로 불어 낸다.
  - ② 해머작업시 손에 장갑을 끼고 한다.
  - ③ 스패너나 렌치는 몸 앞으로 당겨서 돌린다.
  - ④ 큰 회전력이 필요한 경우 스패너에 파이프를 끼워서 사용한다.
60. 다음 중 안전 감독자의 점검대상 및 업무내용이 아닌 것은?
- ① 보호구의 착용 및 관리실태 적절 여부

- ② 안전활동 추진 여부
- ③ 안전수칙 준수 여부
- ④ 작업장의 장비 및 공구 정리정돈 여부

전자문제집 CBT PC 버전 : [www.comcbt.com](http://www.comcbt.com)

전자문제집 CBT 모바일 버전 : [m.comcbt.com](http://m.comcbt.com)

기출문제 및 해설집 다운로드 : [www.comcbt.com/x](http://www.comcbt.com/x)

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동

교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	④	④	②	③	①	④	①	④	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	②	③	②	③	③	①	④	③	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	③	④	①	①	④	③	③	②	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	④	②	④	④	①	④	③	①	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	④	④	④	③	③	③	④	②	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	①	④	①	④	②	④	①	③	④