1과목: 기계제작법

- 1. 회전하는 상자에 공작물과 숫돌입자, 공작액, 콤파운드 등을 함께 넣어 공작물이 입자와 충돌하는 동안에 그 표면의 요철 을 제거하며, 매끈한 가공면을 얻는 방법은?
 - ① 버니싱(burnishing)
 - ② 숏 피닝(shot-peening)
 - ③ 초음파 가공(ultra-sonic machining)
 - ④ 배럴 다듬질(barrel finishing)
- 2. 엘렉트로 슬래그(electro slag)용접에서 사용하는 전극와이어 의 직경은 보통 몇 ㎜를 사용하는가?
 - 1 1

② 3.2

③ 5.5

4 8.3

- 3. 방전(放電) 가공에 관한 설명이 아닌 것은?
 - ① 희망하는 모양을 가진 전기공구로, 공작물 표면에 소성변형을 주는 정밀도가 높은 가공법이다.
 - ② 가공방법의 형식으로서는 축전기법, 진동법, 저전압 교류 법등이 있다.
 - ③ 절삭가공이 어려운 초경합금, 담금질 열처리강, 내열강등 도 쉽게 경제적으로 가공할 수 있다.
 - ④ 열의 영향이 적으므로 가공변질층이 얇고 내마멸성, 내부 식성이 높다.
- 4. 다이캐스팅에 일반적으로 많이 사용되는 금속은?
 - ① 아연, 알루미늄의 합금
 - ② 구리, 코발트의 합금
 - ③ 아연, 텅스텐의 합금
 - ④ 스테인레스, 아연의 합금
- 5. KS규격에서 규정된 표면 거칠기 표시법이 아닌 것은?
 - ① 최대 높이 거칠기
- ② 중심선 평균 거칠기
- ③ 10점 평균 거칠기
- ④ 제곱 평균 거칠기
- 6. 보통 주철의 수축여유(shrinkage allowance)는 길이 1m당 얼마인가?
 - \bigcirc 8 mm/m

② 10 mm/m

③ 14 mm/m

- 4) 20 mm/m
- 7. 일반재료에서 드릴의 표준 날끝각은 몇 도 인가?
 - ① 118°

② 230°

③ 80°

- (4) 150°
- 8. 인발 작업에서 역장력을 작용시켰을 때, 나타나는 현상으로 틀린 것은?
 - ① 다이 구멍의 확대변형이 적다.
 - ② 다이 수명이 길어진다.
 - ③ 인발력이 감소한다.
 - ④ 제품 정도가 좋아진다.
- 9. 어미자의 최소눈금이 0.5mm이고, 아들자의 눈금기입 방법이 24.5mm를 25등분한 버니어 캘리퍼스의 최소 측정값은?
 - ① 1/10 [mm]
- ② 1/20 [mm]
- ③ 1/50 [mm]
- 4 1/100 [mm]

- 10. 길이 측정기 중 레버(lever)를 이용하는 것은?
 - ① 마이크로미터(micrometer)
 - ② 다이얼 게이지(dial gauge)
 - ③ 미니미터(minimeter)
 - ④ 옵티컬 플랫(optical flat)
- 11. 평면도 측정과 가장 관계가 적은 측정기는?
 - ① 옵티컬 플랫(optical flat)
 - ② 오토-콜리메이터(auto-collimator)
 - ③ 베벨프로트랙터(bevel protractor)
 - ④ 수준기(level)
- 12. 빌트 업 에지(built-up edge)란?
 - ① 절삭공구의 절삭 압력을 말한다.
 - ② 조합 구성된 날끝을 나타낸다.
 - ③ 공구날의 마멸 현상을 말한다.
 - ④ 칩의 일부가 공구 끝에 붙는 것이다.
- 13. 절삭공구의 수명을 판정하는 방법으로 흔히 사용되는 대표 적인 것을 나열하였다. 잘못된 것은 어느 것인가?
 - ① 완성가공면의 표면에 광택이 있는 색조(色調)또는 반점 (斑點)이 생길 때
 - ② 공구인선(工具刃先)의 마모가 없을 때
 - ③ 완성가공된 치수의 변화가 일정량에 달하였을 때
 - ④ 절삭저항의 주분력에는 변화가 나타나지 않더라도 배분 력 또는 이송분력이 급격히 증가하였을 때
- 14. 특수아크 용접에 해당되지 않는 것은?
 - ① TIG용접

② 잠호(潛弧)용접

③ MIG용접

④ 심(seam)용접

- 15. 단조 가공할 때, 행정이 고정되어 있으므로 제품치수에 제 한을 받는 단조기계는?
 - ① 드롬해머

② 스프링해머

③ 토글프레스

④ 유압프레스

- 16. 치약(齒藥)튜브(tube)를 제조하려고 한다. 다음 중 어느 방법이 가장 일반적 제조법이 되겠는가?
 - ① 인발

② 전조

③ 충격압출

④ 직접압연

- 17. 단조온도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 - ① 너무 급하게 고온도로 가열하지 않는다.
 - ② 단조재료를 가열할 때는 버닝 온도 또는 용융 시작온도 를 100℃이내에 접근시키지 않는 것이 좋다.
 - ③ 필요이상의 고온으로 너무 오래 가열하지 말고 균일하게 가열한다.
 - ④ 가공완료온도는 재결정 온도보다 낮아야 한다.
- 18. 다음 중 테일러의 공구 수명(T)을 바르게 표시한 식은? (단, 계수 n≒1/5~1/10, V는 절삭속도, C는 공구재질, 절삭깊이, 이송 및 절삭 유제 등에 따른 정수이다.)
 - \bigcirc VTⁿ = C

(2) $V^{n}T = C$


 \bigcirc VT^{1/n} = C


4 $V^{1/n}T^n = C$

- 19. 숫돌의 입자가 무디거나 눈메움(loading)이 나타나 깎임새가 저하할 때, 어떻게 하는 것이 가장 좋은가?
 - ① 공구로 그라인딩 작업을 한다.
 - ② 숫돌의 드레싱 작업을 한다.
 - ③ 공작액을 교환한다.
 - ④ 숫돌을 글레이징한다.
- 20. 다음 중 풀림의 목적이 될 수 없는 것은?
 - ① 점성 제거
 - ② 내부응력 제거
 - ③ 경화된 재료의 연화(軟化)
 - ④ 결정입자의 조질(調質)


2과목: 재료역학

21. 그림과 같이 B점에 M_B가 작용할 때 최대 처짐이 생기는 C 점까지의 거리 x는?











$$x = \frac{\ell}{\sqrt{3}}$$

- 22. 단면의 지름 150mm, 길이 4m인 기둥의 세장비는?
 - ① 85
- ② 125
- ③ 115
- **4** 107
- 23. 그림과 같이 단순지지된 동일한 보에 (1)에서는 중앙에 집 중하중을 작용시켰고, (2)에서는 P=ωℓ 가 되도록 분포하중 w를 보 전체에 걸쳐 골고루 분포시켰다. 그림에서 주어진 탄성곡선의 최대 처짐량의 비 δ1/δ2의 값은?




- 1.2
- (2) 1.4
- ③ 1.6
- 4 2.0
- 24. 중앙에 집중하중을 받는 단순보의 처짐에 관한 설명 중 잘 못된 것은?
 - ① 보의 처짐은 하중의 크기에 비례한다.


- ② 보의 처짐은 탄성계수에 반비례한다.
- ③ 보의 처짐은 단면2차모멘트에 비례한다.
- ④ 보의 처짐은 보의 길이의 3제곱에 비례한다.
- 25. 그림과 같은 사다리꼴 단면의 x-x 축에 대한 단면 2차 모멘트는?




- ① 216cm⁴
- ② 288cm⁴
- 3 756cm⁴
- 4 828cm⁴
- 26. 그림과 같이 일단을 고정하고 자유단에 집중하중 4 kN과 비틀림모멘트 1600N·m를 동시에 가할 때 고정단에 발생하는 최대 전단응력은 몇 MPa인가? (단, 길이는 1m이고, 직경 8 cm이다.)



- 27. 허용 비틀림 응력이 150 MN/m²인 전동축이 250N.m의 굽 힘모멘트와 60N.m의 비틀림 모멘트를 동시에 받고 있다. 다음 중 이 축의 지름을 설계할 때 가장 적당한 것은?
 - ① 11mm
- ② 18mm
- ③ 21mm
- 4 30mm
- 28. 바깥지름 8㎝인 중공 원형축에 2kN·m의 비틀림 모멘트가 작용할 때 안지름은 약 몇 cm 인가? (단, 허용전단 응력 τ a= 20MPa이다.)
 - ① 8
- 2 6
- 3 2
- 4 4
- 29. 다음 그림과 같은 외팔보의 최대 처짐은 얼마인가? (단, 보 의 자중은 무시한다.)



30. 그림과 같은 단순보에 집중하중 P가 작용한다면 반력 R₁, R₂는 얼마인가?



$$R_1 = \frac{Pb}{a+b}, R_2 = \frac{Pa}{a+b}$$


$$R_1 = \frac{Pa}{a+b}$$
, $R_2 = \frac{Pb}{a+b}$


$$R_1 = \frac{Pb}{a-b}$$
, $R_2 = \frac{Pa}{a-b}$

$$R_1 = \frac{a+b}{a} P, R_2 = \frac{a+b}{b} P$$

31. 비례한도 내에서 단면적이 A이고 길이나 L인 봉에 인장하중 P를 가할 때 이 봉속에 저장된 변형에너지는? (단, E: 탄 성계수 이다.)


32. 길이가 ℓ 인 장주의 재질과 단면적이 동일할 때 축압축력이 작용할 경우 가장 먼저 좌굴이 일어나는 것은? (단, 그림 상에서 o표시가 된 지점은 회전지점, 표시없는 부분은 고정한 것으로 한다.)






- 33. 재료의 비례한도 내에서 발생되는 재료의 세로변형량은?
 - ① 인장력과 재료의 길이에 비례하고 단면적과 탄성계수에 반비례한다.
 - ② 재료의 길이와 탄성계수에 비례하고 인장력과 재료의 단 면적에 반비례한다.
 - ③ 인장력과 재료의 길이 및 탄성계수에 비례하고 재료의 단면적에 반비례한다.
 - ④ 인장력과 재료의 길이에 비례하고 단면적에 반비례하며 탄성계수에는 관계가 없다.

34. 다음 그림은 등분포하중 ω가 작용하고 있는 외팔보의 전단력선도(S.F.D)이다. 이 전단력 선도에서 ΔCDG의 면적은 어느 값을 의미하는 것인가?




- ① D'점의 전단력
- ② D'점의 굽힘모멘트
- ③ A 점의 전단력
- ④ A 점의 굽힘모멘트
- 35. 지름이 5cm의 원형단면의 단면 2차모멘트(I)와 단면계수(Z) 의 값은?
 - ① $I = 6.12 \text{ cm}^4$, $Z = 12.3 \text{ cm}^3$
 - ② $l = 104 \text{ cm}^4$, $Z = 12.5 \text{ cm}^3$
 - $3 \text{ I} = 30.7 \text{ cm}^4$, $Z = 12.3 \text{ cm}^3$
 - 4 $l = 52.4 \text{ cm}^4$, $Z = 12.5 \text{ cm}^3$
- 36. 높이 18㎝, 폭 12㎝인 직사각형 단면을 가진 길이가 4㎖인 보에 80 kN/㎜의 등분포하중이 작용할 때, 이 단순보의 최 대 굽힘응력은 몇 MPa 인가?
 - ① 89
- (2) 156
- 3 247
- 4 323


37. 그림과 같은 돌출에서 B점의 반력은 몇 kN인가?



- ① 20
- 2 25.25
- 3 31.25
- **4** 40

38. 직사각형 단면보에 있어서 단면적을 A m^2 , 전단력을 F kN 이라 하면 최대 전단응력은?






$$\tau_{\text{max}} = \frac{3F}{2A}$$

$$\tau_{\text{max}} = \frac{5F}{3A} \qquad \tau_{\text{max}} = \frac{3F}{5A}$$


- 39. 지름 2.5cm의 원형단면 강봉의 인장 변형률이 0.7×10⁻³ 일 때 이 재료에 걸린 인장력은 약 몇 kN인가? (단, 이 재료의 탄성계수는 E = 210 GPa 이다.)
 - ① 58
- ② 63
- ③ 72
- **4** 87
- 40. 그림과 같은 보에서 반력 R_B 는 몇 N 인가?



- ① 910
- 2 915
- 3 920
- 4 925

3과목: 기계설계 및 기계재료

- 41. 양 방향의 추력(thrust)을 받아서 정확한 운동을 전달 시키 려고 할때 어느 나사가 가장 적합한가?
 - ① 사다리꼴나사
- ② 톱니나사
- ③ 유니파이보통나사
- ④ 둥근나사
- 42. 평행한 두 축사이에 회전을 전달하는 기어는 다음 중 어느 것인가?
 - ① 헬리컬 기어
- ② 베벨 기어
- ③ 웜 기어
- ④ 하이포이드 기어
- 43. V-벨트의 각도는 보통 몇 도인가?
 - ① 90°
- 2 60°
- 3 40°
- (4) 30°
- 44. 다음 그림과 같은 리벳이음에서 리벳의 허용 전단응력 및 지름을 각각 같게 하면, 강판에 허용할 수 있는 인장하중 P₂는 P₁의 몇 배인가? (단, 강판의 두께는 모두 동일하고, 리벳의 전단(剪斷)파괴에 대해서만 고려한다.)




- ① 1배
- ② 2배
- ③ 3배
- 4 HH
- 45. 알루미늄합금인 AI-Mg-Si의 강도를 증가시키기 위한 가장 좋은 방법은?
 - ① 시효경화(Age-Hardening)
 - ② 담금질(Quenchina)
 - ③ 냉간가공(Cold work)
 - ④ 용체화처리(Solution treatment)
- 46. 고속도강(high speed steel)의 기본성분에 속하지 않는 원소는?
 - Ni
- ② Cr
- (3) W
- 4 V
- 47. 다음 중 주철의 장점이 될 수 없는 것은?
 - ① 용융점이 낮고 유동성이 우수하다
 - ② 연신율이 높은편이다
 - ③ 압축강도가 크다
 - ④ 마찰저항이 우수하다
- 48. 원자반경의 크기가 유사한 원자끼리 적절한 배열을 형성하면서 새로운 상을 형성하는 것은?
 - ① 기계적 혼합물
- ② 침입형 고용체
- ③ 치환형 고용체
- ④ 금속간 화합물
- 49. 다음 배빗메탈(babbit metal)의 주성분은?
 - ① Sn-Sb-Zn-Cu
- ② Sn-Sb-Ni-Al
- ③ Sn-Pb-Cu-Fe
- 4 Sn-Pb-Mo-Zn
- 50. 주철(cast iron)에 시멘타이트(cementite)가 정출되어 백선 화 경향이 심한 경우는 다음 중 어느 것인가?
 - ① 탄소와 규소가 적고 제품이 얇을 때
 - ② 탄소와 규소가 많고 제품이 얇을 때
 - ③ 탄소와 규소가 적고 제품이 두꺼울 때
 - ④ 탄소와 규소가 많고 제품이 두꺼울 때
- 51. 다음의 스퍼기어에 대한 관계식이다. 맞는 것은? (단, m: 모듈, d: 피치원 지름, Z: 잇수, P: 원주피치이다.)
 - (1) $m = Z/d = \pi /P$
- ② $m = d/Z = \pi /P$
- $3 m = Z/d = Z/\pi$
- (4) $m = d/Z = P/\pi$
- 52. 탄소량이 0.77%이하의 강은?
 - ① 아공석강
- ② 공석강

- ③ 과공석강
- ④ 주철
- 53. 롤링 베어링이 슬라이딩 베어링에 비해 장점이 아닌 것은?
 - ① 마찰계수가 1/10 이하로 작아 동력 손실이 적다.
 - ② 베어링 폭이 작다.
 - ③ 저어널의 길이가 짧다.
 - ④ 충격하중에 강하다.
- 54. 침탄과 동시에 질화도 되므로 침탄질화법 또는 청화법이라 고 하는 열처리법은?
 - ① 고체 침탄법
- ② 액체 침탄법
- ③ 가스 침탄법
- ④ 전해 경화법
- 55. 게이트 밸브라고도 부르며, 밸브판이 유체의 흐름에 직각으로 작용하고 있는 밸브는?
 - ① 체크밸브
- ② 감압밸브
- ③ 슬루스밸브
- ④ 스톱밸브
- 56. 정지 상태에서 압입자를 눌러서 경도를 측정하는 경도계가 아닌 것은?
 - ① 브리넬 경도계
- ② 쇼어 경도계
- ③ 로크웰 경도계
- ④ 비커스 경도계
- 57. 상온 가공한 강의 탄성 한계를 향상시키기 위하여 200-36 0℃로 가열하는 작업은?
 - ① 서브제로 처리(Subzero treatment)
 - ② 오스포밍(Ausforming)
 - ③ 불루잉(Bluing)
 - ④ 어닐링(Annealing)
- 58. 다음 자동하중 브레이크에 속하지 않는 브레이크는?
 - ① 워엄 브레이크
- ② 나사 브레이크
- ③ 캠 브레이크
- ④ 원추 브레이크
- 59. 성크키의 하중(P) = 18000㎏f, 길이(L) 24㎝, 폭(b) = 1.5h 라 할때 키이의 높이(h)는 약 몇 ㎜인가? (단, 키의 허용전 단응력 τa = 2㎏f/㎜²이다.)
 - ① 15
- 2 25
- ③ 35
- **4** 45
- 60. 코일 스프링에 있어서 스프링 지수를 C라 하고, 와알의 수 정계수를 K라 할때 C와 K의 관계로서 옳은 것은?
 - ① 정비례 한다.
 - ② C는 K의 자승근에 정비례한다.
 - ③ C는 K의 3승근에 정비례한다.
 - ④ 반비례 한다.

4과목 : 유압기기 및 건설기계일반

- 61. 유압 실린더의 구성요소가 아닌 것은?
 - ① 실린더 튜브(cylinder tube)
 - ② 피스톤(piston)
 - ③ 로킹 비임(rocking beam)
 - ④ 실린더 카바(cylinder cover)

- 62. 아스팔트포설 장비가 아닌 것은?
 - ① 디스트리뷰터(Distributor)
 - ② 아스팔트 플랜트(Asphalt plant)
 - ③ 피니셔(Finisher)
 - ④ 크러셔(Crusher)
- 63. 그래브 버킷을 부착한 수중작업용 굴삭기에 속하는 것은 어느 것인가?
 - ① 그레이더
- ② 모우터 스크레이퍼
- ③ 준설선
- ④ 클램셀
- 64. 기관의 SAE 마력을 계산하기 위해서 알아야 할 사항으로 가장 적합한 것은?
 - ① 압축비 및 실린더 내경 치수
 - ② 기관의 회전수 및 회전력
 - ③ 실린더 내경 치수 및 실린더수
 - ④ 제동마력과 실린더수
- 65. 밸브의 설정압력을 설명하는 것으로 가장 적합한 것은?
 - ① 기기가 작동하기 위한 최저 압력
 - ② 감압밸브 등으로 조절되는 압력
 - ③ 파일럿 관로에 작용하는 압력
 - ④ 기기 또는 시스템에 있어서 사용되는 압력
- 66. 다음 중 압력제어 밸브에 속하지 않는 것은?
 - ① 첵 밸브
- ② 카운터 밸런스 밸브
- ③ 릴리프 밸브
- ④ 시퀜스 밸브
- 67. 다음 건설기계 쇄석기의 종류에 해당되지 않는 것은?
 - ① 자이래토리 크러셔(gyratory crusher)
 - ② 로드 밀(rod mill)
 - ③ 로울 크러셔(roll crusher)
 - ④ 엔드 밀(end mill)
- 68. 앞뒤 양끝에 차축과 바퀴를 붙인 것으로서, 풀 트레일러 (pull trailer)라고도 하는 운반기계는?
 - ① 호이스팅 머신(hoisting machine)
 - ② 컨베이어 벨트(conveyor belt)
 - ③ 트랙터 드론 왜건(tracktor drawn wagon)
 - ④ 불도저(bulldozer)
- 69. 도우저의 3대 작업이라고 할 수 없는 것은?
 - ① 굴토작업
- ② 냉토작업
- ③ 송토작업
- ④ 확토작업
- 70. 불도저의 진행방향에 대하여 블레이드를 임의의 각도로 기 울일 수 있는 것으로 도로공사때 높은 곳의 흙을 낮은 곳으 로 밀어 내는데 편리하도록 되어 있는 것은?
 - ① 스트레이트 도저
- ② 트리밍 도저
- ③ 앵글 도저
- ④ 수중 도저
- 71. 다음 그림은 압력제어 밸브의 어떤 상태의 기호인가?



① 상시열림

② 상시작동

③ 상시닫힘

④ 틀린기호

72. 다음 중 오일의 점성을 가장 중요하게 이용한 기계는?

① 진동 흡수 댐퍼

② 유체 커플링

③ 토크 컨버터

④ 유압 잭

73. 어큐뮬레이터의 용량은 5ℓ 기체의 봉입압력이 25kgf/cm² 일 때, 작동유압이 P₁ = 70kgf/cm²에서 P₂ = 50kgf/cm² 까지 변화하면 방출되는 유량은 몇 ℓ 인가?

① 0.25

2 0.71

③ 1.79

4 6.25

74. 실린더에 유입되는 유량을 제어하는 속도 제어 회로로서 연 삭기, 밀링의 이송에 적합한 회로는?

① 미터 인 회로

② 미터 아웃 회로

③ 블리드 온 회로

④ 블리드 오프 회로

75. 유압장치 운동부분에 사용되는 비접촉형 실(밀봉장치)는?

- ① 그랜드 패킹 (grand packing)
- ② 미케니컬 실(mechanical Seal)
- ③ 셀프시일 패킹(self seal packing)
- ④ 래비린스 패킹(labyrinth packing)

76. 비가 온 후에 기중기 점검상 가장 주의를 요하는 곳은?

① 케이블 고정상태

② 브레이크의 습기

③ 엔진상태

④ 전압

77. 비교적 소규모준설, 방파제의 밑파기 등의 공사에 사용되고 다른 준설선에 비하여 좁은 공간의 준설깊이가 깊은 곳에 적합한 준설선은?

① 펌프준설선

② 그래브준설선

③ 토운선

④ 버킷준설선

78. 유압유(油壓油)의 구비해야 할 조건이 아닌 것은?

- ① 압축성 유체일 것
- ② 비압축성 유체에 가까울 것
- ③ 유체의 마찰저항이 적을 것
- ④ 녹이나 부식 발생을 방지할 수 있을 것

79. 다음 유압회로 중 동조회로로 사용하는 회로가 아닌것은?

- ① 시퀀스 밸브와 전자 변환밸브를 이용한 회로
- ② 유량 조절밸브를 이용한 회로
- ③ 유압 실린더의 직렬 회로
- ④ 유압 모터를 이용한 회로
- 80. 로드 롤러에서 선압이란?
 - ① 바퀴의 접지중량을 바퀴의 폭으로 나눈 값
 - ② 바퀴의 폭을 접지중량으로 나눈 값

- ③ 접지중량을 롤러 1개의 무게로 나눈 값
- ④ 바퀴의 접지중량을 롤러 전중량으로 나눈 값

전자문제집 CBT PC 버전 : <u>www.comcbt.com</u> 전자문제집 CBT 모바일 버전 : <u>m.comcbt.com</u> 기출문제 및 해설집 다운로드 : <u>www.comcbt.com/xe</u>

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프 로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합 니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT 에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	2	1	1	4	1	1	3	3	3
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	4	2	4	3	3	4	1	2	(<u>-</u>)
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
3	4	3	3	4	3	3	3	3	(1)
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
2	1	1	2	3	3	3	2	3	2
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	1	3	2	1	1	2	2	1	1
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
4	1	4	2	3	2	3	4	2	4
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
3	4	4	3	2	1	4	3	2	3
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
3	1	2	1	4	2	2	1	1	1