
## 1과목: 기계제작법

- 1. 자전거 프레임용 강관을 제작하는 방법은?
  - ① 빔 용접(beam welding)
  - ② 프로젝트 용접(projection welding)
  - ③ 점 용접(spot welding)
  - ④ 맞대기 심 용접(butt seam welding)
- 2. 황동선 등을 전극으로 사용하며 프레스 다이, 압출다이, 테이 퍼가공으로 적합한 것은?
  - ① 전해가공
- ② 초음파 가공
- ③ 레이저 가공
- ④ 와이어 컷 방전가공
- 3. 지그의 재질에 알맞은 것은?
  - ① 다이스강
- ② 알루미늄합금
- ③ 구리
- ④ 남
- 4. 절삭가공에서 채터링(Chattering:떨림)의 발생 원인으로 틀린 것은?
  - ① 공작물이 가늘고, 길 때
  - ② 절삭날이 공구대로부터 길게 나왔을 때
  - ③ 공구와 공작물의 고정이 불확실할 때
  - ④ 절삭속도가 느릴 때
- 5. 다이의 지름이 50mm, 펀치의 지름이 49.94mm, 소재의 두 께가 0.7mm일 때, 펀측 클리어런스는?
  - ① 약 17.14(%)
- ② 약 8.57(%)
- ③ 약 4.29(%)
- ④ 약 2.14(%)
- 6. 금속을 냉간가공하면 저하되는 기계적 성질은?
  - ① 항복점
- ② 연신율
- ③ 인장강도
- ④ 탄성한계
- 7. 주물에서 기공이 생기는 것을 방지하는 방법으로 틀린 것은?
  - ① 주형 내에 수분을 많게 한다.
  - ② 주입 온도를 필요 이상 높게 하지 않는다.
  - ③ 라이저를 크게 한다.
  - ④ 통기성을 좋게 한다.
- 8. 구성인선의 방지책으로 틀린 것은?
  - ① 절삭속도를 크게 할 것
  - ② 절삭 깊이를 작게 할 것
  - ③ 윤활성이 좋은 절삭유를 사용할 것
  - ④ 공구 윗면 경사각(rake angle)을 작게 할 것
- 9. 평면이나 원통면을 정밀하게 다듬질 하는 공구는?
  - ① 쇠톱
- ② 정
- ③ 스크레이퍼
- ④ 펀치
- 10. 상목과 하목을 서로 경사지게 교차시킨 것으로 일반 금속의 다듬질에 사용되는 줄은?
  - ① 단목줄
- ② 복목줄
- ③ 귀목줄
- ④ 파목줄


- 11. 원주피치 오차의 측정에서 직선거리 측정법이 아닌 것은?
  - ① 회전중심기준
- ② 이끝원통기준
- ③ 이뿌리원통기준
- ④ 오버핀법
- 12. 특수가공의 종류와 관계가 가장 적은 것은?
  - ① 화학연마
- ② 초음파가공
- ③ 숏피닝
- ④ 연삭가공
- 13. 공작물 고정에 전자석 테이블을 사용하는 연삭기는?
  - ① 평면연삭기
- ② 센터리스연삭기
- ③ 외경연삭기
- ④ 만능 원통연삭기
- 14. 선반에서 지름이 100mm인 환봉을 300rpm으로 절삭할 때 절삭저항력이 100kgf이었다. 이 때 선반의 절삭효율을 75% 라 하면 절삭동력은 얼마인가?
  - ① 약 2.1kW
- ② 약 3.1kW
- ③ 약 4.1kW
- ④ 약 5.1kW
- 15. 탄소강선의 냉간인발에 있어서 가공경화가 나타나 계속 작업이 어려울 때 조직을 솔바이트상(狀) 펄라이트화 시키는데 이용되는 방법으로 염욕로 중에서 항온변태를 일으키게하는 열처리 방법은?
  - ① 팬턴팅(Patenting)
  - ② 마 퀜칭(mar quenching)
  - ③ 완전 어닐링(Full Annealing)
  - ④ 스패로다이징(Spherodizing)
- 16. 피복 아크 용접봉에서 피복제의 역할로 틀린 것은?
  - ① 용착금속의 급냉을 방지한다.
  - ② 아크(arc)를 안정하게 한다.
  - ③ 스패터링(spattering)을 많게 한다.
  - ④ 용융금속을 보호한다.
- 17. 목형용 목재의 장단점으로 틀린 것은?
  - ① 조직이 불균일하다.
  - ② 압력 및 강도가 약하다.
  - ③ 목재는 불양도체이며, 팽창계수가 매우 크다.
  - ④ 가공하기가 용이하고, 복잡한 것도 쉽게 제작할 수 있다.
- 18. 방전가공에서 방전의 진행과정으로 올바른 것은?
  - ① 암류→코로나방전→불꽃방전→아크방전
  - ② 아크방전→불꽃방전→코로나방전→암류
  - ③ 불꽃방전→아크방전→코로나방전→암류
  - ④ 암류→아크방전→코로나방전→불꽃방전
- 19. 경사면 위를 연속적으로 원활하게 흘러 나가는 모양이며, 연(軟)한 재질의 공자물을 고속절삭할 때 생기는 칩의 형태 는?
  - ① 균일형
- ② 열단형
- ③ 유동형
- ④ 전단형
- 20. 일반적으로 가장 널리 사용되고 있는 랩의 재질은?
  - ① 연강
- ② 주철
- ③ 구리
- ④ 주석

## 2과목 : 재료역학


21. 그림과 같은 단순보에 세 개의 하중 P<sub>1</sub>, P<sub>2</sub>, P<sub>3</sub>가 작용할 경 우 아래의 전단력 선도를 보고 P<sub>1</sub>, P<sub>2</sub>, P<sub>3</sub>의 크기를 구하면? (단, 전단력의 단위는 N이다.)




- ①  $P_1=150$ ,  $P_2=100$ ,  $P_3=-50$
- ②  $P_1=50$ ,  $P_2=150$ ,  $P_3=-100$
- $\bigcirc$  P<sub>1</sub>=100, P<sub>2</sub>=-50, P<sub>3</sub>=-150
- (4) P<sub>1</sub>=100, P<sub>2</sub>=50, P<sub>3</sub>=150
- 22. 길이 10m인 단순보에 균일 분포하중 8N/m가 전 길이에 걸쳐 작용할 때 최대 굽힘 모멘트는 몇 N·m인가?
  - 100
- 2 200
- ③ 300
- **4** 400
- 23. 균일 분포하중을 받고 있는 외팔보의 자유단에서 5cm의 처짐이 생겼다. 최대 처짐각이 0.03fad일 때 이 보의 길이는 몇 cm인가?
  - 1 222
- 2 252
- ③ 333
- (4) 342
- 24. 지름 2cm, 길이 3m의 봉이 축 인장력 30kN을 받아 지름은 0.002mm 줄어들었고 길이는 1.04mm 늘어났다. 이 재료의 포와송 수(m)는?
  - ① 0.29
- 2 0.33
- ③ 3.32
- **4** 3.47
- 25. 바깥지름이 50mm이고 안지름이 25mm인 중공축에서 600N · m의 비틀림 모멘트가 작용한다면 이 축에 발생하는 최대 전단응력은 약 몇 MPa인가?
  - 1 20
- 2 22
- ③ 24
- **4** 26
- 26.  $\sigma_2$ =120MPa,  $\sigma_y$ =-40MPa의 2축응력 상태에 있는 요소에서 최대 전단응력을 받는 단면에서의 법선응력은 몇 MPa인가?
  - 1 10
- 2 20
- 3 40
- 4 80
- 27. 외팔보에서 그림과 같은 하중이 작용할 때 고정단의 굽힘 응력은 몇 MPa인가? (단, 한변의 길이는 10cm의 정사각형 단면이다.)




28.  $\sigma_x = \sigma_y = 0$ ,  $\tau_{xy} = 50 MPa$ 일 때, 두 주응력  $\sigma_1$ ,  $\sigma_2$ 의 크기는 각각 몇 MPa인가?




- 1) 50, -50
- ② 25, -25
- ③ 0, -50
- 4 50, 0
- 29. 균일한 기계적 성질과 균일한 단면적을 가진 길이 1m인 봉에 일정한 인장 하중을 주었을 때 길이가 1.001m가 되었다. 이 때 이 봉의 변형률은 얼마인가?
  - ① 0.05
- ② 0.01
- ③ 0.005
- 4 0.001
- 30. 그림과 같은 외팔보에서 고정단 B의 수직방향 반력은 몇 kN인가?



- ① 0.5
- 2 1
- ③ 1.5
- 4 2
- 31. 어느 단면에 인장하중 P가 작용할 때 가로단면과  $45^\circ$ 의 각을 이루는 경사면에 생기는 수직응력 $(\sigma_n)$ 과 전단응력 $(\tau)$ 과의 관계는?



- ①  $\sigma_n=2\tau$
- ②  $2\sigma_n = \tau$
- $\mathfrak{I}$   $\mathfrak{I}$   $\mathfrak{I}$
- $\sigma_n = 4\tau$
- 32. 다음 중 해당되는 물리량의 단위로서 틀린 것은?
  - ① 탄성계수:N/m<sup>2</sup>
- ② 변형률:mm
- ③ 단위 길이당 분포 하중:N/m ④ 변위:m
- 33. 그림과 같은 평면도형의 X-X축에 대한 단면 2차 모멘트는 약 몇 cm<sup>4</sup>인가?




- 34. 비례한도 내에서 인장하중을 받는 원형단면의 봉이 있다. 이 봉에 작용하는 하중을 3배로 증가시켰더니 신장량도 3배 로 증가하였다. 이 봉에 적용된 탄성에너지는 몇 배로 증가 하였는가?
  - 1) 6
- 2 9
- 3 18
- **4** 27
- 35. 폭 2cm, 높이 3cm인 직사각형 단면이고, 길이가 100cm인 외팔보가 균일분포 하중 1kN/m을 받을 때 보에 생기는 최 대전단응력은 몇 MPa인가?
  - 1) 2.5
- 2 5
- 3 7.5
- 4 25
- 36. 매분 200회전으로 50kW를 전달하는 중심 원형축의 지름은 약 몇 cm인가? (단, 재료의 인장강도는 340MPa로 하고 비 틀림 강도는 인장강도의 70%, 안전율은 5로 한다.)
  - ① 5.2
- ② 6.4
- ③ 7.8
- 4 9.3
- 37. 지름 6cm, 길이 1.2m인 봉이 인장하중 300kN을 받고 있 다. 봉에 발생하는 변형률과 변형량을 구하면 각각 얼마인 가? (단. 봉의 탄성계수는 E=210GPa이다.)
  - ① 0.00505, 0.606mm
- ② 0.606, 0.0000505mm
- ③ 0.0606, 0.00505mm ④ 0.000505, 0.606mm
- 38. 균일 단면적 A를 갖는 무게 W, 길이 L인 봉을 수직으로 매 달았을 때 자중에 의해 늘어나는 양을 나타내는 식은? (단, E는 재료의 탄성계수이다.)
  - 2WL1

- 39. 폭 15cm. 높이 30cm의 직사각형 단면이고 길이가 4m인 일단고정 타단자유의 나무 기둥이 축 방향으로 압축력을 받 고 있을 때 임계하중은 몇 kN인가? (단, 탄성계수는 10GPa 이고, 오일러 공식을 적용한다.)
  - ① 130.1
- 2 520.5
- 3 1040 9
- 4 2081.9
- 40. 단면적 8cm<sup>2</sup>인 연강봉을 수직으로 매달고 20℃에서 -10℃ 로 냉각하였을 때 원래 길이를 유지하려면 봉의 끝부분에 몇 kN의 추를 달면 되는가? (단, 선팽창계수는 11×10<sup>-6</sup>/℃, 탄성계수는 200GPa이다.)
  - (1) 26.4
- 2 264
- (3) 52.8
- (4) 528


## 3과목: 기계설계 및 기계재료

- 41. 강을 표준상태로 하기 위하여 가공조직의 균일화. 결정립의 미세화, 기계적 성질의 향상을 목적으로 스테나이트가 되는 온도까지 가열하여 공냉 시키는 열처리 방법은?
  - ① 뜨임
- ② 담금질
- ③ 오스템퍼
- ④ 노멀라이징
- 42. Ni-Fe계 실용합금이 아닌 것은?
  - ① 엘린바
- ② 인바
- ③ 미하나이트
- ④ 플라티나이트
- 43. 알루미늄 주조 합금으로 내열용으로 사용되는 합금이 아닌 것은?
  - ① Y합금
- ② 토엑스
- ③ 코비탈륨
- ④ 실루민
- 44. 입방체의 각 모서리에 한 개씩의 원자와 입방체의 주심에 한 개의 원자가 존재하는 매우 간단한 결정격자로써 Cr, Mo 등이 속하는 결정격자는?
  - ① 면심입방격자
- ② 체심입방격자
- ③ 조밀육방격자
- ④ 자기입방격자
- 45. 강의 표면을 고온산화에 견디기 위한 시멘테이션법은?
  - ① 보오론라이징
- ② 칼로나이징
- ③ 실리콘나이징
- ④ 나이트라이징
- 46. α-Fe, y-Fe과 같은 상(相)이 온도 그 밖의 외적조건에 의 해 결정격자형이 변하는 것을 무엇이라 하는가?
  - ① 열변태
- ② 자기변태
- ③ 동소변태
- ④ 무확산변태
- 47. 18-8 스테인레스강(stainless steel)에서 용접 취약성을 일 으키는 가장 큰 원인은?
  - ① 입계탄화물의 석출 ② 자경성 발생
  - ③ 뜨임 매짐성
- ④ 균열의 발생
- 48. 7-3활동에 Sn을 1% 첨가한 것으로 전연성이 좋아 관 또는 판을 만들어 증발기와 열교환기 등에 사용되는 주석 황동 **은**?

- ① 에드미럴티 황동
- ② 네이벌 황동
- ③ 알루미늄 황동
- ④ 망간 황동
- 49. 아래 그림에서 Austenite강을 재결정 온도이하 Ms점 이상의 온도범위에서 소성가공을 한 후 소입(quenching)하는 열처 리는?



- 1 Austempering
- ② Ausformina
- ③ Marquenchina
- 4 Time quenching
- 50. 친화력이 큰 성분 금속이 화학적으로 결합하여, 다른 성질을 가지는 독립된 화합물을 만드는 것은?
  - ① 금속간 화합물
- ② 고용체
- ③ 공정 합금
- ④ 동소 변태
- 51. 그림과 같은 맞대기 용접 이음에서, 인장하중 W(N), 강판의 두께 h(mm)라 할 때 용접길이 ℓ(mm)를 구하는 식으로 가 장 옳은 것은? (단, 상하의 용접부 목두께가 각각 t₁(mm), t₂(mm)이고, 용접부에서 발생하는 인장응력 σt(N/m²)이다.)



① 
$$\ell = \frac{0.707 \text{W}}{\text{h}\sigma_{\text{t}}}$$
 ②  $\ell = \frac{0.707 \text{W}}{(\text{t}_1 + \text{t}_2)\sigma_{\text{t}}}$ 

$$\ell = \frac{W}{h\sigma_t}$$

$$\ell = \frac{W}{(t_1 + t_2)\sigma_t}$$

- 52. 볼 베어링에서 수명에 대한 설명 중 맞는 것은?
  - ① 볼베어링에 작용하는 하중의 3승에 비례한다.
  - ② 베어링에 작용하는 하중의 3승에 반비례한다.
  - ③ 베어링에 작용하는 하중의 10/3승에 비례한다.
  - ④ 베어링에 작용하는 하중의 10/3승에 반비례한다.
- 53. 묻힘 키(sunk key)에서 키의 폭 10mm, 키의 유효 길이 54mm, 키의 높이 8mm, 축의 지름 45mm일 때 최대 전달 토크는 약 몇 N·m인가? (단, 허용전단응력 35N/mm²)이 다.)
  - 1 425
- 2 643
- 3 846
- 4 1024

54. 굽힘모멘트만을 받는 중공축(中空軸)의 허용 굽힘응력 σь, 중공축의 바깥지름 D, 여기에 작용하는 굽힘모멘트 M일 때, 중공축의 안지름 d를 구하는 식으로 옳은 것은?

$$_{\odot} d = \sqrt[4]{\frac{D(\pi\sigma_b D^3 - 16M)}{\pi\sigma_b}}$$

$$d = \sqrt[4]{\frac{D(\pi\sigma_b D^3 - 32M)}{\pi\sigma_b}}$$

$$d = \sqrt[3]{\frac{(\pi \sigma_b D^3 - 16M)}{\pi \sigma_b}}$$

$$d = \sqrt[3]{\frac{(\pi \sigma_b D^3 - 32M)}{\pi \sigma_b}}$$

- 55. 평 벨트 전동에서 유효장력이란 무엇인가?
  - ① 벨트 긴장측 장력과 이완측 장력과의 차를 말한다.
  - ② 벨트 긴장측 장력과 이완측 장력과의 비를 말한다.
  - ③ 벨트 긴장측 장력과 이완측 장력을 평균한 값이다.
  - ④ 벨트 긴장측 장력과 이완측 장력의 합을 말한다.
- 56. 리드각이 α, 마찰계수 μ(=tanρ)인 나사의 자립조건으로 옳은 것은? (단, ρ는 마찰각이다.)
  - ①  $2\alpha < \rho$
- $2 \alpha < 0$
- $\Im \alpha < 2\rho$
- $(4) \alpha > \rho$
- 57. 이끝원 지름이 104mm, 잇수는 50인 표준 스퍼기어의 모듈 은 얼마인가?
  - ① 5
- **2** 4
- ③ 3
- 4 2
- 58. 다음 중 자동하중 브레이크가 아닌 것은?
  - ① 윔 브레이크
- ② 나사 브레이크
- ③ 원통 브레이크
- ④ 캠 브레이크
- 59. 다음 중 인장응력을 구하는 식으로 맞는 것은? (단, σ는 인 장응력, A는 단면적, P는 인장하중이다.)

$$\sigma = \frac{P}{A}$$


 $\sigma = P \times A$ 

$$\sigma = \frac{A}{P}$$

- $\sigma = \frac{P}{A^2}$
- 60. 공기 스프링에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?
  - ① 공기량에 따라 스프링 계수의 크기를 조절할 수 있다.
  - ② 감쇠특성이 크므로 작은 진동을 흡수할 수 있다.
  - ③ 측면방향으로의 강성도 좋은 편이다.
  - ④ 구조가 복잡하고 제작비가 비싸다.

## 4과목 : 유압기기 및 건설기계일반

- 61. 다음 중 연속가동시간이 가장 긴 유압기기는?
  - ① 유압 필터
- ② 유압 밸브
- ③ 유압 펌프
- ④ 유압 실린더
- 62. 체크밸브, 릴리프 밸브 등에서 압력이 상승하고 밸브가 열리기 시작하여 어느 일정한 흐름의 양이 인정되는 압력은?
  - ① 리시드 압력
- ② 오리피스 압력
- ③ 크래킹 압력
- ④ 오버라이드 압력
- 63. 축압기(accumlator)의 주 용도는?
  - ① 작동후의 폐유를 재생시키는 장치
  - ② 유압유를 저장하여 유압펌프에 계속 공급
  - ③ 유체의 누설 또는 외부로부터의 이물질 침입 방지
  - ④ 유압 에너지의 축척 및 유압회로에서의 맥동, 서지압력 의 흡수
- 64. 점도지수(VI)가 0인 파라핀계 펜실바니아 원유의 100°F에서 의 점도가 SUS 점도로 170초, 점도지수가 100인 나프텐계 걸프코스트 원유의 100°F에서 SUS점도로 120초이었다. 시료유의 100°F에서의 점도가 SUS점도로 110초일 때 시료유의 점도지수는 얼마인가?
  - 1 011
- 2 120
- ③ 130
- (4) 140
- 65. 그림과 같은 밸브의 명칭은?



- ① 2포트 3위치 전환밸브
- ② 6포트 2위치 전환밸브
- ③ 3포트 2위치 전환밸브
- ④ 2포트 6위치 전환밸브
- 66. 차량용 파워스티어링에 사용하는 유압장치 베인펌프에서 베 인이 동작하지 않고, 유압유의 점도가 높을 때 발생하는 고 장의 증상으로 옳은 것은?
  - ① 기름의 누설이 증대된다.
  - ② 핸들의 복귀가 한 쪽만 나쁘다.
  - ③ 진동이 발생하여 멈추지 않는다.
  - ④ 핸들의 좌우가 모두 무거워진다.
- 67. 유압시스템의 압력을 일정하게 유지하고자 할 때 가장 적합한 밸브는?
  - ① 압력 스위치
- ② 압력제어 밸브
- ③ 방향제어 밸브
- ④ 유량제어 밸브
- 68. 원관 속 유체흐름에서의 전단응력에 관한 설명으로 옳은 것은?
  - ① 어느 단면에서나 일정하다.
  - ② 벽면에서 최대이고, 벽면이고 멀어질수록 작아진다.
  - ③ 벽에서는 0이고, 주심으로 갈수록 직선적으로 변한다.
  - ④ 중심에서 최대이고, 반지름에 따라 직선적으로 변한다.
- 69. 토출압력 6.86MPa인 22.065kW의 전동기로 전효율 85%의

유압펌프를 구동할 때 펌프의 송출량은 약 몇 cm³/s인가?

- ① 2732 ② 2964
- ③ 3121
- 4 3262
- 70. 밸브의 출구압력을 조정하고자 할 때 필요한 밸브?
  - ① 감압 밸브
- ② 3위치 4방향 밸브
- ③ 체크 밸브
- ④ 카운터 밸런스 밸브
- 71. 불도저에서 삽날의 용량을 2.56m³, 토량환산계수를 1, 작업 효율을 0.75, 사이클 타임을 3.05분으로 할 때 시간당 작업 량은 약 몇 m³/h인가?
  - ① 38
- 2 50
- ③ 115
- 4 151
- 72. 불도저에서 트랙이 벗겨지는 원인으로 거리가 먼 것은?
  - ① 트랙의 유격이 너무 작을 때
  - ② 트랙의 정렬이 불량할 때
  - ③ 고속 주행 중 급선회를 할 때
  - ④ 리코일 스프링의 장력이 부족할 때
- 73. 불도저와 같게 그 규격을 표시하는 건설기계는?
  - ① 스크레이퍼
- ② 굴삭기
- ③ 모터 그레이더
- ④ 공기 압축기
- 74. 건설기계 유압펌프의 종류에 속하지 않는 것은?
  - ① 기어 펌프
- ② 베인 펌프
- ③ 플런저 펌프
- ④ 펠톤 펌프
- 75. 다음 중 스크레이퍼의 용도로 보기에 거리가 먼 것은?
  - ① 토사의 적재
- ② 토사의 절토
- ③ 토사의 분류
- ④ 토사의 운반
- 76. 로더에서 클러치 컷오프 밸브의 기능에 관한 설명으로 틀린 것은?
  - ① 변속기가 변속 범위에 있을 경우 브레이크 작동시 순간 적으로 변속 클러치가 풀리도록 한다.
  - ② 평지 작업에서는 레버를 하향시켜 변속 클러치를 풀리도록 하여 제동을 용이하게 한다.
  - ③ 경사지에서 작업할 때 레버를 하향시켜서 변속 클러치를 떨어지게 하여 로더의 미끄러짐을 방지한다.
  - ④ 밸브 위치를 변환할 때에는 브레이크를 풀고 조작한다.
- 77. 휠(wheel)형 굴삭기와 비교한 크롤러형 굴삭기의 장점이 아 닌 것은?
  - ① 견인력이 크다.
  - ② 포장도로 운행에 적합하다.
  - ③ 안정성이 휠형보다 크다.
  - ④ 협소한 장소에서도 작업이 가능하다.
- 78. 지게차의 작업 용도에 따른 분류에서 지게차의 방향을 바꾸지 않고도 벡레스트와 포크를 좌우로 움직여 차량 중심에서 벗어난 파레트의 화물을 용이하게 적재, 적하할 수 있는 형식은?
  - ① 힌지드 포크 마스트 형
- ② 클램프 마스트 형
- ③ 프램 리프트 마스트 형
- ④ 사이트 시프트 마스트 형

- 79. 전압식 롤러(roller) 중 함수량이 적은 토사를 얕은 두께로 다질 때, 특히 아스팔트 포장의 초기전압에 적합한 것은?
  - ① 머캐덤(macadam) 롤러
- ② 탠덤(tandem) 롤러
- ③ 탬핑(tamping) 롤러
- ④ 타이어(tire) 롤러
- 80. 건설기계관리법에서 규정하는 "건설기계정비업"의 범위에 해당하는 것은?
  - ① 배터리 · 전구의 교환
  - ② 오일의 보충
  - ③ 기계 부분품을 가공제작・교체
  - ④ 타이어의 점검 정비 및 트랙의 장력 조정

전자문제집 CBT PC 버전 : <u>www.comcbt.com</u> 전자문제집 CBT 모바일 버전 : <u>m.comcbt.com</u> 기출문제 및 해설집 다운로드 : <u>www.comcbt.com/xe</u>

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프 로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합 니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT 에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	4	1	4	3	2	1	4	3	2
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	4	1	1	1	3	3	1	3	(5)
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2	1	1	4	4	3	2	1	4	2
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
3	2	3	2	1	2	4	3	1	3
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
4	3	4	2	3	3	1	1	2	1
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
4	2	1	2	1	2	4	3	1	3
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
3	3	4	2	3	4	2	2	1	1
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
1	1	2	4	3	3	2	4	1	3