### 1과목: 원자력기초

- 1. 고속로의 특성에 관한 설명으로 틀린 것은?
  - ① 열중성자로에 비해 핵연료중의 핵분열성 물질의 분율 즉 농축도가 상당히 크다.
  - ② 핵연료의 연소가 진행됨에 따른 핵분열생성물 축적에 의한 반응도 감소가 열중성자로의 경우보다 서서히 일어난다.
  - ③ 급격한 과도상태에서의 운동학적 특성은 열중성자로의 경 우와 유사하다.
  - ④ 고속로의 경우 4인자 공식(four factor formula)의 적용이 불가하다
- 2. 뉴클리어 도플러 효과(nuclear doppler effect)에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?
  - ① 중성자 공명흡수율은 도플러효과(doppler effect) 때문에 온도에 의존한다.
  - ② 도플러 효과는 일반적으로 무거운 원자핵으로 구성된 물 질에 대해서만 중요하다.
  - ③ 도플러 효과때문에 고리원자로(PWR)에서는 온도가 증가 하면 중성자의 흡수율은 증가한다.
  - ④ 도플러 효과는 중성자의 산란율에는 아무 영향을 주지 않는다.
- 3. 고속로에서 중성자 흡수봉에 의한 중성자속의 조절은 큰 효과를 얻지 못한다. 그 이유를 설명한 것중 틀린 것은?
  - ① 중성자 수송거리가 길어지기 때문이다.
  - ② 중성자 흡수체의 흡수 단면적이 상대적으로 적어지기 때 문이다.
  - ③ 중성자속 분포가 경화(hardening)되기 때문이다.
  - ④ 중성자 속의 중요성(importance)이 줄기 때문이다.
- 4. 어떤 핵연료봉 표면온도는 650°F이고, 그 때 열속은 q"= 3.6×10<sup>5</sup>Btu/h.ft<sup>2</sup>이다. 열전달계수가 7,500Btu/h.ft<sup>2</sup>.°F일 때 냉각수의 온도는?
  - ① 698°F
- ② 650°F
- 3 602°F
- 4 170°F
- 5. 하전입자가 기체중에 한개의 이온쌍을 형성하는데 드는 에너 지(W값)는?
  - ① 30 40eV
- 2 40 50eV
- ③ 50 60eV
- (4) 180 200eV
- 6. 열 중성자속이 10<sup>12</sup>n/cm<sup>2</sup>.sec이고, 우라늄의 Σ<sub>a</sub> = 0.3602cm<sup>-1</sup> 일 때 이 우라늄에 대한 흡수율은?
  - ① 36.02×10<sup>10</sup>abs/cm<sup>3</sup>.sec
  - (2) 36.02×10<sup>15</sup>abs/cm<sup>3</sup>.sec
  - 3 36.02×10<sup>20</sup>abs/cm<sup>3</sup>.sec
  - 4) 36.02×10<sup>25</sup>abs/cm<sup>3</sup>.sec
- 7. 다음 y선중 핵 근처에서 쌍생성(pair production of ele ctron-positron)을 할 수 있는 것은?
  - ① 0.1MeV y선
- ② 0.3MeV y선
- ③ 0.51MeV y선
- ④ 1.1MeV y선
- 8. 2WW로 운전하는 원자로가 있다. 순수한 U<sup>235</sup>만을 연료로 사용할 경우 연료 연소율은?

- ①  $2.7 \times 10^{21}$ g/day
- ②  $5.4 \times 10^{21}$ g/day
- 3 2.1g/day
- 4 2.8g/day
- 9. 원자로 보호계통의 출력감시에 사용되는 계통은?
  - ① 노심 계측
  - ② 노외 핵 계측
  - ③ 노심 및 노외 핵 계측 병형
  - ④ 위 가와 나 두 계통 모두 무관한 다른 계통
- 10. 수소원자의 양자화에서 주양자수가 2일 때 궤도전자가 차지 할 수 있는 상태수는?
  - 1 2
- (2) 4
- 3 6
- (4) 8
- 11. 1eV의 중성자에 대한 탄소의 산란단면적이 4.8b이다. 중성 자의 확산계수(cm)는? (단, 탄소의 원자밀도는 0.08023×10<sup>24</sup>이고, 흡수단면적은 무시할 만큼 적다.)
  - ① 0.01
- 2 0.18
- 3 0.92
- 4 0.09
- 12. 노심계측 계통에 사용되는 계측기가 아닌 것은?
  - 1 Fission chamber
- ② 온도측정 열전대
- ③ 이동식 중성자 측정기
- (4) G-M Counter
- 13. 핵분열이 일어날 때 약 200MeV의 에너지가 생성된다. 이 생성되는 에너지에 가장 크게 기여하는 에너지 형태는?
  - ① 핵분열 생성물의 운동에너지
  - ② 핵분열 생성물의 x-붕괴에너지
  - ③ 핵분열 생성물의 B-붕괴에너지
  - ④ 속발 중성자 및 γ-운동에너지
- 14. 속중성자 핵분열 인자(Fast fission factor)를 정확히 정의한 것은? (단, F<sub>f</sub> : 속중성자에 의한 핵분열율, F<sub>th</sub> : 열중성자에 의한 핵분열율)



F<sub>f</sub>
2 F<sub>1</sub>+F

F<sub>th</sub>

F<sub>th</sub>++<sub>f</sub>

- 15. 다음 핵 중 탄성 충돌에 있어 lethargy의 평균 변화, ξ가 1 인 핵은?
  - ① 우라늄-235(<sup>235</sup>U)
- ② 산소-16(16O)
- ③ 수소-1(<sup>1</sup>H)
- ④ 탄소-12(<sup>12</sup>C)
- 16. 냉각재 상실사고시 임계유동(Critical flow)해석에 의해 알수 있는 변수는?
  - ① 핵비등 이탈율
  - ② 최대 배출량(Blowdown Rate)
  - ③ 최대노심 압력강하
  - ④ 최대 급수량(Reflood rate)
- 17. 원자력 발전소의 발생에너지 중에서 전기생산소요량 외의 나머지 에너지의 최종적 Sink는?

- ① 일차냉각수
- ② 증기발생기 주급수
- ③ 응축기 순환수
- ④ 중간 열교환기
- 18. 어떤 매질내에서 점중성자원으로 부터 나온 중성자속분포는

 $\frac{3}{4\pi\,Dr}\,e^{-r/L}$  이라고 하면, 이 매질에서의 중성자가 흡수되는 평균 제곱거리를 구하면? (단, 여기서 흡수단면적은  $\Sigma$ a이며,  $L^2$ 는 확산면적이다.)

$$\overline{r^2} = L^2$$

$$r^2 = \frac{L^2}{6}$$

$$\overline{r^2} = \frac{L^2}{4}$$

- 19. 2차 계통내의 예열기를 여러 단계로 나누어 부착하는 이유 는?
  - ① 이상 cycle화하여 효율증대를 위해서
  - ② 안전을 위해서
  - ③ 소규모로 제작이 편리하기 때문에
  - ④ 기술적으로 쉽기 때문에
- 20. 원자력발전소의 수명이 끝나서 방사선에 오염된 부품을 제 거하여 영구저장소에 보내려 한다. 이러한 작업은 방사선 오염물질을 취급하는 것이기 때문에 상당히 많은 경비가 소 요된다. 이와 같은 작업시 비등경수로(BWR)의 부품 중에서 가압경수로(PWR)에 비해 더 많은 경비를 지불해야 할 부품 은?
  - ① 터빈
- ② 원자로
- ③ 가압기
- ④ 증기발생기

## 2과목 : 핵재료공학 및 핵연료관리

- 21. 고속증식로의 일차계통 냉각수로 Li보다 Na을 사용한다. Na 이 Li보다 우수한 특성을 설명한 것중 틀린 것은?
  - ① 융점이 낮다.
- ② 열전도도가 높다.
- ③ 유도방사능이 적다.
- ④ 점도가 낮다.
- 22. 어느 방사선원에서 80<sup>cm</sup> 떨어진 곳의 dose rate가 100mR/h일 때 10<sup>cm</sup> 떨어진 곳의 dose rate는?
  - ① 460mR/h
- ② 640mR/h
- 3 4600mR/h
- 4 6400mR/h
- 23. 다음 중 원자로에서 사용되는 상용우라늄 세라믹 연료의 성 형가공법은?
  - ① 분말을 가압성형후 소결하여 펠렛트라고 하는 원통형으로 만들어 사용하는 방법
  - ② 피복관에 분말을 충진하여 진동시켜서 밀도를 높이는 진 동충진법
  - ③ 피복관에 분말을 충진하여 관외로부터 돌리면서 다지는 스웨이징(swaging)법
  - ④ 분말을 가압 성형후 소석회를 사용하여 다지는 고화촉진 법
- 24. 일반적인 응력부식균열의 발생에 대한 설명으로 틀린 것은?
  - ① 응력부식은 주로 합금에서 발생하며 순수 금속에서는 불순물의 영향에 의해 일어난다.

- ② 응력부식균열을 일으키는 환경은 그 합금의 특유한 것이 다
- ③ 감수성은 열처리에 의한 조직변화에 의하여 영향을 받는다.
- ④ 음극분극에 의하여 오히려 촉진되고 양극분극에 의해서 는 효과적으로 방지된다.
- 25. 방사성추적자로 사용하는데 일반적으로 요구되는 필요조건 이 아닌 것은?
  - ① 「동위원소 효과」가 있을 것
  - ② 「방사선 효과」가 없을 것
  - ③ 「동위원소 교환반응」이 일어나지 말 것
  - ④ 「동위원소 효과」가 없을 것
- 26. 스텐레스강이 고속중성자 조사를 받음에 따라 나타나는 미 세구조의 변화가 아닌 것은?
  - ① 검은점 구조
- ② 전위 루프 형성
- ③ 탄화물 석출
- ④ 결정립 크기 증대
- 27. 3개의 지르칼로이-2 시편이 아래와 같이 서로 다른 과정을 거쳐 만들어졌다.

A : 고몬( >1000℃미상)에서 서냉하였음

B : 고온( >1000℃미상)에서 급냉하였음

C: 냉간가공을 하였음

각 시편의 항복강도(MPa)를 측정하였을 때 그 크기가 맞게 배열되어 있는 것은?

- $\bigcirc$  A < B < C
- ② C < B < A
- ③ B < A < C
- (4) C < A < B
- 28. 1mg의 <sup>32</sup>P는 몇 큐리(Ci)의 방사능을 내는가? (단, <sup>32</sup>P의 반 감기는 14.3이다.)
  - ① 285
- ② 572
- 3 143
- ④ 352
- 29. 방사선 물질은 가스흐름의 추적자로 사용될 수 있다. 다음 설명중 가장 적당치 않은 것은?
  - ① 대기오염, 화학반응기의 체재시간 분석에 사용된다.
  - ② 접촉하는 물질과 화학반응을 일으키지 말아야 한다.
  - ③ 운동학적 점도가 비슷하여야 한다.
  - ④ 공기 흐름의 추적자로는 산소의 동위원소를 사용한다
- 30. 다음 핵연료에 관련된 설명 중 틀린 것은?
  - ① 지지격자 주위의 피복관은 산화가 잘 안된다.
  - ② 1500℃ 이하에서는 소결체(pellet) 결정립의 성장은 잘 안일어난다.
  - ③ 이산화우라늄 핵연료에서 C<sub>s</sub>은 주로 금속으로 존재한다.
  - ④ I은 기화가 잘되어 주로 온도가 낮은 곳으로 이동한다.
- 31. 다음 중 방사선의 농업 이용에 해당되지 않는 것은?
  - ① 발아방지
- ② 방사선 살균
- ③ 품종개량
- ④ 투과촬영법
- 32. <sup>147</sup>Pm R.I Battery의 최고 출력은 Pmax = 23.5(?)이다. (?) 안에 들어갈 알맞은 단위는?
  - 1 Amp/h
- ② Amp/min

- ③ µW/cm²
- (4) W/cm<sup>3</sup>
- 33. 다음 중 UO<sub>2</sub> 핵연료 제조 공정이 아닌 것은?
  - ① AUC공정
- ② ADU공정
- ③ IDR공정
- ④ PUREX공정
- 34. 핵연료의 이상적인 조건이 아닌 것은?
  - ① 열전도도가 낮을 것
  - ② 핵분열성 원자의 밀도가 높을 것
  - ③ 화학적 안정성이 높을 것
  - ④ 중성자 조사에 대한 변형이 일어나지 않을 것
- 35. 다음 중 원자번호가 큰 중금속이나 반대로 아주 낮은 원자 번호를 갖는 물질의 투과촬영에 유효한 방법은?
  - ① y선 radiography
- ② 중성자 radiography
- ③ β선 radiography
- ④ X선 radiography
- 36. 방사선을 이용코자할 때 방사능의 량에 따라 취급방법이 달라진다. 다음 중 방사선이용시 방사능량의 결정에 관계가 없는 것은?
  - ① 비방사능
- ② 반감기
- ③ 계측효율
- ④ 핵반응
- 37. 저출력의 간단한 원자력 전지에서 가장 흔히 사용하는 에너 지원의 종류는 어떤 것인가?
  - ① y 선
- ② 분열파편(fission fragment)
- ③ α 선
- ④ β 선
- 38. 25Ci의 Ir-192로 2인치 철판의 시험품을 Film농도가 2.0인 사진을 얻으려고 선원과 Film간의 거리를 15인치로 할 때 노출시간은 얼마로 하여야 하는가? (단, 노출인자는 0.96이 다.)
  - ① 1.60분
- ② 2.88분
- ③ 5.35분
- ④ 8.64분
- 39. 감속재 중  $\xi$  = 1인 값을 갖는 물질은?
  - ① 수소
- ② 산소
- ③ 탄소
- ④ 물
- 40. 점 감마선원에서 일정한 거리를 두고 방사선계측을 하고 있다. 이 선원의 차폐를 위해 두께 5cm의 물질을 선원과 계측기 사이에 두었더니 계측된 값이 1/4로 줄었다. 이 차폐체의 감마선 흡수계수는 몇 cm<sup>-1</sup>이겠는가? (단, 공기의 감마선흡수는 무시할 수 있고, 산란에 의한 증감계수는 1로 본다.)
  - ① 0.28
- ② 0.42
- ③ 0.55
- 4 0.69

## 3과목: 발전로계통공학

- 41. 황화코발트 공침법으로 해수의 전베타방사능을 측정하고자 할 때 공침되지 않는 방사성 핵종은?
  - ① Zr
- ② Zn
- 3 Co
- (4) K
- 42. 핵연료 재처리 때에 질산에 용해된 우라늄의 원자가 (valence)로 맞는 것은? (단, 우라늄은 과량의 산소 존재하 에 질산에 용해되어 우라늄 산화물의 질산염이 됨)

- 1 + 2
- (2) + 4
- (3) + 6
- (4) + 3
- 43. 다음 중 방사성 붕괴 및 성장 과정에서 평형이 일어나지 않는 조건은? (단,  $\lambda_1$ 과  $\lambda_2$ 는 각각 어미 및 딸 동위원소의 붕괴 상수이다.)
  - ①  $\lambda_1 \ll \lambda_2$
- ②  $\lambda_1 < \lambda_2$
- $4 \lambda_1 \approx \lambda_2$
- 44. Secular equilibrium에 도달했을 때 모원소와 자원소간의 관계는?
- ②  $(t_{1/2,1})N_1 = (t_{1/2,2})N_2$
- $4 \lambda_1 \lambda_2 = N_1 N_2$
- 45. He<sup>4</sup>의 Binding energy(MeV)는? (단, He<sup>4</sup> = 4.002604amu, <sub>1</sub>H<sup>1</sup> = 1.0078252amu, n<sup>1</sup> = 1.0086652amu)
  - ① 7
- ② 5
- ③ 28
- 4) 15
- 46. 우라늄금속을 제조하는 방법으로 맞는 것은?
  - ① UF4를 마그네슘으로 환원시킨다.
  - ② UO3를 수소로 환원시킨다.
  - ③ UO<sub>2</sub>를 HF와 반응시킨다.
  - ④ UF4를 수증기로 가수분해한다.
- 47. 핵분열 생성물인 루테늄-106의 성질은?
  - ① 루테늄은 양성물질이다.
  - ② 루테늄은 단순화합물을 만든다.
  - ③ 루테늄 산화물(RuO<sub>4</sub>)은 휘발성이 있다.
  - ④ 루테늄은 용매 추출공정에서 제거가 잘되는 핵분열 생성 물이다.
- 48. 싸이클로트론에서 양자빔(beam)을 조사하여 방사성동위원소를 생산할 때에 흔히 표적물질을 냉각할 목적으로 순수한 냉각수를 흘려 준다. 냉각수에 양자빔의 일부가 흡수되었다면 어떤 방사성 핵종이 생기겠는가? (단, 물에는 <sup>18</sup>O가 0.2% 함유되어 있다.)
  - $\bigcirc$  18N
- ② <sup>7</sup>Be
- ③ 18F
- (4) 11C
- 49. 동일한 질량수를 가진 1차 핵분열 생성물에 대하여 독립 생성도를 알고 있으면, 이들은 가우스 분포를 따르게 된다. P(z)는 총 연쇄 생성도에 비례하는 원자번호 z의 독립 생성도이고, z,는 분포에 있어서 첨두에 해당되는 z의 값이고, C는 상수라고 가정할 때 핵분열 생성물의 가우스분포를 맞게나타낸 것은?

② 
$$P(z) = \sqrt{C \pi} \cdot e^{-(z+z_p)/C}$$

$$P(z) = \frac{1}{\sqrt{C \pi}} \cdot e^{-(z+z_p)^2/C}$$

$$P(z) = \frac{1}{\sqrt{C \pi}} \cdot e^{-(z-z_p)^2/C}$$

- 50. Hg<sup>2+</sup>, Bi<sup>2+</sup>, Pb<sup>2+</sup> 의 미량을 공침시키는데 적당한 carrier는?
  - ① AgOH
- ② MnO<sub>2</sub>
- 3 CuS
- ④ BaSO₄
- 51. 핵분열성 물질의 취급에서 다음중 핵임계안전성에 영향을 주는 주요인자가 아닌 것은?
  - ① 취급량
  - ② 용액중 핵분열성 물질의 농도
  - ③ 용액을 담은 용기의 기하학적 형태
  - ④ 용액의 온도
- 52. 경수로 핵연료 과정중 재변환(reconversion)과 관계가 없는 것은?
  - ① AUC[(NH<sub>4</sub>)<sub>4</sub>UO<sub>2</sub>(CO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>]법
  - ② ADU[(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>U<sub>2</sub>O<sub>7</sub>]법
  - ③ Redox법
  - ④ IDR(Integrated dry Route)법
- 53. 반감기가 15시간인 어떤 방사성 핵종이 있다. 붕괴 시간이 45시간이면 이 핵종의 붕괴인자(decay factor)는 얼마인가?
  - ① 0.125
- 2 0.250
- ③ 0.500
- 4 0.750
- 54. 사용 후 핵연료의 재처리 공정중에서 용매로 아래의 것을 사용하는 방법은?

# CIC2H4OC2H4OC2H4CI

- (1) Redox Process
- 2 Trigly Process
- 3 Butex Process
- 4 Thorex Process
- 55. <sup>67</sup>Ga의 무담체 분리에 있어 [Zn(d,n)]Zn의 타겟을 HCI에 용해하여 산성도를 6N로 하여 용매추출법을 사용할 때 쓰이는 용매는?
  - ① 에칠에텔
- ② 4염화탄소
- ③ 디치죤
- ④ 알콜
- 56. 다음 중 지금까지 알려진 원소에 대해 잘못 설명한 것은?
  - ① 원자번호 92번까지는 자연계에 존재하나 그 이상은 인공 적으로 만든 것이다.
  - ② 원자번호 84 이상, Po 이상의 원소는 모두 방사성 원소 이다.
  - ③ 4개의 붕괴계열중 세가지는 Pb에서, 한가지는 Bi에서 최 종적으로 안정된다.
  - ④ 방사성 원소가 붕괴할 때는 외계의 조건에 영향을 받지 않고 온도만의 영향을 받는다.
- 57. 방사성 추적자를 이용하는 다음 사항중 화학적 추적자를 사용해야 하는 것은?
  - ① 유체의 흐름
- ② 혼합
- ③ 확산
- ④ 마모

- 58. 경수로 핵연료의 UO<sub>2</sub> 페릿트의 비중은?
  - ① 약 5
- ② 약 10
- ③ 약 20
- ④ 약 15
- 59. 액체 방사성 폐기물처리에서 중준위 폐기물용액(보통 10<sup>-3</sup>~ 10<sup>-5</sup>μCi/cm³), 고준위 폐기물용액(보통 10<sup>-2</sup>μCi/cm³ 이상) 의 처리 요령은?
  - ① 증발 농축 또는 이온교환후, 고체화
  - ② 희석 또는 용매추출 후, 고체화
  - ③ 희석 또는 이온교환 후, 고체화
  - ④ 침전 또는 용매추출 후, 고체화
- 60. <sup>235</sup>U만을 연료로 쓰는 원자로에 공명이탈확율(P) 값은?
  - (1) 0.0
- (2) 0.67
- ③ 0.8
- **4** 1

### 4과목: 원자로 안전과 운전

- 61. 방사선사고 검출용 기기의 특성을 가장 잘 설명한 것은?
  - ① 방향의 의존성이 커야 한다.
  - ② 에너지 의존성이 커야 한다.
  - ③ 측정감도가 좋아야 한다.
  - ④ 장기간 포화되지 않고 일정한 작동을 할 수 있어야 한 다.
- 62. 원자력발전소의 용량이 600MWe인 발전소의 가동율이 75% 일 경우 년간 발전량은?
  - ①  $3.9 \times 10^9 \text{kWh}$
- (2) 5.2 × 10 $^{9}$ kWh
- (3) 1.4 × 10<sup>9</sup>kWh
- (4) 5.2 × 10<sup>10</sup>kWh
- 63. 공학적 안전설비(ESF)는 발전소에서 분류되는 사고중 상태 4(Condition IV)에 해당하는 설계기준사고(DBA)에서도 고유 설계기능을 발휘할 수 있어야 하는데 설계기준사고시 공학 적 안전설비의 기능이 아닌 것은?
  - ① 핵연료 피복재 보호
- ② 격납용기 건전성 확보
- ③ 소내,외 전원 확보
- ④ 주제어실 건전성 확보
- 64. <sup>60</sup>Co 점선원에 의한 조사선량율을 비중 2.35 인 콘크리트 벽돌을 사용하여 1/1000 로 감소시키기 위한 벽 두께는? (단, 콘크리트의 반가층은 5㎝이다.)
  - $\bigcirc$  25cm
- ② 50cm
- 3 150cm
- 4 500cm
- 65. 정상으로 운전되던 원자로가 불시 정지되었다. 정지된 후 약 30초후에 출력이 30MWt였고, 주기가 60초임을 알았다. 이 때부터 60초후(정지된 후 90초후)에 다시 출력을 측정하면? (단, 원자로의 초기출력은 600MWt였고, 제어봉의 반응도는 약 4% 였다.)
  - ① 약 11MWt
- ② 약 6MWt
- ③ 약 3MWt
- ④ 약 1MWt
- 66. S.I 단위로 1 Rad는 몇 Gray(Gy)인가?
  - ① 10Gy
- ②  $3.7 \times 10^{-10}$ Gy
- ③ 0.01Gy
- $4 \cdot 1.6 \times 10^{-7} \text{Gy}$
- 67. 인체에 대한 전신 일시 방사선피폭의 위험 한계치는?
  - ① 50rad
- 2 100rad

- ③ 200rad
- 4 400rad
- 68. 다음의 사고중 이차계통의 열제거 감소에 기인한 사고는?
  - ① 부하 상실과 터빈 정지
  - ② 증기 발생기 튜브 파손사고
  - ③ 주 증기배관 파단사고
  - ④ 증기계통과 출력변화계통의 오작동에 의한 부하 과도증 가 현상
- 69. 원자력발전소의 운전 중 터빈이 갑자기 정지되었을 때 원자로 반응도의 변화는?
  - ① 반응도가 증가한다.
  - ② 반응도가 감소한다.
  - ③ 반응도의 변화는 없다.
  - ④ 반응도가 증가하다가 감소한다.
- 70. 원자로의 붕소농도는 핵연료를 새로 장전한 후 장기간에 걸쳐 서서히 감소되도록 하고 있다. 이 이유와 가장 관련이 깊은 현상은?
  - ① Xe의 생성
- ② 가연성 독물의 소모
- ③ Sm의 생성
- ④ 연료의 소모
- 71. 원자력 발전소의 자본 비용에 포함되지 않는 것은?
  - ① 특별감가상각액
  - ② 공사채 소유자에게 지불하는 이자지급액
  - ③ 년간 감가상각액
  - ④ 인건비
- 72. 다음의 경수로용 핵연료 주기 비용중 가장 적은 비율을 차 지하는 것은?
  - ① 우라늄 정광 주입 비용
  - ② 변환공정 비용
  - ③ 농축공정 비용
  - ④ 핵연료집합체 성형가공 비용
- 73. 작업장에서 표면 오염이 발생하였는데 그 오염도를 알아내는 가장 좋은 방법은?
  - ① 프로브(Probe) 방법이다.
  - ② 침윤법을 쓴다.
  - ③ 스미어(Smear) 및 프로브 방법을 겸용하는 것이다.
  - ④ 와이프(Wipe) 방법이다.
- 74. 원자로가 즉발중성자로 임계가 되는 상황을 즉발임계라고 하는데 즉발임계가 되는 조건은? (단,  $\rho$ : 반응도,  $\beta$ : 지발 중성자분율,  $\lambda$ : 선행자(precursor) 감쇄계수, T: 원자로주기, f: 열중성자 이용률)
  - ①  $\rho = T$
- $\bigcirc \rho = \lambda$
- $\mathfrak{G} \circ \rho = \mathfrak{f}$
- $\textcircled{4} \ \rho = \beta$
- 75. 자연방사선은 보통 0.1rad/y로, 이로 인해 백혈병의 발생빈 도는 그 확률이 1×10<sup>-6</sup>~10×10<sup>-6</sup> 까지의 범위내에 있다. 이와 같은 방사선장해는 몇 급의 위험에 해당하는가?
  - ① 3급의 위험
- ② 4급의 위험
- ③ 5급의 위험
- ④ 6급의 위험
- 76. 방사선 작업종사자에 대하여 정기적으로 말초혈의 검사를


하는 이유는?

- ① 방사선 감수성이 높기 때문이다.
- ② 골수의 방사선 장해를 반영하기 때문이다.
- ③ 개체의 감수성의 지표이기 때문이다.
- ④ 피폭선량의 추정이 가능하기 때문이다.
- 77. 어떤 원자로의 출력을 관측했더니 시간에 따라 출력 변동이 전혀 없었다(즉 정상상태를 유지). 이 원자로는?
  - ① 임계 상태에서 운전되고 있었다.
  - ② 미임계(subcritical)상태에서 운전되고 있었다.
  - ③ 초과 임계(supercritical)상태에서 운전되고 있었다.
  - ④ 어떤 상태에서 운전되었는지 알수 없다.
- 78. 확률론적 안전성평가는 3단계의 분석을 통해 이루어진다. 다음 중에서 제1단계의 발전소 신뢰도 분석에 속하지 않는 것은?
  - ① 격납건물에 대한 사건수목(Event Tree) 분석
  - ② 동력원 상실에 대한 고장수목(Fault Tree) 분석
  - ③ 보조급수 계통의 신뢰도 분석
  - 4) 핵계측기기의 고장 확률 분석
- 79. 증기배관 파단사고(steam line break accident)의 설명 중 틀린 것은?
  - ① 감속재 반응도계수가 음이므로 파단후 곧 출력이 상승한 다.
  - ② 사고후 증기발생기의 1차측 냉각수 온도가 감소한다.
  - ③ 설계기준 사고에 속한 사고이다.
  - ④ 긴급 노심냉각장치가 곧바로 작동되어야 한다.
- 80. PWR원자로의 비상노심 냉각계통(ECCS)에 대한 설계기준은 다음과 같은 사고상태를 고려한 것이다. 맞는 내용은?
  - ① loss of coolant accident, rod ejection accident, secondary steamline bread와 feedwater line break
  - ② loss of offsite power, secondary steam line break와 feedwater line break, primary to secondary steam generator tube rupture
  - ③ loss of onsite power, primary to secondary steam generator tube rupture, diesel generator failure
  - ④ diesel generator failure, rod ejection accident secondary steam line break와 feedwater line break


### 5과목 : 방사선이용 및 보건물리

- 81. 다음 중 ɣ선원은?
  - ① <sup>60</sup>Co
- ② <sup>147</sup>Pm
- ③ <sup>222</sup>Ru
- 4 <sup>241</sup>Am-<sup>9</sup>Be
- 82. Ge(Li)검출기를 이용한 다중파고분석기로 <sup>24</sup>Na 감마선의 스 펙트럼을 측정하였더니 주 피크인 2.75MeV, 1.37MeV 외에 2.24MeV 및 1.73MeV 근처에서도 예리한 피크가 나타났다. 이 피크는 무엇인가?
  - ① 백그라운드 <sup>40</sup>K의 감마피크
- ② 전자 탈출피크
- ③ 후방 산란 피크
- ④ Ge X선 피크
- 83. 제동복사선 에너지에 관한 설명으로 옳은 것은?
  - ① 입사입자의 에너지와 같은 최대치까지의 연속분포이다.

- ② 입사입자의 에너지와 같은 특성 X선이다.
- ③ 입사입자의 평균에너지와 같은 특성 X선이다.
- ④ 입사입자의 평균에너지 주변의 연속분포이다.
- 84. 그림의 보편적인 계측 계통에서 pulse height analyzer(PHA)가 빠져 있다. 어느 부분에 연결하여야 하는 717




85. 그림과 같이 A방면으로 선원으로 부터 5m 떨어진 곳의 조 사선량율은 얼마인가? (단, 선원에서 1m 떨어진 곳에서 0.33R/h.Ci였고, 철판에 의한 y선 투과율은 0.2라고 한다.)




- ① 1.65R/h
- ② 0.132R/h
- ③ 0.066R/h
- (4) 1 132R/h
- 86. 다음 중 알파선에 관한 설명이 아닌 것은?
  - ① 투과성이 베타선이나 감마선보다 약하다.
  - ② 헬륨 원자핵과 동일하다.
  - ③ 턴넬효과에 의해 핵으로부터 방출된다.
  - ④ 한 방사성물질로부터 방출되는 알파선의 에너지는 연속 적인 값을 갖는다.
- 87. 다음 중 흡수선량을 측정하고자할 때 가장 적당한 검출기 **⊢**?
  - Nal(Tℓ) detector
- ② Ge(Li) detector
- 3 Plastic detector
- 4 Air Cavity Ionization chamber
- 88. FWHM(full width half maximum)이라는 양은 측정기의 어 느 특성을 나타내는 양인가?
  - ① 계측 효율
- ② 에너지 분해능
- ③ 불감시간
- ④ 수명
- 89. 이온함 계수기에서 Guard ring의 역할을 설명한 것으로 맞 지 않는 것은?
  - ① 절연체 간의 전위차를 해소한다.
  - ② 손실전류(leakage current)를 감소시킨다.
  - ③ 활성체적(active volume)을 정확히 분할한다.
  - ④ 방사선의 종류를 선별한다.
- 90. 펄스전리함으로 방사선을 검출할 때 알 수 없는 것은?
  - ① 입자의 입사 회수 ② 입자의 에너지

- ③ 입자의 종류
- ④ 전리 전류의 시간적 평균치
- 91. 전치증폭기(Preamp)의 기능으로써 틀린 것은?
  - ① 신호의 정형(Shaping)
  - ② 신호대 잡음비의 최소화
  - ③ 임피던스 정합(Matching)
  - ④ 검출기에 바이어스전압의 공급
- 92. 다음 방사선 검출기 중 기체의 이온화를 이용한 검출기가 아닌 것은?
  - ① 비례 계수관
- ② 열형광 선량계
- ③ G M 계수관
- 4) 핵분열 계수관
- 93. 다중파고분석기(MCA)에 어떤 신호가 저장된 채널수가 200 개, 내장 진동자의 진동수가 채널당 100灺, 파고분석기의 신호저장 시간이 5ns이면 이 신호의 불감시간(dead time)
  - ① 2005ns
- 2 205ns
- ③ 25ns
- (4) 20ns
- 94. 82Pb<sup>206</sup>은 어느 방사선 계열에 속하는 안정 생성물인가?
  - ① Uranium계열
- ② Thorium계열
- ③ Neptunium계열
- ④ Actinium계열
- 95. 필름선량계에서 선량(mR)과 흑화도(d)의 값이 그림과 같이 나타났다. 이 필름의 감도는(y)는 얼마인가?



- ① 1.96
- ② 0.77
- ③ 10.56
- **4** 1.7
- 96. 다음 중 α입자를 측정하는 기기는?
  - ① Nal(Tl )신틸레이션 계수관
- ② 4π 비례계수관
- ③ BF<sub>3</sub> 계수관
- ④ Ge(Li) 계수관
- 97. 금박(Au thin film)은 다음 중 어느 방사선을 측정하는데 이 용되는가?
  - ① y 선
- ② 열중성자속
- ③ 속중성자속
- ④ α 선
- 98. 궤도전자포획과 β<sup>+</sup> 방출은 다음 어느 것으로 구별되는가?
  - ① 특성 X선 방출의 유무
  - ② 원자핵의 질량변화 유무
  - ③ 원자번호의 변화 유무
  - ④ 원자핵 반경의 변화 유무
- 99. 펄스의 상승시간(rise time) 정의(펄스의 높이를 이용코자할 때)는 아래의 시간구간(I, II, III, IV)중 어느 것에 해당하 는가?



100. β-선과 물질과의 상호작용에 대하여 다음 4가지 중 올바른 것은?

① 광전효과 ③ 콤프톤효과	② 전리작용 ④ 제동복사				
1 1 1 2	② ① 과 ③				
③ ② 와 ③	④ ② 와 ④				

전자문제집 CBT PC 버전 : <u>www.comcbt.com</u> 전자문제집 CBT 모바일 버전 : <u>m.comcbt.com</u> 기출문제 및 해설집 다운로드 : <u>www.comcbt.com/xe</u>

## 전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프 로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합 니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT 에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	4	3	3	1	1	4	3	2	4
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	4	1	4	3	2	3	2	1	1
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
3	4	1	4	1	4	1	1	4	3
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
4	3	4	1	2	4	4	4	1	1
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
4	3	3	1	3	1	3	3	4	3
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
4	3	1	2	1	4	3	2	1	1
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
4	1	3	2	1	3	2	1	2	4
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
4	2	3	4	4	2	4	1	4	1
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
1	2	1	3	2	4	4	2	4	4
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
2	2	3	1	2	2	2	1	3	4