


1과목 : 임의 구분

- 금속의 동소변태를 설명한 것 중 옳은 것은?
 ① 합금을 형성하면서 그 성질이 변화되는 현상이다.
 ② 자기의 강도가 변화되는 현상이다.
 ③ 크리프의 한도와 이슬점이 변화되는 현상이다.
 ④ 결정격자의 형식이 바뀌는 현상이다.
- 핵연료 및 신소재에 해당되는 것은?
 ① 우라늄, 토륨 ② 티탄합금, 저용융점합금
 ③ 합금철, 순철 ④ 황동, 납땜용합금
- 체심입방격자의 표시로 맞는 것은?
 ① LCC ② BCC
 ③ HCL ④ CPC
- 금속의 소성변형에 속하지 않는 것은?
 ① 단조 ② 인발
 ③ 압연 ④ 주조
- 재결정 온도가 가장 낮은 금속은?
 ① W ② Fe
 ③ Cu ④ Pb
- 온도 $t^{\circ}\text{C}$, 길이 l 인 물체가 $t'^{\circ}\text{C}$ 로 가열되었을 경우 길이가 l' 로 늘어났을 때 선팽창계수를 하는 식은?
 ① $\frac{l-l'}{l(t'-t)}$ ② $\frac{l'-l}{l(t'-t)}$
 ③ $\frac{l-l'}{l'(t'-t)}$ ④ $\frac{l'-l}{l'(t'-t)}$
- 자기변태가 일어나는 온도는?
 ① 이슬점 ② 상점
 ③ 퀴리점 ④ 동소점
- 합금의 평형상태도는 어떤 요소에 의해서 표시된 선도인가?
 ① 중량과 시간 ② 농도와 온도
 ③ 수축과 중량 ④ 부피와 질량
- 청동의 주 성분은?
 ① 구리-니켈 ② 구리-주석
 ③ 철-납 ④ 철-알루미늄
- 순철(Fe)의 비중으로 맞는 것은?
 ① 약 7.8 ② 약 8.9
 ③ 약 9.7 ④ 약 10.3
- 다음 중 자석강이 아닌 것은?
 ① KS강 ② OP강
 ③ GC강 ④ MK강
- 시멘타이트(Fe_3C)를 약 몇도[$^{\circ}\text{C}$]로 가열하면 빠른 속도로 흑연을 분리시키는가?


- ① 1154 ② 1021
 ③ 768 ④ 210

- 통백은 어느 것에 속하는가?
 ① 콘스탄탄 ② 황동
 ③ 인코넬 ④ 합금강
- 면심입방격자이며 용융점이 약 660°C 인 원소는?
 ① Fe ② Al
 ③ W ④ Sn
- 상온에서 고체가 아닌 것은?
 ① Au ② Ag
 ③ Hg ④ Ti
- 물체의 구조 및 기능을 설명하기 위한 도면은?
 ① 상세도 ② 계획도
 ③ 설명도 ④ 견적도
- 기어 제도에서 피치원을 나타내는 선은?
 ① 굵은 실선 ② 가는 1점 쇄선
 ③ 가는 2점 쇄선 ④ 은선
- 물체의 보이지 않는 부분을 나타내는 데 사용되는 선은?
 ① 실선 ② 파선
 ③ 일점쇄선 ④ 이점쇄선
- 제도 용지의 종류 중 A4 용지의 크기는?
 ① 594×841 ② 420×594
 ③ 350×450 ④ 210×297
- 다음 물체의 투상도에서 평면도로 옳은 것은?



2과목 : 임의 구분

- 다음 도형은 어느 단면도에 속하는가?



- ① 온단면도 ② 회전 도시 단면도

- ③ 한쪽단면도 ④ 조합에 의한 단면도

22. 물체의 수평면이나 수직면의 일부 모양만을 도시해도 충분할 경우에 어떤 투상도로 나타내면 좋은가?

- ① 요점 투상도 ② 부분 투상도
③ 회전 투상도 ④ 복각 투상도

23. $\varnothing 100 \pm 0.05$ 로 표시된 치수의 공차는?

- ① 0.05 ② 0.1
③ -0.05 ④ 0.01

24. KS 규격에 의한 표면의 결(거칠기) 도시 기호 중 특별한 표면 가공을 하지 않을 때 사용하는 기호는?




25. 탄소강 단강품을 나타내는 재료기호는?

- ① BrC₃ ② SF
③ SM ④ SCP

26. 미터 보통나사를 나타내는 기호는?

- ① TM ② TP
③ M ④ P

27. 다음 그림에서 테이퍼 값은 얼마인가?



- ① 1/10 ② 1/5
③ 2/5 ④ 1/2

28. 강재의 유동성을 향상시키는데 가장 효과적인 것은?

- ① 탄소분 ② 모래
③ 형석 ④ 흑연

29. 용선차(torpedocar)의 특징 중 옳은 것은?

- ① 온도 강하가 작고 용선을 직접 전로에 장입 한다.
② 작업 인원이 많고 레이들 크레인을 증가 시킨다.
③ 출선할 때 출구가 커서 슬랙이 약간 유출 된다.
④ 혼선로에 비해 건설비가 비싸고 설비의 대형화에 한계가 없다.

30. 제강에서 Kalling 법이란?

- ① 회전로에 의한 탈산법
② 회전로에서 석회에 의한 탈황법
③ 회전로에서 Slag 중 P 를 제거
④ 회전로에서 Si, Mn 을 산화 제거

31. 일반 전로의 송풍 풍구 풍함은 LD전로에서는 무엇으로 대체

하여 설치되어 있는가?

- ① 출강구 ② 슬랙호울
③ 노상 ④ 산소란스

32. LD 전로법은 어느 전로법인가?

- ① 상취전로 ② 저취전로
③ 횡취전로 ④ 노상전로

33. LD 조업에서 소프트 블로우법 중 틀린 것은?

- ① 탈인이 잘 된다.
② 산소압력을 높인다.
③ 가스와 용강간의 거리가 멀다.
④ 산소 이용율이 저하된다.

34. 순산소 상취 전로 제강법에서 스포핑(slopping)이 일어날 때의 대책 중 틀린 것은?

- ① 취련초기 산소압력의 증가
② 용선을 추가로 대량 첨가
③ 취련중기에 형석, 석회석 등의 투입
④ 취련중기에 과대한 탈탄속도의 방지

35. 용선 100Kg 중 Si 함량이 0.5%라 한다. LD전로에서 제강한 결과 Si 전량이 산화 제거 된다면 Si 산화에 필요한 산소량은 약 몇 Kg 인가? (단, Si원자량은 28)

- ① 0.47 ② 0.57
③ 0.67 ④ 0.77

36. 전기로 제강에서 산화정련의 목적과 관련이 가장 적은 것은?

- ① Si를 산화제거한다. ② C를 적당한 곳까지 떨어뜨린다.
③ P를 제거한다. ④ 용강중의 산소를 제거한다

37. 연속주조 설비 중 턴디시내 노즐의 재질로써 적당치 않은 것은?

- ① 지르콘 ② 산화규소
③ 고급 알루미늄 ④ 마그네시아

38. 아크식 전기로에 속하지 않는 것은?

- ① 에루식 전기로 ② 고주파 유도전기로
③ 스테사노식 전기로 ④ 지로우드식 전기로

39. 아크식 전기로제강에서 산소사용의 목적이 아닌 것은?

- ① 용해촉진 ② 산화탈탄
③ 산화정련 ④ 박판제조

40. 용강의 탈가스법이 아닌 것은?

- ① 흡입탈가스법 ② 유적탈가스법
③ 순환탈가스법 ④ 비연소폐가스법

3과목 : 임의 구분

41. 주로 킬드강(Killed Steel)에 사용되는 주형은?

- ① 상광형 ② 하광형
③ 원형 ④ 직각형

42. 연속주조 용강 처리시 바브링(Bubbling)용 가스로 가장 적합한 것은?
 ① BFG ② Ar
 ③ COG ④ O₂
43. 연속주조법의 특징 중 틀린 것은?
 ① 균열,분괴의 공정을 생략하여 생산공정을 간단히 한다.
 ② 생산성을 높인다.
 ③ 빌렛의 재질이 나쁘다.
 ④ 제품의 회수율을 높인다.
44. 출강구 확인 작업시 안전사항으로 틀린 것은?
 ① 불티 비산 및 산소 역류에 주의 한다.
 ② 슬랙 비산에 의한 화상에 유의 한다.
 ③ 불티 비산에 의한 화상에 유의 한다.
 ④ 작업 중 산소 누출시는 즉시 밸브를 개방 한다.
45. 현장에서 설비점검을 하고자 할 때 가장 올바른 방법은?
 ① 시간을 절약하기 위해 지름길을 택하여 점검
 ② 항상 안전통로를 이용하여 점검
 ③ 시간이 없을 때는 뛰어서 점검
 ④ 간단한 수공구는 휴대할 필요 없음
46. 자동차 운전 중 공장 앞 주차장에서 주차를 할 때 맞는 것은?
 ① 2선에 주차 ② 끝선에 주차
 ③ 주차선안에 주차 ④ 배기구가 화단측으로 주차
47. 제강공장의 크레인의 주요 안전장치와 관련이 가장 먼 것은?
 ① 정치식장치 ② 과부하방지장치
 ③ 충돌방지장치 ④ 비상정지장치
48. 전기로에 사용되는 흑연전극의 구비조건 중 틀린 것은?
 ① 고온에서 산화되지 않을 것
 ② 전기 전도도가 양호할 것
 ③ 화학반응에 안정해야 할 것
 ④ 열팽창 계수가 커야 할 것
49. 내화재료의 구비조건으로 틀린 것은?
 ① 열전도율과 팽창율이 높을 것
 ② 고온에서 기계적 강도가 클 것
 ③ 고온에서 전기적 절연성이 클 것
 ④ 화학적인 분위기하에서 안정된 물질일 것
50. 연속주조 가스절단장치에 쓰이는 가스가 아닌 것은?
 ① 산소 ② 프로판
 ③ 아세틸렌 ④ 발생로가스
51. 출강작업의 관찰시 필히 착용해야 할 안전장비는?
 ① 방열복, 방호면 ② 운동모, 귀마개
 ③ 방한복, 안전벨트 ④ 면장갑, 운동화

52. 복합 취련 조업에서 상취 산소와 저취 가스의 역할을 바르게 설명한 것은?
 ① 상취산소는 환원작용, 저취가스는 냉각 작용을 한다.
 ② 상취산소는 산화작용, 저취가스는 교반 작용을 한다.
 ③ 상취산소는 냉각작용, 저취가스는 산화 작용을 한다.
 ④ 상취산소는 교반작용, 저취가스는 환원 작용을 한다.
53. 노외 정련법에 해당되지 않는 방법은?
 ① Rotor법 ② RH법
 ③ DH법 ④ AOD법
54. 제선, 제강, 압연 전 분야의 현대 일관제철 기술에 해당되지 않은 것은?
 ① 대형화 및 고속화 ② 고속화 및 연속화
 ③ 자동화 및 컴퓨터화 ④ 기계화 및 수동화
55. 산성전로 제강법과 염기성 전로 제강법의 설명이 틀린 것은?
 ① 전로 내장연와에 의해서 산성, 염기성으로 구분된다.
 ② 염기성 전로는 [P] 제거가 가능하다.
 ③ LD 전로의 내화재는 돌로마이트 등이 사용된다.
 ④ 염기성 전로는 [S] 제거가 불가능하다.
56. 연속주조의 주조 설비가 아닌 것은?
 ① 턴 디시 ② 주형이송대차
 ③ 더미바 ④ 2차 냉각 장치
57. 제강법에서 주 원료가 아닌 것은?
 ① 고철 ② 냉선
 ③ 용선 ④ 철광석
58. L F (ladle furnace) 조업에서 LF 기능과 거리가 먼 것은?
 ① 용해기능 ② 교반기능
 ③ 정련기능 ④ 가열기능
59. 연주주편에 발생하는 내부 결함이 아닌 것은?
 ① 중심 편석 ② 중심 수축공
 ③ 대형 개재물 ④ 방사선 균열
60. 연주 조업 중 주편표면에 발생하는 블로우홀이나 핀홀의 발생원인이 아닌 것은?
 ① 탕면의 변동이 심할 때
 ② 몰드 파우더에 수분이 많을 때
 ③ 윤활유중에 수분이 있을 때
 ④ Al 선 투입 중 탕면유동 시

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
 전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
 기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xs

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며
 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프
 로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합
 니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT
 에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	①	②	④	④	②	③	②	②	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	①	②	②	③	③	②	②	④	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	②	①	②	③	①	③	①	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	①	②	②	②	④	②	②	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	②	③	④	②	③	①	④	①	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	②	①	④	④	②	④	①	④	④