

1과목 : 초음파탐상시험법


1. 초음파탐상시험시 시험체 면과 탐촉자사이에 물과 같은 액체를 채워 일정거리를 유지하면서 검사하는 방법은?
 - ① 접촉법 ② 수침법
 - ③ 투과법 ④ 표면파법
2. 탐촉자의 지향각에 대한 설명으로 옳은 것은?
 - ① 파장에 비례한다.
 - ② 주파수에 비례한다.
 - ③ 초음파 속도에 반비례한다.
 - ④ 탐촉자의 크기에 비례한다.
3. 다음 중 비파괴검사를 통하여 평가할 수 있는 항목과 가장 거리가 먼 것은?
 - ① 시험체 내의 결함 검출
 - ② 시험체의 내부구조 평가
 - ③ 시험체의 물리적 특성평가
 - ④ 시험체 내부의 결함 발생시기
4. 초음파 탐상시험시 결함의 평면을 파악하기 위해서는 어느 표시방식이 적절한가?
 - ① A 스캔표시 ② B 스캔표시
 - ③ C 스캔표시 ④ 디지털 표시
5. 다음 중 티탄산바륨계 자기 진동자의 가장 큰 특징에 해당되는 것은?
 - ① 송신효율이 높다.
 - ② 사용수명이 길다.
 - ③ 음향 임피던스가 낮다
 - ④ 전지적 임피던스가 높다
6. 선원-필름간 거리가 4m 일 때 노출시간이 60초였다면 다른 조건은 변화하지 않고 선원-필름간 거리만 2m로 할 때의 노출시간은 얼마로 해야 하는가?4
 - ① 15초 ② 30초
 - ③ 120초 ④ 240초
7. 다음 중 결함의 형태를 추정하는데 가장 효과적인 주사법은?
 - ① 전후 주사 ② 좌우 주사
 - ③ 회전 주사 ④ 탠덤 주사
8. 초음파 탐상기의 특성 중 근거리 분해능이란?
 - ① 초음파 음속에 평행한 방향의 불연속을 검출할 수 있는 능력
 - ② 미세한 금속조직으로 된 단조품의 중심에 놓인 불연속을 검출할 수 있는 능력
 - ③ 표면의 약간 굽힌 자국을 검출할 수 있는 능력
 - ④ 검사체의 입사면 바로 밑에 있는 불연속을 검출할 수 있는 능력
9. 초음파 경사각탐상시험에서 접근한계 거리(길이)란?
 - ① 탐촉자의 입사점으로부터 밑면의 선단까지의 거리
 - ② 탐촉자가 검사체에 가까이 갈 수 있는 한계거리
 - ③ 탐촉자와 STB-A1 시험편이 접근할 수 있는 한계거리
 - ④ 탐촉자와 STB-A2 시험편이 접근할 수 있는 한계거리
10. 다음 중 침투탐상시험 원리와 가장 관계가 깊은 것은?
 - ① 틴달 현상 ② 삼투압 현상
 - ③ 용융 현상 ④ 모세관 현상
11. 다음 중 펄스의 반복주파수가 많을 때 브라운관은 어떻게 되겠는가?
 - ① 증폭도가 매우 높게 된다.
 - ② 에코의 밝기가 밝게 된다.
 - ③ 에코의 밝기가 어둡게 된다.
 - ④ 에코의 밝기가 항상 일정하게 된다.
12. 다음 중 초음파탐상시험의 접촉 매질이 갖추어야 할 요건으로 가장 거리가 먼 것은?
 - ① 부식성, 유독성이 없어야 한다.
 - ② 적용할 면에 대하여 균질해야 한다.
 - ③ 쉽게 적용하고 제거하기가 쉬워야 한다.
 - ④ 탐촉자 내부로 쉽게 흡수될 수 있어야 한다.
13. 물질의 음향 임피던스(Z)를 구하는 식으로 옳은 것은?
 - ① $Z = \text{밀도} \times \text{음속}$ ② $Z = \text{비중} \times \text{부피}$
 - ③ $Z = \text{질량} \div \text{밀도}$ ④ $Z = \text{무게} \div \text{음속}$
14. 자분탐상검사시 원형자화법을 적용할 때 검사체 직경 25.4 mm(1 인치)당 소요 전류(A)의 범위로 적절한 것은?
 - ① 100 ~ 125 ② 800 ~ 1000
 - ③ 1200 ~ 1500 ④ 2000 ~ 3000
15. 다른 조건의 변화가 없을 때 다음 중 초음파 탐상시험에서 분해능이 가장 좋은 주파수는?
 - ① 1MHz ② 2MHz
 - ③ 5MHz ④ 10MHz
16. 다음 중 초음파의 파장에 대한 설명으로 옳은 것은?
 - ① 속도와 주파수에 비례한다.
 - ② 속도에 주파수를 곱한 값이다.
 - ③ 속도에 반비례하고, 주파수에 비례한다.
 - ④ 속도에 비례하고, 주파수에 반비례한다.
17. 서로 다른 두 매질이 접촉하고 있는 면을 무엇이라 하는가?
 - ① 계면 ② 굴절면
 - ③ 반사면 ④ 입사면
18. 초음파 탐상기에서 동기장치 시간조절회로는 탐상기의 무엇을 조절하는가?
 - ① 펄스의 길이 ② 이득(Gain)
 - ③ 펄스 반복주파수 ④ 소인 길이
19. 수침법으로 두께 80mm 강재를 수직탐상할 때 표시기 상에 1차 저면 반사파를 2차 표면 반사파 앞에 나타내고자 할 때 물거리로 옳은 것은?(단, 물에서의 종파속도는 1500m/s, 강에서의 종파속도는 6000m/s 이다.)
 - ① 10mm ② 15mm
 - ③ 20mm ④ 25mm

20. 용접부 초음파탐상시험의 경우 탐촉자의 주사에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 탐촉자의 주사방법은 결함의 크기 측정에만 적용된다.
- ② 주사방법이 적절하면 결함치수 및 결함의 종류, 모양을 정확히 평가할 수 있다.
- ③ 결함을 찾기 위해 탐촉자의 위치를 움직여 가며 초음파의 입사위치를 변화시키는 것을 주사라 한다.
- ④ 경사각탐상에서는 탐촉자를 이동시켜 주사하여 최대의 결함에코가 얻어졌을 때 탐촉자의 바로 아래에 결함이 있는 것이다.

2과목 : 초음파탐상관련규격

21. [그림]은 7.6cm 알루미늄 시험편에 대한 수침검사와 스크린 상의 모양이다. 스크린 상의 지시 B 는?



- ① 초기 펄스
- ② 1차 결함지시
- ③ 1차 탐상 윗면 반사지시
- ④ 1차 탐상 저면 반사지시

22. 탐촉자를 구상하는 요소 중 압전재료 뒷면에 부착된 흡수재(baxking material)의 설명으로 틀린 것은?

- ① 흡수재는 압전재료의 배면으로 반사되는 초음파에너지를 흡수한다.
- ② 흡수재는 크리스탈의 댐핑(Damping)양을 적절히 조정해 준다.
- ③ 흡수재는 되돌아 반사해 오는 펄스를 전기적 신호로 전환시켜 준다.
- ④ 흡수재는 압전물질이 요동하지 못하도록 고정시켜 주는 역할을 한다.

23. 시험체 두께가 45mm, 탐촉자의 굴절각이 60° 일 때, 1스킵 범위에서 탐상하려고 할 때 다음 중 측정 범위로 적당한 것은?

- ① 50mm ② 100mm
- ③ 125mm ④ 200mm

24. 경사각탐상에서 탐촉자로부터 나온 초음파빔의 중심축이 저면에서 반사하는 점 또는 탐상표면에 도달하는 점이란 무엇을 의미하는가?

- ① 스킵점 ② 교촉점
- ③ 입사점 ④ 큐리점

25. 분할형 수직탐촉자를 이용한 초음파탐상시험의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 펄스반사식 두께측정에 이용한다.
- ② 송수신의 초점은 시험체 표면에서 일정거리에 설정된다.

- ③ 시험체 표면에서 가까운 거리에 있는 결함의 검출에 적합하다.
- ④ 시험체 내의 초음파 진행 방향과 평행한 방향으로 존재하는 결함 검출에 적합하다.

26. 금속재료의 펄스반사법에 다른 초음파탐상 시험방법 통칙(KS B 0817)에 규정한 “기록 및 보고” 내용에 포함되어야 하는 사항과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 시험체에 관한 것
- ② 시험조건에 관한 것
- ③ 검사용어에 관한 것
- ④ 탐상기의 성능에 관한 것

27. 압력용기용 강판의 초음파탐상 검사방법(KS D 0233)에서 이진동자 수직탐촉자에 의한 결함의 분류시 결함의 정도가 “가벼움”을 나타내는 표시 기호는?

- ① × ② ○
- ③ △ ④ □

28. 금속재료의 펄스반사법에 따른 초음파탐상 시험방법 통칙(KS B 0817)에 따른 “에코높이의 기록”에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 흠 지시 길이의 중앙 또는 끝의 위치를 기록한다.
- ② 표시가 눈금의 풀 스케일에 대한 백분율(%)로 기록한다.
- ③ 미리 설정한 “에코 높이를 구분하는 영역”의 부호로 기록한다.
- ④ 미리 설정한 기준선 또는 특정 에코 높이와의 비의 데시벨(dB) 값으로 기록한다.

29. 강 용접부의 초음파 탐상 시험방법(KS B 0896)에 따른 탐상기에 필요한 성능을 설명한 것으로 옳은 것은?

- ① 감도 여유값은 20dB 이상으로 한다.
- ② 증폭직진성은 ±5%의 범위 내로 한다.
- ③ DAC 회로를 내장하는 탐상기의 DAC회로는 30dB 이상 보상할 수 있는 것으로 한다.
- ④ DAC 회로를 내장하는 탐상기의 경사값 조정은 적어도 4.8~48dB/mm(횡파)의 범위에서 할 수 있는 것으로 한다.

30. 알루미늄의 맞대기용접부의 초음파경사각탐상 시험방법(KS B 0897)에서 사용 중인 경사각 탐촉자로서 규정에 적합하지 않은 것은?

- ① 1탐촉자법에 사용된 진동자 치수 5×5mm
- ② 1탐촉자법에 사용된 진동자 치수 10×10mm
- ③ 탠덤탐상법에 사용된 공칭 주파수 5MHz
- ④ 탠덤탐상법에 사용된 주형주파수 10MHz

31. 강용접부의 초음파탐상 시험방법(KS B 0896)에 따라 경사각 탐상시험을 할 때, 결함 분류를 위한 에코높이 구분선의 작성에 관한 설명으로 다음 중 틀린 것은?

- ① 실제로 사용하는 탐촉자를 사용하여 작성한다.
- ② 작성된 에코높이 구분선은 눈금판에 기입한다.
- ③ 초기 에코높이 구분선과 10dB 씩 다른 에코높이 구분선을 3개 이상 작성한다.
- ④ A2형계 표준시험편을 사용할 때 ø4×4mm의 표준 구멍을 사용한다.

32. 강용접부의 초음파탐상 시험방법(KS B 0896)에서 탐상기에 필요한 성능 중 시간축의 직전성을 측정값의 얼마 이내의

범위이어야 하는가?

- ① $\pm 1\%$ ② $\pm 2\%$
③ $\pm 3\%$ ④ $\pm 5\%$

33. 비파괴시험 용어(KS B 0550)의 정의를 설명한 것으로 틀린 것은?

- ① 초음파 : 20kHz 이상의 음파
② 시험주파수 : 탐상시험에 사용하는 주파수
③ 방해에코 : 탐상에 방해가 되는 에코, 빼기 안 에코, 잔류에코 그 밖의 여분의 에코 등을 포함 시킨 총칭
④ 게인 : 탐상기에 있어서 어떤 일정 높이 이하의 에코 또는 잡음을 억제하는 것

34. 비파괴시험 용어(KS B 0550)에 규정된 두꺼운 시험체의 탐상면에 수직인 결함을 검출하기 위하여 탐촉자 2개를 앞뒤로 배치하고 한 개는 송신용, 다른 한 개는 수신용으로 하여 실시하는 탐상법은?

- ① 판파법 ② 투과법
③ 수동탐상법 ④ 탠덤탐상법

35. 초음파 탐촉자의 성능척정 방법(KS B 0535)에 규정된 직접 접촉용 1진동자 경사각 탐촉자의 불감대 측정에 STB-A2 시험편을 사용한 경우의 설명으로 옳은 것은?

- ① 시험편의 $\phi 1.5 \times 4\text{mm}$ 를 탐상한 에코높이를 100%에 조정 후 측정한다.
② 시험편의 $\phi 4 \times 4\text{mm}$ 를 탐상한 에코높이를 100%에 조정 후 측정한다.
③ 시험편의 $\phi 1.5 \times 4\text{mm}$ 인 구멍 2개를 탐상한 에코높이를 20%에 조정하고, 다시 14dB 강도를 높여 송신펄스의 파형이 마지막으로 80% 되는 점을 시간축상에 읽어 측정한다.
④ 시험편의 $\phi 4 \times 4\text{mm}$ 를 탐상한 에코높이를 20%가 되게 조정하고, 다시 14dB 강도를 높여 송신펄스의 파형이 마지막으로 20% 되는 점을 시간축상에 읽어 측정한다.

36. 강용접부의 초음파탐상 시험방법(KS B 0896)에서 경사각 탐촉자에 필요한 성능 중 원거리 분해능은 사용할 탐상기와 조합하여 공칭주파수가 2MHz일 때 얼마로 규정하고 있는가?

- ① 5mm 이하 ② 6mm 이하
③ 9mm 이하 ④ 24mm 이하

37. 압력용기용 강판의 초음파탐상 검사방법(KS D 0233)에 따라 강판 내부를 검사한 결과이다. 다음 중 불합격인 것은?

- ① 결함표시 기호는 × 이며, 결함 1개의 최대 지시길이가 90mm 인 지시
② 결함표시 기호는 × 이며, 밀집도(Δ 결함 환산개수)가 15 개인 지시
③ 결함표시 기호는 Δ 이며, 결함 1개의 최대 지시길이가 200mm 인 지시
④ 결함표시 기호는 Δ 이며, 점적률(Δ 결함 환산비율)이 10%인 지시

38. 알루미늄의 맞대기용접부의 초음파경사각탐상 시험방법(KS B 0897)에 따른 탐촉자의 선정이 틀린 것은?

- ① 1탐촉자법에 사용하는 경사각 탐촉자의 굴절각은 전반의 대상 결함 모두에 45도인 탐촉자를 쓴다.
② 1탐촉자법에 사용하는 경사각 탐촉자의 빔노정이 50mm 이하인 경우 진동자 치수는 $5 \times 5\text{mm}$ 를 쓴다.

③ 탠덤탐상법에 사용하는 경사각 탐촉자는 결함의 깊이가 25mm 이하인 경우 5M[10×10]A70AL를 쓴다.

④ 탠덤탐상법에 사용하는 경사각 탐촉자는 결함의 깊이가 25mm를 초과하는 경우 5M[10×10] A45AL를 쓴다.

39. 강용접부의 초음파탐상 시험방법(KS B 0896)에 의한 시험 결과의 분류시 판두께가 16mm, M 검출레벨로 영역Ⅲ 인 경우 흠 지시길이가 8mm 이었다면 어떻게 분류 되는가?

- ① 1류 ② 2류
③ 3류 ④ 4류

40. 압력용기용 강판의 초음파탐상 검사방법(KS D 0233)의 대 비시험편을 개략적으로 나타낸 [그림]이다. 이 시험편의 주된 사용 용도는?



- ① 수직탐촉자의 거리진폭특성을 조사하는데 사용한다.
② 경사각탐촉자의 거리진폭특성을 조사하는데 사용한다.
③ 단조강 제품의 경사도를 측정하는데 사용한다.
④ 강 용접부의 압연 상태를 측정하는데 사용한다.

3과목 : 금속재료일반 및 용접일반

41. 웹브라우저가 인터넷상의 서버에서 텍스트, 그림, 사운드, 동영상 등을 가져올 수 있도록 해주는 프로토콜은?

- ① SQL ② HTTP
③ HTML ④ IP

42. 통신망의 구성요소인 통신망 접속카드(Network InterfaceCard)에 대한 설명은?

- ① 방사형 통신망에서 사용한다.
② 비슷한 종류의 통신망들끼리 연결해 준다.
③ 통신망의 연결점에서 컴퓨터를 접속시키는 요소이다.
④ 다른 종류의 통신망에 연결된 컴퓨터와 통신을 가능하게 한다.

43. 다음 중 인터넷에서 제공되는 서비스가 아닌 것은?

- ① ARPANET ② USENET
③ TELNET ④ IRC

44. 운영체제의 가장 중심적인 프로그램으로 시스템의 동작상태를 관리하는 것은?

- ① 감시 프로그램 ② 서비스 프로그램
③ 작업제어 프로그램 ④ 데이터 관리 프로그램

45. 컴퓨터에 입력되지 자료들을 일정 기간 동안 또는 일정량의 자료를 모아서 처리하는 시스템 방식은?

- ① 병렬처리 시스템
② 일괄처리 시스템
③ 시분할 처리 시스템
④ 다중 프로그래밍 시스템

46. 자동차 부품을 만드는 현장에서 부품표면에 열처리시 탄소와 질소를 동시에 표면에 침투확산시켜 표면경화하는 방법

- ① 질화법 ② 가스침탄질화법
③ 가스침탄법 ④ 고주파경화법
47. 다음 중 1 ~ 5 μ m 정도의 비금속 입자가 금속이나 합금의 기지 중에 분산되어 있는 재료를 무엇이라 하는가?
① 합금공구강 재료 ② 고속도강 재료
③ 서멧(cermet) 재료 ④ 탄소공구강 재료
48. 특수한 방법으로 제조한 알루미늄가루와 알루미늄가루를 압축성형하고, 약 550℃에서 소결한 후 열간압출하여 사용하는 재료로 일명 SAP 라 불리는 것은?
① 내열용 AI 의 총칭
② AI 분말의 소결품
③ AI 제품 중 초경질 합금
④ 피스톤용 합금 계열의 총칭
49. 오스테나이트계 스테인리스강이 되기 위해 첨가되는 주 원소는?
① 18%크롬(Cr)-8%니켈(Ni)
② 18%니켈(Ni)-8%망간(Mn)
③ 17%코발트(Co)-7%망간(Mn)
④ 17%몰리브덴(Mo)-7%주석(Sn)
50. 금속의 산화(酸化)에 관한 설명 중 틀린 것은?
① 금속의 산화는 이온화 경향이 큰 금속일수록 일어나기 어렵다.
② AI보다 이온화 계열이 상위에 있는 금속은 공기 중에 서도 산화물을 만든다.
③ 금속의 산화는 온도가 높을수록, 산소가 금속 내부로 확산 하는 속도가 클수록 빨리 진행된다.
④ 생성된 산화물의 피막이 치밀하면 금속 내부에의 산화는 어느 정도 저지된다.
51. AI-4%Cu 합금을 515℃에서 급랭하였을 때 얻은 과포화 고용체가 상온에서 시간의 경과에 따라 제 2상을 석출하며 강도, 경도가 증가하는 현상은?
① 상온시효 ② 분상강화
③ 개량처리 ④ 용체화처리
52. 다음 중 금속의 물리적 성질이 아닌 것은?
① 비열 ② 용융잠열
③ 부식 ④ 열팽창계수
53. 다음 중 금속간 화합물에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 변형하기 어렵고 메짐성이 있다.
② 간단한 원자비로 결합되어 있다.
③ 대부분의 금속간 화합물은 높은 용융점을 갖는다.
④ 보통 일반화합물에 비하여 결합력이 강하며, 높은 온도에서 안정하다.
54. 다음 중 전연성이 좋기 때문에 가공성이 좋은 결정격자는?
① 체심입방격자 ② 면심입방격자
③ 조밀육방격자 ④ 사방육면체격자
55. 다음 중 주강에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 주철에 비하여 기계적 성질이 우수하다.

- ② 조직은 거칠고 메짐성을 가지고 있다.
③ 주철로서 강도가 부족할 때 사용된다.
④ 주철에 비하여 주조하기 쉽다.
56. 다음 중 탄소강의 탄소 함유량으로 옳은 것은?
① 0.001%C 이하 ② 약 0.025 ~ 2.11%C
③ 약 2.11 ~ 6.68%C ④ 6.68%C 이상
57. 다음 중 1kgf/mm²로 환산한 값으로 옳은 것은?
① 약 0.98 ② 약 9.8
③ 약 100 ④ 약 1000
58. 피복 금속 아크 용접에서 직류 정극성으로 용접하면 모재의 용입은?
① 직류 역극성보다 얇다. ② 직류 역극성과 같다.
③ 직류 역극성보다 깊다. ④ 교류 용접과 같다.
59. 가스용접에 대한 특징 설명으로 틀린 것은?
① 응용범위가 넓으며 운반이 편리하다.
② 열의 집중성과 열효율이 높다.
③ 아크 용접에 비해 가열범위가 넓어 변형이 증가한다.
④ 아크 용접에 비해서 유해광선 발생률이 적다.
60. 용접균열은 다음 중 어느 경우에 가장 많이 발생 되는가?
① 고탄소강 용접비드 수축시
② 용접후 노 내에서 서냉시
③ 연강 용접시
④ 저수소계 용접봉 사용시

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/x

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

| | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ② | ① | ④ | ③ | ① | ① | ③ | ④ | ① | ④ |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ② | ④ | ① | ② | ④ | ④ | ① | ③ | ④ | ③ |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ③ | ③ | ④ | ① | ④ | ③ | ② | ① | ③ | ④ |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ③ | ① | ④ | ④ | ④ | ③ | ③ | ① | ② | ① |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ② | ③ | ① | ① | ② | ② | ③ | ② | ① | ① |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ① | ③ | ④ | ② | ④ | ② | ② | ③ | ② | ① |