

1과목 : 비파괴검사 개론

1. 다음 중 레이저(laser)와 관계가 없는 비파괴검사법은?
 ① 광 쿨로그램(Optical holography)
 ② 광탄성 피막 검사(Photoelastic coating test)
 ③ 모아레 검사(Moire test)
 ④ 보아스코프 검사(Borescope test)

2. 다음 중 모세관속에 있는 액체의 높이와 관련이 먼 것은?
 ① 밀도 ② 표면장력
 ③ 점성 ④ 접촉각

3. 방사선투과시험과 비교한 초음파탐상시험의 장점과 거리가 먼 것은?
 ① 시험체 두께에 대한 영향이 적다.
 ② 미세한 균열성 결함의 검사에 유리하다.
 ③ 결함의 형태와 종류를 쉽게 알 수 있다.
 ④ 한쪽 면에서만 접근할 수 있어도 탐상이 가능하다.

4. 누설 시험에서 온도를 측정하는 온도계 중 비접촉식 온도계로 옳은 것은?
 ① 유리 온도계 ② 방사 온도계
 ③ 저항 온도계 ④ 열전대 온도계

5. 다음 비파괴검사 중 방사선투과검사와 가장 관계가 먼 것은?
 ① X선 투과검사 ② γ선 투과검사
 ③ 중성자 투과검사 ④ X선 회절 분석

6. 가단주철의 특징으로 옳은 것은?
 ① 담금질 경화성이 없다.
 ② 경도는 Si 양이 많을수록 낮다.
 ③ 충격성은 높으나, 절삭성이 낮다.
 ④ 백주철의 시멘타이트로부터 흑연을 생성한다.

7. 고용접 금속에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 증기압이 낮다.
 ② Mo는 체심입방격자를 갖는다.
 ③ 융점이 높으므로 고온강도가 크다.
 ④ W, Mo는 열팽창계수가 높고, 탄성을 낮다.

8. 재료의 연성을 알기 위한 것으로 구리판, 알루미늄판 등의 판재를 가압성형하여 변형 능력을 시험하는 것은?
 ① 마모시험 ② 에릭센시험
 ③ 크리프시험 ④ 스프링시험

9. 순철의 자기변태와 동소변태를 설명한 것 중 옳은 것은?
 ① 자기변태는 결정격자가 변하는 변태이다.
 ② 동소변태란 결정격자가 변하지 않는 변태를 말한다.
 ③ 동소변태점은 A₁점이고, 자기변태 점은 923°C이다.
 ④ 동소변태점은 A₃점과 A₄점이고, 자기변태점은 768°C이다.

10. Fe-C 평형상태도에서 가장 높은 온도에서 일어나는 변태는?
 ① 공석변태 ② 공정변태

- | | |
|--------|--------|
| ③ 포정변태 | ④ 포석변태 |
|--------|--------|
11. 은백색의 금속으로 비중이 약 1.85이며, 중성자를 잘 통과시키므로 연료의 피복재, 중성자의 반사재나 원자핵분열기 에 사용되는 금속은?
 ① Ge ② Be
 ③ Si ④ Te

 12. Cu-Pd 계로 고속, 고하중에 적합한 베어링용 합금의 명칭은?
 ① 켈멧(Kelmet) ② 크로멜(Chromel)
 ③ 슈퍼인바(Superinvar) ④ 백 메탈(Back metal)

 13. 조직이 (α+β)로서 상온에서의 전연성은 낮으나 강도가 높아 기계부품 등으로 사용되는 활동은?
 ① 60%Cu-40%Zn ② 70%Cu-30%Zn
 ③ 80%Cu-20%Zn ④ 95%Cu-5%Zn

 14. 다음 합금 원소 중에서 강의 경화능을 가장 많이 향상시킨는 원소는?
 ① B ② Mo
 ③ Cr ④ Cu

 15. 비강도가 크며, 항공우주용 재료에 사용되며, 비중이 Al의 약 2/3 정도 되는 금속은?
 ① Cd ② Cu
 ③ Mg ④ Zn

 16. 불활성 가스 금속 아크 용접의 장점으로 틀린 것은?
 ① 수동 피복 아크 용접에 비해 용착효율이 높다.
 ② 불활성 가스 텅스텐 아크 용접에 비해 전류밀도가 높다.
 ③ 탄산가스 아크 용접에 비해 스파터 발생이 적다.
 ④ 불활성 가스 텅스텐 아크 용접에 비해 얇은 판 용접에 적합하다.

 17. 연강용 피복아크 용접봉 심선의 재료로 사용되는 것은?
 ① 고장력강(high strength steel)
 ② 저탄소림드강(low carbon rimmed steel)
 ③ 가단주철(malleable cast iron)
 ④ 주강(cast steel)

 18. 이산화탄소 아크용접에서 기공의 발생 원인이 아닌 것은?
 ① 이산화탄소 가스 유량이 부족하다.
 ② 노즐에 스파터가 많이 부착되어 있다.
 ③ 공기가 침입해 들어간다.
 ④ 이산화탄소 가스 순도가 매우 높다.

 19. 다음 용접 결함 중 구조상의 결함이 아닌 것은?
 ① 기공 ② 융합 불량
 ③ 언더컷 ④ 연성 부족

 20. 전류가 높고 아크 길이가 특히 긴 경우에 발생하며, 용접금 속 비산에 의한 용접봉의 손실을 초래하는 결함은?
 ① 기공 ② 오버 랙
 ③ 용입 불량 ④ 스파터

2과목 : 초음파탐상검사 원리

21. 다음 중 초음파탐상시험 시 표면파의 감쇠가 가장 심한 경우 무엇이 원인인가?

- ① 곡면
- ② 두꺼운 접촉 매질
- ③ 얇은 접촉 매질
- ④ 표면 아래 결함

22. 초음파탐상시험의 탐상방법에 대해 기술한 것으로 옳은 것은?

- ① 동일 크기의 결함이 있는 경우 초음파탐상시험에 의해서 가장 높은 결함 에코가 검출되는 것은 초음파의 진행방향에 평행한 균열이다.
- ② 경사각탐상에서 전후주사는 용접선에 대해 수직방향으로 탐촉자를 주사하는 것이다.
- ③ 경사각탐상시험에서는 주로 종파를 사용한다.
- ④ 수직탐상시험에서는 주로 횡파를 사용한다.

23. 음향방출시험(AE)에서 카이저 효과란?

- ① 표면 및 내부의 미크로한 단성적인 정보를 알고자 할 때 사용되는 물성 값이다.
- ② 소성변형에서 동일 방향으로 변형을 계속하는 경우, 응력을 제거하면 본래 응력의 크기에 이를 때 까지 AE가 관찰되지 않는 현상이다.
- ③ FRP제 용기에서 주로 관찰되는 현상으로 이미 경험한 응력보다 낮은 응력이 작용한 경우에도 AE가 발생하는 현상이다.
- ④ 시험체 표면에서 누설탄성표면파가 발생되는 현상이다.

24. 초음파탐상검사에서 탐촉자의 감도(transducer sensitivity)란?

- ① 많은 종류의 결함 감지능력
- ② 시험표면에 근접된 결함의 검출능력
- ③ 작은 결함의 검출능력
- ④ 큰 결함과 작은 결함의 구분능력

25. 원거리 음장에서 빔의 분산각을 나타내는 식으로 옳은 것은? (단, ϕ : 분산각, f : 주파수, V : 속도, d : 진동자직경이다.)

$$\begin{array}{ll} \textcircled{1} \quad \sin\Phi = 1.22 \frac{V}{f \cdot d} & \textcircled{2} \quad \sin\Phi = 1.22 \frac{V^2}{f \cdot d} \\ \textcircled{3} \quad \sin\Phi = 1.22 \frac{f \cdot d}{V} & \textcircled{4} \quad \sin\Phi = 1.22 \frac{f \cdot V}{d} \end{array}$$

26. 좁고 긴 봉에 종파를 입사시키면 종파가 뒷면에 도달하기 전에 빔의 확산에 의해 측면에 빔이 부딪치는데 이러한 경우 어떤 현상이 나타나는가?

- ① 앞면 에코가 사라진다.
- ② 백에코(back echo)가 여러 개 나타난다.
- ③ 첫번째 백에코 앞에서 신호가 여러 개 나타난다.
- ④ 종파가 반사하며 일부 횡파로 전환된다.

27. 초음파탐상검사에서 동일한 크기의 결함이 있는 경우 가장 발경하기 쉬운 결함은?

- ① 시험체 내부에 있는 구형의 결함
- ② 초음파의 진행방향에 평행인 판형 결함

- ③ 초음파의 진행방향에 수직인 판형 결함
- ④ 이종 물질의 혼입

28. 1차 임계각보다 작은 각도로 입사한 종파는 어떤 파를 발생시키는가? (단, 2차 매질은 고체이다.)

- ① 종파
- ② 횡파
- ③ 종파 및 횡파
- ④ 표면파 및 횡파

29. 초음파탐상기의 조절단자 중 시간축 에코의 간격을 넓히거나 좁힐 때 사용하는 것은?

- ① Sweep Length
- ② Sweep Delay
- ③ Rejector
- ④ Filter

30. 초음파탐상시험에서 수직탐상의 감도조정방법에 대해 기술한 것으로 옳은 것은?

- ① 탐상감도의 결정방법으로는 시험편의 감도조정용 표준구멍으로부터 에코가 정해진 높이가 되도록 탐상기의 감도를 조정하는 방법을 시험편방식이라 한다.
- ② 시험체와 초음파특성이 동등한 재질의 재료에 인공결함을 가공하고 그 표면상태도 시험체와 동일 정도로 다듬질한 시험편을 표준시험편이라 한다.
- ③ 시험체는 대비시험편에 비해 보통 표면이 거칠기 때문에 탐상면에서 전달손실이 크고 결정입이 조대하기 때문에 산란에 의한 감쇠도 크다.
- ④ 표준시험편을 사용하여 탐상감도를 조정하면 전달손실이나 산란감쇠의 보정은 필요 없다.

31. 초음파 빔의 강도를 증가시키기 위해 진동자 앞에 음향 렌즈(Acoustical lens)를 부착하여 사용하는 탐촉자는?

- ① 집속형 수직탐촉자
- ② 분할형 수직탐촉자
- ③ 표준형 정사각탐촉자
- ④ 가변각 탐촉자

32. 주물에서 생기는 결함으로 주형 내에 용탕이 충분하게 들어 가지 못하고 주물면에서 마주친 경계가 생기는 것을 무엇이라 하는가?

- ① 스칼(Scarb)
- ② 콜드샷(Cold shut)
- ③ 균열(Crack)
- ④ 기공(Porosity)

33. 다음 중 수정진동자에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 고온에서 사용이 불가능하다.
- ② 음향에너지 송신효율이 나쁘다.
- ③ 불필요한 진동양식을 발생한다.
- ④ 파형변이가 쉽게 일어난다.

34. 초음파 에코의 지시진폭이 거리가 증가함에 따라 지수 함수적으로 감소하는 영역은?

- ① 불감대 영역
- ② 근거리음장 영역
- ③ 원거리음장 영역
- ④ 시험편 모든 영역

35. 알루미늄 내에 초음파 속도가 245000 인치/s일 때 1인치 두께의 알루미늄 판에 수직탐촉자를 놓았을 때 CRT스크린에 저면 반사에 의한 지시가 나타나는데 필요한 시간은? (단, 탐촉자는 수직 탐촉자를 사용하여 s는 초이다.)

- ① 1/8s
- ② 4.08ms
- ③ 8.16 μs
- ④ 3.96 μs

36. 초음파 빔의 지향성에 관한 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 원형진동자의 지향성은 중심축에 관하여 대칭이다.

- ② 진동자에서 종파와 횡파가 같이 발생된다면 횡파의 지향성이 더 예리하다.
 ③ 지향성은 파장과 펄스폭에 따라 변한다.
 ④ 직경이 큰 진동자라도 일부분 밖에 진동하지 않으면 지향성은 둔해 진다.

37. 초음파 빙을 한 곳으로 집중시켜 사용하기 위한 목적으로 음향렌즈를 사용하는 경우가 있다. 음향렌즈를 사용할 때의 장점이 아닌 것은?
 ① 작은 결함에 대해 감도가 우수하다.
 ② 탐상면의 곡률에 대한 영향이 우수하다.
 ③ 한 번에 검사할 수 있는 검사면적이 넓다.
 ④ 분해능이 우수하다

38. 다음 중 DGS선도를 통해서 알 수 있는 것은?
 ① 반사파의 크기와 위치를 기준하여 결함의 크기 추정
 ② 반사파의 크기와 위치를 기준하여 결함의 종류 추정
 ③ 반사파의 크기와 위치를 기준하여 결함의 갯수 추정
 ④ 반사파의 크기와 위치를 기준하여 결함의 분포도 추정

39. 1초 동안에 발생하는 파동의 주기의 수를 무엇이라 하는가?
 ① 주파수 ② 펄스폭
 ③ 진폭 ④ 파장

40. 접촉매질(couplant)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 일반적으로 사용되는 접촉매질로는 글리세린, 물, 기름, 그리스 등이 있다.
 ② 접촉매질은 피검체와 상호 화학작용이 일어나지 않는 것을 사용하여야 한다.
 ③ 접촉매질의 사용 목적은 탐촉자와 탐상표면 사이의 공기를 제거하기 위함이다.
 ④ 접촉매질은 피검체와의 음향임피던스 차이를 크게 하여 전달이 용이하게 한다.

3과목 : 초음파탐상검사 시험

41. 초음파가 매질 내의 원거리 음장영역의 어느 지점(X)에서의 음압을 나타내는 공식은? (단, P_0 : 거리 x에서의 음압, x : 진동자로부터의 거리, P_0 : 진동자 전면에서의 음압, λ : 파장, D : 진동파의 직경이다.)

$$\begin{array}{ll} \textcircled{1} \quad P = P_0 \times \frac{x}{4\pi D} & \textcircled{2} \quad P_x = P_0 \times \frac{\pi D^2}{4\lambda x} \\ \textcircled{3} \quad P_x = P_0 \times \lambda^2 \times D^2 & \textcircled{4} \quad P_x = P_0 \times \lambda \times D^2 \end{array}$$

42. 펄스반사법에 의한 탐상장치를 사용하여 두께 150mm의 봉강을 수직탐촉자로 탐상할 때 어떤 부분에서 저면 에코의 높이가 낮아졌다. 그 원인으로 볼 수 없는 것은?
 ① 봉강의 두께가 작아졌다.
 ② 봉강 내부에 흠이 존재한다.
 ③ 저면의 표면 상태가 나쁘다.
 ④ 접촉 표면의 상태가 나쁘다.

43. 다음 중 초음파 탐상기의 회로가 아닌 것은?
 ① 멀티플렉스 ② 송신부
 ③ 동기부 ④ 증폭회로

44. 펄스반사법 초음파탐상장치를 사용하여 용접부를 경사각 탐촉자로 탐상할 때 결함 종류의 추정방법에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 굴절각이 다른 탐촉자($40^\circ, 55^\circ, 70^\circ$)를 사용하여 에코높이의 변화가 5dB 이상이면 면상결함으로 추정
 ② 진자 및 목돌림 주사시 에코높이의 변화가 크면 면상 결함으로 추정
 ③ 양면 양쪽에서 탐상하여 에코높이의 변화가 크면 구상결함으로 추정
 ④ 탐상기에 나타난 에코의 파형이 텁니모양과 같이 불규칙하게 나타나면 슬래그 혼입 결함으로 추정

45. 판두께 19mm의 맞대기 용접부를 실측 굴절각 70° 의 탐촉자로 경사각탐상을 할 때 $Y1.0s$ (1스킵거리)은 얼마인가?
 ① 62.5mm ② 68.5mm
 ③ 74.35mm ④ 76.5mm

46. 결함평가를 위해 사용하는 AVG선도에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 결함을 구형결함이라 생각하여 그 지름으로 크기를 평가하게 되어 있다.
 ② 결함까지의 깊이와 결함 에코높이를 평가자료로 이용한다.
 ③ 거리진폭특성곡선 형태로 표시되어진 것이다.
 ④ 일반적인 선도는 주파수, 진동자 크기가 변해도 사용할 수 있도록 되어 있다.

47. 일반적으로 초음파탐상검사에서 횡파(shear wave)를 이용하여 효과적으로 검사하는 대상은?
 ① 박판의 두께 측정 ② 용접부의 결함검출
 ③ 금속재료의 탄성을 측정 ④ 후판내부의 적층결함 검출

48. 펄스반사법 초음파탐상에서 탐촉자를 선정할 때 고려하여야 할 사항이 아닌 것은?
 ① 초음파 빙의 방향 ② 탐촉자의 주파수
 ③ 탐촉자의 크기 ④ 탐촉자의 밀도
49. 초음파탐상검사시 동일한 크기의 탐촉자에 주파수를 증가시켰을 때 예상되는 결과는?
 ① 측면 분해능이 저하된다.
 ② 빙의 분산이 증가한다.
 ③ 근거리 음장의 길이가 증가한다.
 ④ 탐상시 감쇠가 저하된다.

50. 초음파 탐상기에서 탐상을 편리하게 하기 위한 전자적 수단으로서 에코가 이 범위에 나타나면 램프나 부저로 결함이 존재하고 있는 것을 알려주는 장치를 무엇이라 하는가?
 ① DAC회로장치 ② 게이트장치
 ③ 리젝션장치 ④ 게인조정기

51. 판재의 초음파탐상검사시 적산효과를 설명한 것 중 틀린 것은?
 ① 판두께가 얇은 경우에 나타나는 현상이다.
 ② 큰 결함이 존재할 때 나타나는 현상이다.
 ③ 저면반사회수가 많을 때 나타나는 현상이다.
 ④ 감쇠가 작을 때 나타나는 현상이다.

52. 다음 중 종파의 진행속도가 가장 빠른 물질은?
 ① 강(Steel) ② 티타늄(Titanium)
 ③ 텉스텐(Tungsten) ④ 알루미늄(Aluminum)
53. 수직탐상에서 탐상면의 거칠기가 탐상감도에 미치는 영향을 극소화하기 위한 방법이 아닌 것은?
 ① 낮은 주파수의 탐촉자를 사용한다.
 ② 높은 주파수의 탐촉자를 사용한다.
 ③ 음향 임피던스가 큰 접촉매질을 사용한다.
 ④ 보호막이 있는 탐촉자를 사용한다.
54. 초음파탐상시험시 결함검출 원리의 설명으로 맞는 것은?
 ① 초음파의 파장 측정
 ② 초음파의 에코높이와 위치정보의 측정
 ③ 초음파의 물질 중 음속 측정
 ④ 초음파의 분산도 측정
55. 수침법에서는 탐촉자와 시험편 전면까지의 거리를 조정해 주어야 하는데 이는 수증을 통과하는 초음파의 전달시간이 어떻게 되도록 하기 위한 조치인가?
 ① 시험편을 통과하는 초음파의 전달시간이 같아지도록 하기 위한 조치
 ② 시험편을 통과하는 초음파의 전달시간보다 커지도록 하기 위한 조치
 ③ 시험편을 통과하는 초음파의 전달시간보다 작아지도록 하기 위한 조치
 ④ 시험편을 통과하는 초음파의 기하급수적으로 커지도록 하기 위한 조치
56. 초음파탐상검사시 탐상도형에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 라미네이션은 다중 에코가 생기고 에코가 등간격으로 여러 개 나오는 경우가 많다.
 ② 구멍 형태의 부식부로부터 나타나는 에코파형은 매우 예리한 파형이다.
 ③ 비금속 개재물에 의해 얻어진 에코는 일반적으로 저면에 코도 동시에 나타난다.
 ④ 표면 에코와 저면 에코와의 사이에 에코가 나타나면 라미네이션이나 비금속 개재물 등의 내부결함이라 판단해도 좋다.
57. 수직탐상시 탐촉자의 주파수가 높을수록 나타나는 현상과 가장 거리가 먼 것은?
 ① 거친 재질의 결정립에서 산란이 감소한다.
 ② 파장이 짧아지고, 작은 결함의 검출이 용이하다.
 ③ 지향성이 뚜렷해지며, 중심음파의 집중이 좋아진다.
 ④ 동일 재질일 때 음파의 감도는 동일하나 펄스폭이 감소해 분해능이 증가한다.
58. 일반적으로 경사각탐촉자의 각도 표시는 어떻게 하는가?
 ① 횡파가 발생했을 때의 반사각을 표시
 ② 종파가 발생했을 때의 반사각을 표시
 ③ 발생한 횡파의 굴절각을 표시
 ④ 발생한 횡파의 반사각을 표시
59. 후판 용접부의 경사각탐상의 경우 2개의 경사각 탐촉자를 용접부의 한쪽에서 전후로 배열하여 하나는 송신용, 하나는 수신용으로 하는 탐상방법은?
 ① 탠덤 주사 ② 두갈래 주사
 ③ 경사평행 주사 ④ 전후 주사
60. 다음 대비시험편 중 탠덤 주사 및 두갈래 주사에 주로 사용하는 시험편은?
 ① RB-4 ② RB-A5
 ③ RB-A6 ④ RB-A8
- 4과목 : 초음파탐상검사 규격**
61. 강 용접부의 초음파탐상 시험방법(KS B 0896)에서 2탐촉자법(탄덤탐상)에 대한 설명으로 가장 적합한 것은?
 ① 탐촉자를 직접 시험재에 접촉시켜 탐상하는 방법
 ② 탐촉자를 간접적으로 시험재에 접촉시켜 탐상하는 방법
 ③ 초음파의 송신 및 수신을 1개의 탐촉자로 탐상하는 방법
 ④ 초음파의 송신 및 수신을 각각 다른 탐촉자로 직접 시험재에 접촉시켜 탐상하는 방법
62. 강 용접부의 초음파탐상 시험방법(KS B 0896)에 따라 탠덤 탐상하는 경우 탐상장치의 조정 및 점검시키는?
 ① 작업시간 4시간 이내마다 ② 작업시간 6시간 이내마다
 ③ 작업시간 8시간 이내마다 ④ 작업시간 1주일 이내마다
63. 금속재료의 펄스반사법에 따른 초음파탐상 시험방법 통칙(KS B 0817)에서 규정된 탐상도형표시 기본기호와 설명의 연결이 옳지 않은 것은?
 ① T : 송신펄스 ② F : 흡집에코
 ③ B : 바닥면에코 ④ S : 측면에코
64. 알루미늄의 맞대기용접부의 초음파경사각 탐상시험 방법(KS B 0897)의 적용 범위는?
 ① 두께 5mm 이상 ② 두께 10mm 이상
 ③ 두께 20mm 이상 ④ 두께 20mm 이하
65. 초음파탐상 시험용 표준시험편(KS B 0831)에서 A3형계 표준시험편의 종류가 아닌 것은?
 ① STB-A3 ② STB-A31
 ③ STB-A33 ④ STB-A7963
66. 보일러 및 압력용기의 재료에 대한 초음파탐상 검사(ASME Sec.V Art.5)에서 규정하고 있는 탐상장치의 점검과 교정 시기가 잘못 설명된 것은?
 ① 검사의 시작 전 후
 ② 검사자가 교체되었을 때
 ③ 장치기능의 오류가 의심될 때
 ④ 감도 설정 값을 변경 할 때
67. 강 용접부의 초음파탐상 시험방법(KS B 0896)에서 다음 결함지시의 등급은? (단, 결함지시 : 판두께 80mm, 주파수 2MHz사용, 영역 IV에서 에코 최대높이 지시 평가에 따른 지시 길이가 18mm이다.)
 ① 1류 ② 2류
 ③ 3류 ④ 4류
68. 강 용접부의 초음파탐상 시험방법(KS B 0896)에 따라 판 두께 50mm인 용접부에 대하여 탠덤탐상을 할 때 탐상하는

- 면과 방향의 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 맞대기 이음인 경우 한 면 양쪽에서 한다.
 ② T이음인 경우에는 한 면 한쪽으로 한다.
 ③ 맞대기 이음인 경우 양면 양쪽에서 한다.
 ④ 각이음인 경우 한 면 한쪽에서 한다.
69. 알루미늄의 맞대기용접부의 초음파경사각 탐상시험방법(KS B 0897)에 따라 탐촉자의 굴절각 측정, 거리 진폭 특성곡선의 작성에 사용하는 시험편은?
 ① RB-A4 AL ② STB-A1
 ③ STB-A3 ④ STB-A31
70. 보일러 및 압력용기의 재료에 대한 초음파탐상 검사(ASME Sec.V Art.5)에서 주조품 검사에 쓰이는 교정시험편을 제작할 때 두께로 알맞은 것은?
 ① 시험 주조품 두께의 $\pm 15\%$
 ② 시험 주조품 두께의 ± 20
 ③ 시험 주조품 두께의 $\pm 25\%$
 ④ 시험 주조품 두께의 $\pm 30\%$
71. 강 용접부의 초음파탐상 시험방법(KS B 0896)에 따라 탐촉자를 접촉시키는 부분의 판 두께가 10mm 인 맞대기 용접부를 주파수 2MHz, 진동자 치수 $20 \times 20\text{mm}$ 의 탐촉자를 사용하여 경사각 탐상할 때의 흠의 지시 길이를 바르게 설명한 것은?
 ① 지시의 길이는 2mm의 단위로 측정한다.
 ② 좌우 주사하여 에코높이가 M선을 넘는 탐촉자 이동거리
 ③ 좌우 주사하여 에코높이가 H선을 넘는 탐촉자 이동거리
 ④ 좌우 주사하여 에코높이가 최대 에코 높이의 $(1/2)-6\text{dB}$ 을 넘는 탐촉자 이동거리
72. 보일러 및 압력용기의 재료에 대한 초음파탐상 검사(ASME Sec.V Art.4)의 규정사항으로 옳지 않은 것은?
 ① 1~5MHz 사이의 주파수에 작동할 수 있는 탐상장비여야 한다.
 ② 일반적인 탐촉자 이동속도는 150mm/s 를 초과해서는 안 된다.
 ③ 접촉법에서 교정시험편과 검사표면간의 온도차는 20°C 이내이어야 한다.
 ④ 주사감도 레벨은 기준 레벨 설정값보다 최소 6dB 높게 설정되어야 한다.
73. 강 용접부의 초음파탐상 시험방법(KS B 0896)에 따른 두께가 16mm 인 용접부를 탐상한 결과 L검출레벨 II와 III에서 5mm 흠의 지시가 검출되었다. 탐상결과의 분류는?
 ① 1류 ② 2류
 ③ 3류 ④ 4류
74. 보일러 및 압력용기의 재료에 대한 초음파탐상 검사(ASME Sec.V Art.4)에서 교정 확인 시 감도 설정 값이 그 진폭 값의 얼마가 감소하면 감도교정을 수정하고, 검사 기록서에 수정 값을 기록하는가?
 ① 20% 또는 2db 감소 ② 30% 감소
 ③ 50% 또는 3db 감소 ④ 10% 감소
75. 압력용기용 강판의 초음파탐상 검사방법(KS D 0233)에 따라 강판을 수직 탐촉자로 탐상할 때 탐상감도를 조정하기 위하여 STB-N1 25% 시험편을 사용했다면 이 강판의 두께 범위로 옳은 것은?
 ① 7~10mm ② 13~20mm
 ③ 25~40mm ④ 40~60mm
76. 압력용기 제작기준 규격 강제 부록(ASME Code Sev.VIII Div.1 App.12)에 따라 75mm(3인치) 두께를 갖는 맞대기 용접부를 검사한 결과 다음과 같은 흠이 검출되었을 때 불합격인 지시는?
 ① 참조기준(reference level)의 50%에 해당하는 12mm 슬래그
 ② 참조기준의 50%에 해당하는 12mm 기공
 ③ 참조기준의 50%에 해당하는 16m 슬래그
 ④ 참조기준의 25%에 해당하는 12mm 융합불량
77. 알루미늄의 맞대기용접부의 초음파경사각 탐상시험방법(KS B 0897)에 따라 탐상 후 나타나는 흠의 지시 길이 측정의 설명으로 틀린 것은?
 ① 최대 에코높이를 나타내는 위치에 탐촉자를 놓고 좌우 주사를 한다.
 ② A종 흠은 비교적 긴 흠으로 보아 10dB drop법을 사용한다.
 ③ B종 흠은 지정한 평가 레벨(DSC) 10dB drop법을 사용한다.
 ④ C종 흠은 비교적 긴 흠으로 보아 6dB drop법을 사용한다.
78. 강 용접부의 초음파탐상 시험방법(KS B 0896)에 따라 탐상 시험 시 사용하는 경사각 탐촉자의 입사점 및 굴절각을 조정 및 점검하는 시기는?
 ① 작업 개시 시 및 작업시간 4시간이내마다
 ② 작업 개시 시 및 작업시간 8시간이내마다
 ③ 작업 종료 시 및 작업시간 10시간이내마다
 ④ 작업 종료 시 및 작업시간 12시간이내마다
79. 강 용접부의 초음파탐상 시험방법(KS B 0896)에 의한 경사각 탐상에서 초음파 탐상장치의 점검 항목과 사용 표준시험편의 연결이 틀린 것은?
 ① 입사점의 측정 : STB-A3
 ② 측정 범위의 조정 : STB-A1
 ③ 에코 높이 구분선 작성 : STB-A3
 ④ STB 굴절각의 측정 : STB-A1
80. 강 용접부의 초음파탐상 시험방법(KS B 0896)의 부속서 B (원둘레 이음 용접부의 탐상 방법)에 따라 두께 15mm, 곡률 반지름이 100mm 인 강관의 원둘레이음 용접부를 탐상 하려 한다. 다음 중 옳은 것은?
 ① 대비 시험편의 곡률 반지름은 시험체 곡률 반지름의 1.6 배 이상으로 한다.
 ② 탐상감도 조정은 RB-4을 사용한다.
 ③ 탐촉자의 접촉면은 시험체의 곡률에 맞추어야 한다.
 ④ 사용하는 탐촉자의 공칭 굴절각은 60° , 45° 을 사용한다.

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xe

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며
모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(4)	(3)	(3)	(2)	(4)	(4)	(4)	(2)	(4)	(3)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
(2)	(1)	(1)	(1)	(3)	(4)	(2)	(4)	(4)	(4)
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
(2)	(2)	(2)	(3)	(1)	(4)	(3)	(3)	(1)	(1)
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
(1)	(2)	(1)	(3)	(3)	(3)	(3)	(1)	(1)	(4)
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
(2)	(1)	(1)	(3)	(3)	(1)	(2)	(4)	(3)	(2)
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
(2)	(4)	(2)	(2)	(2)	(2)	(1)	(3)	(1)	(2)
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
(4)	(1)	(4)	(1)	(3)	(4)	(2)	(3)	(1)	(3)
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
(4)	(3)	(1)	(1)	(2)	(4)	(4)	(1)	(3)	(3)