

1과목 : 비파괴검사 개론

1. 다음 중 침투탐상시험과 비교하여 자분탐상시험의 장점으로 올바른 것은?

- ① 절연체인 재료도 탐상할 수 있다.
- ② 비철금속 재료도 탐상할 수 있다.
- ③ 페인트 처리된 강 재료도 탐상할 수 있다.
- ④ 표면이 복잡한 형상의 시험에도 쉽게 탐상할 수 있다.

2. 다음 중 물질의 손상량 평가법으로 비파괴검사 방법인 것은?

- | | |
|----------|---------|
| ① 레프리카법 | ② 충격시험법 |
| ③ 크리프시험법 | ④ 피로시험법 |

3. 다음 중 얇은 시험체의 두께 측정이 가능한 비파괴검사법은?

- | | |
|----------|-----------|
| ① 침투탐상검사 | ② 누설검사 |
| ③ 음향방출시험 | ④ 와전류탐상검사 |

4. 핵연료봉과 같은 높은 방사성 물질의 검사에 적합한 비파괴검사 방법은?

- ① 입자가속기를 이용한 고에너지 액스선튜과검사
- ② Co-60을 이용한 감마선튜과검사
- ③ 직접법을 이용한 중성자튜과검사
- ④ 전사법을 이용한 중성자튜과검사

5. 침투탐상시험에서 침투능력과 관계되는 물리적 성질과 거리가 먼 것은?

- | | |
|---------|----------|
| ① 표면 장력 | ② 모세관 현상 |
| ③ 내부식성 | ④ 점성 |

6. 분말야금법의 특징을 설명한 것 중 틀린 것은?

- ① 가공 정밀도가 높다.
- ② 절삭가공 생략이 가능하다.
- ③ 제품의 크기에 제한이 없다.
- ④ 공공(空孔)이 분산된 재료의 제조가 가능하다.

7. 재료에 어떤 일정한 하중을 가하고 어떤 온도에서 긴 시간을 경과함에 따라 그 스트레인을 측정하여 각종 재료의 역학적 양을 결정하는 시험은?

- | | |
|--------|---------|
| ① 피로시험 | ② 절단시험 |
| ③ 인장시험 | ④ 크리프시험 |

8. 구리(Cu)의 특성을 설명한 것 중 틀린 것은?

- ① 전기, 열의 양도체이다.
- ② 전연성이 좋으므로 가공이 용이하다.
- ③ 체심입방격자이며, 비중이 약 10.8이다.
- ④ Zn, Sn, Ni, Au, Ag 등과 용이하게 합금을 만든다.

9. Al-Cu계 합금의 석출 과정을 올바르게 나타낸 것은?

- ① G. P(I) → G.P(II) → 과포화 고용체 → θ' → θ
- ② G.P(II) → G.P(I) → 과포화 고용체 → θ → θ'
- ③ 과포화 고용체 → G.P(I) → G.P(II) → θ' → θ
- ④ 과포화 고용체 → G.P(II) → G.P(I) → θ → θ'

10. 구상축연주철에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 접종제로는 주로 Zn이 사용된다.

② 불스아이(bull's eye) 조직을 갖는다.

③ 조직은 시멘타이트와 베이나이트이다.

④ 내마모용으로 비강도가 매우 높다.

11. 열전대로 사용되는 알루미늄 합금의 주요 조성으로 옳은 것은?

- | | |
|------------|------------|
| ① Ni-Al-Fe | ② Al-Cr-Co |
| ③ Ni-Mg-Cu | ④ Al-Mn-Pb |

12. 금속의 가공성이 우수하며, 귀속 원자 수가 4개인 격자는?

- | | |
|----------|----------|
| ① 체심입방격자 | ② 면심입방격자 |
| ③ 조밀육방격자 | ④ 단순입방격자 |

13. 표면경화용 침탄용강이 구비하여야 할 조건으로 가장 적합한 것은?

- ① 저탄소강이어야 한다.
- ② 중탄소강이어야 한다.
- ③ 고탄소강이어야 한다.
- ④ 탄소 함유량에 관계없다.

14. 스테인리스강의 조직에 해당되지 않는 것은?

- | | |
|---------|----------|
| ① 페라이트 | ② 마텐자이트 |
| ③ 시멘타이트 | ④ 오스테나이트 |

15. 강종의 잔류 오스테나이트를 마텐자이트로 변태시킬 목적이 열처리는?

- | | |
|-----------|-----------|
| ① 텁퍼링 처리 | ② 마켄칭 처리 |
| ③ 서브제로 처리 | ④ 오스포밍 처리 |

16. 용접부에 발생하는 비틀림 변형을 줄이기 위한 시공 상의 주의사항으로 옳은 것은?

- ① 용접시 적당한 지그를 활용할 것
- ② 용접부에 집중 용접을 피할 것
- ③ 이음부의 맞춤을 정확하게 할 것
- ④ 용접순서는 구속이 작은 부분부터 용접할 것

17. 피복 아크 용접시 피복제의 역할에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 용착금속의 기계적 성질을 좋게한다
- ② 스패터의 발생을 많이 한다.
- ③ 용착금속의 급냉을 방지한다.
- ④ 아크의 안정을 좋게 한다.

18. 서보머지드 아크 용접의 장점으로 옳은 것은?

- ① 고전류 사용이 가능하다.
- ② 비드의 외관이 아름답다.
- ③ 기계적 성질이 우수하다.
- ④ 흠가공의 정밀을 요한다.

19. 아크용접에서 아크를 끊는 순간에 생기며, 용융 풀(pool)의 응고 수축에 의한 오목형상으로 편석이 생기기 쉬운 곳을 의미하는 용어는?

- | | |
|---------|--------|
| ① 엔드탭 | ② 크레이터 |
| ③ 비드 시점 | ④ 스카핑 |

20. 용접기의 무부하전압 100V, 아크전압이 40V, 아크전류가 300A이고, 내부손실이 5kW이면 용접기의 효율과 역률은 약 얼마인가?

- ① 효율 70.6%, 역률 56.7%
- ② 효율 56.7%, 역률 70.6%
- ③ 효율 53.0%, 역률 58.5%
- ④ 효율 58.5%, 역률 53.0%

2과목 : 침투탐상검사 원리

21. 침투탐상검사시 균열의 깊이와 가장 밀접한 관계가 있는 것은?

- ① 침투시간
- ② 현상시간
- ③ 현상제 도막의 두께
- ④ 형광 또는 색체의 폭이나 휘도

22. 다음 중 의사지시를 나타낼 수 있는 것은?

- ① 과도한 세척
- ② 부적절한 현상제의 사용
- ③ 낮은 온도에서 검사
- ④ 표면에 존재하는 먼지, 실

23. 다음 중 현상제에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 습식 현상제 : 벤토나이트(Bentonite), 활성백토 등에 습윤제, 계면활성제 등을 알코올에 용제에 혼탁한 것
- ② 습식 현상제 : 벤토나이트(Bentonite), 활성백토, 습윤제, 계면활성제 등을 오일 용제에 혼탁한 것
- ③ 속건식 현상제 : 산화마그네슘, 산화칼슘, 산화티탄 등을 알코올 용제에 혼탁한 것
- ④ 속건식 현상제 : 산화마그네슘, 산화칼슘, 산화티탄 등을 물에 혼탁한 것

24. 보수검사(정기검사)의 용접부에 대한 침투탐상시험에서 주요 검출대상으로 적합한 것은?

- ① 응력부식균열
- ② 크리프균열
- ③ 침식
- ④ 부식

25. 다음 침투탐상시험 중 자외선 조사장치를 사용하지 않는 것은?

- ① 수세성 형광침투탐상시험
- ② 수세성 염색침투탐상시험
- ③ 용제제거성 형광침투탐상시험
- ④ 후유화성 형광침투탐상시험

26. 침투탐상검사에 사용되는 현상제 중 백색 미세분말을 휘발성이 높은 유기용제에 혼탁한 현상제는?

- ① 건식현상제
- ② 속건식현상제
- ③ 습식현상제
- ④ 무현상제

27. 다음 결함 중 침투탐상시험으로 가장 탐상하기 좋은 것은?

- ① 내부 개재물
- ② 표면 균열
- ③ 내부 기공
- ④ 라미네이션

28. 침투탐상검사에서 습식 현상법의 특성으로 옳은 것은?

- ① 분말 형태이므로 인체에 흡입될 수 있기 때문에 방진 및 환기가 필요하다.
- ② 현상제 적용 후 건조처리가 필요하다.
- ③ 소형 다량의 제품에 적용할 수 없다.
- ④ 일정한 피막을 형성할 수 없어 배경이 저하되어 감도가 떨어진다.

29. 다음 중 후유화성 침투탐상시험시 무효가 될 수 있는 가장 중요한 인자는?

- ① 과잉 침투시간
- ② 과잉 현상시간
- ③ 과잉 유화시간
- ④ 과잉 전처리시간

30. 자외선등에 부착된 필터가 제거시켜야 하는 빛의 종류는?

- ① 수은등이 발산한 가시광선
- ② 형광침투제에 의한 형광
- ③ 300nm 이상의 파장을 가진 광
- ④ 400nm 이상의 파장을 가진 광

31. 침투탐상시험에서 일반적으로 현상제로 사용하지 않는 것은?

- ① 건식현상제
- ② 습식현상제
- ③ 비수성 현상제
- ④ 높은 점도 현상제

32. 침투탐상시험에 사용되는 침투액의 물리적 특성으로 옳은 것은?

- ① 침투액은 빨리 건조되어야 한다.
- ② 침투액은 쉽게 제거되어서는 안된다.
- ③ 침투액은 점성이 높아야 한다.
- ④ 침투액은 적심성이 우수해야 한다.

33. 침투탐상시험시 시험체의 표면이 거칠고 시험장소를 어둡게 할 수 없는 경우에 가장 적절한 시험방법은?

- ① 수세성 형광침투탐상시험법
- ② 수세성 염색침투탐상시험법
- ③ 후유화성 형광침투탐상시험법
- ④ 용제제거성 염색침투탐상시험법

34. 관찰을 위한 시험 조건으로 거리가 가장 먼 것은?

- ① 시험면의 밝기
- ② 주변의 밝기
- ③ 눈과 관찰부위와의 각도
- ④ 광원의 밝기

35. 모세관현상에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 모세관 현상은 액체에 미세한 관을 세웠을 때, 액체가 관내를 상승하여 액체의 면보다 높거나 낮게 되는 현상을 말한다.
- ② 모세관 현상은 액체의 분자들이 표면적을 작게 가지려는 표면장력의 영향을 받는다.
- ③ 모세관 현상은 액체가 고체 표면을 적시는 능력을 가진 적심성의 영향을 받는다.
- ④ 모세관 현상은 표면장력에 의해 광내부의 액면을 위로 올리게 되므로 관내의 모든 액면은 항상 오목한 형상이다.

36. 침투탐상검사시 현상시간이 지나치게 길 경우 나타날 수 있는 현상은?

- ① 명암도가 낮아진다.

- ② 미세결함에 대한 감도가 떨어진다.
 ③ 명암도가 높아진다.
 ④ 미세결함에 대한 감도가 높아진다.
37. 증기 세척법으로 제거될 수 없는 표면의 오염 물질은?
 ① 녹 ② 가용성 기름
 ③ 그리스 ④ 중유
38. 침투액의 점성이 탐상에 미치는 영향에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 침투액의 점성은 침투속도와 침투력에 큰 영향을 미치지 않는다.
 ② 침투액의 점성은 침투속도에는 영향을 미치지 않지만 침투력에는 큰 영향을 미치지 않는다.
 ③ 침투액의 점성은 침투력에는 영향을 미치지만 침투 속도에는 큰 영향을 미치지 않는다.
 ④ 침투액의 점성은 침투속도와 침투력 모두에 큰 영향을 미친다.
39. 일반적으로 침투액의 비중은 어느 정도인가? (단, 비가연성 염색침투액은 제외한다.)
 ① 약 1.20이하 ② 약 2.50이하
 ③ 약 3.00이하 ④ 약 5.00이하
40. 염색 침투액을 사용하는 경우에는 건식 현상제를 잘 사용하지 않는데 그 이유는 무엇인가?
 ① 흡의 지시와의 색채대비가 분명하지 않다.
 ② 침투액의 성분과 화학적인 반응을 일으킨다.
 ③ 현상제의 형광물질이 흡출작용을 방해한다.
 ④ 현상제에 의해 침투액이 경화된다.
- 3과목 : 침투탐상검사 시험**
41. 다음 중 침투제나 현상제의 잔류물을 제거해 주는 후처리 과정이 필수적으로 요구되는 경우로 볼 수 없는 것은?
 ① 탐상 결과를 판정하여 폐기되는 경우
 ② 현상제가 흡습성이 강하여 부식의 우려가 있는 경우
 ③ 후속 공정으로 시험체를 가공할 때 지장을 줄 우려가 있는 경우
 ④ 보수하여 사용할 때 시험체에 남아 있는 침투액이 사용에 지장을 줄 우려가 있는 경우
42. 후유화성 형광침투탐상시험에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 미세한 결함도 검출 가능하다.
 ② 비교적 얇은 결함도 검출 가능하다.
 ③ 수분이 흔입되어도 침투액의 성능저하가 적다.
 ④ 거친 표면을 가진 시험체에도 적용할 수 있다.
43. 다음 중 형광 침투액에 기름베이스 유화제를 사용하는 경우 유화시간으로 적합한 것은?
 ① 1~3분 ② 5~10분
 ③ 20~30분 ④ 30~60분
44. 염색침투탐상검사에서 오염물을 제거하는 방법 중 부적합한 것은?
- ① 알칼리 세척법 ② 증기 탈유법
 ③ 솔벤트 세척법 ④ 사포연마법
45. 다음 중 침투탐상검사에서 침투에 영향을 미치는 요인이 가장 작은 인자는?
 ① 대기압 ② 결함의 폭
 ③ 침투액의 종류 ④ 탐상면의 표면 거칠기
46. 침투탐상검사에서 의사지시의 원인이 아닌 것은?
 ① 전처리가 부족한 경우
 ② 거친 표면 조건의 경우
 ③ 과도한 세척제 적용의 경우
 ④ 현상제가 오염된 경우
47. 무현상법과 관계없는 것은?
 ① 형광침투탐상검사에만 적용한다.
 ② 다른 현상법에 비해 결함검출 능력이 저하되는 경우가 많다.
 ③ 모세관현상을 이용하여 결함내부의 침투액을 표면으로 나오게 하는 현상이다.
 ④ 검사체에 기계적인 힘을 가해 결함 체적이 축소되는 현상을 이용한다.
48. 침투탐상시험용 대비시험편에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 탐상조작의 적합여부를 점검하기 위하여 사용된다.
 ② 탐상제의 구입 시 성능을 점검하기 위하여 사용된다.
 ③ 사용 중인 탐상제의 성능을 점검하기 위하여 사용된다.
 ④ 탐상할 수 있는 시험체인지를 조사하기 위하여 사용된다.
49. 다음 중 잉여 수세성 침투액을 제거하는 방법으로 가장 좋은 것은?
 ① 세척탱크에 즉시 집어 넣는다.
 ② 흐르는 물로 직접 닦아 낸다.
 ③ 뜨거운 물에서 끓이거나 증기분사로 닦아 낸다.
 ④ 호스나 분사 노즐을 사용하여 적당한 수압으로 물을 뿌려 닦아 낸다.
50. 후유화성 형광침투탐상검사에서 침투시간의 정의는?
 ① 검사품에 침투액을 적용 후 유화제 적용 전까지의 시간
 ② 검사품에 침투액을 적용 후 과잉침투액을 제거하기 전까지의 시간
 ③ 검사품에 침투액을 적용 후 배액대에 올려 두기 전까지의 시간
 ④ 검사품에 침투액을 적용 후 5분까지의 시간
51. 침투탐상검사 방법의 선정시 고려하지 않아도 되는 것은?
 ① 시험체의 재질 ② 시험체의 두께
 ③ 탐상면의 거칠기 ④ 작업성 및 경제성
52. 다음 침투탐상검사 장치 중 배액처리, 분무나 침적법에 필요한 탐상장치는?
 ① 전처리장치 ② 침투처리장치
 ③ 유화처리장치 ④ 현상처리장치
53. 다음 중 용제제거성 형광침투탐상시험법으로 검사하는 것이

가장 적절한 경우는?

- ① 면이 거친 시험면
 ② 대형부품의 국부적인 검사
 ③ 검사장소를 어둡게 할 수 없는 경우
 ④ 수도 및 전기 설비가 없는 경우

54. 속건식 현상법을 이용하여 현상처리를 할 때, 검사 면에 너무 가까이에서 분사하면 현상도막에 하얀 파도 모양의 상으로 인해 수반되는 현상은?

- ① 지시모양이 빨리 나타난다.
 ② 지시모양이 묽게 되어 둔해져 보인다.
 ③ 현상도막에 반점상의 얼룩이 생긴다.
 ④ 지시모양의 형성은 느리나 적색지시가 뚜렷하게 나타난다.

55. 용제제거성 형광침투제로 탐상할 때 슬벤트 세척제의 역할로 옮은 것은?

- ① 결함에서 침투제를 제거한다.
 ② 침투제의 유화속도를 증가시킨다.
 ③ 시험체 표면의 잉여 침투액을 제거한다.
 ④ 시험품 표면의 침투제를 수세성으로 변화시킨다.

56. 자외선등의 유효 수명이란 일반적으로 초기 광량의 약 몇 %만큼 감소되었을 때를 말하는가?

- ① 5% ② 2%
 ③ 50% ④ 75%

57. 불연속지시가 나타난 것을 제거한 후 다시 현상체를 적용하여도 뚜렷한 불연속 지시가 관찰되었다. 이 불연속의 설명으로 다음 중 가장 알맞은 것은?

- ① 미세한 불연속이기 때문이다.
 ② 기공류의 불연속에서 대부분 나타난다.
 ③ 얇은 균열의 불연속에서 대부분 나타난다.
 ④ 큰 불연속 안에 침투액의 양이 많기 때문이다.

58. 다음 중 침투탐상검사에 사용되는 자외선등의 선원으로 가장 적합한 것은?

- ① 백열등 ② 탄소아크
 ③ 수은증기램프 ④ 원형 BL 형광램프

59. 무관련지시를 확인하는 방법으로 틀린 것은?

- ① 시험체의 도면 등을 검토
 ② 시험편을 이용하여 조작방법의 적절성 조사
 ③ 재검사
 ④ 육안으로 검사

60. 침투탐상검사로 검출할 수 없는 결함은?

- ① 균열 ② 표면 겹침
 ③ 표면 적층 ④ 내부단조 파열

4과목 : 침투탐상검사 규격

61. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)의 현상처리에 대한 설명이 옳은 것은?

- ① 습식현상제인 경우 현상제 적용 후 잉여 현상액은 세척

액으로 닦아내어야 한다.

- ② 속건식 현상제의 적용은 침지법이 일반적이다.
 ③ 건식현상제의 적용은 세척처리 후 즉시 실시한다.
 ④ 속건식현상제를 적용 후에는 시험면을 자연건조시킨다.

62. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 따라 침투탐상시험시 검사체의 온도가 3~15°C 범위에 있는 경우 침투시간은?

- ① 온도를 고려하여 침투시간을 늘린다.
 ② 온도를 고려하여 침투시간을 줄인다.
 ③ 침투시간은 변하지 않는다.
 ④ 표준침투시간으로 한다.

63. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 의한 형광 침투탐상시험시 어두운 곳에서 검사를 할 때 자외선조사등에 눈이 익숙해지도록 기다려야 하는 최소 시간은 얼마인가?

- ① 1분 ② 3분
 ③ 5분 ④ 10분

64. ASME Sec.VIII에 따른 침투탐상시험에서 결함길이가 몇 인치 이상일 때 평가 대상이 되는가?

- ① 3/32 ② 3/16
 ③ 1/16 ④ 1/8

65. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 강용접부의 탐상시험시 시험면의 온도가 30°C일 때 표준 침투시간은 얼마인가?

- ① 5분 ② 7분
 ③ 10분 ④ 15분

66. 보일러 및 압력용기에 대한 침투탐상검사(ASME Sec.V, Art.24 SE-165)에서 용제제거성 형광침투제를 이용하여 알루미늄 용접부를 시험하고자 할 때 권장하는 최소 침투시간은 얼마인가?

- ① 10분 ② 7분
 ③ 5분 ④ 3분

67. 비파괴검사-침투탐상검사-일반 원리(KS B ISO 3452)에서 규정한 검사 및 판독에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 재시험이 필요한 경우 다른 탐상제로 시험하여야 한다.
 ② 재시험이 필요한 경우 다른 세척 공정으로 시험하여야 한다.
 ③ 시험 표면의 검사시 염색 침투액을 사용하는 경우 조도는 500룩스 이상의 조명이어야 한다.
 ④ 시험 표면의 검사시 형광 침투액을 사용하는 경우 검사 전 눈이 주위의 어두움에 익숙하도록 최대 1분 동안 기다려야 한다.

68. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 따른 탐상시험에서 세척처리에 스프레이 노즐을 사용할 때 특별한 규정이 없는 한 최대 수압은 약 얼마인가?

- ① 200kPa ② 225kPa
 ③ 250kPa ④ 275kPa

69. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 시험 방법의 분류 기호가 다음과 같을 때 "N"의 의미는?

F C - N

- ① 건식현상제를 사용하는 방법
 ② 습식현상제를 사용하는 방법
 ③ 속건식식현상제를 사용하는 방법
 ④ 현상제를 사용하지 않는 방법
70. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 시험체의 온도가 35°C일 때 표준 현상시간은?
 ① 5분 ② 7분
 ③ 10분 ④ 15분
71. 보일러 및 압력용기에 대한 침투탐상검사(ASME Sec.V, Art.6)에 따라 니켈합금을 검사할 경우 모든 탐상제는 유황 함유량을 분석하여야 하는데 무게비로 유황함유량은 몇 %를 초과할 수 없는가?
 ① 1% ② 2%
 ③ 3% ④ 5%
72. 보일러 및 압력용기에 대한 침투탐상검사(ASME Sec.V, Art.6)에 의한 습식현상제 중 수성현상제의 적용 방법이 아닌 것은?
 ① 솔질 ② 담금
 ③ 투척 ④ 분무
73. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 B형대비시험편의 종류가 아닌 것은?
 ① PT-B40 ② PT-B30
 ③ PT-B20 ④ PT-B10
74. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 의한 침투탐상검사를 할 때, 전처리의 내용으로 틀린 것은?
 ① 시험체는 침투액을 적용하기 전에 수분 및 오염물질을 제거해야 한다.
 ② 시험체의 일부분을 검사할 경우 시험부분 양쪽으로 25mm 넓게 한다.
 ③ 전처리 후 세척액 및 수분은 충분히 건조시킨다.
 ④ 처리방법으로는 물베이스 유화제에 2분 이내로 담가둔다.
75. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 따른 시험에 전기 또는 수도 시설을 생략할 수 있는 시험방법은?
 ① 수세성 염색 침투제를 사용하여 습식현상제를 적용하는 시험방법
 ② 용제 제거성 염색 침투제를 사용하여 속건식 현상제를 적용하는 시험방법
 ③ 수세성 형광 침투제를 사용하여 습식 현상제를 적용하는 시험방법
 ④ 용제 제거성 형광 침투제를 사용하여 속건식 현상제를 적용하는 시험방법
76. 보일러 및 압력용기에 대한 침투탐상검사(ASME Sec.V, Art.6)에 규정된 과잉의 수세성 침투제를 물분무로 제거할 때 수압과 수온으로 옳은 것은?
 ① 수압은 30kPa, 수온은 110°C를 초과할 수 없다.
 ② 수압은 50kPa, 수온은 110°C를 초과할 수 없다.

- ③ 수압은 150kPa, 수온은 43°C를 초과할 수 없다.
 ④ 수압은 350kPa, 수온은 43°C를 초과할 수 없다.

77. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 유화시간의 시작점은 어느 때부터인가?
 ① 유화제를 침적 후 배액하는 시점
 ② 유화제를 시험체에 적용한 시점
 ③ 큰 부품에서는 유화작용 시간이 다르므로 적용을 마친 시점
 ④ 과잉침투제를 제거한 시점
78. 보일러 및 압력용기에 대한 침투탐상검사(ASME Sec.V, Art.24 SE-165)에 따른 침투탐상시험에서 시험방법을 분류 할 때 "Type I-Method A"는 어떤 시험방법인가?
 ① 수세성 염색 침투탐상시험
 ② 용제제거성 염색 침투탐상시험
 ③ 수세성 형광 침투탐상시험
 ④ 후유화성 형광 침투탐상시험
79. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 규정된 A형 대비시험편의 규격은? (단, 단위는 mm이고, 크기는 가로×세로×두께이다.)
 ① 75×50×(8~10) ② 30×60×(10~12)
 ③ 60×90×(10~12) ④ 60×60×(8~10)
80. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 특별히 규정하지 않으면 침투제 적용시 침투제와 시험면의 온도 범위는 어떻게 규정하고 있는가?
 ① 5°C 이하 ② 5~10°C
 ③ 15~50°C ④ 50°C 이상

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xe

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(3)	(1)	(4)	(4)	(3)	(3)	(4)	(3)	(3)	(2)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
(1)	(2)	(1)	(3)	(3)	(4)	(2)	(4)	(2)	(1)
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
(4)	(4)	(3)	(1)	(2)	(2)	(2)	(2)	(3)	(1)
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
(4)	(4)	(2)	(4)	(4)	(2)	(1)	(2)	(1)	(1)
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
(1)	(4)	(1)	(4)	(1)	(3)	(3)	(4)	(4)	(1)
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
(2)	(2)	(2)	(2)	(3)	(2)	(4)	(3)	(2)	(4)
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
(4)	(1)	(1)	(3)	(1)	(3)	(3)	(4)	(4)	(2)
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
(1)	(3)	(1)	(4)	(2)	(4)	(2)	(3)	(1)	(3)