1과목: 화공열역학

- 1. 화학 평형상태에서 CO, CO₂, H₂, H₂O 및 CH₄로 구성되는 기상계에서 자유도는?
 - (1) 3

2 4


- ③ 5
- (4) 6
- 2. 다음 중 이상기체에 대한 특성식과 관련이 없는 것은? (단. Z: 압축인자, Cp:정압비열, Cv: 정적비열, U: 내부에너지, R: 기체상수, P: 압력, V: 부피, T: 절대온도, n: 몰 수)
- $\mathbf{Q} C_P + C_V = R$
- $\left(\frac{\partial \mathbf{U}}{\partial \mathbf{V}}\right)_{\mathrm{T}} = \mathbf{0}$
- 3. 다음 열역학 관계식 중 옳지 않은 것은?

$$(\frac{\partial \mathbf{T}}{\partial \mathbf{V}})_{\mathbb{S}} = -(\frac{\partial \mathbf{P}}{\partial \mathbf{S}})_{\mathbf{V}} \quad (\frac{\partial \mathbf{T}}{\partial \mathbf{P}})_{\mathbb{S}} = (\frac{\partial \mathbf{V}}{\partial \mathbf{S}})_{\mathbf{P}}$$

$$(\frac{\partial P}{\partial T})_{V} = (\frac{\partial S}{\partial V})_{T} \quad (\frac{\partial V}{\partial T})_{P} = (\frac{\partial S}{\partial P})_{T}$$

- 4. 주울-톰슨(Joule-Thomson)팽창과 엔트로피와의 관계를 옳게 설명한 것은?
 - ① 엔트로피와 관련이 없다.
 - ② 엔트로피가 일정해진다.
 - ③ 엔트로피가 감소한다.
 - 4 엔트로피가 증가한다.
- 5. "액체혼합물 중의 한 성분이 나타내는 증기압은 그 온도에 있어서 그 성분이 단독으로 조재할 때의 증기압에 그 성분의 몰분율을 곱한 값과 같다." 이것은 누구의 법칙인가?

 - ① 라울(Raoult)의 법칙 ② 헨리(Henry)의 법칙
 - ③ 픽(Fick)의 법칙
- ④ 푸리에(Fourier)의 법칙
- 6. 27℃, 800atm 하에서 산소 1 mol 부피는 몇 L인가? (단, 이 때 압축계수는 1.5 이다.)
 - ① 0.46L
- ② 0.72L
- **6** 0.046L
- (4) 0.072L
- 7. 어느 물질의 등압 부피팽창계수와 등온부피압축계수를 나타 내는 β와 k가 각각 β=a/V 와 k=b/V로 표시될 때 이 물질에 대한 상태방정식으로 적합한 것은?
 - ① V = aT +bP + 상수
- ② V = aT bP + 상수
- ③ V = -aT + bP + 상수
- ④ V = -aT bP + 상수
- 8. 다음 그림은 1기압하에서의 A. B 2성분계 용액에 대한 비점 선도(Boiling point diagram)이다. X_A=0.40 인 용액을 1기압 하에서 서서히 가열할 때 일어나는 현상을 설명한 내용으로 틀린 것은? (단, 처음 온도는 40℃이고, 마지막 온도는 70℃ 이다.)



- ① 용액은 50℃에서 끓기 시작하여 60℃가 되는 순간 완전 히 기화한다.
- ② 용액이 끓기 시작하자마자 생각 최초의 증기조성은 Y_A=0.70 이다.
- 용액이 계속 증발함에 따라 남아있는 용액의 조성은 곡선 DE를 따라 변한다.
- ④ 마지막 남은 한방울의 조성은 X_A=0.15 이다.
- 9. 다음 중 역행응축(retrograde condensation)현상을 가장 유 용하게 쓸 수 있는 경우는?
 - ① 기체를 임계점에서 응축시켜 순수성분을 분리시킨다.
 - 2 천연가스 채굴 시 동력 없이 액화천연가스를 얻는다.
 - ③ 고체 혼합물을 기체화시킨 후 다시 응축시켜 비휘발성 물 질만을 얻는다.
 - ④ 냉동의 효율을 높이고 냉동제의 증발잠열을 최대로 이용 하다
- 10. 어떤 기체가 주울-톰슨 전환점(Joule-Thomson inversion point)이 될 수 있는 조건은? (단.

$$dH = CpdT + \left[V - T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{P}\right]dP$$
oigh.)

$$\mathbf{T}(\frac{\partial \mathbf{V}}{\partial \mathbf{T}})_{\mathbf{P}} = \mathbf{V} \quad \text{(} \frac{\partial \mathbf{V}}{\partial \mathbf{T}})_{\mathbf{P}} = \mathbf{V}$$

$$\mathbf{T}(\frac{\partial \mathbf{V}}{\partial \mathbf{T}})_{\mathbf{P}} = \mathbf{0} \quad (\frac{\partial \mathbf{V}}{\partial \mathbf{T}})_{\mathbf{P}} = \frac{1}{\mathbf{V}}$$

11. 다음 중 루이스-랜덜 규칙(Lewis-Randallrule)의 옳은 표현 은? (단. 실제 용액에 적용할 수 있는식, $\, \mathbf{f}_{\mathsf{i}} : 용액중 \, \mathsf{I} \, \mathsf{d} \,$

분의 퓨개시티(Fugacity), f_i : 순수성분 I의 퓨개시티. t_i° : 표준상태에서 순수성분i의 퓨개시티, xi: 성분 I의 액상 몰분 률이다.)

$$\lim_{\substack{\text{(1)} \quad X_{i}=0}} \frac{\widehat{f_{i}}}{x_{i}} = f_{i} \qquad \lim_{\substack{\text{(2)} \quad X_{i}=0}} \frac{\widehat{f_{i}}}{x_{i}} = f_{i}^{\circ}$$

$$\lim_{X_i-1} \frac{\hat{f_i}}{x_i} = f_i \qquad \lim_{X_i-1} \frac{\hat{f_i}}{x_i} = f_i^{\circ}$$

12. 1 mol의 이상기체의 처음상태 50℃, 10kPa에서 20℃, 1kPa로 팽창했을 때의 엔트로피(S)의 변화는? (단,

$$C_P = \frac{7}{2}R$$
 이다.)

- ① -2.6435R
- 2 2.6435R
- ③ -1.9616R
- **1**.9616R
- 13. 물과 수증기와 얼음이 공존하는 삼중점에서 자유도의 수는?
 - **0** 0
- 2
- 3 2
- **4** 3
- 14. 질량 1500kg의 승용차가 40km/h의 속도로 달린다. 이 승용 차의 운동에너지는 몇 N·m인가?
 - ① 1.20×10^6
- 2 9.26×10⁵
- (3) 1.20×10⁵
- **4** 9.26×10⁴
- 15. 평형(equilibrium)에 대한 정의가 아닌 것은? (단, G는 깁스 (Gibbs)에너지, mix는 혼합에 의한 변화를 의미한다.)
 - ① 계(system)내의 거시적 성질들이 시간에 따라 변하지 않는 경우
 - ② 정반응의 속도와 역반응의 속도가 동일할 경우
 - ③ △G_{T.P}=0
 - **1** △V_{mix}=0
- 16. 벤젠(1)-톨루엔(2)의 기-액 평형에서 라울의 법칙이 만족된 다면 90℃, 1atm에서 기체의 조성 y₁은 얼마인가? (단, p^{sat}₁=1.5atm, P^{sat}₂=0.5atm이다.)
 - 1 1/3
- 2 1/4
- ③ 1/2
- **4** 3/4
- 17. 압축인자 Z=+BP/RT일 때 퓨개시티계수 ø는?
 - \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc BP/RT
- 2 In $\emptyset = BP/RT$
- $3 \circ = B$
- 4 In \emptyset = B
- 18. 열역학 기초에 관한 내용으로 옳은 것은?
 - ❶ 이상기체의 엔탈피는 온도만의 함수이다.
 - ② 이상기체의 엔트로피는 온도만의 함수이다.
 - ③ 일은 항상 [PdV의 적분으로 구한다.
 - ④ 열역학 제1법칙은 계의 총에너지가 그 계의 내부에서 항 상 보존된다는 것을 뜻한다.
- 19. 성분 A와 B가 섞여있는 2성분혼합물이 서로 화학반응이 일어나지 않으며, 기-액 평형에서 라울의 법칙에 잘 따른다고한다. 온도 T와 압력 P에서 A와 B의증기압이 각각 P⁰A, P⁰B라 할때, 액체와 평형상태에 있는 기체혼합물 중 성분 A의 조성 yA

$$y_A = \left(\frac{P_A^{O}}{P}\right) \left(\frac{P - P_B^{O}}{P_A^{O} - P_B^{O}}\right)$$

$$y_{A} = (\frac{P_{A}^{O}}{P})(\frac{P - P_{A}^{O}}{P_{A}^{O} - P_{B}^{O}})$$

$$y_A = (\frac{P - P_B^0}{P_A^0 - P_B^0})$$

$$y_A = (\frac{P - P_A^0}{P_A^0 - P_B^0})$$

20. 기상 반응계에서 평형상수 K가 다음과 같이 표시되는 경우

 $\mathbf{v} = \sum_i \mathbf{v}_i$ 는? (단, \mathbf{v}_i 는 성분 I 의 양론계수이고

$$K = (\frac{P}{P^{O}})^{V} \prod_{i} y_{i}^{v_{i}}$$

- 1 평형혼합물이 이상기체이다.
- ② 평형혼합물이 이상용액이다.
- ③ 반응에 따른 몰수 변화가 없다.
- ④ 반응열이 온도에 관계없이 일정하다.

2과목: 단위조작 및 화학공업양론

- 21. 어떤 장치의 압력계가 게이지압 26.7mmHg의 진공을 나타 내었고 이 때의 대기압은 745mmHg였다. 이 장치의 절대압 은 몇 mmHg인가?
 - ① 26.7
- **2** 718.3
- ③ 771.7
- (4) 733.3
- 22. 액체염소 40kg이 표준상태에서 증발했을 때 약 몇 m³의 Cl₂가스가 생성되는가? (단, Cl₂의 분자량은 70.9이다.)
 - 1 10.6
- **2** 12.6
- ③ 10600
- 4 12600
- 23. 전압 750mmhg, 수증기분압 40mmHg일 때 절대습도는 몇 kg H_2O/kg dry air인가?
 - ① 35
- ② 3.5
- ③ 0.35
- **4** 0.035
- 24. 162g의 C, 22g의 H₂ 의 혼합연료를 연소하여 CO₂ 11.1vol%, CO 2.4vol%, O₂ 4.1vol%, N₂ 82.4vol% 조성의 연소가스를 얻었다. 과잉공기%는 약 얼마인가?
 - ① 17.3
- 2 20.3
- **6** 15.3
- 4 25.3
- 25. 200g의 CaCl₂가 다음의 반응식과 같이 공기중의 수증기를 흡수할 경우에 발생하는 열은 약 몇 kcal인가? (단, CaCl₂의 분자량은 111이다.)

 $CaCI_2(s) + 6H_2O(L) \rightarrow CaCI_2 \cdot 6H_2O(s) + 22.63$ kcal $H_2O(g) \rightarrow H_2O(L) + 10.5$ kcal

- 1 164
- **2** 154

- 3 60
- 4
- 26. 25℃. 760mmHg에서 10000m³용기에 공기가 차 있을 때 산소가 차지하는 분용(partialvolume)은 몇 m³인가?
 - **1** 2100
- 2 2240
- 3 2290
- 4 2450
- 27. 18℃, 1atm에서 H₂O(L)의 생성열은 -68.4kcal/mol이다. 1 8℃, 1atm에서, 다음 반응의 반응열이 42kcal/mol 이다. 이 를 이용하여 18℃, 1atm에서의 CO(g) 생성열을 구하면 몇 kcal/mol인가?


$$C(s) + H_2O(L) \rightarrow CO(g) + H_2(g)$$

- (1) +110.4
- (2) +26.4
- -26.4
- (4) -110 4
- 28. 질소에 아세톤이 14.8vol% 포함되어 있다. 20℃, 745mmHg에서 이 혼합물의 상대포화도는 약 몇 %인가? (단, 20℃에서 아세톤의 포화증기압은 184.8mmHg이다.)
 - ① 73
- **2** 60
- ③ 53
- (4) 40
- 29. 펄프를 건조기 속에 넣어 수분을 증발시키는 공정이 있다. 이 때 펄프가 75wt%의 수분을 포함하고, 건조기에서 100kg 의 수분을 증발시켜 수분 25wt%펄프가 되었다면 원래의 펄 프의 무게는 몇 kg인가?
 - (1) 125
- **2** 150
- ③ 175
- 4 200
- 30. 3atm의 압력과 가장 가까운 값을 나타내는 것은?
 - (1) 309.9 kaf/cm²
- (2) 441 psi
- ③ 22.8 cmHg
- **4** 30.3975 N/cm²
- 31. U자관 마노미터를 오리피스(Orifice)유량계에 설치했다. 마 노미터에는 수은(비중:13.6)이 들어있고 수은 상부는 사염화 탄소(비중: 1.6)로 차있다. 마노미터가 21cm를 가리킬 때 물기둥 높이(cm)로 환산하면 약 얼마인가?
 - 1) 124
- 2 142
- ③ 196
- **4** 252
- 32. 두 물체가 열적 평형에 있을 때 전체 복사강도(w₁, w₂)와 흡수율(a₁, a₂)의 관계는?
 - (1) $w_1 \times w_2 \times a_1 \times a_2 = 1$
- **2** $a_1 \times w_2 = a_2 \times w_1$
- (3) $a_1 \times w_1 = a_2 \times w_2$
- $(4) W_1 \times W_2 = a_1 \times a_2$
- 33. 어떤 증류탑의 환류비가 2이고 환류량이 400kmol/h이다. 이 증류탑 상부에서 나오는 증기의 몰(mol) 잠열이 7800kcal/kmol이며 전축기로 들어가는 냉각수는 20℃에서 156000kg/h이다. 이 냉각수의 출구온도는?
 - ① 30℃
- ② 40℃
- **❸** 50℃
- ④ 60℃
- 34. 일정한 압력 손실에서 유로의 면적변화로부터 유량을 알 수 있게 한 장치는?
 - ① 피톳 튜브(Pitot tube)
 - ② 로타 미터(Rota meter)
 - ③ 오리피스 미터(Orifice meter)
 - ④ 벤튜리 미터(Venturi meter)

- 35. 건조 특성 곡선에서 항율건조 기간에서 감율건조 기간으로 변하는 점을 무엇이라고 하는가?
 - ① 자유(free) 함수율 ② 평형(equilibrium)함수율
 - ③ 수축(shrink) 함수율 ① 한계(critical) 함수율
- 36. 혼합조작에서 혼합 초기, 혼합 도중, 완전이상혼합 시 각 균 일도 지수의 값을 옳게 나타낸 것은? (단, 균일도 지수는 σ/ σ_0 이며, σ 는 혼합 도중의 표준편차, σ_0 는 혼합 전의 최초의 표준편차이다.)
 - ① 혼합 초기 : 0, 혼합 도중 : 0에서 1 사이의 값, 완전이 상혼합 : 1
 - ② 혼합 초기 : 1, 혼합 도중 : 0에서 1 사이의 값, 완전이 상혼합: 0
 - ③ 혼합 초기와 혼합 도중 : 0에서 1 사이의 값, 완전이상 혼합 : 1
 - ④ 혼합 초기 : 1, 혼합 도중 : 0, 완전이상혼합 : 1
- 37. 추출조작시 추제(solvent)의 선택도에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 - ① 선택도는 추질과 원용매의 분배계수로부터 구한다.
 - ② 선택도가 1.0인 경우 분리효과를 최대로 얻을 수 있다.
 - 선택도가 클수록 분리효과가 작아진다.
 - ④ 선택도가 클수록 보다 적은 양의 추제가 사용된다.
- 38. 직경이 15cm인 파이프에 비중이 0.7인 디젤유가 280ton/h 의 유량으로 이송되고 있다. 1509m의 배관 거리를 통과하 는데 걸리는 시간은 약 몇 분인가?
 - 1 1
- 2 2
- ③ 3
- **4**
- 39. 증발관의 능력을 크게 하기 위한 방법으로 적합하지 않은 것은?
 - ① 액의 속도를 빠르게 해준다.
 - ② 증발관을 열전도도가 큰 금속으로 만든다.
 - ③ 장치내의 압력을 낮춘다.
 - ₫ 증기측 격막계수를 감소시킨다.
- 40. 충전탑에서 기체의 속도가 매우 커서 액이 거의 흐르지 않 고, 넘치는 현상을 무엇이라고 하는가?
 - ① 편류(Channeling)
- ② 범람(Flooding)
- ③ 공동화(Cavitation) ④ 비밀동반(Entrainment)

3과목: 공정제어

41. 다음 블록선도에서 전달함수 G(s)=C(s)/R(s)를 옳게 구한 것은?



$$\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{R}} = \frac{\mathrm{G}_{1}(\mathrm{S}) + \mathrm{G}_{2}(\mathrm{S})}{1 + \mathrm{G}_{2}(\mathrm{S})\mathrm{H}(\mathrm{S})}$$

$$\frac{\mathbf{C}}{\mathbf{R}} = \frac{\mathbf{G}_{1}(\mathbf{S})\mathbf{G}_{2}(\mathbf{S})}{1 + \mathbf{G}_{2}(\mathbf{S})\mathbf{H}(\mathbf{S})}$$

$$\frac{C}{R} = \frac{G_1(g)}{1 + G_2(g)H(g)}$$

$$\frac{C}{R} = \frac{G_1(s) - G_2(s)}{1 + G_1(s)H(s)}$$


- 42. 특성방정식이 $10s^3+17s^2+8s+1+K_c=0$ 와 같을 때 시스템의 한계이득(ultimate gain, K_{cu})과 한계주기(ultimate period, T_u)를 구하면?
 - **1** $K_{cu} = 12.6, T_{u} = 7.0248$
 - $2 K_{cu} = 12.6, T_u = 0.8944$
 - $3 K_{cu} = 13.6, T_{u} = 7.0248$
 - $4 \text{ K}_{cu} = 13.6, T_{u} = 0.8944$
- 43. X₁에서 X₂로의 전달함수와 X₂에서 X₃로의 전달함수가 각각 다음과 같이 표현될 때 X₁에서 X₃로의 전달함수는?

$$X_2 = \frac{2}{(2s+1)}X_1$$
, $X_3 = \frac{1}{(3s+1)}X_2$

$$\frac{2}{(2s+1)(3s+1)}$$


$$\frac{2}{(2s+1)} + \frac{1}{(3s+1)}$$

- 2(2s+1)(3s+1)
- $\frac{(2s+1)}{2(3s+1)}$
- 44. 그림과 같은 지연시간 a인 단위 계단함수의 Laplace 변환식은?





- ① 1/s
- ② a/s
- e [∞] s
- ae^{-as}

- 45. 다음 중 안정한 공정을 보여주는 페루프 특성방정식은?
 - $\bigcirc 1$ $s^4 + 5s^3 + s + 1$
 - $2 s^3 + 6s^2 + 11s + 10$
 - (3) 3s³+5s²+s 1
 - $\bigcirc 3 + 16s^2 + 5s + 170$
- 46. 다음 그림에서 피드백 제어계의 총괄 전달함수는?




- $\frac{1}{-\mathrm{H(s)}}$
- $\frac{1}{1+\mathrm{H}(s)}$
- $\frac{1}{1-\mathrm{H}(s)}$
- $\frac{1}{H(s)}$
- 47. 제어계(control system)의 구성요소로 가장 거리가 먼 것은?
 - ① 전송부
- ② 기획부
- ③ 검출부
- ④ 조절부
- 48. PD 제어기에 다음과 같은 입력신호가 들어올 경우, 제어기 출력 형태는? (단, K_c 는 1이고 τ_D 는 1이다.)









$$\frac{3}{2}e^{-t} + 3(1 + e^{-2t})$$

$$-3e^{-t} + \frac{3}{2}(1 + e^{-2t})$$

$$3e^{-t}-3(1+e^{-2t})$$

$$_{(4)} e^{-t} - 3(1 + e^{-2t})$$

- $10\mathrm{S}+1$ 를 근사화 했을 때의 근사적 전달함수로 가장 거리가 먼 것은?

$$\frac{5(-2s+1)}{10s+1}$$

$$\frac{5}{(10s+1)(2s+1)}$$

$$\frac{5(-s+1)}{(10s+1)(s+1)}$$

$$\frac{5(-2s+1)}{(10s+1)(2s+1)}$$

- 51. 증류탑의 일반적인 제어에서 공정출력(피제어)변수에 해당하 지 않는 것은?
 - ① 탑정생산물 조성
- ② 증류탑의 압력
- ❸ 공급물 조성
- ④ 탑저 액위
- 52. 제어계의 응답 중 편차(offset)의 의미를 가장 옳게 설명한 것은?
 - ① 정상상태에서 제어기 입력과 출력의 차
 - ② 정상상태에서 공정 입력과 출력의 차
 - ③ 정상상태에서 제어기 입력과 공정 출력의 차
 - ♪ 정상상태에서 피제어 변수의 희망값과 실제 값의 차
- 53. 1차계의 시간상수 τ에 대한 설명으로 틀린 것은?
 - ① 계의 저항과 용량(capacitance)과의 곱과 같다.
 - ② 입력이 계단함수일 때 응답이 최종변화치의 95%에 도달 하는데 걸리는 시간과 같다.
 - ③ 시간상수가 큰 계일수록 출력함수의 응답이 느리다.
 - ④ 시간의 단위를 갖는다.
- 54. 공정 $G(s) = \frac{\exp(-\theta s)}{s+1}$ 을 위하여 PI제어기

 $G(s) = 5(1 + \frac{1}{s})$ 를 설치하였다. 이 폐루프가 안정

성을 유지하는 불감시간(dead time) θ의 범위는?

- **1** $0 \le \theta < 0.314$
- ② 0≤0<3.14
- \bigcirc 0≤ θ <0.141
- (4) $0 \le \theta < 1.41$
- 55. 어떤 계의 단위계단 응답이 다음과 같을 경우 이 계의 단위 충격응답(impulse response)은?

$$Y(t) = 1 - (1 + \frac{t}{r})e^{-\frac{t}{r}}$$

- $\frac{t}{r}e^{-\frac{t}{r}}$ $\frac{t}{r^2}e^{-\frac{t}{r}}$
- $(1+\frac{t}{r})e^{-\frac{t}{r}}$ $(1-\frac{t}{r})e^{-\frac{t}{r}}$
- 56. 비례폭(proportional band)이 0에 가까운 값을 갖는 제어기 **⊢**?
 - 1) PI controller
- ② PD controller
- ③ PID controller
- 4 on off controller
- 57. 자동차를 운전하는 것을 제어시스템의 가동으로 간주할 때 도로의 차선을 유지하며 자동차가 주행하는 경우 자동차의 핸들은 제어시스템을 구성하는 요소 중 어디에 해당하는가?
 - ① 감지기
- 2 조작변수
- ③ 구동기
- ④ 피제어변수
- 58. PID 제어기 조율과 관련한 설명으로 옳은 것은?
 - ❶ Offset을 제거하기 위해서는 적분동작을 넣어야 한다.
 - ② 빠른 공정일수록 ㅁ미분동작을 위주로 제어하도록 조율 하다.
 - ③ 측정잡음이 큰 공정일수록 미분동작을 위주로 제어하도 록 조율한다.
 - ④ 공정의 동특성 빠르기는 조율시 고려사항이 아니다.

- 59. $(r^2s^2+\zeta rs+1)$ 인 2차계 공정에서 단위계단 입력에 대한 공정응답으로 옳은 것은?(단, ζ, r>0 이다.)
 - ① (1) ζ가 1보다 작을수록 overshoot이 작다.
 - 갑가 1보다 작을수록 진동주기가 작다.
 - ③ 진동주기는 K와 r에는 무관하다.
 - ④ K가 클수록 응답이 빨라진다.
- 60. 다음의 전달함수를 역변환하면 어떻게 되는가?

$$F(s) = \frac{5}{s^2 + 3}$$

$$f(t) = \frac{5}{\sqrt{3}} \cos 3t$$

$$f(t) = 5\sin \sqrt{3}t$$

$$f(t) = \frac{5}{\sqrt{3}} \sin \sqrt{3} t$$

$$f(t) = 5\cos\sqrt{3}t$$

4과목 : 공업화학

- 61. 암모니아소다법에서 암모니아함수가 갖는 조성을 옳게 나타 낸 것은?
 - ① 전염소 90g/L, 암모니아 160g/L
 - ② 전염소 240g/L, 암모니아 45g/L
 - ③ 전염소 40g/L, 암모니아 240g/L
 - ◆ 전염소 160g/L, 암모니아 90g/L
- 62. 공업적으로 수소를 제조하는 방법이 아닌 것은?
 - ① 수성가스법
- ② 수증기개질법
- ③ 부분산화법
- 4 공기액화분리법
- 63. 벤젠이 Ni촉매하에서 수소화 반응을 하였을 때 생성되는 것 은?
 - ❶ 시클로헥산
- ② 벤즈알데히드
- ③ BHC
- ④ 디히드로벤젠
- 64. 다음은 석유정제공업에서의 전화법에 대한 설명이다. 어떤 공정에 대한 설명인가?
 - 주로 고체산촉매 또는 제올라이트 촉매 사용
 - 카르보늄이온 반응기구
 - 방향족 탄화수소가 많이 생성
 - ❶ 접촉분해법
- ② 열분해법
- ③ 수소화분해법
- ④ 이성화법
- 65. 시리콘 진성반도체의 전도대(conduction band)에 존재하는 전자수가 $6.8 \times 10^{12} / \text{m}^3$ 이며, 전자의 이동도(mobility)는 $0.19 \text{m}^2 / \text{V} \cdot \text{s}$, 가전자대(valence band)에 존재하는 정공 (hole)의 이동도는 $0.0425 \text{m}^2 / \text{V} \cdot \text{s}$ 일 때 전기전도도는 얼마인가? (단, 전자의 전하량은 $1.6 \times 10^{-19} \text{CoulombOlC.}$)
 - (1) 2.06×10⁻⁷ ohm⁻¹m⁻¹
- $2.53 \times 10^{-7} \text{ ohm}^{-1}\text{m}^{-1}$
- $3 2.89 \times 10^{-7} \text{ ohm}^{-1} \text{m}^{-1}$
- $4 \cdot 1.09 \times 10^{-6} \text{ ohm}^{-1} \text{m}^{-1}$
- 66. 건식법에 의한 인산제조공정에 대한 설명 중 옳은 것은?
 - 1 인의 농도가 낮은 인광석을 원료로 사용할 수 있다.
 - ② 고순도의 인산은 제조할 수 없다.
 - ③ 전기로에서는 인의 기화와 산화가 동시에 일어난다.
 - ④ 대표적인 건식법은 이수석고법이다.
- 67. 석유 중에 황화합물이 다량 들어 있을 때 발생되는 문제점 으로 볼 수 없는 것은?
 - ① 장치 부식
- 2 환원 작용
- ③ 공해 유발
- ④ 악취 발생
- 68. 격막식 전해조에서 전해액은 양극에 도입되어 격막을 통해 음극으로 흐르고, 음극실의 OH이온이 역류한다. 이 때 격막 실 전해조 양극의 재료는?
 - ① 철망
- ② Ni
- (3) Ha
- 4 흑연
- 69. 인산비료에서 유효인산 또는 가용성 인산이란?
 - ① 수용성 인산만이 비효를 갖는 것
 - ② 구용성 인산만이 비효를 갖는 것
 - ③ 불용성 인산만이 비효를 갖는 것

- ♪ 수용성 인산과 구용성 인산이 비효를 갖는 것
- 70. 톨루엔의 중간체로 폴리우레탄 제조에 사용되는 TDI의 구조 식은?





- 71. 접촉식 황산제조 공정에서 전화기에 대한 설명 중 옳은 것 은?
 - 전화기 조작에서 온도조절이 좋지 않아서 온도가 지나치 게 상승하면 전화율이 감소하므로 이에 대한 조절이 중 요하다.
 - ② 전화기는 SO₃생성열을 제거시키며 동시에 미반응 가스를 냉각시킨다.
 - ③ 촉매의 온도는 200℃ 이하로 운전하는 것이 좋기 때문에 열 교환기의 용량을 증대시킬 필요가 있다.
 - ④ 전화기의 열교환방식은 최근에는 거의 내부 열교환방식을 채택하고 있다.
- 72. 고분자에서 열가소성과 열경화성의 일반적인 특징을 옳게 설명된 것은?
 - ① 열가소성 수지는 유기용매에 녹지 않는다.
 - ② 열가소성 수지는 분자량이 커지면 용해도가 감소한다.
 - ③ 열경화성 수지는 열에 잘 견디지 못한다.
 - ④ 열경화성 수지는 가열하면 경화하다가 더욱 가열하면 연 화한다.
- 73. 술(에탄올)을 마시고 나서 숙취의 원인이 되는 물질은?
 - ① 아세탈
- ② 아세틸코린
- ③ 아세딜에텔
- 4 아세트알데히드
- 74. 염화비닐은 아세틸렌에 다음 중 어느 것을 작용시키면 생성 되는가?
 - ① NaCl
- ② KCI
- HCI
- 4 HOCI
- 75. 연실법 황산제조 공정 중 glover탑에서 질소산화물 공급에 HNO_3 를 사용할 경우, 36wt%의 HNO_3 20kg으로 약 몇 kg 의 NO를 발생시킬 수 있는가?
 - ① 0.8
- 2 1.7
- ③ 2.2
- **4** 3.4
- 76. Fischer 에스테르화 반응에 대한 설명으로 틀린 것은?
 - 1 염기성 촉매 하에서의 카르복시산과 알코올의 반응을 의미한다.
 - ② 가역반응이다.
 - ③ 알코올이나 카르복시산을 과량 사용하여 에스테르의 생 성을 촉진할 수 있다.
 - ④ 반응물로부터 물을 제거하여 에스테르의 생성을 촉진할 수 있다.

- 77. NaOH 제조 공정 중 식염수용액의 전해 공정 종류가 아닌 것은?
 - ① 격막법

② 증발법

③ 수은법

- ④ 이온교환막법
- 78. 부타디엔에 무수말레이산을 부가하여 환상화합물을 얻는 반 응은?
 - ① Diels-Alder 반응
- ② Wolff-Kishner 반응
- ③ Gattermann-Koch 반응
- ④ Fridel-Craft 반응
- 79. 다니엘 전지의 (-) 극에서 일어나느 반응은?
 - (1) $CO+CO^{2-}_{3}\rightarrow 2CO_{2}+2e^{-}$

2 $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^{-}$

③ Cu²⁺+2e⁻→Cu

- 4 $H_2 \rightarrow 2H^+ + 2e^-$
- 80. 염화수소 가스의 직접 합성 시 화학반응식이 다음과 같을 때 표준상태 기준으로 200L의 수소가스를 연소시키면 발생되는 열량은 약 몇 kcal 인가?

- ① 365
- **2** 394
- 3 407
- 4 603

5과목 : 반응공학

- 81. 화학 반응의 온도의존성을 설명하는 이론 중 관계가 가장 먼 것은?
 - ① 아레니우스(Arrhernius)법칙
 - ② 전이상태이론
 - ③ 분자 충돌 이론
 - ① 볼츠만(Boltzmann)법칙
- 82. 정용 회분식 반응기에서 단분자형 0차 비가역 반응에서의 반응이 지속되는 시간t의 범위는? (단, CAO는 A성분의 초기 농도, k는 속도상수를 나타낸다.)

$$t \le \frac{C_{A0}}{l_c}$$

$$t \leq \frac{k}{C_{A0}}$$

⊚ t≤ k

- $t \le \frac{1}{k}$
- 83. 불균일 촉매반응에서 확산이 반응율속 영역에 있는지를 알 기 위한 식과 가장 거리가 먼 것은?
 - 1) Thiele modulus
- ② Weixz-Prater 식
- ③ Mears 식
- ◆ Langmuir-Hishelwood 식
- 84. 회분식 반응기에서 반응시간이 t_F 일 때 C_A/C_{A0} 의 값을 F라하면 반응차수 n과 t_F 의 관계를 옳게 표현한 식은? (단, k는 반응속도상수 이고, $n \neq 1$ 이다.)


$$_{\odot} \ t_{F} = \frac{F^{1-n}-1}{k(1-n)} C_{A0}^{1-n}$$

$$t_{F} = \frac{F^{n-1}-1}{k(1-n)}C_{A0}^{n-1}$$


$$t_F = \frac{F^{1-n}-1}{k(n-1)}C_{A0}^{1-n}$$

$$_{\text{@}} \ t_{F} = \frac{F^{n-1}-1}{k(n-1)} C_{A0}^{n-1}$$

85. 단일반응 A→R의 반응을 동일한 조건하에서 촉매 A,B,C,D 를 사용하여 적분반응기에서 실험하였을 때 다음과 같은 원료성분 A의 전화율 X_A와 V/F₀(또는 W/F₀를 얻었다. 촉매활성이 가장 큰 것은? (단, V는 촉매체적, W는 촉매질량, F₀는 공급원료 mole 수 이다.)



- ① 촉매 A
- ② 촉매 B
- ③ 촉매 C
- ④ 촉매 D
- 86. 부피유량 v가 일정한 관형반응기 내에서 1차 반응 A→B이 일어난다. 부피유량이 10L/min, 반응속도상수 k가 0.23/min 일 때 유출농도를 유입농도의 10%로 줄이는데 필요한 반응 기의 부피는? (단, 반응기의 입구조건 V=0일 때 C_A=C_{AO}이다.)
 - **1** 100L
- 2 2001
- ③ 300L
- 4 400L
- 87. 비가역 액상반응에서 공간시간 τ가 일정할 때 전환율이 초 기 농도에 무관한 반응차수는?
 - ① 0차
- 2 1치
- ③ 2차
- ④ 0차, 1차, 2차
- 88. 다음 그림은 농도-시간의 곡선이다. 이 곡선에 해당하는 반 응식을 옳게 나타낸 것은?





89. 2번째 반응기의 크기가 1번째 반응기 체적의 2배인 2개의 혼합 반응기를 직렬로 연결하여 물질 A의 액상분해 속도론을 연구한다. 정상상태에서 원료의 농도가 1mol/L 이고, 1번째 반응기에서 평균체류 시간은 96초 이며 1번째 반응기의 출구 농도는 0.25mol/L 이다. 이 분해반응은 몇 차 반응인가?

- ① 0차
- ② 1차
- 3 2차
- ④ 3차
- 90. 촉매반응의 경우 촉매의 역할을 잘 설명한 것은?
 - ① 평형상수 K 값을 높여준다.
 - ② 평형상수 K 값을 낮추어 준다.
 - ③ 활성화 에너지 E값을 높여준다.
 - ① 활성화 에너지 E값을 낮추어 준다.
- 91. N₂O₂의 분해 반응은 1차 반응이고 반감기가 20500s 일 때 8시간 후 분해된 분율은 얼마인가?
 - ① 0.422
- 2 0.522
- **3** 0.622
- 4 0.722
- 92. 어떤 반응의 온도를 24℃에서 34℃로 증가시켰더니 반응 속 도가 2.5배로 빨라졌다면, 이 때의 활성화 에너지는 몇 kcal 인가?
 - 10.8
- 2 12.8
- **6** 16.6
- 4 18.6
- 93. 플러그흐름반응기 또는 회분식반응기에서 비가역 직렬 반응 A→R→S, k₁=2min⁻¹, k₂=1min⁻¹이 일어날 때 C_R이 최대가 되는 시간은?
 - ① 0.301
- **2** 0.693
- ③ 1.443
- ④ 3.332
- 94. 회분식 반응기(batch reactor)에서 비가역 1차 액상반응인 반응물 A가 40% 전환되는데 5분 걸렸다면 80% 전환되는 데는 약 몇 분이 걸리겠는가?
 - ① 7분
- ② 10분
- ③ 12분
- 4 16분
- 95. 다음과 같은 효소발효반응이 플러그흐름 반응기에서 C_{A0}=2mol/L, v=25L/min 의 유입속도로 일어난다. 95% 전화율을 얻기 위한 반응기 체적은 약 몇 m³인가?
 - A→ R, withenzyme,

$$-r_A = 0.1C_A/(1+0.5C_A) mol/L \cdot min$$

- **1**
- 2 2
- ③ 3
- **4** 4
- 96. A→R→S(k₁,k₂)인 반응에서 k₁=100, k₂=1이면 회분식 반응 기에서 C₅/C_{A0}에 가장 가까운 식은? (단, 두 반응은 모두 1 차이다.)
 - ① e^{-100t}
- $② e^{-t}$
- $3 1-e^{-100t}$
- **1** $1-e^{-t}$
- 97. 촉매 반응일 때의 평형상수(K_{PC})와 같은 반응에서 촉매를 사용하지 않았을 때의 평형상수(K_P)와의 관계로 옳은 것은?
 - (1) $K_P > K_{PC}$
- $2 K_P < K_{PC}$
- $\mathbf{8} \ \mathsf{K}_{\mathsf{P}} = \mathsf{K}_{\mathsf{PC}}$
- 4 $K_P + K_{PC} = 0$
- 98. Arrhenius 법칙에 따라 반응 속도상수 k의 온도 T에 대한 의존성을 옳게 나타낸 것은? (단, θ는 양수 값의 상수이다.)
 - (1) $k \propto \exp(\theta T)$
- ② k \propto exp(Θ /T)
- ③ k \propto exp(- θ T)
- **4** k \propto exp(- θ /T)

- 99. 액상반응 A→R, -r_A, -r_A=kC²_A이 혼합 반응기(mixed flow reactor)에서 진행되어 50%의 전화율을 얻었다. 만약 크기가 6배인 똑같은 성능의 반응기로 대치한다면 전화율은 어떻게 되겠는가?
 - ① 0.55
- 2 0.65
- **6** 0.75
- 4 0.85
- 100. A→R, r_R=k₁C_A^{a1}, A→S, r_s=k₂C_A^{a2}에서 R이 요구하는 물질 일 때 옳은 것은?
 - ① a₁>a₂ 이면 반응물의 농도를 낮춘다.
 - ② a₁ < a₂ 이면 반응물의 농도를 높인다.
 - a₁=a₂ 이면 CSTR이나 PFR에 관계없다.
 a₁과 a₂에 관계없고 k₁과 k₂에만 관계된다.

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xe

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프 로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합 니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT 에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2	4	4	1	3	2	3	2	1
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	4	1	4	4	4	2	1	1	1
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2	2	4	3	2	1	3	2	2	4
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
4	2	3	2	4	2	3	4	4	2
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	1	1	3	2	2	2	3	2	4
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
3	4	2	1	2	4	2	1	2	3
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
4	4	1	1	2	1	2	4	4	3
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
1	2	4	3	4	1	2	1	2	2
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
4	1	4	3	1	1	2	1	3	4
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
3	3	2	4	1	4	3	4	3	3