

1과목 : 기계가공법 및 안전관리

1. 공작기계의 기본운동이 아닌 것은?

- ① 위치조정운동 ② 급속귀환운동
③ 이송운동 ④ 절삭운동

2. 기어 절삭법이 아닌 것은?

- ① 창성법 ② 인베스먼트법
③ 형판에 의한 법 ④ 층형공구에 의한 방법

3. 공구마열 중에서 공구날의 끝면이 칩의 마찰로 오목하게 패이는 현상을 무엇이라 하는가?

- ① 구성인선 ② 크리이터 마모
③ 프랭크 마모 ④ 칩브레이커

4. 보통 선반에서 보링(boring) 작업을 할 때 가장 많이 사용되는 공구는?

- ① 바이트(bite) ② 엔드밀(end mill)
③ 탭(tap) ④ 필터(filter)

5. 선반에서 길이방향 이송, 전후방향 이송, 나사깎기 이송 등의 이송장치를 가지고 있는 부분은?

- ① 왕복대 ② 주축대
③ 이송변환기어박스 ④ 리드 스크루

6. 밀링 수직축 장치에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 밀링 머신의 부속장치의 일종이다.
② 수평 및 만능 밀링머신에서 직립 밀링가공을 할 수 있도록 베드면에 장치한다.
③ 일감에 따라 요구되는 각도로 선회시켜 사용할 수 있다.
④ 수평방향의 스피드를 회전을 기어를 거쳐 수직방향으로 전환시키는 장치이다.

7. 독일형 버니어캘리퍼스라고도 부르며, 슬라이더가 총형으로 내측면의 측정이 가능하고, 최소 1/50mm로 측정할 수 있는 버니어캘리퍼스는?

- ① M1 형 ② M2 형
③ CB 형 ④ CM 형

8. 회전하는 상자 속에 공작물과 솟돌 입자, 공작액, 콤파운드 (compound) 등을 함께 넣어 공작물을 입자와 충돌시켜 매끈한 가공면을 얻는 가공방법은?

- ① 솟 피닝(shot peening)
② 배럴 다듬질(barrel finishing)
③ 버니싱(burnishing)
④ 롤러(roller) 가공

9. 절삭저항의 3분력에 속하지 않는 것은?

- ① 주분력 ② 이송분력
③ 배분력 ④ 상대분력

10. 피복 초경합금의 피복재료 사용되지 않는 것은?

- ① TiC ② TiN
③ Al₂O₃ ④ SiC

11. 연삭수돌 바퀴의 표시 "WA 46 J 4 V"에서 '4' 가 나타내는

것은?

- ① 입도 ② 결합도
③ 조직 ④ 결합제

12. 사고 발생이 많이 일어나는 것에서 점차로 적게 일어나는 것의 순서로 옮은 것은?

- ① 불안전한 조건→불가항력→불안전한 행위
② 불안전한 행위→불가항력→불안전한 조건
③ 불안전한 행위→불안전한 조건→불가항력
④ 불안전한 조건→불안전한 행위→불가항력


13. 센터리스 연삭기에서 조정 솟돌의 주된 역할은?

- ① 공작물의 연삭 ② 공작물의 지지
③ 공작물 이송 ④ 연삭수돌 회전

14. 밀링에서 작업할 수 없는 것은?

- ① 나선홈 가공 ② 기어 가공
③ 널링 가공 ④ 키홈 가공

15. 그림에서 X는 18mm, 핀의 지름이 ø6mm이면 A값은 약 몇 mm인가?



- ① 23.196 ② 26.196
③ 31.392 ④ 34.392

16. 절삭속도 90m/min, 커터의 날 수 10개, 밀링 커터의 지름을 100mm, 1개의 날 당 이송을 0.05mm라 할 때 테이블의 이송속도는 약 mm/min인가?

- ① 133.3 ② 143.3
③ 153.7 ④ 163.7

17. 화재를 A급, B급, C급, D급으로 구분했을 때 전기화재는 어느 급에 해당하는가?

- ① A급 ② B급
③ C급 ④ D급

18. 여려대의 NC공작기계를 1대의 컴퓨터에 연결시켜 작업을 수행하는 생산시스템은?

- ① FMS ② ANC
③ DNC ④ CNC

19. 연강을 쇠톱으로 절단하는 방법으로 틀린 것은?

- ① 쇠톱으로 절단을 할 때 톱날의 왕복 횟수는 1분에 약 50~60회가 적당하다.
② 쇠톱을 앞으로 밀 때 균등한 절삭압력을 준다.
③ 쇠톱작업을 할 때 톱날의 전체 길이를 사용하도록 한다.
④ 쇠톱은 당길 때 재료가 잘리므로, 톱날의 방향은 잘리는 방향으로 고정한다.

20. 보통선반 사용시 주의해야 할 안전사항 중 맞는 것은?
- ① 바이트를 교환할 때는 기계를 정지시키지 않아도 된다.
 - ② 나사가 공이 끝나면 반드시 하프너트를 풀어 넣는다.
 - ③ 바이트는 가급적 길게 설치한다.
 - ④ 저속운전 중에는 주축속도의 변환을 해도 된다.

2과목 : 기계제도 및 기초공학

21. 회전중심으로부터 길이가 300mm의 스패너 끝에서 손잡이 와 90° 의 각도로 200N의 힘을 가하여 볼트를 조였다면, 볼트에 발생한 모멘트는 약 몇 N·m인가?

- ① 0.6
- ② 6
- ③ 60
- ④ 600

22. 다음 중 3600rpm은 2초 동안에 몇 회전하는가?

- ① 60회전
- ② 120회전
- ③ 1800회전
- ④ 3600회전

23. 전자유도 현상에 의하여 생기는 유도 기전력의 크기를 정의 하는 법칙은?

- ① 패러데이의 법칙
- ② 오옴의 법칙
- ③ 쿨롱의 법칙
- ④ 오른나사의 법칙


24. 다음 ()안에 들어갈 알맞은 단위를 순서대로 쓴 것은?

- $1(N) = 1(\quad) \times 1(\quad)$
- ① kg, m
 - ② kg, m/s^2
 - ③ m, s
 - ④ m, $1/s$

25. 축 단부의 응력집중 현상을 경감시키는 대책으로 잘못된 것은?

- ① 필릿(fillet) 부분의 반지름을 되도록 작게 한다.
- ② 축 단부 가까이에 2~3단의 단부를 설치하여 응력의 변화를 완만히 한다.
- ③ 단면 변화 부분에 보강재를 결합한다.
- ④ 단면 변화 부분에 열처리를 시행하여 강화시킨다.

26. 물체를 그림과 같이 10N의 힘을 가하여 5m를 이동시켰을 때 행한 일의 값은?



- ① 5J
- ② 10J
- ③ 25J
- ④ 50J


27. 입구의 단면적이 $500cm^2$ 인 송유관 속으로 석유가 $2m/sec$ 의 속도로 흘러 들어가 관의 끝 부분에서 $8m/sec$ 의 속도로 흘러 나올 때 출구의 단면적은 약 몇 cm^2 인가?

- ① 75
- ② 125
- ③ 500
- ④ 2000

28. 다음 중 오음의 법칙을 나타낸 식으로 옳은 것은? (단, V:전압, I:전류, R:저항이다.)

$$\begin{array}{ll} \text{① } V=R+V & \text{② } V=\frac{R}{I} \\ \text{③ } V=I\times R & \text{④ } V=\frac{I}{R} \end{array}$$

29. 그림과 같이 길이 L인 외팔보의 자유단에 W의 집중하중이 작용할 때, 외팔보의 고정단에 작용하는 굽힘모멘트(M)는?



- ① $M=2W\times L$
- ② $M=W\times L$
- ③ $M=\frac{1}{2}\times W\times L$
- ④ $M=\frac{1}{4}\times W\times L$

30. 바깥지름이 d_o , 안지름이 d_i 인 속이 빈 원형 단면축의 단면적 계산식으로 옳은 것은?

- ① $\frac{\pi}{4}(d_o^2 - d_i^2)$
- ② $\frac{\pi}{2}(d_o^2 - d_i^2)$
- ③ $\pi(d_o^2 - d_i^2)$
- ④ $2\pi(d_o^2 - d_i^2)$

31. “원도 98”에서 설치된 응용 프로그램을 삭제하는 방법 중 가장 바람직한 방법은?

- ① 제어판에서 프로그램 추가/삭제 아이콘을 이용하여 삭제 한다.
- ② 윈도 탐색기로 삭제할 응용 프로그램 폴더를 찾아서 delete 키를 이용하여 삭제한다.
- ③ 시작 메뉴를 클릭하여 프로그램 메뉴를 선택한 후 삭제 할 응용 프로그램을 휴지통으로 Drag &Drop 한다.
- ④ 내 컴퓨터 창을 열어서 삭제할 응용 프로그램의 실행 파일을 휴지통으로 Drag &Drop 한다.

32. 다음에서 설명하는 프로세스의 상태 변화는 무엇인가?

실행 상태의 프로세스가 종료되기 전에 입·출력이나 기타 다른 작업을 필요로 할 경우 CPU를 반납하고 작업의 완료를 기다리기 위해 대기 상태로 전환

- ① 디스패치(Dispatch) ② 블록(Block)
 ③ 타이머 종료(Timer Runout) ④ 웨이크업(Wake Up)

33. 다음 ()안에 들어갈 알맞은 용어는?

The () algorithm replaces the resident page that has spent the longest time in memory.
 Whenever a page is to be evicted, the oldest page is identified and removed from main memory.

- ① FIFO ② LRU
 ③ OPT ④ NRU

34. 프로그램의 실행을 위해서 메모리 내에 기억 공간을 확보하는 작업을 무엇이라고 하는가?

- ① linking ② compiling
 ③ allocation ④ debugging

35. 인터럽트(Interrupt)의 종료로 옮지 않은 것은?

- ① Supervisor Call Interrupt
 ② I/O Interrupt
 ③ External Interrupt
 ④ Virtual machine Interrupt

36. 운영체제의 목적이 아닌 것은?

- ① 처리능력(throughput) 향상
 ② 턴어라운드 타임(turnaround time)의 증가
 ③ 사용가능도(availability)의 증대
 ④ 신뢰도(reliability)의 향상

37. “윈도 98”에서 클립보드에 현재 화면에서 활성윈도를 복사하는 기능키는?

- ① Ctrl + Print Screen ② Alt + F
 ③ Alt + Print Screen ④ Ctrl + V

38. 다음을 설명하는 코드는?

- ① EBCDIC ② BCD
 ③ ASCII ④ Hamming Code

39. 다음에서 설명하는 시스템으로 가장 적합한 것은?

- 데이터가 발생할 때마다 즉시 처리하거나 요구
 하며 응답하는 방식
 - 응답 시간이 짧다.

- ① 일괄 처리 시스템 ② 다중 프로그래밍
 ③ 실시간 처리 시스템 ④ 시분할 시스템

40. 사용자 하드웨어 사이에서 종재자 역할을 수행하며, 하드웨어 자원을 관리하고 시스템 및 응용 프로그램의 실행에 도움을 제공하는 것은?



- ① 컴퓨터 ② 운영체제
 ③ 인터프리터 ④ 어셈블러

3과목 : 자동제어


41. 자동제어계를 해석할 때 기준입력신호로 사용되지 않는 함수는?

- ① 단위계단 함수 ② 단위램프 함수
 ③ 임펄스 함수 ④ 전달 함수

42. 다음 회로는 어떤 소자와 같은가?



43. 다음 그림과 같은 나이퀴스트 선도에 해당되는 전달 함수는?



$$\text{① } G(s)H(s) = \frac{1}{s+1}$$

$$\text{② } G(s)H(s) = \frac{1}{s(s+1)}$$

$$\text{③ } G(s)H(s) = \frac{1}{(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)}$$

$$\text{④ } G(s)H(s) = \frac{1}{s(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)}$$

44. 다음 중 서보 모터에 사용되고 있는 회전 속도 검출기로 적합하지 않는 것은?

- ① 인코더 ② 태코 제너레이터
 ③ 리미스위치 ④ 리즐버


45. 단위계단(unit step)함수 $u(t)$ 의 라플라스 변환은?

- ① $1/s$
② s
③ $1/s^2$
④ s^2

46. $f(t)=te^{-t}$ 의 라플라스(Laplace) 변환을 구한 것은?

- ① $1/(s+1)^2$
② $1/(s+1)$
③ $1/(s-1)$
④ $1/(s-1)^2$

47. 다음 그림과 같은 기호는 무엇을 뜻하는가?



- ① 전달요소
② 가합점
③ 인출점
④ 출력점

48. 제어용 기기에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 전기 접점에서 상시 열려 있다가 작동되면 닫히는 접점을 b접점이라 한다.
② 도체에 흐르는 전류의 크기는 도체의 저항에 반비례한다.
③ 전기 릴레이는 다수 독립회로를 개폐할 수 있다.
④ 전자 접촉기란 전자석의 동작에 의하여 부하 전로를 빈번하게 개폐하는 접촉기를 말하며 주로 전력회로의 개폐에 사용한다.

49. 다음 중 개회로(open loop)제어계의 응용으로 볼 수 없는 것은?

- ① 교통 신호 장치
② 물류공장의 컨베이어
③ 커피 자동 판매기
④ NC선반의 위치제어

50. 볼 대수의 연산을 표시한 것 중 틀린 것은?

- ① $A+0=A$
② $A(A+B)=AB$
③ $(A+B)(A+C)=A+BC$
④ $A \cdot A=A$

51. 전동기의 출력이 300kW이고 회전수가 1500rpm인 경우 전동기의 토크($\text{kgf} \cdot \text{m}$)는 약 얼마인가?

- ① 195
② 300
③ 390
④ 500

52. 컴퓨터 제어시스템에서 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환해 주는 장치는?

- ① A/D 컨버터
② D/A 컨버터
③ ABS 시스템
④ LSI 시스템

53. PLC의 특징을 설명한 것으로 틀린 것은?


- ① 프로그램을 쉽게 바꿀 수 있으며 배선 작업이나 부품 교체 작업이 없다.
② 프로그램 내용 확인이 간단하고 체계적인 고장 진단과 점검이 용이하다.
③ 신뢰성이 높고 고속동작이 가능하다.
④ 설치 면적이 적어지고 전기 소모량이 많아진다.

54. 기계나 설비 또는 화학반응 등이 목적에 적합하도록 대상을에 필요한 조작을 위하여 현재 상태를 원하는 상태로 조절

하는 것은?

- ① 제어
② 전환
③ 동작
④ 오차

55. 다음 그림의 회로에서 출력 Z의 논리식은?



- ① $Z = \overline{A}_1 A_2 + (A_1 + A_2)$
② $Z = (\overline{A}_1 + A_2) A_1 A_2$
③ $Z = A_1 A_2 + \overline{A}_1 \overline{A}_2$
④ $Z = (A_1 + A_2)(\overline{A}_1 + \overline{A}_2)$

56. 정확하고 신뢰성 있는 제어계를 실현하기 위해 제어량의 값을 목표값과 비교하여 그 값들이 일치되도록 자동적으로 오차보정 동작을 행하는 제어방식은?

- ① 시퀀스 제어
② 개루프 제어
③ 피드백 제어
④ 프로그램 제어

57. 다음 중 PLC의 입력 스위치로 사용할 수 없는 것은?

- ① 푸시버트스위치
② 근접스위치
③ 솔레노이드
④ 초음파스위치


58. 접촉형과 비교한 비접촉형 퍼텐시오미터(potentiometer)의 특징을 설명한 것으로 틀린 것은?

- ① 회전 토크가 작다.
② 고속응답이 가능하다.
③ 접촉 잡음이 없다.
④ 아크(arc)가 발생한다.

59. PLC의 입력부 선정 시 고려해야 할 사항이 아닌 것은?


- ① 정격전압
② 정격전류
③ 입력 접점수
④ 출력기기의 종류

60. 다음 기호 중에서 리밋 스위치의 기호는?



4과목 : 메카트로닉스

61. 고정 결선에 의한 제어 시스템 구성 순서로 맞는 것은?

- ① 기술 선정→회로도 작성→회로도 구성→시운전
 ② 기술 선정→회로도 구성→회로도 작성→시운전
 ③ 회로도 작성→기술 선정→부품 선정→시운전
 ④ 회로도 작성→부품 선정→기술 선정→시운전
62. 유도형 센서의 장점이 아닌 것은?
 ① 신호변환이 매우 느린다.
 ② 마모가 없고 수명이 길다.
 ③ 자석효과가 없다.
 ④ 감지물체 안에 온도상승이 없다.
63. 설비 보전과 관리 차원에서 신뢰성을 활용한 겨우의 편리한 점이 아닌 것은?
 ① 사용시간과 고장발생과의 관계를 알 수 있다.
 ② 제품 출고시간을 판단할 수 있다.
 ③ 운전 조업중인 설비의 장비수리나 생산계획 수립에 도움이 된다.
 ④ 설비의 장래 가동상황을 예측할 수 있다.
64. 직류 전동기가 저속으로 회전할 때 그 원인에 해당하지 않는 것은?
 ① 축받이의 불량 ② 퓨즈의 단락
 ③ 과부하 ④ 전압 부적당
65. 리드 스위치(reed switch)의 특성이 아닌 것은?
 ① 스위칭 시간이 짧다.
 ② 반복 정밀도가 높다.
 ③ 회로구성이 복잡하다.
 ④ 소형, 경량, 저가격이다.
66. 다음 중 유압펌프의 흡입불량으로 인하여 발생되는 결함이 아닌 것은?
 ① 토출유량의 감소 ② 실린더 추력의 감소
 ③ 작동유의 과열 ④ 펌프의 마모 및 파손
67. 다음 중 전기식 회전 액추에이터로 사용하기에 적합하지 않은 것은?
 ① 유도전동기 ② 스템핑 모터
 ③ DC 모터 ④ 실린더
68. 시스템 내의 하나 또는 여러 개의 입력변수가 약속된 법칙에 의하여 출력변수에 영향을 미치는 공정으로 정의되며, 개 회로 제어 시스템(open loop control system)의 특징을 갖는 것은?
 ① 제어(Control)
 ② 자동 제어(Automatic Control)
 ③ 피드백 제어(Feedback Control)
 ④ 서보 제어(Servo Control)
69. 다음 열전대의 종류 중 가장 높은 온도까지 측정할 수 있는 것은?
 ① B형 ② K형
 ③ E형 ④ T형
70. 제어 정보 표시 형태에 따른 제어계의 분류에서 디지털 제어계의 특성이 아닌 것은?
- ① 시간과 정보가 모두 불연속적이다.
 ② 디지털 정보를 처리한다.
 ③ 아나로그 정보를 처리한다.
 ④ 카운터, 레지스터 등과 같은 전기 요소를 통해 입력된다.
71. 다음 전동기의 보호장치 중에서 과부하 혹은 단락 상태가 발생하였을 때 차단기 자체는 손상되지 않고 자동적으로 선로를 차단하는 것은?
 ① 전자 개폐기 ② 전력 계전기
 ③ 노이즈 필터 ④ 자동 전압 조정기
72. 다음 중 자동화 시스템의 주요 3요소에 속하지는 않으나 출력을 제어하기 위한 일정한 명령어들의 집합으로 구성된 것은?
 ① 센서 ② 프로세서
 ③ 프로그램 ④ 액추에이터
73. 제한된 공간상에서 긴 행정거리가 요구되는 곳에 사용하며 외부와 피스톤 사이의 강한 자력에 의해 운동을 전달하므로 내외부의 실링효과가 우수하고 비접촉식 센서에 의해 위치 제어가 가능한 실린더는?
 ① 로드리스 실린더 ② 텔레스코프 실린더
 ③ 케이블 실린더 ④ 텐덤 실린더
74. 시퀀스 제어 회로 작성에 있어 간접 제거를 위해 사용하는 방법이 아닌 것은?
 ① 유도형 센서 사용
 ② 공압 타이머 사용
 ③ 방향성 리미트 스위치 사용
 ④ 공압 제어체인(예: 캐스케이드 방식)을 구성
75. 다음 변위단계선도의 동작순서로 맞는 것은?


① A+, B+, A-, B-	② A+, B+, B-, A-
③ A+, A-, B+, B-	④ B+, B-, A+, A-

76. 시스템의 고장을 미연에 방지하는 목적으로 점검, 검사, 시험, 재조정 등을 정기적으로 행하는 보전방식은?
 ① 보전예방 ② 사후보전
 ③ 예방보전 ④ 개량보전

77. 발광 다이오드를 발광부에 사용하고 수광부에 포토 다이오드를 사용한 복합형이며 물체 유무의 검출, 회전체의 속도 검출 및 위치검출에 사용되는 것은?
 ① LED ② 포토커플러
 ③ 다이오드 ④ T.R

78. 제어시스템 회로에서 작업 수행을 위한 에너지의 전달순서로 맞는 것은?

- ① 동력원→제어부→구동부
- ② 구동부→제어부→동력원
- ③ 제어부→구동부→동력원
- ④ 동력원→구동부→제어부

79. 열팽창 계수가 다른 두 개의 금속판을 접합시켜 온도 변화에 따른 변형 또는 내부 응력을 이용한 온도센서는?

- ① 바이메탈 ② 측온 저항체
- ③ 서미스터 ④ 포토다이오드

80. 220V, △결선 전동기를 Y결선으로 바꿀 때 전동기에 인가하여야 할 선간 전원 전압은?

- ① 380 ② 440
- ③ 620 ④ 760

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
 전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
 기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xe

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	②	②	①	①	②	④	②	④	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	③	③	③	②	②	③	③	④	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	②	①	②	①	③	②	③	②	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	②	①	③	④	②	③	③	③	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	②	①	③	①	①	②	①	④	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	①	④	①	④	③	③	④	④	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	①	②	②	③	③	④	①	①	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	③	①	①	②	③	②	①	①	①