

1과목 : 설비 진단 및 계측

1. 진동 차단기의 기본 요구조건으로 틀린 것은?

- ① 강성이 충분히 커서 차단능력이 있어야 한다.
- ② 걸어준 하중을 충분히 견딜 수 있어야 한다.
- ③ 온도, 습도, 화학적 변화 등에 의해 견딜 수 있어야 한다.
- ④ 차단하려는 진동의 최저 주파수보다 작은 고유 진동수를 가져야 한다.

2. 자계의 방향이나 강도를 측정할 수 있는 자기 센서는?

- ① 홀 센서(hall sensor) ② 서미스터(thermistor)
- ③ 서모파일(thermopile) ④ 포토 다이오드(photo diode)

3. 정현파 신호에서 진동의 크기를 표현할 것 중 옳은 것은?

- ① 피크-피크값(양진폭)은 실효값의 2배이다.
- ② 피크값(편진폭)은 진동량의 절대값 중 최소값이다.
- ③ 실효값은 진동 에너지를 표현하는데 적합하며 피크 값의 약 0.7배이다.
- ④ 평균값은 진동량을 평균한 값으로서 피크값의 1/√2배이다.

4. 프로세스제어에서 온도제어와 유량제어에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 유량제어는 검출부의 응답지연이 있다.
- ② 온도제어는 전송부의 응답지연이 없다.
- ③ 유량제어는 전송부의 응답지연이 있다.
- ④ 온도제어는 검출부의 응답지연이 있다.

5. 저항측정에 주로 사용되는 회로는?

- ① 열전대 회로 ② 포텐서 미터 회로
- ③ 휘트스톤 브리지 회로 ④ 부자식 레벨 센서 회로

6. 진동현상을 설명하기 위해 사용하는 진동계의 기본요소가 아닌 것은?

- ① 감쇠 ② 질량
- ③ 고유진동수 ④ 스프링(강성)

7. 다음 중 신호변환기의 기능이 아닌 것은?

- ① 필터링 ② 비 선형화
- ③ 신호레벨 변환 ④ 신호형태 변환

8. 회전기계의 언밸런스인 경우 나타나는 진동특성과 대처방안이 아닌 것은?

- ① 수평, 수직방향에서 최대의 진폭이 발생한다.
- ② 수집된 진동신호는 포락선 처리 후 분석을 실시한다.
- ③ 회전 주파수의 1f 성분에서 탁월 주파수가 나타난다.
- ④ 언밸런스양과 회전수가 증가할수록 진동값이 높게 나타난다.

9. 소음의 물리적 성질에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 음의 진행방향을 나타내는 음선은 파면에 수평이다.
- ② 파동의 위상이 같은 점들을 연결한 면은 파면이라고 한다.
- ③ 음파는 매질 개개의 입자가 파동이 진행하는 방향의 앞뒤로 진동하는 종파이다.

④ 파동은 매질 자체가 이동하는 것이 아닌 매질의 변형 운동으로 이루어지는 에너지 전달이다.

10. 다음 중 변위센서 종류가 아닌 것은?

- ① 와전류식 ② 압전방식
- ③ 전자광학식 ④ 정전용량식

11. 오일분석법 중 채취한 오일 샘플링을 용제로 희석하고 자석에 의하여 검출된 마모입자의 크기, 형상 및 재질 등을 분석하여 이상 원인을 규명하는 설비진단기법은?

- ① 원자흡광법 ② 회전전극법
- ③ 페로그래피법 ④ 오일 SOAP법

12. 조작부의 구비 조건 중 제어신호에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 응답성이 좋을 것 ② 재현성이 좋을 것
- ③ 히스테리시스가 클 것 ④ 직선성의 특성을 가질 것

13. 2개 진동체의 고유진동수가 같을 때, 한쪽을 올리면 다른 쪽도 올리는 현상은?

- ① 난류 ② 맥동
- ③ 방사 ④ 공명

14. 축의 회전수가 일정할 때 기어에 손상이 있을 경우 가장 높은 주파수를 발생시키는 기어는?

- ① 피치원의 지름이 50mm 이고 기어의 잇수가 30개인 기어
- ② 피치원의 지름이 60mm 이고 기어의 잇수가 60개인 기어
- ③ 피치원의 지름이 70mm 이고 기어의 잇수가 50개인 기어
- ④ 피치원의 지름이 80mm 이고 기어의 잇수가 40개인 기어

15. 장애물 뒤쪽으로 음에너지가 확산되는 현상은?

- ① 음의 간섭 ② 음의 굴절
- ③ 음의 반사 ④ 음의 회절

16. 설비진단 기술 도입의 일반적인 효과가 아닌 것은?

- ① 경향관리를 실행함으로써 설비의 수명을 예측하는 것이 가능하다.
- ② 중요설비, 부위를 상시 감시함에 따라 돌발적인 증대 고장 방지가 가능해진다.
- ③ 정밀진단을 통해서 설비관리가 이루어지므로 오버홀(overhaul)의 횟수가 증가하게 된다.
- ④ 점검원의 경험과 진단기기를 사용하면 보다 정량화 할 수 있어 누구라도 능숙하게 되면 설비의 이상 상태 판단이 가능해진다.

17. 다음 중 진동차단기로 이용되는 패드에 사용하지 않는 재질은?

- ① 코르크 ② 강철 스프링
- ③ 스펀지 고무 ④ 파이버 글라스

18. 센서에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 속도 센서는 동전형 속도센서가 널리 사용되며 측정 주파수 범위는 보통 1Hz~100Hz이다.
- ② 진동 측정용 픽업은 가속도 검출형, 속도 검출형, 변위

검출형으로 구별되며 변위 검출형은 비접촉으로 사용된다.

- ③ 가속도 센서로서 현재 널리 사용되고 있는 것은 압전형 (piezo electric type) 가속도 센서이며, 이것은 주파수 범위의 광대역, 소형 경량화, 사용온도 범위가 넓다.
- ④ 변위 센서는 와전류식, 전자 광학식, 정전용량식 등이 있으며, 축의 운동과 같이 직선관계 측정 시 고감도 오실레이터는 와전류형 변위센서가 사용된다.

19. 도전성의 물체가 자계 속을 움직여 발생하는 기전력을 이용하여 도전성 유체의 유량을 측정하는 유량계는?

- ① 전자 유량계 ② 와류식 유량계
- ③ 초음파식 유량계 ④ 정전 용량식 유량계

20. 열전대 종류 중 내열성이 좋고 산화성 분위기 중에서도 강하며, 대개 1000℃ 이상에서 사용되는 것은?

- ① J type ② K type
- ③ T type ④ R type

2과목 : 설비관리

21. 설비대장이 구비해야 할 조건으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 설비의 설치 장소
- ② 설비 구입자 및 설치자
- ③ 설비에 대한 개략적인 기능
- ④ 설비에 대한 개략적인 크기

22. 다음 중 TPM의 목표로 가장 적당한 것은?

- ① 고장 제로 ② 불량 제로
- ③ 예방 보전 ④ 현장 체질 개선

23. 설비보전시스템 체계도를 구성할 때, 가장 먼저 고려할 사항은?

- ① 표준설정 ② 보전계획
- ③ 생산계획 ④ 보전예방

24. 다음 중 설비보전에 강한 작업자의 요구능력이 아닌 것은?

- ① 외주 발주 능력
- ② 수리할 수 있는 능력
- ③ 설비의 이상 발견과 개선능력
- ④ 설비와 품질 관계를 이해하고 품질 이상의 예지와 원인 발견 능력

25. 설비보전 효과를 측정하는 식으로 틀린 것은?

- ① 제품 단위당 보전비 = 생산량 + 생산비
- ② 고장 도수율 = 고장 횟수 ÷ 부하시간 × 100
- ③ 설비 가동률 = (가동시간 ÷ 부하시간) × 100
- ④ 고장 강도율 = (고장 정지시간 ÷ 부하시간) × 100

26. 공장의 에너지 관리 중 열관리의 방법에 해당되지 않는 것은?

- ① 연료의 관리 ② 연소의 관리
- ③ 열변환의 관리 ④ 열설비의 관리

27. 다음 중 설비관리의 활동이 아닌 것은?

- ① 설비자산의 효율적 관리

- ② 원가절감을 위한 경영활동
- ③ 설계가 끝난 설비의 사용 중의 보전도 유지를 포함한 생산 보전 활동
- ④ 기존 설비 또는 신규 개발이나 구매되는 설비의 설계와 연계되는 보전도 향상

28. 계측기 선정방법을 설명한 것 중 가장 거리가 먼 것은?

- ① 계측목적에 대응해서 적합한 것을 선정
- ② 계측기의 설계자 및 디자이너를 보고 선정
- ③ 여러 종류의 변수를 측정하기에 적합한 것을 선정
- ④ 계측대상의 사용 조건, 환경 조건 등에 대해서 적당한 계측기를 선정

29. 설비보전 조직형태 중 집중보전의 장점이 아닌 것은?

- ① 보전요원의 관리감독이 용이하다.
- ② 보전 작업에 필요한 인원의 동원이 용이하다.
- ③ 특수 기능자를 효과적으로 이용할 수 있다.
- ④ 긴급 작업이나 새로운 작업 시 신속히 처리할 수 있다.

30. 다음 중 TPM의 다섯 가지 활동이 아닌 것은?

- ① 설비의 효율화를 위한 개선 활동
- ② 자주적 대집단 활동을 통해 PM추진
- ③ 최고 경영층부터 제일선까지 전원 참가
- ④ 설비에 관계하는 사람이 빠짐없이 활동

31. 다음 중 기능별(공정별) 배치의 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 다품종 소량 생산에 알맞은 배치형식이다.
- ② 동일 공정 또는 기계가 한 장소에 모여진 형태이다.
- ③ 작업 흐름이 거의 없고, 생산 기간이 길어 재고 발생이 많다.
- ④ 절차 계획, 일정 계획, 재고 관리, 운반 관리 등의 지원이 필요하다.

32. 설비의 경제성을 평가하는 데 있어서 비용비교법의 하나인 평균 이자법에서 연간비용은 어떻게 산출하는가?

- ① 연간비용=가동비+평균이자-상각비
- ② 연간비용=가동비+상각비-평균이자
- ③ 연간비용=가동비-평균이자-상각비
- ④ 연간비용=가동비+평균이자+상각비

33. 어떤 특정 환경과 운전 조건 하에서 어느 주어진 시점 동안 명시된 특정 기능을 성공적으로 수행할 수 있는 확률을 무엇이라 하는가?

- ① 효용성 ② 신뢰성
- ③ 유용성 ④ 생산성

34. 설비나 시스템의 효율을 극대화하기 위한 개별개선 활동에서 가장 첫 번째로 수행하는 것은?

- ① 개선안 수립 ② 중점설비 선정
- ③ 로스의 영향 분석 ④ 로스의 정량적 측정

35. 공정에서 취한 계량치 데이터가 여러 개 있을 때 데이터가 어떤 값을 중심으로 어떤 모습으로 산포하고 있는가를 조사하는데 사용하는 것은?

- ① 관리도 ② 파레토도
- ③ 체크시트 ④ 히스토그램

36. 설비의 성능 유지 및 이용에 관한 활동을 무엇이라고 하는가?

- ① 공사 관리 ② 품질 관리
- ③ 설비 보전 ④ 설비 배치

37. 공장 계획관리에서 계획화 목적이 아닌 것은?

- ① 자주 보전
- ② 설비 보전
- ③ 공정 작업의 기술적 관리
- ④ 생산 공정의 기술적 해석

38. 치공구 관리 기능에서 보전 단계가 아닌 것은?

- ① 공구의 검사 ② 공구의 연구 시험
- ③ 공구의 보관과 공급 ④ 공구의 제작 및 수리

39. 주문점에 해당하는 양만큼을 복수로 포장해 두고, 차츰 소비되어 다음 포장을 풀 때에 발주하는 방식은?


- ① 정수량 ② 포장법
- ③ 정량 유지 방식 ④ 정기 발주 방식

40. 설비의 갱신이나 개조에 의한 경비절감을 목적으로 하는 프로젝트를 무엇이라 하는가?

- ① 확장 투자 ② 제품 투자
- ③ 전략적 투자 ④ 합리적 투자

3과목 : 기계일반 및 기계보전

41. 다음 그림의 화살표로 지시한 버니어캘리퍼스 측정값을 얼마인가?



- ① 9mm ② 9.1mm
- ③ 9.15mm ④ 15mm

42. 두 축이 만나는 각이 수시로 변화하는 경우에 사용되는 커플링으로 공작기계, 자동차 등의 축이음에 많이 사용되는 것은?

- ① 유니버설 조인트 ② 마찰 원통 커플링
- ③ 플랜지 플렉시블 커플링 ④ 그리드 플렉시블 커플링

43. 다음 펌프의 효율식 중 옳은 것은?

- ① 수력효율 = 수동력/축동력
- ② 기계효율 = 축동력-기계손실 / 축동력
- ③ 체적효율 = 펌프의 실제양정 / 이론 양정(기수유한)
- ④ 펌프의 전 효율 = 펌프의 실제유량 / 임펠러를 지나는 유량

44. 나사의 유효지름을 측정하려한다. 다음 중 정밀도가 가장 높은 측정법은?

- ① 삼침법에 의한 측정
- ② 투영기에 의한 측정
- ③ 공구 현미경에 의한 측정

④ 나사 마이크로미터에 의한 측정

45. 일반적인 용접의 특징으로 틀린 것은?

- ① 작업 공정수가 적어 경제적이다.
- ② 재료가 절약되고 중량이 가벼워진다.
- ③ 품질검사가 쉽고 변형이 발생하지 않는다.
- ④ 소음이 적어 실내에서의 작업이 가능하며 복잡한 구조물 제작이 쉽다.

46. 펌프를 사용할 때 발생하는 캐비테이션에 대한 대책으로 옳지 않은 것은?

- ① 흡입 양정을 길게 한다.
- ② 양 흡입 펌프를 사용한다.
- ③ 펌프의 회전수를 낮게 한다.
- ④ 펌프의 설치위치를 되도록 낮게 한다.

47. 스퍼기어의 정확한 치형 맞물림에 대한 것으로 맞는 것은?

- ① 치형 축 방향 길이 80% 이상, 유효 이 높이가 20% 이상 달아야 함
- ② 치형 방향 길이 70% 이상, 유효 이 높이가 30% 이상 달아야 함
- ③ 치형 방향 길이 60% 이상, 유효 이 높이가 40% 이상 달아야 함
- ④ 치형 축 방향 길이 50% 이상, 유효 이 높이가 50% 이상 달아야 함

48. 전동기가 회전 중 진동현상을 보이고 있다. 그 원인으로 틀린 것은?

- ① 냉각 불충분 ② 베어링의 손상
- ③ 커플링, 폴리의 이완 ④ 로터와 스테이터의 접촉

49. 드릴의 각부 명칭과 역할을 설명한 것으로 잘못 짝지어진 것은?

- ① 샹크(Shank) - 드릴을 드릴머신에 고정하는 부분
- ② 사심(Dead Center) - 드릴 끝에서 절삭 날이 이루는 각도
- ③ 홈 나선각(Helix angle) - 드릴의 중심축과 홈의 비틀림이 이루는 각
- ④ 마진(Margin) - 드릴의 홈을 따라서 나타나는 좁은 날이며, 드릴을 안내하는 역할

50. 다음 중 웜기어(worm gear)에 대한 특징으로 틀린 것은?

- ① 효율이 낮은 단점이 있다.
- ② 역전을 방지할 수 없고, 소음이 크다.
- ③ 작은 용량으로 큰 감속비를 얻을 수 있다.
- ④ 웜 휠의 정밀 측정이 곤란하며, 가격이 비싸다.

51. 압축기의 클로스 헤드 조립방법이 옳지 않은 것은?

- ① 급유 홀은 깨끗한 압축공기로 청소한다.
- ② 클로스 헤드의 양단 구배부분은 깨끗이 청소하여 조립한다.
- ③ 핀 볼트의 양단에 사용하는 동판와셔는 기름의 누설방지용이다.
- ④ 클로스 헤드와 크랭크 케이스 가이드와의 틈새는 1.7mm~2.54mm가 적당하다.

52. 스프링의 제도방법 중 옳지 않은 것은?

- ① 하중이 가해진 상태에서 그려서 치수 기입시에는 하중을 기입한다.
- ② 도면에서 특별히 지시가 없는 코일 스프링은 오른쪽 감김을 나타낸다.
- ③ 검판 스프링은 스프링판이 수평한 상태에서 그리는 것을 원칙으로 한다.
- ④ 부품도, 조립도 등에서 양 끝을 제외한 동일 모양부분을 생략하는 경우에는 가는 실선으로 표시한다.

53. 고무 스프링의 특징에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 감쇠작용이 커서 진동의 절연이나 충격 흡수에 좋다.
- ② 노화와 변질 방지를 위하여 기름을 발라 두어야 한다.
- ③ 인장력에 강하지만 압축력에 약하므로 압축하중을 피하는 것이 좋다.
- ④ 크기 및 모양을 자유로이 선택할 수는 없고 여러 가지 용도로 사용이 불가능하다.

54. 송풍기 기동 후의 점검사항으로 잘못된 것은?

- ① 윤활유의 적정 여부 점검
- ② 임펠러의 이상 유무 점검
- ③ 베어링의 온도가 급상승하는지 유무 점검
- ④ 미끄럼 베어링의 오일링 회전의 정상 유무 점검

55. 다음 중 관이음의 종류가 아닌 것은?

- ① 용접 이음 ② 신축 이음
- ③ 롤러 관이음 ④ 나사 관이음

56. 관용나사(pipe thread)의 특징으로 틀린 것은?

- ① 보통나사에 비하여 피치 및 나사산의 높이가 낮다.
- ② 관용테이퍼 나사는 축심에 대해 1/16의 테이퍼를 가진다.
- ③ 관용테이퍼 나사는 평행나사에 비해 기밀성이 우수하다.
- ④ 나사산의 각도가 75°이며 주로 미터 나사이다.

57. 결정조직을 조절하고 연화시키기 위한 열처리로 맞는 것은?

- ① 켄칭(Quenching) ② 어닐링(Annealing)
- ③ 템퍼링(Tempering) ④ 노멀라이징(Normalizing)

58. 토출관이 짧은 저 양정(전 양정 약 10m 이하)펌프의 토출관에 설치하는 역류방지 밸브로 가장 적당한 것은?

- ① 체크 밸브 ② 푸트 밸브
- ③ 반전 밸브 ④ 플랩 밸브

59. 녹에 의한 볼트너트의 고착을 방지하는 방법으로 틀린 것은?

- ① 유성 페인트를 나사부분에 칠한 후 친다.
- ② 나사 틈새에 부식성 물질이 침입하지 않도록 한다.
- ③ 볼트너트를 친 후 아주 높은 온도로 가열한 후 식힌다.
- ④ 산화 연분을 기계유로 반죽한 적색 페인트를 나사부분에 칠한 후 친다.

60. 테르밋 용접법의 특징으로 옳은 것은?

- ① 전기가 필요하다.
- ② 용접작업이 복잡하다.

- ③ 용접작업 후의 변형이 적다.
- ④ 용접용 기구가 복잡하여 이동이 어렵다.

4과목 : 윤활관리

61. 다음 직무 중 간단하고 단순하여 작업자에게 대행하게 하여도 되는 것은?

- ① 적정 유종 선정
- ② 윤활제 교환주기 결정
- ③ 기계설비 일상점검 및 급유
- ④ 윤활대장 및 각종 기록 정리, 보고

62. 윤활관리 추진방법에 있어서 윤활기술자의 직무에 해당하지 않는 것은?

- ① 윤활관련 사고의 문제점 검토
- ② 윤활관련 업무의 개선 및 시험
- ③ 사용윤활제의 선정 및 품질관리
- ④ 새로운 설비의 윤활제와 급유장치의 설계 및 구매

63. 기어 윤활에서 기어의 손상에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 리징(ridging) : 외관이 미세한 흠과 퇴적상이 마찰방향과 평행으로 거의 등간격으로 된 것이 특징이다.
- ② 리플링(ripping) : 국부적으로 금속 접촉이 일어나 용융되어 뜯겨가는 현상으로 극압성 윤활제가 좋다.
- ③ 스폐링(spalling) : 높은 응력이 반복 작용된 결과로 박리 현상이 없으며 윤활유의 성상과는 무관하다.
- ④ 피팅(pitting) : 고속 고하중 기어에는 이면의 유막이 파단되어 국부적으로 금속 접촉이 일어나는 것이다.

64. 윤활제의 성질에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 유동점 : 윤활유의 점도를 낮출 때 유동성을 잃기 직전의 온도이다.
- ② 점도 : 기름 중에 함유되어 있는 유리유황 및 부식성 물질로 인한 금속의 부식여부를 나타낸다.
- ③ 주도 : 그리스의 주도는 윤활유의 점도에 해당하는 것으로 그리스의 무르고 단단한 정도를 나타낸다.
- ④ 적하점 : 그리스를 가열했을 때 반고체 상태의 그리스가 액체 상태로 되어 떨어지는 최초의 온도이다.

65. ㉔와 ㉕에 들어갈 수치로 맞는 것은?

미국 그리스협회(NLGI)의 규정에 의하면 그리스의 주도는 규정원추를 그리스 표면에 떨어뜨려 규정 시간 ㉔ 초 동안에 들어간 깊이를 mm로 나타내며 ㉕ 배 한 것이다.

- ① ㉔ 5, ㉕ 5 ② ㉔ 5, ㉕ 10
- ③ ㉔ 10, ㉕ 5 ④ ㉔ 10, ㉕ 10

66. 그리스의 기유에 대한 요구 성질 중 틀린 것은?

- ① 증발온도가 낮을 것
- ② 증주제와 친화력이 좋을 것
- ③ 적당한 점도 특성을 가질 것
- ④ Oil Seal 등에 영향이 없을 것


67. 강제순환급유장치 오일 탱크 유면의 관리기준을 맞는 것은?

- ② 요동형 액추에이터에 센서를 설치하여 제한된 각도에서 반복적으로 회전운동을 한다.
- ③ 아크 용접 로봇이 서보 모터를 이용하여 입력된 경로대로 용접 작업을 수행한다.
- ④ 캠이 회전운동을 하면서 리밋 스위치를 작동시키면 그 신호를 받아 실린더가 동작한다.

88. 공압 센서의 특징으로 틀린 것은?

- ① 자장의 영향에 둔감하다.
- ② 높은 작동힘이 요구되는 곳에 사용된다.
- ③ 폭발 방지를 필요로 하는 장소에서도 사용된다.
- ④ 물체의 재질이나 색에 영향을 받지 않고 검출할 수 있다.

89. 다음 유체 조정 기기 도면기호의 명칭은?



- ① 루브리케이터 ② 드레인 배출기
- ③ 에어 드라이어 ④ 기름 분무 분리기

90. 대기압보다 낮은 압력을 이용하여 부품을 흡착하여 이동시키는 데 사용하는 공기압 기구는?

- ① 진공 패드 ② 액추에이터
- ③ 배압 감지기 ④ 공기 배리어기

91. 공유압 시퀀스 회로에서 시퀀스가 차질이 일어나지 않도록 차질이 일어날 경우 절대로 다음 공정에 들어가지 않도록 방지하는 것은?

- ① 기억 회로 ② 우선 회로
- ③ 인터록 회로 ④ 자기유지 회로

92. 포핏 밸브 중 디스크 시트 밸브의 특징으로 틀린 것은?

- ① 내구성이 좋다. ② 구조가 복잡하다.
- ③ 밀봉이 우수하다. ④ 반응시간이 짧다.

93. 윤활기에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 윤활기는 파스칼의 원리를 적용한 것이다.
- ② 과도하게 윤활의 양이 많아도 부품들의 동작에 영향이 없다.
- ③ 직경이 125mm 이상인 실린더를 사용하는 경우 윤활이 필요하다.
- ④ 윤활된 공기는 실린더의 운동에 소모되어 환경오염에 영향이 없다.


94. 유압 액추에이터에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 단동 실린더는 단순히 압력만을 받아서 전진 및 후진한다.
- ② 편로드 복동 실린더는 후진속도가 전진속도보다 빠르다.
- ③ 다중 피스톤 실린더는 전진 및 후진행정에서 연속적인 실린더 운동처럼 작동한다.
- ④ 텔레스코프형 실린더는 각각의 로드 슬리브의 체적이 감소되므로 전진속도는 점점 증가한다.

95. 유압의 유량 조절 밸브를 이용하여 구성할 수 없는 회로는?

- ① 브레이크 회로 ② 블리드 오프 회로
- ③ 미터-인 속도제어 회로 ④ 미터-아웃 속도제어 회로

96. 다음 유압 속도 제어회로의 특징이 아닌 것은?



- ① 피스톤 측에만 부하 압력이 형성된다.
- ② 저속에서 일정한 속도를 얻을 수 있다.
- ③ 작동 효율이 가장 우수하여 경제적이다.
- ④ 끌리는 힘이 작용 시 카운터 밸런스 회로가 필요하다.

97. 단위 체적 당 유체가 갖는 중량(무게)으로 정의되는 것은?

- ① 밀도 ② 비중
- ③ 비중량 ④ 비체적

98. 공·유압에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 기름 탱크는 유압 에너지를 저장한다.
- ② 공압 신호의 전달 속도는 1000m/s 이상이다.
- ③ 공압은 압축성을 이용하여 많은 공압에너지를 저장할 수 있다.
- ④ 공압은 압축성이기 때문에 20mm/s 이하의 저속이 가능하다.

99. 다음 중 공기압 발생장치의 원리가 다른 것은?

- ① 베인 압축기 ② 터보 압축기
- ③ 나사형 압축기 ④ 피스톤 압축기

100. 공유압 변환기의 사용 시 주의점으로 옳은 것은?

- ① 수평 방향으로 설치한다.
- ② 발열장치 가까이 설치한다.
- ③ 반드시 액추에이터보다 낮게 설치한다.
- ④ 액추에이터 및 배관 내의 공기를 충분히 뺀다.

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
 전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
 기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xe

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며
 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프
 로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합
 니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

**오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT
 에서 확인하세요.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	①	③	④	③	③	②	②	①	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	③	④	②	④	③	②	①	①	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	④	③	①	①	③	②	②	①	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	④	②	②	④	③	①	②	②	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	①	②	①	③	①	①	①	②	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	④	①	②	③	④	②	④	③	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	④	①	②	②	①	④	③	②	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	①	①	④	②	①	③	②	②	④
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
④	②	④	③	①	④	③	②	③	①
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
③	②	③	①	①	③	③	③	②	④