


1과목 : 자동차공학

1. 자동차의 차체 모양에 따른 분류로 일명 2박스카 라고도 하는 해치백세단(Hatch Back Sedan)의 형상은 어떤 것인가?



2. 자동차에서 사용하는 타이어 규격 표시 “205 55 R17”에서 55의 의미는?

- ① 최고속도 허용 시간당 55마일을 의미함
- ② 타이어 폭에 대한 높이의 편평비가 55% 임을 의미함
- ③ 타이어 호칭 치수가 고압 타이어임을 의미함
- ④ 튜브가 없는 투브리스 타이어를 의미함

3. 자동차 방향지시등에 대한 설명 중 옳바른 것은?

- ① 작동의 결함은 운전석에서 확인하지 못하는 구조로 되어 있다.
- ② 작동은 확실하여야 하고 임의로 조작할 수 없는 구조어야 한다.
- ③ 방향지시등은 자동차의 진로 변경을 다른 자동차나 보행자에게 알려주기 위한 것이다.
- ④ 등색은 녹색이어야 한다.

4. 반드시 시동을 건 상태에서 점검해야하는 항목은?

- ① 엔진오일과 파워스티어링 오일의 양
- ② 자동변속기 오일과 냉각수의 양
- ③ 엔진의 냉각수와 자동변속기 오일의 양
- ④ 자동변속기와 파워스티어링 오일의 양


5. 가스를 한곳에 모아 분배하기 위한 덕트나 파이프를 말하는 것은?

- ① 소음기
- ② 매니폴드
- ③ 가변흡기 제어장치
- ④ 캐스터

6. 다음 중 작용·반작용의 관계가 아닌 것은?

- ① 두 자석 사이에 작용하는 힘
- ② 조정 경기를 할 때 선수가 짓는 노와 물 사이에 작용하는 힘
- ③ 책상 위에 놓인 물체에 작용하는 중력과 수직 항력
- ④ 달리기 할 때 스타팅 블록과 사람이 발 사이에 작용하는 힘

7. 아래 그림에서 얼라이먼트 각도를 나타내는 것은?



- ① 캠버
- ② 캐스터
- ③ 토(toe)
- ④ 스리스트 각

8. 모노코크 바디의 각부 구조 중 프런트 바디 패널 구분으로 적합하지 않은 것은?

- ① 후드 패널
- ② 라디에이터 서포트 패널
- ③ 퀼터 패널
- ④ 에이프런 패널

9. 크랭크축의 반경이 R, 작용하는 힘이 F일 때 엔진 회전력 T를 구하는 공식은?

- ① $T = F \times R$
- ② $T = F \div R$
- ③ $T = F + R$
- ④ $T = F - R$

10. 모노코크 바디의 특징이 아닌 것은?

- ① 차량의 중량을 가볍게 한다.
- ② 차실 바닥 면을 낮출 수 있다.
- ③ 충돌에너지를 차체 전체로 분산시킨다.
- ④ 주행소음의 차단 효과가 좋다.

11. 산소, 아세틸렌가스를 이용하여 패널을 절단하려고 한다. 이 때 절단 작업이 잘 이루어지기 위한 사항 중 옳은 것은?

- ① 모재의 산화 연소하는 온도가 그 금속의 용융점보다 낮을 것
- ② 생성된 금속 산화물의 용융온도는 모재의 용융 온도보다 높을 것
- ③ 생성된 산화물은 유동성이 좋아야 하고 그것이 산소 압력에 의해 잘 밀려 나가지 말아야 한다.
- ④ 금속의 화합물을 중 연소되지 않은 물질이 많을 것

12. 스포ット(spot)용접에서 전극부의 틱 직경은 무엇에 따라 결정되는가?

- ① 전류의 세기
- ② 암의 형상
- ③ 판의 두께
- ④ 용접 시간


13. 철에 얼마나 탄소가 함유된 것을 탄소강이라 하는가?

- ① 0.01% ~ 0.03%
- ② 0.035% ~ 1.7%
- ③ 2.3% ~ 3.5%
- ④ 25% ~ 35%

14. 도면을 나타낼 때 전단면에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 물체의 전면을 절단한 것이다.
- ② 물체의 전면을 단면도로 표시하는 것이다.
- ③ 단면선을 30°로 굽는 것을 원칙으로 한다.
- ④ 중심선을 지나는 절단평면으로 전면을 자르는 것이다.

15. 다음 그림에서 전개도는 어떻게 나타내는가?



- ①
- ②
- ③
- ④

16. 다음 중 냉간압연 강판과 관계가 없는 것은?

- ① 표면이 매끄럽다.
- ② 가공성이 좋다.
- ③ 800°C 이상의 고온으로 처리한다.
- ④ 상당히 얇은 판도 만들 수 있다.

17. 자동차의 재료 중 많이 쓰이는 비금속 재료는 합성수지(플라스틱)인데 그 특징을 설명한 것으로 틀린 것은?

- ① 착색하기가 쉽고 내구성이 있다.
- ② 내식성이 우수하고 열전도율이 낮다.
- ③ 비중과 내열성이 다른 금속보다 비교적 크다.
- ④ 가소성이 크고 대량 생산이 쉬운 장점이 있다.

18. 모재의 열 영향부가 경화할 때 비드 끝단에 일어나기 쉬운 균열은?

- ① 유향 균열
- ② 토(toe) 균열
- ③ 비드 아래 균열
- ④ 은점

19. 열처리 방법 중에서 저온 뜨임을 할 때의 적정온도는?

- ① 상온
- ② 150°C
- ③ 500°C
- ④ 600°C

20. 피복 금속 아크 용접기에 사용되는 용접봉의 피복제의 역할 중 틀린 것은?

- ① 아크의 안정, 집중 등을 향상시켜 아크 유지를 용이하게 한다.
- ② 용접 금속의 탈산, 정련 작용을 한다.
- ③ 용융 금속의 응고 및 냉각속도를 급속하게 한다.
- ④ 박리성이 좋은 슬랙을 만든다.

2과목 : 자동차차체정비

21. 다음 공구강의 구비조건 중 틀린 것은?

- ① 열처리가 쉽고 단단할 것
- ② 고온에서 강도를 유지할 것
- ③ 내식성이 클 것
- ④ 강인성과 내충격성이 약할 것

22. 도어와 바디 사이에 부착되어 비, 바람, 물 및 먼지의 침입을 방지함과 동시에 도어 개폐시의 충격완화와 진동방지의 역할을 하는 것은?

- ① 도어 프레임
- ② 도어 웨더 스트립
- ③ 스펀지
- ④ 글래스

23. 탄산가스 아크 용접에 사용되지 않는 가스는?

- ① CO₂
- ② CO₂ + H₂
- ③ CO₂ + O₂
- ④ CO₂ + O₂ + Ar

24. 알루미늄 합금 패널의 용접시 주의사항 및 특징으로 틀린 것은?

- ① 알루미늄 합금은 가열온도를 확인하기가 어렵다.
- ② 알루미늄 합금 패널은 열전도성이 우수하여 국부 가열이 어렵다.
- ③ 알루미늄 합금 패널의 산화막은 손상되지 않도록 용접해

야 한다.

- ④ 알루미늄 합금의 용접부위에 기공이 발생하기 쉽다.

25. 비철금속 중 구리(55~65%), 아연(15~30%), 니켈(5~20%)의 합금이며, 내열성, 내식성, 가공성이 우수한 합금은?

- ① 로엑스(Lo-ex)
- ② 황동(bronze)
- ③ 양은(nickle silver)
- ④ 켈밋(kelmit alloy)

26. 모노코크 차체에 충돌이 있을 때 센터라인 상의변형은 어떤 것인가?

- ① 다이아몬드
- ② 새그
- ③ 사이드웨이
- ④ 트위스트

27. 다음 중 프레임의 비틀림 변형시 수정방법 중 제일 먼저 시도할 방법은?

- ① 낮은 부위에 잭이나 유압 장비를 놓고 작동 시킨다.
- ② 잭 위에 철판 1cm 두께를 받친다.
- ③ 게이지를 보면서 두 개의 잭을 동시에 작동한다.
- ④ 높이 올라간 부위를 체인으로 고정한다.

28. 다음 중 프레임의 기준선은 누가 독자적으로 만들어 발표하는가?

- ① 자동차 제작회사
- ② 자동차 형식담당 정부 부처
- ③ 자동차 정비사업자
- ④ 자동차 측정기 제작회사

29. 바디 프레임 수정기를 사용하여 수정할 때 차체를 붙잡을 수 있는 부속기기를 무엇이라 하는가?

- ① 클램프
- ② 잭
- ③ 흙
- ④ 유압 램

30. 트램 트랙킹(tram tracking) 게이지의 비틀림 측정에 옳지 않은 것은?

- ① 프레임의 마름모꼴 흐름
- ② 앞부분의 옆으로 흐름
- ③ 리어 액슬의 흔들림
- ④ 훨 베이스의 흔들림

31. 바디 수정시 교정기술에 대한 사항에서 보기의 ()안에 각각 들어갈 내용은?

()는 평균 대부분 이것이 앞바퀴 바로 뒤에 카울 지역에 형성되며, 이 현상은 프레임 조립형 혹은 모노코크에서 훨 변형이 생긴 것이다. ()가 일어난 사이드 레일의 전면부는 솟아오르는 경향이 있다.

- ① 새그, 카울
- ② 피벗, 새그
- ③ 새그, 새그
- ④ 피벗, 카울

32. 자동차를 조립하는 생산라인과 같은 방식이며, 계측과 수리 작업이 동시에 가능한 프레임 수정방식은?

- ① 레이저식
- ② 유니버설식
- ③ 바닥식
- ④ 지그식

33. 다음의 탈지제 중 알칼리성이 아닌 것은?

- ① 가성소다
- ② 탄산소다
- ③ 염화나트륨
- ④ 상인산소다

34. 도료의 건조 방법을 설명한 것 중에서 옳은 것은?

- ① 전기식은 청결하고 안정된 열원을 얻을 수 있으나 정비가 불편하다.
 ② 열풍식은 넓은 범위로 열을 전달하기 어렵다.
 ③ 원적외선식은 효율이 좋고 건조시에도 결함이 감소한다.
 ④ 적외선식은 고온을 얻기가 곤란하다.

35. 두꺼운 도막을 급격히 가열했을 때 발생할 수 있는 결함은 무엇인가?
 ① 크레이터형 ② 핀홀
 ③ 호울 ④ 침전

36. 다음 중 우리나라에서 단일체 구조 바디 프레임이 가장 많이 쓰이는 차종은?
 ① 소형승용차 ② 소형화물차
 ③ 대형승용차 ④ 특수차

37. 자동차의 프레임 중 프레임과 바디 바닥면을 일체로 한 프레임은?
 ① 플랫폼형 프레임 ② 백본형 프레임
 ③ X형 프레임 ④ H형 프레임

38. 프레임 사이드 멤버의 보강판이나 덧대기 판 양끝 면의 단면이 점점 좁아져 가는 이유로 가장 적합한 것은?
 ① 보조기구 부착을 위해
 ② 응력 집중을 방지하기 위해
 ③ 크로스 멤버의 부착을 위해
 ④ 무게의 균형을 잡기 위해

39. 다음 판금 퍼티작업으로 가장 옳은 것은?
 ① 한번에 쌓아 올리는 높이는 5mm 정도가 적당하다.
 ② 혼합용 정반이 없다면 판자 조각이나 두꺼운 종이를 써도 무방하다.
 ③ 한번에 쌓아 올리는 양 만큼씩 사용하는 것보다 많은 양을 혼합해서 두고 쓰는 것이 좋다.
 ④ 공기의 거품이 남아 있으면 도막 파열의 원인이 되므로 제거한다.

40. 판금가위 중 비틀림 가위는 어떻게 자를 때 사용하는가?
 ① 직선으로 자를 때 ② 둥글게 자를 때
 ③ 지그재그형으로 자를 때 ④ 직각으로 자를 때

3과목 : 안전관리

41. 차체수리용 판금 책의 기능 중 가장 적당한 것은?
 ① 밀고, 절단한다.
 ② 당기고, 절단한다.
 ③ 밀고, 당기고, 절단한다.
 ④ 밀고, 당기고, 오므리기 한다.
42. 윈도우 실드 교환시 그拉斯 실러트의 절단 설명 중 맞지 않는 것은?
 ① 피아노 선을 사용한다.
 ② 윈도우 실드 나이프를 사용한다.
 ③ 커트 나이프를 사용한다.
 ④ 댐 러버를 사용한다.

43. 계량 조색을 하기 위한 조색기기와 관계가 없는 것은?
 ① 전자저울 ② 애지데이터 커버
 ③ 믹싱머신 ④ 버프

44. 바디 수정시 파손의 입장 방법에서의 보기 ()안에 각각 들어갈 내용은?

차체는 반드시 잘 고정되어야 한다. 이 때 고정시키는 앵커는 () 고정시킨다. 뒤편에 충돌된 차량의 경우 가장 강하게 고정할 지점이 () 지역 양쪽이다.

- ① 파손 부위에, 레인포스먼트
 ② 파손 부위를 피해서, 카울
 ③ 파손 부위에, 카울
 ④ 파손 부위를 피해서, 레인포스먼트

45. 승용차 손상 진단시 자동차 뒤 부분 중앙에 외력이 가해졌을 경우 우선 1차적인 점검 부위로 해당되지 않는 것은?
 ① 리어 플로어 부위 ② 리어 라디에이터 코어 부위
 ③ 리어 사이드 부위 ④ 리어 프레임 부위

46. 센터라인 게이지의 구성 요소로 맞는 것은?
 ① 센터 핀 ② 센터 고리
 ③ 센터 멤버 ④ 센터 눈금

47. 각종 솟돌 바퀴의 결합제의 조유가 아닌 것은?
 ① B ② H
 ③ M ④ S

48. 텅스텐 전극과 모재 사이에 아크를 발생시키고 알곤 가스를 공급하여 절단하는 방법은?
 ① TIG 아크 절단 ② MIG 아크 절단
 ③ 서브머지드 아크 절단 ④ 프라즈마 아크 절단

49. 승용차 바디 중 엔진룸을 구성하는 부품이 아닌 것은?
 ① 푸드 패널 ② 프런트 휠 하우스
 ③ 퀘테 아웃 패널 ④ 라디에이터 서포트 패널

50. 전기저항 스포트 용접기의 용접 암과 전극의 선택에서 주의사항이 아닌 것은?
 ① 상하의 암을 평행하게 장착한다.
 ② 전극을 바르게 상하 정렬시킨다.
 ③ 전극 팁의 접촉면을 완전히 평평하게 다듬질 한다.
 ④ 용접하려고 하는 부분에 적합하고 가능한 긴 것을 사용한다.

51. 안전표시에 사용되는 색채에서 보라색은 주로 어느 용도에 사용하는가?
 ① 방화표시 ② 주의표시
 ③ 방향표시 ④ 방사능표시

52. 기계작업시 일반적인 안전사항이 아닌 것은?
 ① 주유시는 지정된 오일을 사용하며, 기계는 운전을 정지시킨다.

- ② 고장의 수리, 청소 및 조정시에는 동력을 끊고 다른 사람이 작동시키지 않도록 표시해둔다.
 ③ 운전 중 기계로부터 이탈할때는 운전을 정지시킨다.
 ④ 기계운전 중 정전이 발생되었을 때는 각종 모터의 스위치를 켜둔다.

53. 공기기구 사용에서 적합하지 않은 것은?

- ① 공기기구의 활동부위에는 윤활유가 묻지 않게 할 것
 ② 공기기구를 사용할 때는 보호안경을 사용할 것
 ③ 고무 호스가 꺾여 공기가 새는 일이 없도록 할 것
 ④ 공기기구의 반동으로 생길 수 있는 사고를 미연에 방지 할 것

54. 스파너 작업시의 안전수칙에 알맞지 않은 것은?

- ① 주위를 살펴보고 조심성 있게 훨 것
 ② 스파너를 몸 바깥쪽으로 밀지 말고 앞쪽으로 당길 것
 ③ 스파너는 조금씩 돌리며 사용할 것
 ④ 힘겨울 때는 스파너 자루에 파이프를 끼워서 작업할 것

55. 중량물을 들어 올리거나 내릴 때 손이나 발이 중량물과 지면 등에 끼어 발생하는 재해는?

- ① 낙하 ② 충돌
 ③ 전도 ④ 접착

56. 산소는 산소병에 몇 도에서 150기압으로 충전하는가?

- ① 35°C ② 45°C
 ③ 55°C ④ 65°C

57. 자동차를 도장할 때 안전 위생에 관한 사항 중 옳지 않은 것은?

- ① 퍼티 작업은 무해한 작업이므로 장소에 구애받지 않는다.
 ② 도료에 포함되는 유기용제를 계속 흡입하면 중독이 되어 건강을 해친다.
 ③ 도장 부스는 작업자 자신과 공장 내의 다른 인원을 보호 한다.
 ④ 도장을 할 때는 환수캡식 또는 에어라인식의 마스크를 착용한다.

58. 차량 정비시 주의 사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 차량 정비시 구름 방지를 위해 바퀴에 고임목을 설치한다.
 ② 편의장치 추가 장착시 임의 배선을 사용하면 안된다.
 ③ 차량 성능 향상을 위해 차량을 부분적으로 개조해도 된다.
 ④ 전기작업시 배터리 접지선을 탈거한다.

59. 자동차 연료탱크의 작은 구멍을 수리할 때 보기 중 가장 올바르고 안전작업 방법으로 연결된 것은?

- A : 탱크 내의 가솔린 증기를 완전히 없앤다.
 B : 탱크 내에 물을 넣는다.
 C : 납땜을 이용하여 용접한다.
 D : 주입구를 밀폐시킨다.

- ① A-B-D ② A-C-D
 ③ A-B-C ④ A-B-C-D

60. 차체수리 작업을 할 때 안전보호구 착용 중 잘못 설명한 것은?

- ① 드릴 작업할 때 손을 보호하기 위하여 장갑을 끼고 작업 한다.
 ② 그라인더 작업할 때 반드시 보안경을 착용한다.
 ③ 해머 작업할 때 귀마개를 착용한다.
 ④ 퍼티를 연마할 때 방진마스크를 착용한다.

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
 전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
 기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xe

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

| | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ② | ② | ③ | ④ | ② | ③ | ② | ③ | ① | ④ |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ① | ③ | ② | ③ | ④ | ③ | ③ | ② | ② | ③ |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ④ | ② | ③ | ③ | ③ | ④ | ① | ① | ① | ④ |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ③ | ④ | ③ | ③ | ② | ① | ① | ② | ④ | ② |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ④ | ④ | ④ | ② | ② | ① | ② | ① | ③ | ④ |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ④ | ④ | ① | ④ | ④ | ① | ① | ③ | ③ | ① |