

## 1과목 : 건축계획

1. 래드번(Radburn) 계획에서 슈퍼블록을 구성함으로써 얻어질 수 있는 효과로 옳지 않은 것은?

- ① 충분한 공동의 오픈스페이스의 확보가 가능
- ② 건물을 집약화함으로써 고층화 · 효율화가 가능
- ③ 도로교통의 개선, 즉 보도와 차도의 완전한 분리가 가능
- ④ 커뮤니티시설의 중심배치로 간선도로변의 활성화가 가능

2. 고층밀집형 병원에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 병동에서 조망을 확보할 수 있다.
- ② 대지를 효과적으로 이용할 수 있다.
- ③ 각종 방재대책에 대한 비용이 높다.
- ④ 병원의 확장 등 성장변화에 대한 대응이 용이하다.

3. 주택의 부엌에서 작업과정을 고려한 작업대의 배치 순서로 가장 알맞은 것은?

- ① 레인지 → 싱크대 → 조리대 → 냉장고
- ② 조리대 → 싱크대 → 레인지 → 냉장고
- ③ 싱크대 → 냉장고 → 조리대 → 레인지
- ④ 냉장고 → 싱크대 → 조리대 → 레인지

4. 다음의 건축물 중 주심포식 건축양식에 속하지 않는 것은?

- |           |            |
|-----------|------------|
| ① 강릉 객사문  | ② 석왕사 응진전  |
| ③ 봉정사 극락전 | ④ 부석사 무량수전 |

5. 엘리베이터 배치 시 고려사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 대면배치 시 대면거리는 동일 군 관리의 경우는 3.5 ~ 4.5m로 한다.
- ② 엘리베이터 출입은 엘리베이터 정원 합계의 10%정도를 수용할 수 있도록 한다.
- ③ 여러 대의 엘리베이터를 설치하는 경우, 그룹별 배치와 군 관리 운전방식으로 한다.
- ④ 일렬배치는 4대를 한도로 하고, 엘리베이터 중심간 거리는 8m 이하가 되도록 한다.

6. 전통 주거건축 중 부엌, 방, 대청, 방의 순으로 배열되는 일(一)자형 평면을 가진 민가형은?

- ① 남부 지방형
- ② 개성 지방형
- ③ 평안도 지방형
- ④ 함경도 지방형

7. 공장의 지붕형태에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 솟음지붕은 채광, 환기에 적합한 방법이다.
- ② 샤렌구조는 기둥이 많이 소요된다는 단점이 있다.
- ③ 뾰족지붕은 직사광선이 완전히 차단된다는 장점이 있다.
- ④ 텁날지붕은 남향으로 할 경우 하루 종일 변함없는 조도를 가진 약광선을 받아들일 수 있다.

8. 공동주택의 평면형식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 집중형은 각 세대별 조망이 다르다.
- ② 중복도형은 독신자 아파트에 많이 이용된다.
- ③ 편복도형은 각호의 통풍 및 채광이 양호하다.
- ④ 계단실형은 통행부 면적이 커서 대지의 이용률이 높다.

9. 쇼핑센터의 몰(Mall)에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 전문점과 핵상점의 주출입구는 물에 면하도록 한다.
- ② 쇼핑체류시간을 늘릴 수 있도록 방향성이 복잡하게 계획 한다.
- ③ 물은 고객의 통과동선으로서 부속시설과 서비스 기능의 출입이 이루어지는 곳이다.
- ④ 일반적으로 공기조화에 의해쾌적한 실내기후를 유지할 수 있는 오픈 몰(Open Mall)이 선호된다.

10. 극장의 평면형 중 아레나(Arena) 형에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 투시도법을 무대공간에 응용한 형식이다.
- ② 무대의 장치나 소품은 주로 높은 기구로 구성된다.
- ③ 픽쳐프레임 스테이지(Picture Frame Stage)라고도 한다.
- ④ 가까운 거리에서 관람하면서 가장 많은 관객을 수용할 수 있다.

11. 극장의 객석 계획에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 객석의 세로통로는 무대를 중심으로 하는 방사선상이 좋다.
- ② 연극 등을 감상하는 경우 연기자의 표정을 읽을 수 있는 가시한계는 15m 정도이다.
- ③ 객석은 무대의 중심 또는 스크린의 중심을 중심으로 하는 원호의 배열이 이상적이다.
- ④ 좌석을 엇갈리게 배열(Stagger Seats) 하는 방법은 객석의 바닥구배가 원만할 경우에는 사용할 수 없으며 통로 폭이 좁아지는 단점이 있다.

12. 국지도로의 유형 중 쿨데삭(Cul-De-Sac) 형에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 통과교통이 다수 발생한다.
- ② 우회도로가 있어 방재, 방범상 유리하다.
- ③ 도로의 최대 길이는 30m 이하이어야 한다.
- ④ 주택 배면에 보행자전용도로가 설치되어야 효과적이다.

13. 상점 내에서 조명에 의한 반사 글레이어를 방지하기 위한 대책으로 옳지 않은 것은?

- ① 젖빛 유리구를 사용한다.
- ② 간접조명방식을 채택한다.
- ③ 광도가 낮은 배광기구를 이용한다.
- ④ 평활하고 광택이 있는 반사면을 사용한다.

14. 미술관 전시공간의 순회형식 중 갤러리 및 코리도 형식에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 복도의 일부를 전시장으로 사용할 수 있다.
- ② 전시실 중 하나의 실을 폐쇄하면 동선이 단절된다는 단점이 있다.
- ③ 중앙에 커다란 출을 계획하고 그 출에 접하여 전시실을 배치한 형식이다.
- ④ 이 형식을 채용한 대표적인 건축물로는 뉴욕 근대 미술관과 프랭크 로이드 라이트의 구겐하임 미술관이 있다.

15. 다음 중 초등학교 저학년에 대해 가장 권장할만한 학교운영 방식은?

- ① 달тон형
- ② 플래툰형
- ③ 종합교실형
- ④ 교과교실형

16. 리조트 호텔에 속하지 않는 것은?

- ① 해변 호텔(Beach Hotel)
- ② 부두 호텔(Harbor Hotel)
- ③ 클럽 하우스(Club House)
- ④ 산장 호텔(Mountain Hotel)

17. 사무소 건축에서 코어 계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 코어 부분에는 계단실도 포함시킨다.
- ② 코어 내의 각 공간은 각 층마다 공통의 위치에 두도록 한다.
- ③ 엘리베이터 홀이 출입구문에 바짝 접근해 있지 않도록 한다.
- ④ 코어 내에서 화장실은 외래자에게 잘 알려질 수 없는 곳에 위치시킨다.

18. 탑상형 공동주택에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 각 세대에 시각적인 개방감을 준다.
- ② 각 세대의 거주 조건이나 환경이 균등하다.
- ③ 도심지 내의 랜드마크적인 역할이 가능하다.
- ④ 건축물 외면의 4개의 입면성을 강조한 유형이다.

19. 도서관의 출납시스템 중 자유개가식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 책의 마모, 망설의 우려가 크다.
- ② 서가의 정리가 잘 안되면 혼란스럽게 된다.
- ③ 자유로이 책의 내용을 보고 필요한 책을 정확히 고를 수 있다.
- ④ 보통 2실형이고, 50,000권 이상의 서적보관과 열람에 적당하다.

20. 그리스 건축의 오더 종 도록 오더의 구성에 속하지 않는 것은?

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| ① 볼류트(Volute)  | ② 프리즈(Frieze)   |
| ③ 아바쿠스(Abacus) | ④ 에키누스(Echinus) |

## 2과목 : 건축시공

21. 수밀콘크리트 시공에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 불가피하게 이어치기 할 경우 이어치기 면의 레이턴스를 제거하고 빈배합 콘크리트를 사용한다.
- ② 콘크리트의 표면마감은 진공처리방법을 사용하는 것이 좋다.
- ③ 타설이 완료된 콘크리트면은 충분한 습윤양생을 한다.
- ④ 연속타설 시간간격은 외기온도가 25°C를 넘었을 경우는 1.5시간, 25°C 이하일 경우는 2시간을 넘어서는 안된다.

22. 목조 지붕틀 구조에 있어서 모서리 기둥과 층도리 맞춤에 사용되는 철물은?

- |        |        |
|--------|--------|
| ① 띠쇠   | ② 감잡이쇠 |
| ③ 주걱볼트 | ④ ㄱ자쇠  |

23. 시멘트 200포를 사용하여 배합비가 1:3:6의 콘크리트를 비벼냈을 때의 전체 콘크리트의 양은? (단, 물시 멘트비는 60%이고 시멘트 1포대는 40kg이다.)

- |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| ① 25.25m <sup>3</sup> | ② 36.36m <sup>3</sup> |
| ③ 39.39m <sup>3</sup> | ④ 44.44m <sup>3</sup> |

24. 다음 중 건설공사 경비에 포함되지 않는 것은?

- |         |         |
|---------|---------|
| ① 외주제작비 | ② 현장관리비 |
| ③ 교통비   | ④ 업무추진비 |

25. 표준관입시험에서 상대밀도의 정도가 중간(Medium)에 해당될 때의 사질지반의 N값으로 옳은 것은?

- |           |           |
|-----------|-----------|
| ① 0 ~ 4   | ② 4 ~ 10  |
| ③ 10 ~ 30 | ④ 30 ~ 50 |

26. ALC 제품에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 절건상태에서의 비중이 0.75 ~ 1 정도이다.
- ② 압축강도는 3MPa ~ 4MPa 정도이다.
- ③ 내화성능을 보유하고 있다.
- ④ 사용 후 변형이나 균열이 적다.

27. 슬래브에서 4번 고정인 경우 철근배근을 가장 많이 하여야 하는 부분은?

- |             |             |
|-------------|-------------|
| ① 단변방향의 주간대 | ② 단변방향의 주열대 |
| ③ 장변방향의 주간대 | ④ 장변방향의 주열대 |

28. 도막방수에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 방수재의 도포시 치켜올림 부위를 도포한 다음, 평면부 위의 순서로 도포한다.
- ② 방수재의 겹쳐바르기 폭은 100mm 내외로 한다.
- ③ 도막두께는 원칙적으로 사용량을 중심으로 관리한다.
- ④ 우레아수지계 도막방수재를 스프레이 시공할 경우 바탕 면과 200mm 이하로 간격을 유지하도록 한다.

29. 공사착공전에 건축물의 형태에 맞춰 줄을 띠우거나 석회 등으로 선을 그어 건축물의 건설위치를 표시하는 것으로 도로 및 인접건축물과의 관계, 건축물의 건축으로 인한 재해 및 안전대책 점검과 관련 있는 것은?

- |        |        |
|--------|--------|
| ① 줄쳐보기 | ② 벤치마크 |
| ③ 먹매김  | ④ 수평보기 |

30. 다음 중 QC 활동의 도구가 아닌 것은?

- |         |         |
|---------|---------|
| ① 특성요인도 | ② 파레토그램 |
| ③ 층별    | ④ 기능계통도 |

31. 석재에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 심성암에 속한 암석은 대부분 입상의 결정 광물로 되어 있어 압축강도가 크고 무겁다.
- ② 화산암의 조암광물은 결정질이 작고 비결정질이어서 경석과 같이 공극이 많고 물에 뜨는 것도 있다.
- ③ 안산암은 강도가 작고 내화적이지 않으나, 색조가 균일 하며 가공도 용이하다.
- ④ 수성암은 화성암의 풍화물, 유기물, 기타 광물질이 땅속에 퇴적되어 지열과 지압을 받아서 응고된 것이다.

32. 부순 골재를 사용하는 콘크리트의 배합설계에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 굵은골재의 크기는 강자갈의 경우보다 조금 작은편이 좋다.
- ② 잔골재는 특히 미립분이 부족하지 않도록 주의한다.
- ③ 모래는 강자갈 콘크리트의 경우보다 적게 사용한다.
- ④ 될 수 있는 한 AE제를 사용한다.

33. 석고플라스터 바름에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 보드용 플라스터는 초벌바름, 재벌바름의 경우 물을 가한 후 2시간 이상 경과한 것은 사용할 수 없다.
- ② 실내온도가 10°C 이하일 때는 공사를 중단한다.
- ③ 바름작업 중에는 될 수 있는 한 통풍을 방지한다.
- ④ 바름작업이 끝난 후 실내를 밀폐하지 않고 가열과 동시에 환기하여 바름면이 서서히 건조되도록 한다.

34. 철골공사에 사용되는 공구가 아닌 것은?

- ① 턴버클(Turn Buckle)
- ② 리머(Reamer)
- ③ 임팩트렌치(Impact Wrench)
- ④ 세퍼레이터(Separator)

35. 모든 석재와 콘크리트가 잘 부착되도록 쌓고, 콘크리트가 앞면 접촉부까지 채워지도록 다지는 돌쌓기 방법은?

- ① 메쌓기
- ② 촬쌓기
- ③ 막돌쌓기
- ④ 건쌓기

36. 일반콘크리트에서 굳지 않은 콘크리트 중의 전염소이온량은 얼마 이하로 하여야 하는가? (단, 콘크리트표준시방서 기준)

- ① 0.10kg/m<sup>3</sup>
- ② 0.20kg/m<sup>3</sup>
- ③ 0.30kg/m<sup>3</sup>
- ④ 0.40kg/m<sup>3</sup>

37. 다음 중 공사 진행의 일반적인 순서로 옳은 것은?

- ① 가설공사 → 공사 착공 준비 → 토공사 → 지정 및 기초 공사 → 구조체공사
- ② 공사 착공 준비 → 가설공사 → 토공사 → 지정 및 기초 공사 → 구조체공사
- ③ 공사 착공 준비 → 토공사 → 가설공사 → 구조체공사 → 지정 및 기초공사
- ④ 공사 착공 준비 → 지정 및 기초공사 → 토공사 → 가설 공사 → 구조체공사

38. 다음 중 녹막이 칠에 사용하는 도료가 아닌 것은?

- ① 광명단
- ② 크레오소트유
- ③ 아연분말 도료
- ④ 역청질 도료

39. 공사원가 구성요소의 하나인 직접공사비에 속하지 않는 것은?


- ① 자재비
- ② 노무비
- ③ 경비
- ④ 일반관리비

40. 콘크리트 배합에 직접적인 영향을 주는 요소가 아닌 것은?

- ① 시멘트 강도
- ② 물시멘트비
- ③ 철근의 품질
- ④ 골재의 입도


### 3과목 : 건축구조

41. 다음 그림과 같이 용접을 할 때, 용접의 목두께(a)를 구하는 식으로 옳은 것은?




- ①  $a = \sqrt{2S_1}$
- ②  $a = \sqrt{2S_2}$
- ③  $a = 0.7S_1$
- ④  $a = 0.7S_2$

42. 그림과 같은 정정구조의 CD부재에서 C, D점의 휨모멘트값 중 옳은 것은?




- ① (C) 0kN·m, (D) 16kN·m
- ② (C) 16kN·m, (D) 16kN·m
- ③ (C) 0kN·m, (D) 32kN·m
- ④ (C) 32kN·m, (D) 32kN·m

43. 그림과 같은 직사각형 기둥에서 띠철근의 최대간격은? (단, 주근은 D22, 띠철근은 D10)



- ① 300mm
- ② 352mm
- ③ 400mm
- ④ 480mm

44. 그림과 같은 양단 고정보의 단부 휨모멘트는?




- ①  $M = -\frac{wL^2}{16} - \frac{PL}{12}$
- ②  $M = -\frac{wL^2}{12} - \frac{PL}{8}$

$$\textcircled{3} \quad M = -\frac{wL^2}{8} - \frac{PL}{4}$$

$$\textcircled{4} \quad M = -\frac{wL^2}{16} - \frac{PL}{8}$$

45. 다음 캔틸레버보의 자유단의 처짐각은? (단, 탄성계수 E, 단면2차모멘트 I )




$$\textcircled{1} \quad \frac{PL^2}{2EI}$$

$$\textcircled{2} \quad \frac{PL^2}{3EI}$$

$$\textcircled{3} \quad \frac{PL^2}{6EI}$$

$$\textcircled{4} \quad \frac{PL^2}{8EI}$$

46. 다음 그림과 같은 휨모멘트도를 통해 구조물에 작용하는 수평하중 P를 구하면?




$$\textcircled{1} \quad 2kN$$

$$\textcircled{2} \quad 3kN$$

$$\textcircled{3} \quad 4kN$$

$$\textcircled{4} \quad 6kN$$

47. 그림과 같은 단면의 x축에 대한 단면계수 값으로서 옳은 것은?



$$\textcircled{1} \quad 1.278 \times 10^6 \text{ mm}^3$$

$$\textcircled{2} \quad 1.298 \times 10^6 \text{ mm}^3$$

$$\textcircled{3} \quad 1.378 \times 10^6 \text{ mm}^3$$

$$\textcircled{4} \quad 1.398 \times 10^6 \text{ mm}^3$$

48. 인장을 받는 이형철근의 정착길이( $I_d$ )는 기본정착길이( $I_{db}$ )에 보정계수를 곱하여 구한다. 이 보정계수에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? (단, KCI2012 기준)

- ① 철근배치 위치계수  $\alpha$  상부철근일 경우 1.5이고, 기타 철


근일 경우 1.0이다.

② 철근크기계수  $\gamma$ 는 철근직경이 D22 이상인 경우 1.00이고, D19 이하일 경우 0.8이다.

③ 철근 도막계수  $\beta$ 는 도막되지 않은 철근일 경우 1.0이다.

④ 경량콘크리트계수  $\lambda$ 는 일반콘크리트인 경우 1.0이다.

49. 그림과 같은 구조물의 부정정 차수는?




① 1차 부정정

② 2차 부정정

③ 3차 부정정

④ 4차 부정정

50. 반T형보의 유효폭으로 옳은 것은? (단, 보 경간은 6m)



① 800mm

② 1,200mm

③ 1,800mm

④ 2,300mm

51. 직사각형 단면의 탄성단면계수에 대한 소성단면계수의 비(比)는?

① 0.67

② 1.20

③ 1.50

④ 3.00

52. 다음에서 설명하는 용어는?

포화사질토가 비배수상태에서 급속한 재하를 받게 되면 과잉간극수압의 발생과 동시에 유효용력이 감소하며, 이로 인해 전단저항이 크게 감소하는 현상


① 히빙

② 액상화

③ 보일링

④ 파이핑


53. 부재의 티가 일정하고, 양단의 지지상태가 그림과 같은 경우, A기둥의 탄성좌굴하중은 B기둥의 탄성좌굴 하중의 몇 배인가?



- ① 4배  
③ 8배

- ② 6배  
④ 16배

54. 파단선 A-B-F-C-D의 인장재 순단면적은? (단, 볼트 구멍 지름  $d=22mm$ , 인장재 두께는 6mm)



- ①  $1,164\text{mm}^2$   
②  $1,364\text{mm}^2$   
③  $1,564\text{mm}^2$   
④  $1,764\text{mm}^2$

55. 지진의 진도(Intensity)와 규모(Magnitude)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 진도는 상대적 개념의 지진크기이다.  
② 규모는 장소에 관계없는 절대적 개념의 크기이다.  
③ 진도는 사람이 느끼는 감각, 물체이동 등을 계급별로 구분한다.  
④ 규모는 지반의 운동정도를 평가하나 정밀하지는 않다.


56. 강도설계법에서 철근콘크리트 구조물 설계시 고려해야 하는 하중조합으로 옳지 않은 것은? (단, D는 고정하중, F는 유체압 및 유기내용물하중, L은 활하중, W는 풍하중, E는 지진하중, S는 적설하중)

- ①  $U=1.4(D+F)$   
②  $U=1.2D+1.3W+1.0L+0.5S$   
③  $U=1.2D+1.0E+1.0L+0.2S$   
④  $U=1.4D+1.3L+1.6S$

57. 강구조의 볼트접합에 관한 일반적인 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 볼트는 가공정밀도에 따라 상볼트, 중볼트, 흑볼트로 나뉜다.  
② 볼트 중심 사이의 간격을 게이지라인(Gauge Line)이라고 한다.  
③ 게이지라인(Gauge Line)과 게이지라인과의 거리를 게이지(Gauge)라고 한다.  
④ 배치방식은 정렬배치와 엇모배치가 있다.

58. 다음 그림과 같은 부재의 최대 휨응력은 약 얼마인가? (단, 부재의 자중은 무시한다.)




- ① 1.2MPa  
③ 3.6MPa  
② 2.2MPa  
④ 4.5MPa

59. 지진력저항시스템 중 다음 각 구조시스템에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 모멘트골조방식: 수직하중과 휨력을 보와 기둥으로 구성된 라멘골조가 저항하는 구조방식  
② 연성모멘트골조방식: 휨력에 대한 저항능력을 증가시키기 위하여 부재와 접합부의 연성을 증가시킨모멘트골조  
③ 이중골조방식: 휨력의 25% 이상을 부담하는 전단벽이 연성모멘트골조와 조화되어 있는 구조방식  
④ 건물골조방식: 수직하중은 입체골조가 저항하고, 지진하중은 전단벽이나 가새골조가 저항하는 구조방식

60. 그림은 연직하중을 받는 철근콘크리트의 보의 균열 상태를 표시한 것이다. 전단력에 의해서 생기는 대표적인 균열의 형태로 옳은 것은?



#### 4과목 : 건축설비

61. 조명설비에서 연색성에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 평균 연색평가수(Ra)가 0에 가까울수록 연색성이 좋다.  
② 일반적으로 할로겐전구가 고압수은램프보다 연색성이 좋다.  
③ 연색성이란 물체가 광원에 의하여 조명될 때 그물체의 색의 보임을 정하는 광원의 성질을 말한다.  
④ 평균 연색평가수(Ra)란 많은 물체의 대표색으로서 8종류의 시험색을 사용하여 그 평균값으로부터 구한 것이다.

62. 습공기의 건구온도와 습구온도를 알 때 습공기선도를 사용하여 구할 수 있는 상태값이 아닌 것은?

- ① 엔탈피  
② 비체적  
③ 기류속도  
④ 절대습도

63. 피뢰설비에서 수뢰부시스템의 보호범위 산정방식에 속하지 않는 것은?

- ① 보호각  
② 메시법  
③ 축점조도법  
④ 회전구체법

64. 1,200형 에스컬레이터의 공칭 수송능력은?

- ① 4,800인/h      ② 6,000인/h  
③ 7,200인/h      ④ 9,000인/h

65. 물의 경도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 일반적으로 지표수는 연수, 지하수는 경수로 간주한다.  
② 경도가 큰 물을 경우, 경도가 낮은 물을 연수라고 한다.  
③ 경수를 보일려 용수로 사용하면 그 내면에 스케일이 생겨 전열효율이 감소된다.  
④ 물의 경도는 물 속에 녹아 있는 칼슘, 마그네슘 등의 염류의 양을 탄산마그네슘의 농도로 환산하여 나타낸 것이다.

66. 흡수식 냉동기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 열에너지가 아닌 기계적 에너지에 의해 냉동효과를 얻는다.  
② 증발기, 흡수기, 재생기(발생기), 응축기 등으로 구성되어 있다.  
③ 냉방용의 흡수식 냉동기는 물과 브롬화리튬의 혼합 용액을 사용한다.  
④ 2중효용 흡수식 냉동기는 단효용 흡수식 냉동기보다 에너지 절약적이다.

67. 오수정화조로 유입되는 오수의 BOD농도가 150ppm이고, 방류수의 BOD농도가 60ppm일 때 이 정화조의 BOD 제거율은?

- ① 40%      ② 60%  
③ 75%      ④ 90%

68. 길이가 20m인 동관으로 된 급탕수평주관에 급탕이 공급되어 관의 온도가 10°C에서 60°C로 온도가 상승된 경우, 동관의 팽창량은? (단, 동관의 선팽창계수는  $1.71 \times 10^{-5}$ )

- ① 0.86mm      ② 8.6mm  
③ 17.1mm      ④ 171mm

69. 냉방부하의 종류 중 현열만을 포함하고 있는 것은?

- ① 인체의 발생열량  
② 유리로부터의 취득열량  
③ 극간풍에 의한 취득열량  
④ 외기의 도입으로 인한 취득열량

70. 다음과 같은 특징을 갖는 배선공사 방식은?

- 열적 영향이나 기계적 외상을 받기 쉬운 곳이 아니면 금속배관과 같이 광범위하게 사용 가능하다.
- 관 자체가 절연체이므로 감전의 우려가 없으며 시공이 쉬운게 장점이다.

- ① 버스덕트 공사      ② 애자사용 공사  
③ 합성수지관 공사      ④ 플로어덕트 공사

71. 가스의 연소성을 나타내는 것은?

- ① 비열비      ② 가버너  
③ 웨버지수      ④ 단열지수

72. 중앙식 급탕법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 배관 및 기기로부터의 열손실이 많다.  
② 급탕개소마다 가열기의 설치스페이스가 필요하다.  
③ 일반적으로 열원장치는 공조설비와 결용하여 설치된다.  
④ 급탕기구의 동시사용률을 고려하기 때문에 가열장치의 전체용량을 줄일 수 있다.

73. 덕트의 분기부에 설치하여 풍량조절용으로 사용되는 댐퍼는?

- ① 스플릿 댐퍼      ② 평행익형 댐퍼  
③ 대향익형 댐퍼      ④ 버터플라이 댐퍼

74. 소방시설은 소화설비, 경보설비, 피난설비, 소화용수설비, 소화활동설비로 구분할 수 있다. 다음 중 소화활동설비에 속하는 것은?

- ① 제연설비      ② 비상방송설비  
③ 스프링클러설비      ④ 자동화재탐지설비

75. 건구온도 26°C인 실내공기 8,000m³/h와 건구온도 32°C인 외부공기 2,000m³/h를 단열혼합하였을 때 혼합공기의 건구온도는?

- ① 27.2°C      ② 27.6°C  
③ 28.0°C      ④ 29.0°C

76. 웰리베이터의 기계실에 있는 주요설비에 속하지 않는 것은?

- ① 조속기      ② 권상기  
③ 완충기      ④ 전자 브레이크

77. 다음 설명에 알맞은 통기관의 종류는?

1개의 트랩을 위해 트랩 하류에서 취출하여, 그 기구보다 윗부분에서 통기계통에 접속하거나 또는 대기 중에 개구하도록 설치한 통기관을 말한다.

- ① 루프통기관      ② 신정통기관  
③ 결합통기관      ④ 각개통기관

78. 다음 설명에 알맞은 전동기의 종류는?

• 회전자계를 만드는 여자전류가 전원측으로부터 흐르는 관계로 역률이 나쁘다는 결점이 있다.  
• 구조와 취급이 간단하여 건축설비에서 가장 널리 사용된다.


- ① 직권전동기      ② 분권전동기  
③ 유도전동기      ④ 동기전동기

79. 건축물 등에서 항공기의 추돌을 방지하기 위하여 설치하는 각종의 안전등화를 무엇이라 하는가?

- ① 선회등      ② 유도로등  
③ 항공등화      ④ 항공장애표시등

80. 다음과 같은 벽체의 열관류율은?

- ① 내표면 열전달률 :  $8 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$   
 ② 외표면 열전달률 :  $20 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$   
 ③ 재료의 열전도율  
     · 콘크리트 :  $1.2 \text{ W/m} \cdot \text{K}$   
     · 유리면 :  $0.036 \text{ W/m} \cdot \text{K}$   
     · 타일 :  $1.1 \text{ W/m} \cdot \text{K}$



- ① 약  $0.90 \text{ Wm}^2 \cdot \cdot \text{K}$       ② 약  $1.05 \text{ Wm}^2 \cdot \cdot \text{K}$   
 ③ 약  $1.20 \text{ Wm}^2 \cdot \cdot \text{K}$       ④ 약  $1.35 \text{ Wm}^2 \cdot \cdot \text{K}$

#### 5과목 : 건축법규

##### 81. 준주거지역에서 건축할 수 없는 건축물은?

- ① 위락시설  
 ② 종교시설  
 ③ 공동주택 중 아파트  
 ④ 문화 및 집회시설 중 전시장

##### 82. 범죄예방 기준에 따라 건축하여야 하는 대상 건축물에 속하지 않는 것은?

- ① 수련시설  
 ② 업무시설 중 오피스텔  
 ③ 숙박시설 중 일반숙박시설  
 ④ 공동주택 중 세대수가 500세대인 아파트

##### 83. 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 광장 · 공원 · 녹지 · 유원지 · 공공공지가 속하는 기반시설은?

- ① 교통시설      ② 공간시설  
 ③ 환경기초시설      ④ 보건위생시설

##### 84. 건축물의 주요구조부를 내화구조로 하여야 하는 대상 건축물에 속하지 않는 것은?

- ① 공장의 용도로 쓰는 건축물로서 그 용도로 쓰는 바닥면적 합계가  $500\text{m}^2$  인 건축물  
 ② 판매시설의 용도로 쓰는 건축물로서 그 용도로 쓰는 바닥면적 합계가  $500\text{m}^2$  인 건축물  
 ③ 창고시설의 용도로 쓰는 건축물로서 그 용도로 쓰는 바닥면적 합계가  $500\text{m}^2$  인 건축물  
 ④ 문화 및 집회시설 중 전시장의 용도로 쓰는 건축물로서 그 용도로 쓰는 바닥면적 합계가  $500\text{m}^2$  인 건축물

##### 85. 다음 중 특별건축구역으로 지정할 수 있는 사업구역에 속하지 않는 것은?

- ① 「도로법」에 따른 접도구역  
 ② 「도시개발법」에 따른 도시개발구역

- ③ 「택지개발촉진법」에 따른 택지개발사업구역  
 ④ 「공공기관 지방이전에 따른 혁신도시 건설 및 지원에 관한 특별법」에 따른 혁신도시의 사업구역

##### 86. 다음은 건축법상 리모델링에 대비한 특례 등에 관한 내용이다. ( )안에 알맞은 것은?

리모델링이 쉬운 구조의 공동주택의 건축을 촉진하기 위하여 공동주택을 대통령령으로 정하는 구조로 하여 건축허가를 신청하면 제56조, 제60조 및 제61조에 따른 기준을 ( )의 범위에서 대통령령으로 정하는 비율로 완화하여 적용할 수 있다.

- ① 100분의 110      ② 100분의 120  
 ③ 100분의 140      ④ 100분의 150

##### 87. 건축물의 건축주가 착공신고를 할 때, 해당 건축물의 설계자로부터 받은 구조안전의 확인서류를 허가권자에게 제출하여야 하는 대상 건축물 기준으로 옳지 않은 것은? (단, 허가 대상 건축물인 경우)

- ① 높이가 11m 이상인 건축물  
 ② 처마높이가 9m 이상인 건축물  
 ③ 국토교통부령으로 정하는 지진구역 안의 건축물  
 ④ 기둥과 기둥 사이의 거리가 10m 이상인 건축물

##### 88. 문화 및 집회시설 중 공연장의 개별관람석에 다음과 같이 출구를 설치하였을 경우, 옳은 것은? (단, 개별관람석의 바닥면적은 $900\text{m}^2$ 이다.)

- ① 출구를 1개소 설치하였다.  
 ② 각 출구의 유효너비를 2.4m로 하였다.  
 ③ 출구로 쓰이는 문을 안여닫이로 하였다.  
 ④ 출구의 유효너비의 합계를 5.0m로 하였다.

##### 89. 6층 이상의 거실면적 합계가 $9,000\text{m}^2$ 인 총수가 10층인 업무시설에 설치하여야 하는 승용승강기의 최소대수는? (단, 8인승 승강기의 경우)

- ① 2대      ② 3대  
 ③ 4대      ④ 5대

##### 90. 상업지역에서 건축물에 설치하는 냉방시설 및 환기시설의 배기구는 도로면으로부터 최소 얼마 이상의 높이에 설치하여야 하는가?

- ① 1m      ② 1.5m  
 ③ 2m      ④ 2.5m

##### 91. 다음 중 신고대상에 속하는 용도변경은?

- ① 영업시설군에서 문화 및 집회시설군으로 용도변경  
 ② 근린생활시설군에서 주거업무시설군으로 용도변경  
 ③ 산업 등의 시설군에서 자동차관련시설군으로 용도변경  
 ④ 교육 및 복지시설군에서 전기통신시설군으로 용도변경

##### 92. 노외주차장인 주차전용건축물의 건폐율, 용적률, 대지면적의 최소한도 및 높이 제한에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 건폐율: 100분의 90 이하

- ② 용적률: 1,500% 이하  
 ③ 대지면적의 최소한도: 45m<sup>2</sup> 이상
- ① 높이 제한(대지가 너비 12m 미만의 도로에 접하는 경우): 건축물의 각 부분의 높이는 그 부분으로부터 대지에 접한 도로의 반대쪽 경계선까지의 수평거리의 4배
93. 다음 중 건축물관련 건축기준의 허용되는 오차의 범위(%)가 가장 큰 것은?  
 ① 평면길이                  ② 출구너비  
 ③ 반자높이                  ④ 바닥판두께
94. 학교시설 · 공용시설 · 항만 또는 공항의 보호, 업무기능의 효율화, 항공기의 안전운항 등을 위하여 필요한 용도지구는?  
 ① 고도지구                  ② 보존지구  
 ③ 개발진흥지구            ④ 시설보호지구
95. 건축물의 용도를 변경하는 경우 변경 후 용도의 주차대수와 변경 전 용도의 주차대수의 차이에 해당하는 부설주차장을 추가로 확보하지 아니하고 용도를 변경할 수 있는 경우에 속하지 않는 것은? (단, 사용승인 후 5년이 지난 연면적 1,000m<sup>2</sup> 미만의 건축물의 용도를 변경하는 경우)  
 ① 종교시설의 용도로 변경하는 경우  
 ② 판매시설의 용도로 변경하는 경우  
 ③ 다세대주택의 용도로 변경하는 경우  
 ④ 문화 및 집회시설 중 전시장의 용도로 변경하는 경우
96. 면적의 산정방법 중 건축물의 외벽(외벽이 없는 경우에는 외곽 부분의 기둥)의 중심선으로 둘러싸인 부분의 수평투영 면적으로 하는 것은?  
 ① 연면적                  ② 대지면적  
 ③ 건축면적                  ④ 거실면적
97. 출입구의 개소에 관계없이 노외주차장의 차로의 너비를 최소 6m 이상으로 하여야 하는 주차형식은? (단, 이륜자동차 전용 외의 노외주차장의 경우)  
 ① 평행주차                  ② 직각주차  
 ③ 교차주차                  ④ 45도 대향주차
98. 다음 중 바닥면적에 산입되는 것은?  
 ① 층고가 1.5m인 다락방  
 ② 다세대주택의 편복도  
 ③ 공동주택의 필로티 부분  
 ④ 공동주택의 지상층에 설치한 기계실
99. 건축법령상 공동주택에 속하지 않는 것은?  
 ① 기숙사                  ② 연립주택  
 ③ 다가구주택                  ④ 다세대주택
100. 주거지역 중 단독주택 중심의 양호한 주거환경을 보호하기 위하여 지정하는 지역은?  
 ① 제1종 전용주거지역                  ② 제2종 전용주거지역  
 ③ 제1종 일반주거지역                  ④ 제2종 일반주거지역

전자문제집 CBT PC 버전 : [www.comcbt.com](http://www.comcbt.com)  
 전자문제집 CBT 모바일 버전 : [m.comcbt.com](http://m.comcbt.com)  
 기출문제 및 해설집 다운로드 : [www.comcbt.com/xec](http://www.comcbt.com/xec)

#### 전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동  
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	④	④	②	②	①	①	④	①	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	④	④	①	③	②	④	②	④	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	④	②	①	③	①	②	④	①	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	③	②	④	②	③	②	②	④	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	①	②	②	④	③	①	①	②	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	②	①	①	④	④	②	④	③	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	③	③	④	④	①	②	③	②	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	②	①	①	①	③	④	③	④	②
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
①	③	②	①	①	②	①	②	③	③
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
②	④	④	④	③	③	②	②	③	①