

1과목 : 전기철도공학

1. 가공 전차선로에서 양단의 가고가 같고, 전차선이 수평인 경우 x점에서의 행거 길이 [m]는? (단, 경간 중앙에서의 이도를 0.3m, 가고는 1m, 임의의 점 x에서의 이도를 0.15m로 한다.)

- ① 0.5 ② 0.7
③ 0.85 ④ 0.96

2. 에어조인트의 평행부분에서 전차선의 상호간격은 얼마를 표준으로 하는가? (단, 속도등급 200킬로급 이하)

- ① 150[mm] ② 280[mm]
③ 300[mm] ④ 400[mm]

3. 고속철도 전차선의 지지점에서 첫 번째 드로퍼간의 간격은?

- ① 4.0[m] ② 4.5[m]
③ 5.0[m] ④ 5.5[m]

4. 고정빔의 호칭이 6선용일 때 길이로 맞는 것은?

- ① 22[m] 초과 26[m] 까지
② 26[m] 초과 30[m] 까지
③ 18[m] 초과 22[m] 까지
④ 34[m] 초과 38[m] 까지

5. 고속철도용 합성전차선의 최대 경사 간격 [mm]은?

- ① 50[mm] ② 30[mm]
③ 20[mm] ④ 10[mm]

6. 레일에서 대지에 누설되는 전기차 귀전류를 변압기 작용에 의해 강제적으로 부급전선에 흡상시켜 통신선로의 유도장애를 경감하는 급전방식은?

- ① 단권변압기 급전방식 ② 흡상변압기 급전방식
③ 직접 방식 ④ 직류 급전방식

7. 교류 강체 가선방식에서 컨덕터 레일구간의 온도변화에 의한 리지드바의 팽창을 상쇄시켜주는 장치는?

- ① 확장장치 ② 직접유도장치
③ 건널선장치 ④ 지상부이행장치

8. 고속철도 전차선의 일반개소 곡선당김장치의 표준길이 [m]는?

- ① 0.7 ② 1.2
③ 1.5 ④ 1.9

9. 전기철도 급전방식에서 직류 급전방식에 속하지 않는 것은?

- ① 가공단선식 ② 가공복선식
③ 단권변압기방식 ④ 제3궤조식

10. 통신유도장해 경감을 위하여 귀선 레일에 병렬로 시설하여 운전용 전기를 변전소로 귀환하게 하는 전선은?

- ① 흡상선 ② 부급전선
③ 보조귀선 ④ 중성선

11. 강제전차선 경간 중앙의 이도는 지지점 간격(경간)의 얼마 이하로 하는가?

- ① 1000분의 1 ② 1000분의 2

- ③ 1000분의 3 ④ 1000분의 4

12. 연입률의 정의로 옳은 것은?

- ① 소선의 실제 길이
② 연선의 실제 길이
③ 연선의 실제 길이에 대한 소선의 실제 길이 증가 비율
④ 소선의 실제 길이에 대한 연선의 실제 길이 증가 비율

13. 직류 1500[V]급전방식에서 전차선로 가압부분과 대지와의 표준이격거리 [mm]는?

- ① 100[mm]이상 ② 150[mm]이상
③ 250[mm]이상 ④ 300[mm]이상

14. 교류 급전방식에서 조간선과 전차선은 몇 [m]마다 균압하는 것을 표준으로 하고 있는가? (다, 균압 겸용 드롭퍼를 사용하는 구간 제외)

- ① 100~150[m] ② 160~200[m]
③ 250~300[m] ④ 350~450[m]

15. 교류 변전설비 중 주변압기(스코트결선)의 순시최대출력은 정격치에 대한 백분율(%)을 한쪽 상에 대하여 몇 [%]에서 2분간으로 하는가?

- ① 100 ② 200
③ 300 ④ 500

16. 장력조정장치의 X의 값을 구하는 식은? (L:전선의 길이[m], T:현재온도[°C], A:160°C에서의 X값(0.40m))

- ① $X = [(17 \times 10^{-6} \times L) \times (60°C - T°C)] + A$
② $X = [(17 \times 10^{-6} + L) \times (60°C + T°C)] + A$
③ $X = [(5 \times 17 \times 10^{-6} \times L) \times (60°C - T°C)]$
④ $X = [(5 \times 17 \times 10^{-6} + L) \times (60°C + T°C)]$

17. 25[kV]교류강체방식의 브래킷 부품 중 편위 조정을 위하여 R-bar이 위치를 변경할 수 있도록 만든 금구는?

- ① 꼬리금구 ② 머리금구
③ 회전금구 ④ 접지봉연결금구

18. 선로의 궤간이 1435[mm], 곡선반경이 R=1000[mm]인 선로를 70[km/h]로 주행하는데 필요한 캔트[mm]는?

- ① 약 35 ② 약 45
③ 약 55 ④ 약 65

19. 직류전기철도의 강체전차선 가선방식 중 건널선 장치의 편 건널선과 Y건널선의 분기선단에는 엔드어프로치하여 설치되어 분기선이 본선의 전차선보다 몇 [mm] 높게 시설하여야 하는가?

- ① 10 ② 20
③ 30 ④ 40


20. 에어섹션개소에서 구분용 애자의 하단은 본선의 전차선 높이에서 몇 [mm]이상으로 시설하여야 하는가?

- ① 100 ② 200
③ 300 ④ 400

2과목 : 전기철도 구조물공학

21. 바리니온(Varignon)의 정리에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 여러 힘의 한 점에 대한 모멘트의 대수함은 그들 합력의 그 점에 대한 모멘트와 항상 같다.
 ② 여러 힘의 한 점에 대한 모멘트의 대수함은 그들 합력의 그 점에 대한 모멘트보다 항상 크다.
 ③ 여러 힘의 한 점에 대한 모멘트의 대수함은 그들 합력의 그 점에 대한 모멘트보다 항상 작다.
 ④ 여러 힘의 한 점에 대한 모멘트의 대수함은 그들 합력의 그 점에 대한 모멘트보다 클 수도 있고 작을 수도 있다.
22. 지표면의 높이가 9[m]인 단독지지주에 25[kgf/m]의 수평분포하중이 작용하는 경우 3[m] 지점에서의 모멘트 [kgf·m]은?
 ① 280 ② 450
 ③ 504 ④ 900
23. 그림과 같이 한 점에 작용하는 두 힘의 크기가 40[kg]과 50[kg]의 합력은 약 몇 [kg]인가?
-
- ① 44.25 ② 45.83
 ③ 46.53 ④ 47.68
24. 표준장력이 250[kgf]이고 경간이 50[m]인 부급전선 (Al 200mm²)에 풍압하중을 받을 때 이도는 약 몇 [m]인가? (단, 부급전선 (Al 200mm²)의 단위중량은 0.5598[kg/m]이다.)
 ① 0.35 ② 0.70
 ③ 1.05 ④ 1.40
25. 프와송 비(Poisson's ratio)가 0.2일 때 프와송수는?
 ① 2 ② 3
 ③ 5 ④ 6
26. 조합철주에서 복경사재를 사용하는 경우의 수평면에 대한 경사각도는 몇 도로 하는가?
 ① 30도 ② 35도
 ③ 45도 ④ 50도
27. 전차선 및 조가선을 정상적으로 인류하기 전에 시행하는 것은?
 ① Pre-sag 가선 ② Slack
 ③ Cant ④ Pre-stretch
28. 정 6각형들의 각 절점에 그림과 같이 하중 P가 작용할 때 각 부재에 생기는 인장응력의 크기는?




- ① P ② 2P
 ③ 2/P ④ P/√2

29. 단독 지지주의 지면에서 전주의 높이가 10[m], 수평분포하중이 35[kgf/m]라 할 때 5[m] 지점에서의 전단력 [kgf]은?
 ① 140 ② 150
 ③ 165 ④ 175

30. 가공전차선로에서 전선에 작용하는 수평장력이 1300[kgf]일 때 지선용 재료의 항장력 [kgf]은 얼마 이상이어야 하는가? (단, 지선과 전주의 각도가 45°이다.)
 ① 약 3596 ② 약 3796
 ③ 약 4596 ④ 약 5120

31. 그림과 같은 라멘의 부정정차수는?



- ① 9차 ② 12차
 ③ 15차 ④ 18차

32. 전철주 기초 중 특수기초에 해당하지 않는 것은?
 ① 앵커기초 ② 우물통기초
 ③ 쇄석기초 ④ 푸싱기초

33. 전기철도 구조물에 외력이 작용하면 구조물은 평형상태를 유지하기 위하여 구조물 내부에서 외력의 크기와 같고 방향이 반대인 저항력이 생기는데 이것을 무엇이라 하는가?
 ① 우력 ② 응력
 ③ 모멘트 ④ 힘

34. 힘의 3요소는?
 ① 크기, 방향, 작용선 ② 크기, 방향, 합력
 ③ 크기, 각도, 방향 ④ 크기, 방향, 작용점

35. 전철용 전주가 단면이 20[cm]×20[cm]이고, 이 전주에 40[tf]의 압축력이 작용할 때 이 전주의 압축응력 [kgf/cm²]은?
 ① 50 ② 80
 ③ 100 ④ 500

36. 가공전차선로에서 전선의 안전율(Fs)은?

$$\textcircled{1} \quad (F_s = \frac{\text{인장하중}}{\text{탄성계수}})$$

$$\textcircled{2} \quad (F_s = \frac{\text{인장하중}}{\text{최대사용장력}})$$

$$\textcircled{3} \quad (F_s = \sqrt{\frac{\text{인장하중}}{\text{최대사용하중}}})$$

$$\textcircled{4} \quad (F_s = \frac{\text{사용장력}}{\text{인장하중}})$$

37. 전주 경간이 50[m], 전선의 장력이 1200[kgf], 곡선반지를 0이 600[m]일 때 곡선로의 수평장력 [kgf]은?

- $\textcircled{1}$ 83.3
- $\textcircled{2}$ 93.3
- $\textcircled{3}$ 100
- $\textcircled{4}$ 125.5

38. 전주 또는 고정빔 등에 취부하여 급전선, 부급전선, 보호선 등을 지지 또는 인류하기 위한 구조물은?

- $\textcircled{1}$ 전주 대용물
- $\textcircled{2}$ 하수강
- $\textcircled{3}$ 완철
- $\textcircled{4}$ 평형틀

39. 1차원 구조물 중 빼대 구조인 것은?

- $\textcircled{1}$ 봉(rod)
- $\textcircled{2}$ 기둥(column)
- $\textcircled{3}$ 보(beam)
- $\textcircled{4}$ 트러스(truss)

40. 지선의 취부각도가 30° 이고 전선의 최대장력이 1000[kgf]일 때, 지선이 받는 최대장력 [kgf]은?

- $\textcircled{1}$ 500
- $\textcircled{2}$ 1000
- $\textcircled{3}$ 1500
- $\textcircled{4}$ 2000

3과목 : 전기자기학

41. 다음과 같은 맥스웰(Maxwell)의 미분형 방정식에서 의미하는 법칙은?

$$(\nabla \times E = -\frac{\partial B}{\partial t})$$

- $\textcircled{1}$ 패러데이의 법칙
- $\textcircled{2}$ 암페어의 주회적분법칙
- $\textcircled{3}$ 가우스의 법칙
- $\textcircled{4}$ 비오사바르의 법칙

42. 공기 중에서 5V, 10V로 대전된 반지름 2cm, 4cm의 2개의 구를 가는 철사로 접속했을 때 공통 전위는 몇 [V]인가?

- $\textcircled{1}$ 6.25
- $\textcircled{2}$ 7.5
- $\textcircled{3}$ 8.33
- $\textcircled{4}$ 10

43. 자기 인덕턴스 $L[H]$ 인 코일에 전류 $I[A]$ 를 흘렸을 때, 자계의 세기가 $H[AT/m]$ 였다. 이 코일을 진공 중에서 자화시키는데 필요한 에너지 밀도 $[J/m^3]$ 는?

$$\textcircled{1} \quad (\frac{1}{2}LI^2)$$

$$\textcircled{2} \quad (LI^2)$$


$$\textcircled{3} \quad (\frac{1}{2}\mu_0H^2)$$

$$\textcircled{4} \quad (\mu_0H^2)$$

44. 전류 $2\pi[A]$ 가 흐르고 있는 무한직선도체로부터 1m 떨어진 P점의 자계의 세기는?

- $\textcircled{1}$ 1[A/m]
- $\textcircled{2}$ 2[A/m]
- $\textcircled{3}$ 3[A/m]
- $\textcircled{4}$ 4[A/m]

45. 그림과 같은 유한길이의 솔레노이드에서 비투자율이 μ_s 인 철심의 단면적이 $S[m^2]$ 이고 길이가 $l[m]$ 인 것에 코일을 N회 감고 $I[A]$ 를 흘릴 때 자기저항 $R_m[AT/Wb]$ 은 어떻게 표현되는가?



$$\textcircled{1} \quad (R_m = \frac{1}{\mu_0 \mu_s})$$

$$\textcircled{2} \quad (R_m = 1\mu_0 \mu_s)$$

$$\textcircled{3} \quad (R_m = \frac{1}{\mu_0 \mu_s S})$$

$$\textcircled{4} \quad (R_m = 1S \mu_0 \mu_s)$$

46. 무한 직선도선이 $\lambda[C/m]$ 의 선밀도 전하를 가질 때 $r[m]$ 의 점 P의 전계 E 는 몇 [V/m]인가?

$$\textcircled{1} \quad (\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 r^2})$$

$$\textcircled{2} \quad (\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 r})$$

$$\textcircled{3} \quad (\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r^2})$$

$$\textcircled{4} \quad (\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r})$$

47. 간격 d[m]인 2개의 평행판 전극 사이에 유전율 ϵ 의 유전체가 있다. 전극사이에 전압 $V_m \cos \omega t[V]$ 를 가했을 때 변위전류 밀도는 몇 [A/m²]인가?

$$\textcircled{1} \quad (\frac{\epsilon}{d} V_m \cos \omega t)$$

$$\textcircled{2} \quad (-\frac{\epsilon}{d} V_m \sin \omega t)$$

$$\textcircled{3} \quad (-\frac{\epsilon}{d} w V_m \cos \omega t)$$

$$\textcircled{4} \quad (\frac{\epsilon}{d} V_m \sin \omega t)$$

48. 자기인덕턴스와 상호인덕턴스와의 관계에서 결합계수 k의 값은?

- $\textcircled{1}$ $0 \leq k \leq 1/2$
- $\textcircled{2}$ $0 \leq k \leq 1$
- $\textcircled{3}$ $1 \leq k \leq 2$
- $\textcircled{4}$ $1 \leq k \leq 10$

49. 철심을 넣은 환상 솔레노이드의 평균 반지름은 20cm이다. 코일에 10A의 전류를 흘려 내부자계의 세기를 2000At/m로 하기 위한 코일의 권수는 약 몇 회인가?

- $\textcircled{1}$ 200
- $\textcircled{2}$ 250
- $\textcircled{3}$ 300
- $\textcircled{4}$ 350

50. 진공 중에서 내구의 반지름 a=3cm, 외구의 반지름 b=9cm

인 두 동심구사이의 정전용량은 몇 [pF]인가?

- ① 0.5
- ② 5
- ③ 50
- ④ 500

51. 평등 자계를 얻는 방법으로 가장 알맞은 것은?

- ① 길이에 비하여 단면적이 충분히 큰 솔레노이드에 전류를 흘린다.
- ② 길이에 비하여 단면적이 충분히 큰 원통형 도선에 전류를 흘린다.
- ③ 단면적에 비하여 길이가 충분히 긴 솔레노이드에 전류를 흘린다.
- ④ 단면적에 비하여 길이가 충분히 긴 원통형 도선에 전류를 흘린다.


52. 전기 쌍극자(electric dipole)의 중심으로부터 거리 $r[m]$ 떨어진 P점에서 전계의 세기는?

- ① r 에 비례한다.
- ② r^2 에 비례한다.
- ③ r^2 에 반비례한다.
- ④ r^3 에 반비례한다.

53. 무한 평면 도체표면에서 수직거리 $d[m]$ 떨어진 곳에 점전하 $+Q[C]$ 이 있을 때 영상전하(image charge)와 평면도체 간에 작용하는 힘 $F[N]$ 은 어느 것인가?

- ① $(\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 d^2}, \text{반발력})$
- ② $(\frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 d^2}, \text{흡인력})$
- ③ $(\frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 d^2}, \text{반발력})$
- ④ $(\frac{Q^2}{16\pi\epsilon_0 d^2}, \text{흡인력})$

54. 정전용량이 $1\mu F$ 인 공기콘덴서가 있다. 이 콘덴서 판간의 $1/2$ 인 두께를 갖고 비유전율 ϵ_r 인 유전체를 그 콘덴서의 한 전극면에 접촉하여 넣었을 때 전체의 정전용량은 몇 [μF]이 되는가?



- ① $2\mu F$
- ② $1/2\mu F$
- ③ $4/3\mu F$
- ④ $5/3\mu F$

55. 장성체에 외부의 자계 H_0 를 가하였을 때 자화의 세기 J 와의 관계식은? (단, N 은 강자율, μ 는 투자율이다.)

$$\textcircled{1} \quad (J = \frac{H_0}{1 + N(\mu_s - 1)})$$

$$\textcircled{2} \quad (J = \frac{H_0(\mu_s - 1)}{1 + N})$$


$$\textcircled{3} \quad (J = \frac{H_0\mu_0(\mu_s - 1)}{1 + N(\mu_s - 1)})$$

$$\textcircled{4} \quad (J = \frac{H_0(\mu_s - 1)}{1 + N\mu_0(\mu_s - 1)})$$

56. 고유저항이 $1.7 \times 10^{-8} \Omega m$ 인 구리의 100kHz 주파수에 대한 표피의 두께는 약 몇 [mm]인가?

- ① 0.21
- ② 0.42
- ③ 2.1
- ④ 4.2

57. 공기 중에 그림과 같이 가느다란 전선으로 반경 a 인 원형코일을 만들고, 이것에 대한 Q 가 균일하게 분포하고 있을 때 원형코일의 중심축상에서 중심으로부터 거리 x 만큼 떨어진 P점의 전계의 세기는 몇 [V/m]인가?



- ① $(\frac{Q}{2\pi\epsilon_0 \sqrt{a+x}})$
- ② $(\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{a+x}})$
- ③ $(\frac{Qx}{2\pi\epsilon_0 (a^2+x^2)^{\frac{3}{2}}})$
- ④ $(\frac{Qx}{4\pi\epsilon_0 (a^2+x^2)^{\frac{3}{2}}})$

58. $E = i + 2j + 3k$ [V/cm]로 표시되는 전계가 있다. $0.01\mu C$ 의 전하를 원점으로부터 $3i$ [m]로 움직이는데 필요한 일은 몇 [J]인가?

- ① 3×10^{-8}
- ② 3×10^{-7}
- ③ 3×10^{-6}
- ④ 3×10^{-5}

59. 비투자율 350인 환상철심 종의 평균자계의 세기가 280AT/m일 때 자화의 세기는 약 몇 [Wb/m²]인가?

- ① $0.12\text{Wb}/\text{m}^2$
- ② $0.15\text{Wb}/\text{m}^2$
- ③ $0.18\text{Wb}/\text{m}^2$
- ④ $0.21\text{Wb}/\text{m}^2$

60. 유전율이 각각 ϵ_1, ϵ_2 인 두 유전체가 접한 경계면에서 전하가 존재하지 않는다고 할 때 유전율이 ϵ_1 인 유전체가 유전율이 ϵ_2 인 유전체로 전계 E_1 이 입사각 $\theta_1=0^\circ$ 로 입사할 경우 성립되는 식은?

- ① $E_1 = E_2$
- ② $E_1 = \epsilon_1\epsilon_2 E_2$
- ③ $E_1/E_2 = \epsilon_1/\epsilon_2$
- ④ $E_2/E_1 = \epsilon_1/\epsilon_2$

4과목 : 전력공학

61. 발전기나 변압기의 내부고장 검출에 가장 많이 사용되는 계전기는?

- ① 역상계전기
- ② 비율차등계전기
- ③ 과전압계전기
- ④ 과전류계전기

62. 직접접지방식에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 애자 및 기기의 절연수준 저감이 가능하다.
- ② 변압기 및 부속설비의 중량과 가격을 저하시킬 수 있다.
- ③ 1상 지락사고 시 지락전류가 작으므로 보호계전기 동작이 확실하다.
- ④ 지락전류가 저역을 대전류이므로 과도안정도가 나쁘다.

63. 전력선에 영상전류가 흐를 때 통신선로에 발생되는 유도 장해는?

- ① 고조파유도장해
- ② 전력유도장해
- ③ 정전유도장해
- ④ 전자유도장해

64. 페란티(ferranti)효과의 발생 원인은?

- ① 선로의 저항
- ② 선로의 인덕턴스
- ③ 선로의 정전용량
- ④ 선로의 누설 컨덕턴스

65. 승압기에 의하여 전압 V_e 에서 V_h 로 승압할 때, 2차 정격전압 e , 자기용량 W 인 단상 승압기가 공급할 수 있는 부하 용량은 어떻게 표현되는가?

$$\begin{array}{ll} \textcircled{1} \quad (\frac{V_h}{e} \times W) & \textcircled{2} \quad (\frac{V_e}{e} \times W) \\ \textcircled{3} \quad (\frac{V_e}{V_h - V_e} \times W) & \textcircled{4} \quad (\frac{V_h - V_e}{V_e} \times W) \end{array}$$

66. 전자계산기에 의한 전력조류 계산에서 슬랙(slack) 모선의 지정값은? (단, 슬랙모션을 기준모션으로 한다.)

- ① 유효전력과 무효전력
- ② 모션 전압의 크기와 유효전력
- ③ 모션 전압의 크기와 무효전력
- ④ 모션 전압의 크기와 모션 전압의 위상각

67. 공장이나 빌딩에서 전압을 220V에서 380V로 승압하여 사용 할 때, 이 승압의 이유로 가장 타당한 것은?

- ① 아크 발생 억제
- ② 배전 거리 증가
- ③ 전력 손실 경감
- ④ 기준충격절연강도 증대

68. 직류 2선식 대비 전선 1가닥 당 송전 전력이 최대가 되는 전송 방식은? (단, 선간전압, 전송전류, 역률 및 전송거리가 같고 중성선은 전력선과 동일한 굵기이며 전선은 같은 재료를 사용하고, 교류 방식에서 $\cos\theta=1$ 로 한다.)

- ① 단상 2선식
- ② 단상 3선식
- ③ 3상 3선식
- ④ 3상 4선식

69. 파동임피던스 $Z_1=400\Omega$ 인 가공선로에 파동임피던스 50Ω 인 케이블을 접속하였다. 이 때 가공선로에 $e_1=80kV$ 인 전압파가 들어왔다면 접속면에서의 전압의 투과파는 약 몇 [kV]가 되겠는가?

- ① 17.8
- ② 35.6
- ③ 71.1
- ④ 142.2

70. 송전단전압 3300V, 길이 3km인 고압 3상배전선에서 수전단 전압을 3150V로 유지하려고 한다. 부하전력 1000kW, 역률 0.8(지상)이며 선로의 리액턴스는 무시한다. 이때 적당한 경동선의 굵기 [mm^2]는? (단, 경동선의 저항률은 $1/22[\Omega mm^2/m]$ 이다.)

- ① 100
- ② 115
- ③ 130
- ④ 150

71. 회전속도의 변화에 따라서 자동적으로 유량을 가감하는 것은?

- ① 예열기
- ② 급수기
- ③ 여자기
- ④ 조속기

72. SF_6 가스차단기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 공기에 비하여 소호능력이 약 100배 정도이다.
- ② 절연거리를 적게 할 수 있어 차단기 전체를 소형, 경량화 할 수 있다.
- ③ SF_6 가스를 이용한 것으로서 독성이 있으므로 취급에 유의하여야 한다.
- ④ SF_6 가스 자체는 불활성기체이다.

73. 증기압, 증가 온도 및 진공도가 일정할 때에 초기할 때는 초기하지 않을 때보다 단위 발전량 당 증기 소비량과 연료 소비량은 어떻게 변화하는가?

- ① 증기 소비량, 연료 소비량은 다 감소한다.
- ② 증기 소비량은 증가하고 연료 소비량은 감소한다.
- ③ 증기 소비량은 감소하고 연료 소비량은 증가한다.
- ④ 증기 소비량, 연료 소비량은 다 증가한다.

74. 이상 전압에 대한 방호장치로 거리가 먼 것은?

- ① 피뢰기
- ② 방전코일
- ③ 서지흡수기
- ④ 가공지션


75. 3상 154kV 송전선의 일반회로정수가 $A=0.900$, $B=150$, $C=j0.901 \times 10^{-3}$, $D=0.930$ 일 때 무부하시 송전단에 154kV를 가했을 때 수전단 전압은 몇 [kV]인가?

- ① 143
- ② 154
- ③ 166
- ④ 171

76. 피상전력 $P[kVA]$, 역률 $\cos\theta$ 인 부하를 역률 100%로 개선하기 위한 전력용콘덴서의 용량은 몇 [kVA]인가?

$$\begin{array}{ll} \textcircled{1} \quad (P \sqrt{1 - \cos^2\theta}) & \textcircled{2} \quad (Ptan\theta) \\ \textcircled{3} \quad (P\cos\theta) & \textcircled{4} \quad (P \frac{\sqrt{1 + \cos^2\theta}}{\cos\theta}) \end{array}$$

77. 전력선과 통신선사이에 그림과 같이 차폐선을 설치하여 각 선사이의 상호임피던스를 각각 Z_{12} , Z_{1s} , Z_{2s} 라 하고 차폐선 자기임피던스를 Z_s 라 할 때 저감계수를 나타낸 식은?



$$\begin{array}{ll} \textcircled{1} \quad \left(\left| 1 - \frac{Z_{1s}Z_{2s}}{Z_s Z_{12}} \right| \right) & \textcircled{2} \quad \left(\left| 1 - \frac{Z_{12}Z_{1s}}{Z_s Z_{2s}} \right| \right) \\ \textcircled{3} \quad \left(\left| 1 - \frac{Z_s Z_{2s}}{Z_{12}Z_{1s}} \right| \right) & \textcircled{4} \quad \left(\left| 1 - \frac{Z_s Z_{12}}{Z_{1s}Z_{2s}} \right| \right) \end{array}$$

78. 저압 뱅킹방식의 장점이 아닌 것은?

- ① 전압강하 및 전력손실이 경감된다.
- ② 변압기 용량 및 저압선 동량이 절감된다.
- ③ 부하 변동에 대한 탄력성이 좋다.
- ④** 경부하시의 변압기 이용 효율이 좋다.

79. 가스냉각형 원자로에 사용하는 연료 및 냉각재는?

- ① 천연우라늄, 수소가스
- ② 농축우라늄, 질소
- ③** 천연우라늄, 이산화탄소
- ④ 농축우라늄, 흑연

80. 다중접지 계통에 사용되는 재폐로 기능을 갖는 일종의 차단기로서 과부활 또는 고장잔류가 흐르면 순시동작하고, 일정 시간 후에는 자동적으로 재폐로 하는 보호기기는?

- | | |
|----------|--------------|
| ① 리클로저 | ② 라인 퓨즈 |
| ③ 섹션널라이저 | ④ 고장구간 자동개폐기 |

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
 전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
 기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xe

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	①	②	①	④	②	①	②	③	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	③	③	③	③	①	②	③	①	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	②	②	②	③	③	④	①	④	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	③	②	④	③	②	③	③	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	③	③	①	③	④	②	②	②	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	④	④	③	③	①	④	③	①	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	③	④	③	①	④	③	③	①	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	③	②	②	④	①	①	④	③	①