1과목: 산업안전관리론

- 1. Alderfer의 ERG 이론 중 생존(Existence)욕구에 해당되는 Maslow의 욕구단계는?
 - ① 자아실현의 욕구
- ② 존경의 욕구
- ③ 사회적 욕구
- ④ 생리적 욕구
- 2. 사업장의 안전준수 정도를 알아보기 위한 안전평가는 사전평 가와 사후평가로 구분되어 지는데 다음 중 사전평가에 해당 하는 것은?
 - ① 재해율
- ② 안전샘플링
- ③ 연천인율
- 4 safe-T-score
- O.J.T(On the job Training) 교육의 장점과 가장 거리가 먼 것은?
 - ① 훈련에만 전념할 수 있다.
 - ② 개개인의 업무능력에 적합한 자세한 교육이 가능하다.
 - ③ 직장의 실정에 맞게 실제적 훈련이 가능하다.
 - ④ 교육을 통해서 상사와 부하간의 의사소통과 신뢰감이 깊 게 된다.
- 4. 질병에 의한 피로의 방지대책으로 가장 적합한 것은?
 - ① 기계의 사용을 배제한다.
 - ② 작업의 가치를 부여한다.
 - ③ 보건상 유해한 작업환경을 개선한다.
 - ④ 작업장에서의 부적절한 관계를 배제한다.
- 5. 산업안전보건법령상 의무안전인증 대상 보호구에 해당하지 않는 것은?
 - ① 보호복
- ② 안전장갑
- ③ 방독마스크
- ④ 보안면
- 6. 안전관리의 4M 가운데 Media에 관한 내용으로 가장 올바른 것은?
 - ① 인간과 기계를 연결하는 매개체
 - ② 인간과 관리를 연결하는 매개체
 - ③ 기계와 관리를 연결하는 매개체
 - ④ 인간과 작업환경을 연결하는 매개체
- 7. 안전태도교육의 기본과정을 가장 올바르게 나열한 것은?
 - ① 청취한다 → 이해하고 납득한다 → 시범을 보인다 → 평 가한다
 - ② 이해하고 납득한다 → 들어본다 → 시범을 보인다 → 평 가한다
 - ③ 청취한다 → 시범을 보인다 → 이해하고 납득한다 → 평 가한다
 - ④ 대량발언 → 이해하고 납득한다 → 들어본다 → 평가한다
- 8. 안전·보건교육 및 훈련은 인간행동 변화를 안전하게 유지히 는 것이 목적이다. 이러한 행동변화의 전개과정 순서가 알맞 은 것은?
 - ① 자극 욕구 판단 행동
 - ② 욕구 자극 판단 행동
 - ③ 판단 자극 욕구 행동
 - ④ 행동 욕구 자극 판단

- 9. 위험예지훈련 기초 4라운드(4R)에 내용으로 옳은 것은?
 - ① 1R : 목표설정

② 2R : 현상파악

③ 3R: 대책수립


- ④ 4R : 본질추구
- 10. 다음 중 산업안전보건법상 사업 내 안전·보건교육의 교육 과정에 해당하지 않는 것은?
 - ① 특별안전・보건교육
 - ② 근로자 정기안전 · 보건교육
 - ③ 관리감독자 정기안전 · 보건교육
 - ④ 안전관리자 신규 및 보수교육
- 11. 안전관리 조직 중 대규모 사업장에서 가장 이상적인 조직 형태는?
 - ① 직계형 조직
 - ② 직능전문화 조직
 - ③ 라인스태프(line-staff)형 조직
 - ④ 테스크포스(task-force)조직
- 12. 강의식 교육지도에서 가장 많은 시간이 할당되는 단계는?
 - ① 도입
- ② 제시
- ③ 적용
- ④ 확인
- 13. 산업안전보건법령상 안전검사대상 유해·위험기계에 해당하 지 않는 것은?
 - ① 곤돌라
- ② 전기용접기
- ③ 리프트
- ④ 산업용원심기
- 14. 적성검사의 유형 중 체력검사에 포함되지 않는 것은?
 - ① 감각기능검사
- ② 근력검사
- ③ 신경기능검사
- ④ 크루즈 지수(Kruse's Index)
- 15. 기업조직의 원리 가운데 지시 일원화의 원리를 가장 잘 설명한 것은?
 - ① 지시에 따라 최선을 다해서 주어진 임무나 기능을 수행 하는 것
 - ② 책임을 완수하는데 필요한 수단을 상사로부터 위임 받은 건
 - ③ 언제나 직속 상사에게서만 지시를 받고 특정 부하직원들 에게만 지시하는 것
 - ④ 조직의 각 구성원이 가능한 한 가지 특수 직무만을 담당 하도록 하는 것
- 16. 산업재해 발생의 직접원인에 해당하지 않는 것은?
 - ① 안전수칙의 오해
- ② 물(物)자체의 결함
- ③ 위험 장소의 접근
- ④ 불안전한 속도 조작
- 17. 무재해운동의 기본이념 3가지에 해당하지 않는 것은?
 - ① 무의 원칙
- ② 자주 활동의 원칙
- ③ 참가의 원칙
- ④ 선취 해결의 원칙
- 18. 과거에 경험하였던 것과 비슷한 상태에 부딪쳤을 때 떠 오 르는 것을 무엇이라 하는가?
 - ① 재생
- ② 기명
- ④ 재인

- 19. 산업안전보건법령상 안전 · 보건표지의 색채별 색도기준이 올바르게 연결된 것은? (단, 순서는 색상 명도/채도이며, 색 도 기준은 KS에 따른 색의 3속성에 의한 표시방법에 따른
 - ① 빨간색 5R 4/13
- ② 노란색 2.5Y 8/12
- ③ 파란색 7.5PB 2.5/7.5
- ④ 녹색 2.5G 4/10
- 20. 1000명의 근로자가 주당 45시간씩 연간 50주를 근무하는 A 기업에서 질병 및 기타 사유로 인하여 5%의 결근율을 나타 내고 있다. 이 기업에서 연간 60건의 재해가 발생하였다면 이 기업의 도수율은 약 얼마인가?
 - ① 25.12
- ② 26.67
- ③ 28.07
- 4 51.64

2과목: 인간공학 및 시스템안전공학

- 21. 근골격계 질환을 예방하기 위한 관리적 대책으로 옳은 것 은?
 - ① 작업공간 배치
- ② 작업재료 변경
- ③ 작업순환 배치
- ④ 작업공구 설계
- 22. 청각신호의 위치를 식별할 때 사용하는 척도는?
 - 1 Al(Articulation Index)
 - ② JND(Just Noticeable Difference)
 - 3 MAMA(Minimum Audible Movement Angle)
 - 4 PNC(Preferred Noise Criteria)
- 23. 인체측정치 응용원칙 중 가장 우선적으로 고려해야 하는 원 칙은?
 - ① 조절식 설계
- ② 최대치 설계
- ③ 최소치 설계
- ④ 평균치 설계
- 24. 일반적으로 연구조사에 사용되는 기준 중 기준척도의 신뢰 성이 의미하는 것은?
 - ① 보편성
- ② 적절성
- ③ 반복성
- ④ 객관성
- 25. 정보를 유리나 차양판에 중첩시켜 나타내는 표시장치는?
 - ① CRT
- 2 LCD
- ③ HUD
- 4 LED
- 26. 40세 이후 노화에 의한 인체의 시지각 능력 변화로 틀린 것 은?
 - ① 근시력 저하
 - ② 휘광에 대한 민감도 저하
 - ③ 망막에 이르는 조명량 감소
 - ④ 수정체 변색
- 27. 조종장치를 3cm 움직였을 때 표시장치의 지침이 5cm 움직 였다면 C/R비는?
 - ① 0.25
- 2 0.6
- ③ 1.5
- **4** 1.7
- 28. 고열환경에서 심한 육체노동 후에 탈수와 체내 염분농도 부 족으로 근육의 수축이 격렬하게 일어나는 장해는?
 - ① 열경련(heat cramp) ② 열사병(heat stroke)

- ③ 열쇠약(heat prostration) ④ 열피로(heat exhaustion)
- 29. 인간-기계 시스템 평가에 사용되는 인간기준 척도 중에서 유형이 다른 것은?
 - ① 심박수
- ② 안락감
- ③ 산소소비량
- ④ 뇌전위(EEG)
- 30. 인체의 피부와 허파로부터 하루에 600g의 수분이 증발될 때 열손실율은 약 얼마인가? (단, 37℃의 물 1g을 증발 시 키는데 필요한 에너지는 2410J/g이다.)
 - ① 약 15 Watt
- ② 약 17 Watt
- ③ 약 19 Watt
- ④ 약 21 Watt
- 31. 톱사상 T를 일으키는 컷셋에 해당하는 것은?



- (1) $\{A\}$
- ② {A, B}
- ③ {B, C}
- 4 {A, B, C}
- 32. 시스템 수명주기에서 FMEA가 적용되는 단계는?
 - 개발단계
- ② 구상단계
- ③ 생산단계
- ④ 운전단계
- 33. 시스템에 영향을 미치는 모든 요소의 고장을 형태별로 분석 하여 그 영향을 검토하는 시스템안전 분석기법은?
 - 1 FMEA
- 2 PHA
- ③ HAZOP
- (4) FTA
- 34. 표와 관련된 시스템위험분석 기법으로 가장 적합한 것은?

프로그램 :


시스템:

#1 구성 요소 명칭	#2 구성 요소 위험 방식	#3 시스템 작동 방식	# 4 서브 시스템 에서 위험 영향	#5 서브 시스템, 대표적 시스템 위험 영향	# 환 70 저 여 디	영향을	#8 위 험 수 준	#9 위 험 관 리

- ① 예비위험분석(PHA) ② 결함위험분석(FHA)
- ③ 운용위험분석(OHA) ④ 사상수분석(ETA)
- 35. 동작경제의 원칙에 해당하지 않는 것은?
 - ① 가능하다면 낙하식 운반방법을 사용한다.
 - ② 양손을 동시에 반대 방향으로 움직인다.
 - ③ 자연스러운 리듬이 생기지 않도록 동작을 배치한다.
 - ④ 양손으로 동시에 작업을 시작하고 동시에 끝낸다.
- 36. FT도에서 입력현상이 발생하여 어떤 일정 시간이 지속된 후 출력이 발생하는 것을 나타내는 게이트나 기호로 옳은 것

은?

- ① 위험 지속 기호
- ② 조합 AND 게이트
- ③ 시간 단축 기호
- ④ 억제 게이트
- 37. FT도상에서 정상 사상 T의 발생 확률은? (단, 기본사 상 ①, ②의 발생 확률은 각각 1×10⁻²과 2×10⁻²이다.)



- ① 2×10^{-2}
- 2×10^{-4}
- $3 2.98 \times 10^{-2}$
- (4) 2.98×10⁻⁴
- 38. 사후보전에 필요한 수리시간의 평균치를 나타내는 것은?
 - ① MTTF
- ② MTBF
- ③ MDT
- (4) MTTR
- 39. 안전 설계방법 중 페일세이프 설계(fail-safe design)에 한 설명으로 가장 적절한 것은?
 - ① 오류가 전혀 발생하지 않도록 설계
 - ② 오류가 발생하기 어렵게 설계
 - ③ 오류의 위험을 표시하는 설계
 - ④ 오류가 발생하였더라도 피해를 최소화 하는 설계
- 40. 다음 중 음성 인식에서 이해도가 가장 좋은 것은?
 - ① 음소
- ② 음절
- ③ 단어
- ④ 문장

3과목: 기계위험방지기술

- 41. 프레스 양수조작식 안전거리(D) 계산식으로 적합한 것은? (단, T_L는 누름버턴에서 손을 떼는 순간부터 급정지기구가 작동개시하기까지의 시간, T_S는 급정지기구 작동을 개시 할 때부터 슬라이드가 정지할 때까지의 시간이다.)
 - ① D = $1.6(T_1 T_S)$
- ② D = $1.6(T_1 + T_S)$
- $3D = 1.6(T_L \div T_S)$
- $\textcircled{4} D = 1.6(T_L \times T_S)$
- 42. 기계설비의 안전조건 중 외관의 안전화에 해당하는 조치는?
 - ① 고장발생을 최소화하기 위해 정기점검을 실시하였다.
 - ② 전압강하, 정전시의 오동작을 방지하기 위하여 제어장치를 설치하였다.
 - ③ 기계의 예리한 돌출부 등에 안전 덮개를 설치하였다.
 - ④ 강도를 고려하여 안전율을 최대로 고려하여 설비를 설계 하였다.
- 43. 프레스의 위험방지조치로써 안전블록을 사용하는 경우가 아 닌 것은?
 - ① 금형 부착 시
- ② 금형 파기 시
- ③ 금형 해체 시
- ④ 금형 조정 시
- 44. 2개의 회전체가 회전운동을 할 때에 물림점이 발생 될 수

있는 조건은?

- ① 두 개의 회전체 모두 시계방향으로 회전
- ② 두 개의 회전체 모두 시계 반대방향으로 회전
- ③ 하나는 시계방향으로 회전하고 다른 하나는 시계 반대 방향으로 회전
- ④ 하나는 시계방향으로 회전하고 다른 하나는 정지
- 45. 밀링 작업시 안전수칙 중 잘못된 것은?
 - ① 작업시 보안경을 착용한다.
 - ② 칩의 처리는 칩 브레이커로 한다.
 - ③ 가공물의 치수는 기계 정지 후 확인한다.
 - ④ 절삭속도는 재료에 따라 달리 적용한다.
- 46. 플레이너에 대한 설명으로 옳은 것은?
 - ① 곡면을 절삭하는 기계이다.
 - ② 가공재가 수평 왕복운동을 한다.
 - ③ 이송운동은 절삭운동의 2왕복에 대하여 1회의 단속 운동 으로 이루어진다.
 - ④ 절삭운동 중 귀환행정은 저속으로 이루어져 "저속귀환 행정"이라 한다.
- 47. 밀링작업 시 절삭가공에 관한 설명으로 틀린 것은?
 - ① 하향절삭은 커터의 절삭방향과 이송방향이 같으므로 백 래시 제거장치가 없으면 곤란하다.
 - ② 상향절삭은 밀링커터의 날이 가공재를 들어 올리는 방향으로 작용한다.
 - ③ 하향절삭은 칩이 가공한 면 위에 쌓이므로 시야가 좋지 않다
 - ④ 상향절삭은 칩이 날을 방해하지 않고, 절삭열에 의한 치 수정밀도의 변화가 적다.
- 48. 아세틸렌 용접 시 화재가 발생하였을 때 제일 먼저 해야 할 일은?
 - ① 메인 밸브를 잠근다.
- ② 용기를 실외로 끌어낸다.
- ③ 관리자에게 보고한다.
- ④ 젖은 천으로 용기를 덮는다.
- 49. 가스 용접 작업을 위한 압력조정기 및 토치의 취급방법으로 틀린 것은?
 - ① 압력조정기를 설치하기 전에 용기의 안전밸브를 가볍게 2~3회 개폐하여 내부 구멍의 먼지를 불어낸다.
 - ② 압력조정기 체결 전에 조정 핸들을 풀고, 신속히 용기의 밸브를 연다.
 - ③ 우선 조정기의 밸브를 열고 토치의 콕 및 조정 밸브를 열어서 호스 및 토치 중의 공기를 제거한 후에 사용한 다.
 - ④ 장시간 사용하지 않을 때는 용기 밸브를 잠그고 조정 핸들을 풀어둔다.
- 50. 연삭숫돌과 작업대, 교반기의 교반날개와 몸체 사이에서 형 성되는 위험점은?
 - ① 협착점(squeeze point)
- ② 끼임점(shear point)
- ③ 절단점(cutting point)
- ④ 물림점(nip point)
- 51. 기계설비의 수명곡선에서 고장의 유형에 관한 설명으로 틀린 것은?
 - ① 초기 고장은 불량 제조나 생산과정에서 품질관리의 미비 로부터 생기는 고장을 말한다.

- ② 우발고장은 사용 중 예측할 수 없을 때에 발생하는 고장 을 말한다.
- ③ 마모고장은 장치의 일부가 수명을 다해서 생기는 고장을 말한다.
- ④ 반복고장은 반복 또는 주기적으로 생기는 고장을 말한 다.
- 52. 안전계수 6인 로프의 파단하중이 1116kgf이라면, 이 로프는 몇 kgf 이하의 물건을 매달아야 하는가?
 - 1 186
- 2 279
- ③ 1116
- 4) 6696
- 53. 보일러의 압력방출장치가 2개 이상 설치된 경우, 최고 사용 압력 이하에서 1개가 작동되고, 남은 1개의 작동 압력은?
 - ① 최고사용압력의 1.05배 이하
 - ② 최고사용압력의 1.1배 이하
 - ③ 최고사용압력의 1.25배 이하
 - ④ 최고사용압력의 1.5배 이하
- 54. 선반의 크기를 표시하는 것으로 틀린 것은?
 - ① 주축에 물릴 수 있는 공작물의 최대 지름
 - ② 주축과 심압축의 센터 사이의 최대거리
 - ③ 왕복대 위의 스윙
 - ④ 베드 위의 스윙
- 55. 크레인의 작업시 그 작업에 종사하는 관계 근로자로 하여금 조치하여야 할 사항으로 적절하지 않은 것은?
 - ① 고정된 물체를 직접 분리·제거하는 작업을 하지 아니 할 것
 - ② 신호하는 사람이 없는 경우 인양할 하물(何物)이 보이지 아니하는 때에는 어떠한 동작도 하지 아니할 것
 - ③ 미리 근로자의 출입을 통제하여 인양 중인 하물이 작업 자의 머리 위로 통과하지 않도록 할 것
 - ④ 인양할 하물은 바닥에 끌어당기거나 밀어내는 작업으로 유도할 것
- 56. 프레스의 본질적 안전화(no-hand in die 방식) 추진대책이 아닌 것은?
 - ① 안전금형을 설치
- ② 전용프레스의 사용
- ③ 방호울의 부착된 프레스 사용 ④ 감응식 방호장치 설치
- 57. 작업점에 대한 가드의 기본방향이 아닌 것은?
 - ① 조작할 때 위험점에 접근하지 않도록 한다.
 - ② 작업자가 위험구역에서 벗어나 움직이게 한다.
 - ③ 손을 작업점에 접근시킬 필요성을 배제한다.
 - ④ 방음, 방진 등을 목적으로 설치하지 않는다.
- 58. 반복하중을 받는 기계 구조물 설계 시 우선 고려해야 할 설계 인자는?
 - ① 극한강도
- ② 크리프강도
- ③ 피로한도
- ④ 항복점
- 59. 가스용접작업 시 충전가스 용기 색깔 중에서 틀린 것은?
 - ① 프로판가스 용기 : 회색 ② 아르곤가스 용기 : 회색
 - ③ 산소가스 용기 : 녹색
- ④ 아세틸렌가스 용기 : 백색

- 60. 목재가공용 기계의 방호장치가 아닌 것은?
 - ① 덮개
- ② 반발예방장치
- ③ 톱날접촉예방장치
- ④ 과부하방지장치

4과목 : 전기 및 화학설비위험방지기술

- 61. 전기화재에서 출화의 경과에 대한 화재예방대책에 해당하지 않는 것은?
 - ① 단락 및 혼촉을 방지한다.
 - ② 누전사고의 요인을 제거한다.
 - ③ 접촉불량방지와 안전점검을 철저히 한다.
 - ④ 단일 인입구에 여러 개의 전기코드를 연결한다.
- 62. 다음 중 고압활선작업에 필요한 보호구에 해당하지 않는 것 은?
 - ① 절연대
- ② 절연장갑
- ③ 절연장화
- ④ AE형 안전모
- 63. 감전사고의 사망경로에 해당되지 않는 것은?
 - ① 전류가 뇌의 호흡중추부로 흘러 발생한 호흡기능 마비
 - ② 전류가 흉부에 흘러 발생한 흉부근육수축으로 인한 질식
 - ③ 전류가 심장부로 흘러 심실세동에 의한 혈액순환기능 장 애
 - ④ 전류가 인체에 흐를 때 인체의 저항으로 발생한 주울열 에 의한 화상
- 64. 저압전선로 중 절연부분의 전선과 대지간 및 전선의 심선 상호간의 절연저항은 사용전압에 대한 누설전류가 최대 공 급전류의 얼마를 넘지 않도록 규정하고 있는가?
 - ① 1/1000
- 2 1/1500
- 3 1/2000
- 4 1/2500
- 65. 절연용 기구의 작업시작 전 점검사항으로 옳지 않은 것은?
 - ① 고무소매의 육안점검
 - ② 활선접근 경보기의 동작시험
 - ③ 고무장화에 대한 절연내력시험
 - ④ 고무장갑에 대한 공기점검 실시
- 66. 위험분위기가 존재하는 장소의 전기기기에 방폭 성능을 갖추기 위한 일반적 방법으로 적절하지 않은 것은?
 - ① 점화원의 격리
 - ② 전기기기의 안전도 증강
 - ③ 점화능력의 본질적 억제
 - ④ 점화원으로 되는 확률을 0으로 낮춤
- 67. 절연된 컨베이어 벨트 시스템에서 발생하는 정전기의 전압 이 10kV이고, 이때 정전용량이 5pF일 때 이 시스템에서 1 회의 정전기 방전으로 생성될 수 있는 에너지는 얼마인가?
 - ① 0.2mJ
- ② 0.25mJ
- ③ 0.5mJ
- ④ 0.25J
- 68. 인체가 현저히 젖어있는 상태이거나 금속성의 전기·기계장 치의 구조물에 인체의 일부가 상시 접촉되어 있는 상태에서 의 허용접촉전압으로 옳은 것은?
 - ① 2.5V 이하
- ② 25V 이하

- ③ 50V 이하
- ④ 75V 이하
- 69. 방폭전기기기를 선정할 경우 고려할 사항으로 가장 거리가 먼 것은?
 - ① 접지공사의 종류
 - ② 가스 등의 발화온도
 - ③ 설치될 지역의 방폭지역 등급
 - ④ 내압방폭구조의 경우 최대 안전틈새
- 70. 인화성액체에 의한 정전기 재해를 방지하기 위해서는 관내 의 유속을 몇 m/s 이하로 유지하여야 하는가?
 - ① 1
- (2) 2
- ③ 3
- **4** 4
- 71. 다음 중 착화열에 대한 정의로 가장 적절한 것은?
 - ① 연료가 착화해서 발생하는 전열량
 - ② 연료 1kg이 착화해서 연소하여 나오는 총발열량
 - ③ 외부로부터 열을 받지 않아도 스스로 연소하여 발생하는 열량
 - ④ 연료를 최초의 온도로부터 착화온도까지 가열하는데 드 는 열량
- 72. 다음 중 산업안전보건법에 따른 관리대상 유해물질의 운반 및 저장 방법으로 적절하지 않은 것은?
 - ① 저장장소에는 관계 근로자가 아닌 사람의 출입을 금지하는 표시를 한다.
 - ② 관리대상 유해물질의 증기는 실외로 배출되지 않도록 적절한 조치를 한다.
 - ③ 관리대상 유해물질을 저장할 때 일정한 장소를 지정하여 저장하여야 한다.
 - ④ 물질이 새거나 발산될 우려가 없는 뚜껑 또는 마개가 있는 튼튼한 용기를 사용한다.
- 73. 소화기의 몸통에 "A급 화재 10단위"라고 기재되어 있는 소화기에 관한 설명으로 적절한 것은?
 - ① 이 소화기의 소화능력시험시 소화기 조작자는 반드시 방 화복을 착용하고 실시하여야 한다.
 - ② 이 소화기의 A급 화재 소화능력 단위가 10단위이면, B급 화재에 대해서도 같은 10단위가 적용된다.
 - ③ 어떤 A급 화재 소방대상물의 능력단위가 21일 경우이 소방대상물에 위의 소화기를 비치할 경우 2대면 충분하 다.
 - ④ 이 소화기의 소화능력 단위는 소화능력시험에 배치되어 완전소화한 모형의 수에 해당하는 능력단위의 합계가 10 단위라는 뜻이다.
- 74. 건조설비구조에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 - ① 건조설비의 외면은 불연성 재료로 한다.
 - ② 위험물 건조설비의 측벽이나 바닥은 견고한 구조로 한 다.
 - ③ 건조설비의 내부는 청소할 수 있는 구조로 되어서는 안 된다.
 - ④ 건조설비의 내부 온도는 국부적으로 상승되는 구조로 되 어서는 안 된다.
- 75. 최소착화에너지가 0.25mJ, 극간 정전용량이 10pF인 부탄가 스 버너를 점화시키기 위해서 최소 얼마 이상의 전압을 인 가하여야 하는가?

- ① 0.52×10^{2} V
- ② 0.74×10^{3} V
- (3) 7.07×10³V
- (4) 5.03×10⁵V
- 76. 산업안전보건법령에 따라 사업주는 공정안전보고서의 심사 결과를 송부 받는 경우 몇 년간 보존하여야 하는가?
 - ① 2년
- ② 3년
- ③ 5년
- ④ 10년
- 77. 다음 중 가연성 가스로만 구성된 것은?
 - ① 메탄, 에틸렌
- ② 헬륨, 염소
- ③ 오존, 암모니아
- ④ 산소, 아황산가스
- 78. 방폭용 공구류의 제작에 많이 쓰이는 재료는?
 - ① 철제
- ② 강철합금제
- ③ 카본제
- ④ 베릴륨 동합금제
- 79. 유해·위험설비의 설치·이전시 공정안전보고서의 제출 시 기로 옳은 것은?
 - ① 공사완료 전까지
 - ② 공사 후 시운전 익일까지
 - ③ 설비 가동 후 30일 이내에
 - ④ 공사의 착공일 30일 전까지
- 80. 다음 중 산업안전보건기준에 관한 규칙에서 규정하는 급성 독성 물질에 해당되지 않는 것은?
 - ① 쥐에 대한 경구투입실험에 의하여 실험동물의 50%를 사망 시킬 수 있는 물질의 양이 kg당 300mg-(체중) 이하인 화학물질
 - ② 쥐에 대한 경피흡수실험에 의하여 실험동물의 50%를 사망 시킬 수 있는 물질의 양이 kg당 1000mg-(체중) 이하인 화학물질
 - ③ 토끼에 대한 경피흡수실험에 의하여 실험동물의 50%를 사망 시킬 수 있는 물질의 양이 kg당 1000mg-(체중) 이 하인 화학물질
 - ④ 쥐에 대한 4시간 동안의 흡입실험에 의하여 실험동물의 50%를 사망시킬 수 있는 가스의 농도가 3000ppm 이상 인 화학물질

5과목 : 건설안전기술

- 81. 낙하ㆍ비래 재해 방지설비에 대한 설명으로 틀린 것은?
 - ① 투하설비는 높이 10m 이상 되는 장소에서만 사용한다.
 - ② 투하설비의 이음부는 충분히 겹쳐 설치한다.
 - ③ 투하입구 부근에는 적정한 낙하방지설비를 설치한다.
 - ④ 물체를 투하시에는 감시인을 배치한다.
- 82. 안전난간 설치시 발끝막이판은 바닥면으로부터 최소 얼마 이상의 높이를 유지해야 하는가?
 - ① 5cm 이상
- ② 10cm 이상
- ③ 15cm 이상
- ④ 20cm 이상
- 83. PC(Precast Concrete)조립 시 안전대책으로 틀린 것은?
 - ① 신호수를 지정한다.
 - ② 인양 PC부재 아래에 근로자 출입을 금지한다.
 - ③ 크레인에 PC부재를 달아 올린 채 주행한다.
 - ④ 운전자는 PC부재를 달아 올린 채 운전대에서 이탈을 금

지한다.

- 84. 시스템 비계를 사용하여 비계를 구성하는 경우에 준수 하여 야 할 기준으로 틀린 것은?
 - ① 수직재·수평재·가새재를 견고하게 연결하는 구조가 되 도록 할 것
 - ② 비계 말단의 수직재와 받침철물은 밀착되도록 설치하고, 수직재와 받침철물의 연결부의 겹침길이는 받침 철물 전 체길의 4분의 1 이상이 되도록 할 것
 - ③ 수평재는 수직재와 직각으로 설치하여야 하며, 체결 후 흔들림이 없도록 견고하게 설치할 것
 - ④ 수직재와 수직재의 연결철물은 이탈되지 않도록 견고한 구조로 할 것
- 85. 굴착작업에 있어서 지반의 붕괴 또는 토석의 낙하에 의하여 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 경우에 사전에 필요한 조치로 거리가 먼 것은?
 - ① 인화성 가스의 농도 측정 ② 방호망의 설치
 - ③ 흙막이 지보공의 설치
- ④ 근로자의 출입금지 조치
- 86. 콘크리트 타설작업을 하는 경우의 준수사항으로 틀린 것은?
 - ① 콘크리트 타설작업 중 이상이 있으면 작업을 중지하고 근로자를 대피시킬 것
 - ② 콘크리트를 타설하는 경우에는 편심을 유발하여 콘크리 트를 거푸집 내에 밀실하게 채울 것
 - ③ 설계도서상의 콘크리트 양생기간을 준수하여 거푸집 동 바리 등을 해체할 것
 - ④ 콘크리트 타설작업 시 거푸집 붕괴의 위험이 발생할 우려가 있으면 충분히 보강조치를 할 것
- 87. 재해발생과 관련된 건설공사의 주요 특징으로 틀린 것은?
 - ① 재해 강도가 높다.
 - ② 추락재해의 비중이 높다.
 - ③ 근로자의 직종이 매우 단순하다.
 - ④ 작업 환경이 다양하다.
- 88. 암반사면의 파괴 형태가 아닌 것은?
 - ① 평면파괴
- ② 압축파괴
- ③ 쐐기파괴
- ④ 전도파괴
- 89. 철근 콘크리트 공사에서 슬래브에 대하여 거푸집동바리를 설치할 때 고려해야 할 사항으로 가장 거리가 먼 것은?
 - ① 철근콘크리트의 고정하중
 - ② 타설시의 충격하중
 - ③ 콘크리트의 측압에 의한 하중
 - ④ 작업인원과 장비에 의한 하중
- 90. 강관비계를 설치하는 경우 첫 번째 띠장의 설치 기준은?
 - ① 지상으로부터 1m 이하
- ② 지상으로부터 2m 이하
- ③ 지상으로부터 3m 이하
- ④ 지상으로부터 4m 이하
- 91. 비계의 높이가 2m 이상인 작업장소에 설치하는 작업발판의 최소폭 기준은? (단, 달비계, 달대비계 및 말비계는 제외)
 - ① 30cm 이상
- ② 40cm 이상
- ③ 50cm 이상
- ④ 60cm 이상
- 92. 철골구조물의 건립 순서를 계획할 때 일반적인 주의사 항으

- 로 틀린 것은?
- ① 현장건립 순서와 공장제작 순서를 일치시킨다.
- ② 건립기계의 작업반경과 진행방향을 고려하여 조립 순서 를 결정한다.
- ③ 건립 중 가볼트 체결기간을 가급적 길게 하여 안정을 기한다.
- ④ 연속기둥 설치시 기둥을 2개 세우면 기둥 사이의 보도 동시에 설치하도록 한다.
- 93. 흙의 동상방지 대책으로 틀린 것은?
 - ① 동결되지 않는 흙으로 치환하는 방법
 - ② 흙속의 단열재료를 매입하는 방법
 - ③ 지표의 흙을 화학약품으로 처리하는 방법
 - ④ 세립토층을 설치하여 모관수의 상승을 촉진시키는 방법
- 94. 강관비계의 구조에서 비계기둥 간의 적재하중 기준으로 옳은 것은?
 - ① 200kg 이하
- ② 300kg 이하
- ③ 400kg 이하
- ④ 500kg 이하
- 95. 철골공사 작업 중 작업을 중지해야 하는 기후조건의 기준으로 옳은 것은?
 - ① 풍속:10m/sec 이상, 강우량:1mm/h 이상
 - ② 풍속:5m/sec 이상, 강우량:1mm/h 이상
 - ③ 풍속:10m/sec 이상, 강우량:2mm/h 이상
 - ④ 풍속:5m/sec 이상, 강우량:2mm/h 이상
- 96. 개착식 굴착공사(Open cut)에서 설치하는 계측기기와 거리 가 먼 것은?
 - ① 수위계
- ② 경사계
- ③ 응력계
- ④ 내공변위계
- 97. 달비계 또는 높이 5m 이상의 비계를 조립·해체하거나 변 경하는 작업 시 준수사항으로 틀린 것은?
 - ① 근로자가 관리감독자의 지휘에 따라 작업하도록 할 것
 - ② 비, 눈, 그 밖의 기상상태의 불안정으로 날씨가 몹시 나 쁜 경우에는 그 작업을 중지시킬 것
 - ③ 비계재료의 연결·해체작업을 하는 경우에는 폭 20cm 이상의 발판을 설치할 것
 - ④ 강관비계 또는 통나무비계를 조립하는 경우 외줄로 구성 하는 것을 원칙으로 할 것
- 98. 양중기의 와이어로프 등 달기구의 안전계수 기준으로 옳은 것은? (단, 화물의 하중을 직접 지지하는 달기와이어 로프 또는 달기체인의 경우)
 - ① 3 이상
- ② 4 이상
- ③ 5 이상
- ④ 6 이상
- 99. 토사붕괴의 내적 원인에 해당하는 것은?
 - ① 토석의 강도 저하
 - ② 절토 및 성토 높이의 증가
 - ③ 사면법면의 경사 및 기울기 증가
 - ④ 지표수 및 지하수의 침투에 의한 토사 중량 증가
- 100. 다음 건설기계의 명칭과 각 용도가 옳게 연결된 것은?
 - ① 드래그라인 암반굴착

- ② 드래그쇼벨 흙 운반작업
- ③ 크램쉘 정지작업
- ④ 파워쇼벨 지반면보다 높은 곳의 흙파기

전자문제집 CBT PC 버전 : <u>www.comcbt.com</u> 전자문제집 CBT 모바일 버전 : <u>m.comcbt.com</u> 기출문제 및 해설집 다운로드 : <u>www.comcbt.com/xe</u>

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프 로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합 니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT 에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	2	1	3	4	1	1	1	3	4
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	2	2	4	3	1	2	4	4	3
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
3	3	1	3	3	2	2	1	2	2
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
4	1	1	2	3	1	2	4	4	4
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
2	3	2	3	2	2	3	1	2	2
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
4	1	1	1	4	4	4	3	4	4
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
4	1	4	3	3	4	2	2	1	1
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
4	2	4	3	3	3	1	4	4	4
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
1	2	3	2	1	2	3	2	3	2
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
2	3	4	3	1	4	4	3	1	4