

## 1과목 : 일반기계공학

- 다음 중 금구기에 적당하고 0점 조정이 불가능한 하이트 게이지는?  
① HM형 하이트 게이지 ② HB형 하이트 게이지  
③ HT형 하이트 게이지 ④ 다이얼 하이트 게이지
- 허용굽힘응력  $60 \text{ N/mm}^2$ 인 단순지지보가  $1 \times 10^6 \text{ N}\cdot\text{mm}$ 의 최대 굽힘모멘트를 받을 때 필요한 단면계수의 최소값은 몇  $\text{mm}^3$ 인가?  
① 1667 ② 16667  
③ 17660 ④ 26667
- 열응력에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?  
① 재료의 온도차에 비례한다.  
② 재료의 단면적에 비례한다.  
③ 재료의 세로탄성계수에 비례한다.  
④ 재료의 선팽창계수에 비례한다.
- 축과 보스에 모두 키 홈을 판 것으로 고정된 상태로 사용되는 키(key)는?  
① 코터 ② 원뿔 키  
③ 묻힘 키 ④ 안장 키
- 일정한 방향의 회전으로 발생한 원심력에 의해 자동으로 작동되는 브레이크는?  
① 캠 브레이크 ② 블록 브레이크  
③ 내확 브레이크 ④ 원판 브레이크
- 기어전동에서 원동축과 종동축이 서로 평행하지 않은 경우에 사용되는 기어는?  
① 스퍼 기어 ② 내접 기어  
③ 헬리컬 기어 ④ 하이포이드 기어
- 탄소강을 담금질 했을 때 나타나는 다음 조직 중 경도가 가장 낮은 것은?  
① 오스테나이트 ② 트루스타이트  
③ 마텐자이트 ④ 소르바이트
- 축열실과 반사로를 사용하여 장입물을 용해정련하는 방법으로 우수한 강을 얻을 수 있고 다량생산에 적합한 용해로는?  
① 전로 ② 평로  
③ 전기로 ④ 도가니로
- 판금 가공(sheet metal working)의 종류에 해당되지 않는 것은?  
① 접합 가공 ② 단조 가공  
③ 성형 가공 ④ 전단 가공
- 외부로부터 윤활유 또는 윤활제의 공급 없이 특수한 조건에서도 사용 가능한 베어링은?  
① 블루메탈 베어링 ② 화이트메탈 베어링  
③ 오일리스 베어링 ④ 주석베어링메탈 베어링
- 2개의 입구와 1개의 공통 출구를 가지고, 출구는 입구 압력의 작용에 의하여 입구의 한쪽 방향에 자동적으로 접속되는

밸브는?

- ① 리밋 밸브 ② 셔틀 밸브  
③ 2압 밸브 ④ 급속배기 밸브
- 공작물을 단면적  $100\text{cm}^2$ 인 유압실린더로 1분에 2m의 속도로 이송시키기 위해 필요한 유량은 몇 L/min인가?  
① 10 ② 20  
③ 30 ④ 40
- 보의 지지방법에 따른 분류 중 부정정보의 종류인 것은?  
① 단순지지보 ② 외팔보  
③ 내다지보 ④ 양단고정보
- 피복 아크용접봉의 구비조건이 아닌 것은?  
① 슬래그 제거가 쉬울 것  
② 용착금속의 성질이 우수할 것  
③ 용접 시 유해가스가 발생하지 않을 것  
④ 심선보다 피복재가 약간 빨리 녹을 것
- FRP라고도 하며 우수한 경량성 재료로 폴리에스테르와 에폭시 수지가 기지재료인 복합재료는?  
① 섬유강화 금속 ② 섬유강화 콘크리트  
③ 섬유강화 세라믹 ④ 섬유강화 플라스틱
- 유압회로에서 액추에이터를 작동시키지 않는 시간에는 펌프에서 송출되어 온 작동유체를 저압으로 탱크에 복귀시키는 회로는?  
① 감압 회로 ② 동기 회로  
③ 무부하 회로 ④ 미터 인 회로
- 다음 중 삼각나사에 대한 일반적인 설명으로 옳은 것은?  
① 동력전달용으로 적합하다.  
② 나사효율이 좋다.  
③ 마찰계수가 크다.  
④ 자립(self lock)작용이 없다.
- 작은 입자의 슛돌로 작은 압력으로 일감을 누르면서 가공물에 이송을 주고, 동시에 슛돌에 진동을 주어 단시간에 원통의 내면이나 외면 및 평면을 다듬질 가공하는 것은?  
① 슈퍼 퍼니싱 ② 브로칭  
③ 호닝 ④ 래핑
- 프와송 비(poisson's ratio)에 대한 설명으로 옳은 것은?  
① 종변형률과 횡변형률의 곱이다.  
② 수직응력과 종탄성계수를 곱한 값이다.  
③ 횡변형률을 종변형률로 나눈 값이다.  
④ 전단응력과 횡탄성계수의 곱이다.
- 다음 중 내식용 알루미늄 합금에 속하지 않는 것은?  
① Al-Mn계의 알민 ② Al-Mg-Si계의 알드리  
③ Al-Mg계의 하이드로날륨 ④ Al-Cu-Ni-Mg계의 Y합금

## 2과목 : 자동차엔진

- 라디에이터 캡 시험기로 점검할 수 없는 것은?

- ① 라디에이터 캡의 불량  
 ② 라디에이터 코어 막힘 정도  
 ③ 라디에이터 코어 손상으로 인한 누수  
 ④ 냉각수 호스 및 파이프와 연결부에서의 누수
22. 다음은 운행차 정기검사에서 배기소음 측정을 위한 검사방법에 대한 설명이다. ( )안에 알맞은 것은?
- 자동차의 변속장치를 중립 위치로 하고 정지가동 상태에서 원동기의 최고 출력시의 75% 회전속도로 ( )초 동안 운전하며 최대 소음도를 측정한다.
- ① 3                                      ② 4  
 ③ 6                                      ④ 8
23. 전자제어 엔진에서 수온센서 단선으로 컴퓨터(ECU)에 정상적인 냉각수온값이 입력되지 않으면 어떻게 연료분사 되는가?
- ① 연료 분사를 중단  
 ② 흡기 온도를 기준으로 분사  
 ③ 엔진 오일온도를 기준으로 분사  
 ④ ECU에 의한 페일 세이프 값을 근거로 분사
24. 엔진의 냉각장치에 사용되는 서모스탯에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?
- ① 과열을 방지한다.  
 ② 엔진의 온도를 일정하게 유지한다.  
 ③ 과냉을 통해 차내 난방효과를 낮춘다.  
 ④ 냉각수 통로를 개폐하여 온도를 조절한다.
25. 디젤엔진에서 냉간 시 시동성 향상을 위해 예열장치를 두어 흡기를 예열하는 방식 중 가열 플랜지 방법을 주로 사용하는 연소실 형식은?
- ① 직접분사식                      ② 와류실식  
 ③ 예연소실식                      ④ 공기실식
26. 배기가스 후처리 장치(DPF)의 필터에 포집된 PM을 연소시키기 위한 연료분사 방법으로 옳은 것은??
- ① 주 분사                              ② 점화 분사  
 ③ 사후 분사                              ④ 파일럿 분사
27. 가솔린엔진의 연료 구비조건으로 틀린 것은?
- ① 발열량이 클 것                      ② 옥탄가가 높을 것  
 ③ 연소속도가 빠를 것                      ④ 온도와 유동성이 비례할 것
28. 실린더 헤드의 변형 점검 시 사용되는 측정도구는?
- ① 보어 게이지                              ② 마이크로미터  
 ③ 간극 게이지                              ④ 텔리스코핑 게이지
29. 전자제어 연료분사장치에서 차량의 가·감속판단에 사용되는 센서는?
- ① 스로틀포지션센서                      ② 수온센서  
 ③ 노크센서                              ④ 산소센서
30. 가솔린엔진에서 인젝터의 연료 분사량 제어와 직접적으로 관계있는 것은?

- ① 인젝터의 니들 밸브 지름  
 ② 인젝터의 니들 밸브 유효 행정  
 ③ 인젝터의 솔레노이드 코일 통전 시간  
 ④ 인젝터의 솔레노이드 코일 차단 전류 크기
31. 단행정 엔진의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 직렬형 엔진인 경우 엔진의 길이가 짧아진다.  
 ② 직렬형 엔진인 경우 엔진의 높이를 낮게 할 수 있다.  
 ③ 피스톤의 평균속도를 올리지 않고 회전속도를 높일 수 있다.  
 ④ 흡·배기 밸브의 지름을 크게 할 수 있어 흡입효율을 높일 수 있다.
32. 압축상사점에서 연소실체적( $V_c$ )은 0.1ℓ이고 압력( $P_c$ )은 30bar 이다. 체적이 1.1ℓ로 증가하면 압력은 약 몇 bar가 되는가? (단, 동작유체는 이상기체이며 등온과정이다.)
- ① 2.73                                      ② 3.3  
 ③ 27.3                                      ④ 33
33. 운행차 정기검사에서 자동차 배기소음 허용기준으로 옳은 것은? (단, 2006년 1월 1일 이후 제작되어 운행하고 있는 소형 승용자동차이다.)
- ① 95dB 이하                              ② 100dB 이하  
 ③ 110dB 이하                              ④ 112dB 이하
34. 엔진이 과열되는 원인이 아닌 것은?
- ① 워터펌프 작동 불량  
 ② 라디에이터의 코어 손상  
 ③ 워터재킷 내 스케일 과다  
 ④ 수온조절기가 열린 상태로 고장
35. 가솔린 300cc를 연소시키기 위해 필요한 공기는 약 몇 kg 인가? (단, 혼합비는 15 : 1 이고 가솔린의 비중은 0.75 이다.)
- ① 1.19                                      ② 2.42  
 ③ 3.38                                      ④ 4.92
36. 실린더의 라이너에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 도금하기가 쉽다.  
 ② 건식과 습식이 있다.  
 ③ 라이너가 마모되면 보링 작업을 해야 한다.  
 ④ 특수주철을 사용하여 원심 주조할 수 있다.
37. 오토사이클의 압축비가 8.5일 경우 이론 열효율은 약 몇 % 인가? (단, 공기의 비열비는 1.4이다.)
- ① 49.6                                      ② 52.4  
 ③ 54.6                                      ④ 57.5
38. DOHC 엔진의 특징이 아닌 것은?
- ① 구조가 간단하다.  
 ② 연소효율이 좋다.  
 ③ 최고회전속도를 높일 수 있다.  
 ④ 흡입 효율의 향상으로 응답성이 좋다.
39. GDI엔진에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 흡입 과정에서 공기의 온도를 높인다.
- ② 엔진 운전 조건에 따라 레일압력이 변동된다.
- ③ 고부하 운전영역에서 흡입공기 밀도가 높아진다.
- ④ 분사시간은 흡입공기량의 정보에 의해 보정된다.

40. 전자제어 엔진에서 연료 분사 피드백에 사용되는 센서는??

- ① 수온센서                      ② 스로틀포지션센서
- ③ 산소센서                      ④ 에어플로어센서

### 3과목 : 자동차채시

41. 클러치의 차단 불량 원인으로 틀린 것은??

- ① 클러치 페달 자유간극 과소
- ② 클러치 유압계통에 공기 유입
- ③ 릴리스 포크의 소손 또는 파손
- ④ 릴리스 베어링의 소손 또는 파손

42. 전륜 6속 자동변속기 전자제어 장치에서 변속기 컨트롤 모듈(TCM)의 입력신호로 틀린 것은?

- ① 공기량 센서                      ② 오일 온도센서
- ③ 입력축 속도 센서              ④ 인히비터 스위치 신호

43. 조향 핸들을 2바퀴 돌렸을 때 피트먼 암이 90° 움직였다면 조향 기어비는?

- ① 1 : 6                              ② 1 : 7
- ③ 8 : 1                              ④ 9 : 1

44. 자동변속기에서 유성기어 장치의 3요소가 아닌 것은?

- ① 선 기어                              ② 캐리어
- ③ 링 기어                              ④ 베벨 기어

45. 자동차 앞바퀴 정렬 중 “캐스터”에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 자동차의 전륜을 위에서 보았을 때 바퀴의 앞부분이 뒷부분보다 좁은 상태를 말한다.
- ② 자동차의 전륜을 앞에서 보았을 때 바퀴중심선의 뒷부분이 약간 벌어져 있는 상태를 말한다.
- ③ 자동차의 전륜을 옆에서 보면 킹핀의 중심선이 수직선에 대하여 어느 한쪽으로 기울어져 있는 상태를 말한다.
- ④ 자동차의 전륜을 앞에서 보면 킹핀의 중심선이 수직선에 대하여 약간 안쪽으로 설치된 상태를 말한다.

46. 록업(lock-up) 클러치가 작동할 때 동력전달 순서로 옳은 것은?

- ① 엔진 → 드라이브 플레이트 → 컨버터 케이스 → 펌프 임펠러 → 록 업 클러치 → 터빈 러너허브 → 입력 샤프트
- ② 엔진 → 드라이브 플레이트 → 터빈 러너 → 터빈 러너 허브 → 록 업 클러치 → 입력 샤프트
- ③ 엔진 → 드라이브 플레이트 → 컨버터 케이스 → 록 업 클러치 → 터빈 러너 허브 → 입력 샤프트
- ④ 엔진 → 드라이브 플레이트 → 터빈 러너 → 펌프 임펠러 → 일 방향 클러치 → 입력 샤프트

47. 총 중량 1톤인 자동차가 72km/h로 주행 중 급제동하였을 때 운동에너지가 모두 브레이크 드럼에 흡수되어 열이 되었다. 흡수된 열량(kcal)은 얼마인가? (단, 노면의 마찰계수는 1 이

다.)

- ① 47.79                              ② 52.30
- ③ 54.68                              ④ 60.25

48. 수동변속기의 클러치에서 디스크의 마모가 너무 빠르게 발생하는 경우로 틀린 것은?

- ① 지나친 반클러치의 사용
- ② 디스크 페이싱의 재질 불량
- ③ 다이어프램 스프링의 장력이 과도할 때
- ④ 디스크 교환 시 페이싱 단면적이 규정보다 작은 제품을 사용하였을 경우

49. 유압식과 비교한 전동식 동력조향장치(MDPS)의 장점으로 틀린 것은?

- ① 부품수가 적다.                      ② 연비가 향상된다.
- ③ 구조가 단순하다.                      ④ 조향 휠 조작력이 증가한다.

50. 전자제어 제동장치(ABS)의 유압제어 모드에서 주행 중 급제동 시 고착된 바퀴의 유압제어는?

- ① 감압제어                              ② 정압제어
- ③ 분압제어                              ④ 증압제어

51. 전자제어 제동 장치(ABS)에서 하이드로릭 유닛의 내부 구성 부품으로 틀린 것은?

- ① 어큐뮬레이터
- ② 인렛 미터링 밸브
- ③ 상시 열림 솔레노이드 밸브
- ④ 상시 닫힘 솔레노이드 밸브

52. 브레이크 페달을 강하게 밟을 때 후륜이 먼저 록(lock) 되지 않도록 하기 위하여 유압이 일정 압력으로 상승하면 그 이상 후륜 측에 유압이 가해지지 않도록 제한하는 장치는?

- ① 프로포셔널 밸브                      ② 압력 체크 밸브
- ③ 이너서 밸브                              ④ EGR 밸브

53. 동기물림식 수동변속기의 주요 구성품이 아닌 것은?

- ① 도그 클러치                              ② 클러치 허브
- ③ 클러치 슬리브                              ④ 싱크로나이저 링

54. TCS(Traction Control System)의 제어장치에 관련이 없는 센서는?

- ① 냉각수온 센서                              ② 아이들 신호
- ③ 후차륜 속도 센서                              ④ 가속페달포지션 센서

55. 브레이크 슈의 길이와 폭이 85mm×35mm, 브레이크 슈를 미는 힘이 50 kgf 일 때 브레이크 압력은 약 몇 kgf/cm<sup>2</sup> 인가?

- ① 1.68                                      ② 4.57
- ③ 16.8                                      ④ 45.7

56. 전자제어 현가장치(ECS)에 대한 입력 신호에 해당되지 않는 것은?

- ① 도어 스위치                              ② 조향 휠 각도
- ③ 차속 센서                                      ④ 파워 윈도우 스위치

57. 금속분말을 소결시킨 브레이크 라이닝으로 열전도성이 크며 몇 개의 조각으로 나누어 슈에 설치된 것은?

- ① 몰드 라이닝                      ② 위븐 라이닝  
③ 메탈릭 라이닝                  ④ 세미 메탈릭 라이닝

58. 유체 클러치의 스톱 포인트에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 속도비가 "0"일 때를 의미한다.  
② 스톱 포인트에서 효율이 최대가 된다.  
③ 스톱 포인트에서 토크비가 최대가 된다.  
④ 펌프는 회전하나 터빈이 회전하지 않는 상태이다.

59. 자동차의 바퀴가 동적 불균형 상태일 경우 발생할 수 있는 현상은?

- ① 시미                                  ② 요잉  
③ 트램핑                              ④ 스탠딩 웨이브

60. 브레이크 내의 잔압을 두는 이유로 틀린 것은?

- ① 제동의 늦음을 방지하기 위해  
② 베이퍼 록 현상을 방지하기 위해  
③ 브레이크 오일의 오염을 방지하기 위해  
④ 휠 실린더 내의 오일 누설을 방지하기 위해

#### 4과목 : 자동차전기

61. 주행 중인 하이브리드 자동차에서 제동 시에 발생된 에너지를 회수(충전)하는 모드는?

- ① 가속 모드                          ② 발진 모드  
③ 시동 모드                           ④ 회생제동 모드

62. 다이오드 종류 중 역방향으로 일정 이상의 전압을 가하면 전류가 급격히 흐르는 특성을 가지고 회로보호 및 전압조정용으로 사용되는 다이오드는?

- ① 스위치 다이오드                  ② 정류 다이오드  
③ 제너 다이오드                    ④ 트리오 다이오드


63. 두 개의 영구자석 사이에 도체를 직각으로 설치하고 도체에 전류를 흘리면 도체의 한 면에는 전자가 과잉되고 다른 면에는 전자가 부족해 도체 양면을 가로 질러 전압이 발생하는 현상을 무엇이라고 하는가?

- ① 홀 효과                              ② 렌츠의 현상  
③ 칼만 볼텍스                        ④ 자기유도

64. 할로겐 전구를 백열전구와 비교했을 때 작동 특성이 아닌 것은?

- ① 필라멘트 코일과 전구의 온도가 아주 높다.  
② 전구 내부에 봉입된 가스압력이 약 40bar까지 높다.  
③ 유리구 내의 가스로는 불소, 염소, 브롬 등을 봉입한다.  
④ 필라멘트의 가열 온도가 높기 때문에 광효율이 낮다.

65. 그림과 같은 회로에서 스위치가 OFF되어 있는 상태로 커넥터가 단선되었다. 테스트램프를 사용하여 점검하였을 경우 테스트램프 점등상태로 옳은 것은?



- ① A : OFF, B : OFF, C : OFF, D : OFF  
② A : ON, B : OFF, C : OFF, D : OFF  
③ A : ON, B : ON, C : OFF, D : OFF  
④ A : ON, B : ON, C : ON, D : OFF

66. 20시간율 45Ah, 12V의 완전 충전된 배터리를 20시간율의 전류로 방전시키기 위해 몇 와트(W)가 필요한가?

- ① 21 W                                  ② 25 W  
③ 27 W                                  ④ 30 W

67. 자동차의 오토라이트 장치에 사용되는 광전도셀에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 빛이 약할 경우 저항값이 증가한다.  
② 빛이 강할 경우 저항값이 감소한다.  
③ 황화카드뮴을 주성분으로 한 소자이다.  
④ 광전소자의 저항값은 빛의 조사량에 비례한다.

68. 에어컨 구성부품 중 응축기에서 들어온 냉매를 저장하여 액체상태의 냉매를 팽창 밸브로 보내는 역할을 하는 것은?

- ① 온도 조절기                          ② 증발기  
③ 리시버 드라이어                  ④ 압축기

69. 자동차 에어컨 시스템에서 고온·고압의 기체 냉매를 냉각 및 액화시키는 역할을 하는 것은?

- ① 압축기                                  ② 응축기  
③ 팽창밸브                              ④ 증발기

70. 전압 24V, 출력전류 60A인 자동차용 발전기의 출력은?

- ① 0.36 kW                              ② 0.72 kW  
③ 1.44 kW                              ④ 1.88 kW

71. 점화플러그의 착화성을 향상 시키는 방법으로 틀린 것은?

- ① 점화플러그의 소염 작용을 크게 한다.  
② 점화플러그의 간극을 넓게 한다.  
③ 중심 전극을 가늘게 한다.  
④ 접지 전극에 U자의 홈을 설치한다.

72. 다음 중 유압계의 형식으로 틀린 것은?

- ① 서모스탯 바이메탈식              ② 밸런싱 코일 타입  
③ 바이메탈식                           ④ 부든 튜브식

73. 에어컨 냉매(R-134a)의 구비조건으로 옳은 것은?

- ① 비등점이 적당히 높을 것  
② 냉매의 증발 잠열이 작을 것  
③ 응축 압력이 적당히 높을 것

- ④ 임계 온도가 충분히 높을 것
74. 하이브리드 고전압장치 중 프리차저 릴레이 & 프리차저 저항의 기능 아닌 것은?
- ① 메인릴레이 보호
  - ② 타 고전압 부품 보호
  - ③ 메인 퓨즈, 버스바, 와이어 하네스 보호
  - ④ 배터리 관리 시스템 입력 노이즈 저감
75. 기본 점화시기에 영향을 미치는 요소는?
- ① 산소센서                      ② 모터포지션센서
  - ③ 공기유량센서                ④ 오일온도센서
76. 에어백 시스템에서 모듈 탈거 시 각종 에어백 점화 회로가 외부 전원과 단락되어 에어백이 전개될 수 있다. 이러한 사고를 방지하는 안전장치는?
- ① 단락 바                      ② 프리 텐서너
  - ③ 클럭 스프링                ④ 인플레이터
77. 전자제어식 가솔린엔진의 점화시기 제어에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ① 점화시기와 노킹 발생은 무관하다.
  - ② 연소에 의한 최대 연소압력 발생점은 하사점과 일치하도록 제어한다.
  - ③ 연소에 의한 최대 연소압력 발생점이 상사점 직후에 있도록 제어한다
  - ④ 연소에 의한 최대 연소압력 발생점이 상사점 직전에 있도록 제어한다.
78. 전조등 장치에 관한 설명으로 옳은 것은?
- ① 전조등 회로는 좌우로 직렬 연결되어 있다.
  - ② 실드 빔 전조등은 렌즈를 교환할 수 있는 구조로 되어 있다.
  - ③ 실드 빔 전조등 형식은 내부에 불활성 가스가 봉입되어 있다.
  - ④ 전조등을 측정할 때 전조등과 시험기의 거리는 반드시 10m를 유지해야 한다.
79. 자동차 기동전동기 종류에서 전기자코일과 계자코일의 접속 방법으로 틀린 것은?
- ① 직권전동기                      ② 복권전동기
  - ③ 분권전동기                      ④ 파권전동기
80. 자동차 축전지의 기능으로 옳지 않은 것은?
- ① 시동장치의 전기적 부하를 담당한다.
  - ② 발전기가 고장일 때 주행을 확보하기 위한 전원으로 작동한다.
  - ③ 주행상태에 따른 발전기의 출력과 부하와의 불균형을 조정한다.
  - ④ 전류의 화학작용을 이용한 장치이며, 양극판, 음극판 및 전해액이 가지는 화학적에너지를 기계적에너지로 변환하는 기구이다.

전자문제집 CBT PC 버전 : [www.comcbt.com](http://www.comcbt.com)

전자문제집 CBT 모바일 버전 : [m.comcbt.com](http://m.comcbt.com)

기출문제 및 해설집 다운로드 : [www.comcbt.com/x](http://www.comcbt.com/x)

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동  
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	②	②	③	①	④	①	②	②	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	②	④	④	④	③	③	①	③	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	②	④	③	①	③	④	③	①	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	①	②	④	③	③	④	①	①	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	①	③	④	③	③	①	③	④	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	①	①	①	①	④	③	②	①	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	③	①	④	③	③	④	③	②	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	①	④	④	③	①	③	③	④	④